



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 20 февраля 2026 года

Ford ECOSPORT, 2015

VIN: Z6FLXXECHLFFK04943

Госномер: С375НС178

Номер кузова:

Z6FLXXECHLFFK04943

Номер ПТС: 16ОЕ156221

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7832627921

Год выпуска: 2015

Тип ТС: УНИВЕРСАЛ

Цвет: Оранжево-красный

Объём двигателя: 1 596 см³

Мощность: 122 л.с.

Последний пробег: 63 799 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ! Был кузовной ремонт

Прочее

- i Не продавался на Авито
- i 17 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 63 799 км
- i Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 20.02.2026 18:41. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 30 апреля 2015 — н.в.

Срок владения: 10 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Прочие

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

19 января 2016 года в 08:40

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Ford ECOSPORT — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

BMW — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



31 марта 2017 года в 08:07

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

Количество участников: 2

31 января 2019 года в 17:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Ford ECOSPORT — автомобиль из отчёта

Повреждения

задний бампер, задние парктроники, крышка багажника, чехол запасного колеса

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai Solaris — другой участник

Повреждения


передний бампер

решетка радиатора

левое переднее крыло

капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

4 февраля 2016 года

Стоимость ремонта: 38 400 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 570 ₽

Стоимость механических работ: 1 430 ₽

Стоимость запасных частей: 31 400 ₽

Общая стоимость: 38 400 ₽

Проверка

Противотуманные фары левые

Крыло переднее левое

Область противотуманных фар левая

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний	Насос стеклоомывателя
Бампер передний	Надбавка времени основные операции
Облицовка нижняя левая бампера переднего	Бампер передний - снятие/установка
Противотуманная фара левая	Бампер передний - замена (снятие)
Накладка правой туманной фары левая	Фара - отрегулировать
Бачок стеклоомывателя	Бачок стеклоомывателя - снятие/установка

5 мая 2017 года

Стоимость ремонта: 48 573 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 9 880 ₽

Стоимость механических работ: 5 400 ₽

Стоимость запасных частей: 33 293 ₽

Общая стоимость: 48 573 ₽

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Жгут проводов моторного отсека отремонтировать

Колер ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний	Противотуманная фара левая
Бампер передний	Накладка правой туманной фары левая
Защита бампера передняя	Насос стеклоомывателя
Облицовка нижняя левая бампера переднего	Надбавка времени основные операции
Крепёж бампера передний смещение отдел детали	Бампер передний - снятие/установка
Гайка	Бампер передний - замена (снятие)
Гайка	Фара - отрегулировать
Болт	Насос стеклоомывателя - снятие/установка
Болт	Крыло переднее левое - снятие/установка
Болт	

4 июня 2017 года

Стоимость ремонта: 36 901 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 517 ₽

Стоимость механических работ: 2 639 ₽

Стоимость запасных частей: 26 745 ₽

Общая стоимость: 36 901 ₽

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний	Надбавка времени основные операции
Бампер передний	Бампер передний - снятие/установка
Защита бампера передняя	Бампер передний - замена (снятие)
Облицовка нижняя левая бампера переднего	Фара - отрегулировать
Противотуманная фара левая	Насос стеклоомывателя - снятие/установка
Накладка правой туманной фары левая	Крыло переднее левое - снятие/установка
Насос стеклоомывателя	

[Посмотреть еще 5 на сайте](#)

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2017 году

Сумма: 38 439 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 714 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 649 000 — 1 300 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 686 300 — 815 000 ₽

17 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 17 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
30 апреля 2015 — н.в.

Срок владения:
10 лет 10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Прочие

Первичная регистрация

30 апреля 2015 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Прочие

ДТП

19 января 2016 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

4 февраля 2016 • Audatex

Визит на сервис

29 апреля 2016 • Пробег 11 594 км • Дилер • Санкт-Петербург

То-1

Визит на сервис

3 июня 2016 • Пробег 11 594 км • Дилер • Санкт-Петербург

течь масла

ДТП

31 марта 2017 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

5 мая 2017 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

4 июня 2017 • Пробег 23 433 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

3 июля 2017 • Пробег 23 433 км • Audatex

ДТП

31 января 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

● **Расчет стоимости ремонта**
27 февраля 2019 • Пробег 37 715 км • Audatex

● **ДТП**
24 января 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

● **Расчет стоимости ремонта**
30 января 2020 • Пробег 45 154 км • Audatex

● **Расчет стоимости ремонта**
22 февраля 2020 • Пробег 1 000 км • Audatex

● **Кузовной ремонт**
28 марта 2020 • Пробег 46 135 км • Дилер • Санкт-Петербург


AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, Дверь задняя правая замена, Дверь задняя с/у, Замена лючка заливной горловины топливного бака, Дополнительное рабочее время для облицовки заднего бампера-Замена (Автомобили с задней системой помощи при парковке), Облицовка заднего бампера-Замена (Облицовка бампера снята), НАДБАВКА ВРЕМЕНИ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, С/у заднего фонаря в сборе, Снятие/установка облицовки заднего бампера, С/у 1 колеса

● **ДТП**
19 августа 2021 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

● **Расчет стоимости ремонта**
29 октября 2021 • Пробег 63 799 км • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 63 799 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 24 апреля 2025 года — 23 апреля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Ecosport CR1 2014-

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2014

Модельный год: 2015

Дата производства: 05/03/2015

Интерьер: Dali Dark/Charcoal Black

Кондиционер: С автоматич. кондиционир. воздуха

Привод: LHD FWD

Код региона поставки: (+)"RU"

Тип коробки передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5

Кузов: 5-дверный UAV-большегруз.платформа

Двигатель: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS)

Модельный ряд: EcoSport 2014-2019

Код серии: Серия 30

Цвет кузова: Mars Red

Опции: Underbody Protection: Защита днища моторного отсека;
Rear Mudflap Type: Rear Splash Guards With Mudflaps;
Accessory USB Unit: Аксессуарн.блок USB с IPod;
Front Mudflap Type: С передними брызговиками;
Seat Temp Control - Total Vehicle: Обогр.сиден.-водит./пасс.;
Battery Monitor Sensor: Без сист.мониторинга аккумулятора;
Tie Down Hooks - Inner: Внутр.крюки для закрепления багажа;
Created by GCAT On-Line Data Feed MQP: Trunk Hooks X 4;
Plant Build Requirements: Изг.на заводе в Наб.Челнах (Россия);
Marketing Flex Prep Pack: Без унив.комп.подг. для маркет.цел.;
Side Impact Package: С комп. защиты от бокового удара;
Sales Badges: Без торгового ярлыка;
Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1;
Special Vehicle Pack: (-) SVP;
Exterior Paint Pack: Наружная краска - неметаллизир.;
Carline Decals: Наклейка на двери — маскирующая;
Onboard Diagnostic System: EOBD;
Temperature Zones: Для холодных температурных зон;
Tailgate Badges: Без эмблем задн. двери баг. отд.;
Trunk Badge: Less Trunk Badge;
Fire Extinguisher Fixing: Без креплений для огнетушителя;
Breakdown Warning Signs: Без Предупреждающего Дисплея;
Fire Extinguisher: Без огнетушителя;
First aid Kit: С аптечкой;
Rear Package Tray: С задней вещевой полкой;
Service Interval: Без интервалов обслуживания;
Fuel Label: Без топливного ярлыка;
Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;
Rear Window Operation: С электропр. стеклопод. задн. окон;
Tinted Glass: С непрозрачным стеклом;
Grille - Upper: Реш.окно/горизонт.хром.балка центр;
Windscreen Shade Band: Без тониров. полосы лобов.стекла;
Windscreen Glass Type: С многослойным лобовым стеклом;
Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;
Заднее Стекло С Обогревом: С обогревом заднего стекла;
Glove Box - Temp Controlled: Без отд.для перчаток с темп. контр.;
Instrument Panel: С базовой панелью приборов;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Unique Console Top Plate: Верхняя панель консоли – отделка 2;
Overhead Console: С длинной потолочн.консолью А;
Centre Console: С полноразмерной напольной консолью;
Interior Environment Colour: Фонов.цвет салона - Charcoal Black;
Foot Rest: С опорой для стопы;
Front Floor Mat Style: Передн. напольн.коврики из коврол.;
Rear Floor Mats Style: Задние напольн.коврики из коврол.;
Headlinings: Внутр. обшивка потолка с освещением;
Sunvisors - Driver: Солнцезащ.экр.водит./зерк/штор/карм;
Sunvisors - Passenger: Солнцезащ.экр.пассаж.зерк./шторка;
Interior Door Handle Type: Door Handles-Inside Satin;
Front Roof Interior Assist Handle: Без переднего поручня на крыше;
Roof Interior Assist Handle - Rear: Без заднего внутреннего поручня;
Frt Door Arm Rest /Pull: Подлокотник выс. серия мягк. ткань;
Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;
Spare Tyre Cover: Крышка отсека хранения зап. колеса;
Warning Triangle Retaining Strap: С хомутами крепл. знака авар.ост.;
Engine Dash Panel Insulation: With Engine Dash Insulator;
Interior Dash Panel Insulation: С внутренней изоляцией перегородки;
Hood Insulation: С изолятором;
Front Grille Types: Решетка - черный с хромовым верхом;
Roof Rack Type: С серебр.багажн.крыши без поперечин;
Mid Bodyside Moulding Type: Less Exterior Body Mouldings;
Lower Body Moulding Type: С облицовкой нижней части кузова;
Rear View Mirror Type: С наклон. зеркалом задн.вида;
Exterior Mirror Dual: Dual Power Heated Signal Mirrors;
Door Mirror Finish: С наружн.зеркалом в цвет кузова;
Blended Seat Trims: Отделка сиденья высок. сер.;
Drv St Back Mtd Map Pocket: С карманом в спинке сиденья водит.;
Pass Seat Back Mtd Map Pocket: Карман на спинке сиденья пасс.;
Under Seat Stowage: Сиденье пасс.с вещев.ящик.под сид.;
Drivers Seat Armrest: С подлокотником сиденья водит.;
Front Headrests: С передн. 2-канал.подгол.;
Drivers Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья водит.;
Passenger Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья пасс.;
Folding Rear Seat Type: С раздельн. складыв. задн.сиденьем;
Rear Headrest Type: С 2-канал. регулир. задн.подголовн.;
Rear Seat Centre Armrest: Без центр. подлокотника задн.сид.;
Headrestraint - Rear Center: С задним центральн. подголовником;
Lumbar Seat Support Driver Seat: Без поясничн.опоры сиденья водителя;
Cargo Net - Front Seat: Less Cargo Net - Front Seat;
2nd Row Seating: Складн.сид.2го ряда 60/40 (Змест.);
Drivers Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.водителя;
Passenger Seat Adjustment Type: С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.;
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
Front Towing Hooks: С передним буксировочным крюком;
Rear Towing Hooks: С задними буксировочными крюками;
Door Handle - Exterior: Наруж.ручка двери в цвет кузова;
Exterior Tailgate Handle: Хром.ручка задн.дв.баг.отд.;
Gearshift Knob: 5 пер. – кожан. рук. рыча.пер.пер.;
Child Proof Locks: С замком с защ.от открыв.детьми;
Door Locking Systems: С системой централ. запираения;
Door Remote Control Unit: Блок дист.откр.двери-скл./обыч.ключ;
Keyless Entry System: Без системы бесключевого входа;
Trunk Release: With Power Trunk Release;
Rear Window Wash/Wipe: С задн.омыв./очист., соедин.с КПП;
Windscreen Wash/Wipe: Перем./прерыв. очистка без потеков;
Sunroof Type: Без люка крыши;
Corrosion Protection: 12-летняя защита от коррозии;
Front Bumper: Передн.бампер в цвет кузова,пластик;
Rear Bumper: Задний бампер в цвет кузова,пластик;
Bumper Energy Reinforcements: Без энергопоглощ. усилит. бампера;
Restraint Device Package: Рем.п и в.пер.1и2р./колен.п/без.в.;

Air Curtain Restraint(RH/LH): Верхн. боковая подушка безоп., лев.;

Inflatable Knee Bolster - Driver: Подушки защиты коленей водит.;

Beltminder: Напоминание ремн.безоп.водит.+пасс.;

Front Seatbelt Type: С инерционным передн.ремнем безоп.;

Rear Seat Belts: Убир. задний ремень безоп.-3Point;

Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;

Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира;

Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит.;

Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;

Passenger Air Bag Deactivation: С отключ. подушки безоп. пассажира;

Isofix Hard Point Attachment: С жест. точечным креплением Isofix;

Front Seat Belt Mounting: С мех.рег.опоры передн.рем.безоп.;

Tether Anchorage: Удерживающ.креплен., конструкция1;

Seat Belt Pre-Tensioners: Без преднатяжителей ремней безоп.;

Spare Wheel Type: С запасн.колесом со стальным диском;

Wheel Size & Style 16 Inch: Колесо с литым алюм.диском6.0x16";

16 Inch Tyres: 205/60R16;

Wheel Covers: Без колпаков колес;

Wheel Lug Nuts: Стоп.заж. гайка кол., только запасн.;

Components Unique For Wheels: Уник. эл-ты для легкоспл. колес;

Cold Start Type: Оборудов.поддержки запуска (-30C);

Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера;

Suspension Types: Со стандартной подвеской;

Front Stabilizer Bar: С передн.стабилиз. поперечн.устойч.;

Rear Brake Drum Size: With 9" Cast Iron Rear Brake Drum;

Parking Brake - Function Type: С механическим стояночным тормозом;

Brake Type: With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake;

Brake Emergency Assist: С сист.помощи при экстр.тормож.;

Anti-Lock Brakes: С IVD/регул.тягов.усилия/ABS;

M/T Shifter: С кожан. рукоят. рыча.перекл.пер.;

Transmission Gear Sets: Перед.числа3.58/1.93/1.28/0.95/0.76;

Skid Plates: Без панелей порогов дверей;

Air Purifier: С пылезащитным фильтром;

Fuel Tank Lock: С незапираемой крышкой топл.бака;

Fuel Tank Flap: Запирающ. лючок топл.бака;

Fuel Capability Type: Для неэтилированного бензина;

Steering Types: С электр.усил. рулевого управления;

Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.;

Steering Column Locks: С фиксируемой рулевой колонкой;

Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 3 спицами;

Speed Control: С круиз-контролем;

Auxiliary Heater: Со вспом. подогревателем возд.;

Instrumentation Type: Аналоговый щиток низкой серии;

Instrument Cluster Surrounds: Щиток матов.черн.панель-без колец;

Speedometer Types: Со спидометром КМН;

Tripminder: С маршрутным компьютером;

Tachometer: С тахометром;

Single Note Electric Horn: Однонотный электр.звуковой сигнал;

Multi Function Display: Матричный многофункц. дисплей;

Navigation Data: Без навигационных данных;

Emergency Call Systems: Без системы послеаварийной помощи;

Headlamp-On Warning Devices: С предупр. о невыключенных фарах;

Reverse Gear Alarm: Без предупр. о передаче задн. хода;

Reverse Proximity Sensor: Задний датчик дистанции парковки;

Speed Audible Warning Device: Без звукового предупр.о скорости;

Alarm Systems: С противоугонной системой;

Engine Immobilizers: С иммобилайзером двиг.-встроенн.;

Radio Pre-equipment Pack 1: Без оборудования для радиоприемника;

In Car Entertainment: ICE- Аудиоблок низк.уровня (0C);

ICE Feature Pack: Комплект Ice Feature 2;

Integrated Control Panel: ICE ICP среднего уровня;

Module/GPS Antenna: Без модуля/GPS антенны;

Radio Speakers: 4 перед. динамика/2 задних динамика;

Микрофон: Микрофон;
Media Gateway Module: С модулем мультимед.шлюза;
Voice Activated Modules: LM2 Немецк/УК Английск/Русск/Турецк;
Steering Wheel Radio Controls: С кнопками радио на рулев.колесе;
4-Way Hazard Flashers: Кн.ав.св.сигн./ламп отк.под.без.пас;
Smokers Package: Без комплекта для курильщиков;
Cigar Lighter: Прикуриватель без подсветки;
Pwrpoint Plug-Load Compartment: Гнездо питания в грузов.отсеке;
Fog Lamp Bezel: С хромир.обрамл.противотум.фары;
Headlamps - Daytime Running: С фарами дневного времени;
Headlamps - Type: Сдвоенная фара с свет.волноводом;
Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
Header Mounted Map Reading Lamps: Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.;
Courtesy Light Delay: With Courtesy Light Delay;
RR Overhead Reading Lamp: С задн.потолочн.лампами подсветки;
Glove Box Lamp: Без подсветки отделения для перчат.;
Load Compartment Lamp: С лампой подсветки грузового отсека;
High Mounted Stop Lamp: С верхн.дополнит. стоп-сигналом;
Rear Fog Lamps: С одним задн.противотуманн. фонарем;
Headlamp Levelling Type: С коррекцией наклона передних фар;
Headlamp Control: С обычным переключателем фар;
Front Courtesy Light Switch: With RH Front Courtesy Light Switch;
Rear Courtesy Light Switch: With Rear Courtesy Light Switch;
I/P Illumination Dimmer Switch: Без диммера панели приборов

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.