Автотека
проект Avito

От 13 окт 2026, отчёт готов

Toyota HIGHLANDER , 2015

VIN: 5TDDKRFH80S131056 Госномер: К111ТС198





Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Найдены страховые выплаты**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

Подробнее в онлайн-отчёте

Пробег	202 799 км, скручен
ДТП и происшествия	Есть, 7
Юридические риски	Нет
Аварийные аукционы	Нет
Владельцы	4 за всё время
История обслуживания	46 записей
История продаж	4 записи
Коммерция	Нет

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	5TDDKRFH80S131056
Госномер	К111ТС198 • У601УК102
Номер ПТС	78УУ747473
Номер кузова	5TDDKRFH80S131056
Номер двигателя	M057853
Номер СТС	9939625170
Тип ТС	Легковой универсал
Цвет	Белый
Двигатель	3 456 см³ / 248 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства	01.2015
Описание	ASU50,GSU5#
Обозначение модели	HIGHLANDER/KLUGER
Код модели	GSU55L-ARTGKX

Опции

АКПП/МКПП	AUTOMATIC TRANSMISSION
Расположение руля	LEFT-HAND DRIVE VEHICLES

Еще 7 записей в онлайн-отчёте

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

По данным ФНП на 13.10.2026, 15:45. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.

Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78УУ747473

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 29 июля 2015 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

  Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 945 665 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 212 603 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 12 августа 2015 года

Источник Audatex: 945 665 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	4 940 ₽
Стоимость механических работ:	17 680 ₽
Стоимость запасных частей:	923 045 ₽
Общая стоимость:	945 665 ₽

Окраска поверхности

Бампер передний поверхность окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Решётка радиатора
Накладка нижняя решетки радиатора
Фара левая
Фара правая
Брызговик задний правый
Балка моста передняя
Колесный диск передний левый
Колесный диск передний правый

Выпускная труба
Глушитель задний
Масляный поддон коробки переключения передач
Уплотнитель масляного поддона коробки переключения передач
Колёсный диск задний левый
Колёсный диск задний правый
Фара дневного ходового огня правая
Фара противотуманная правая
Решетка радиатора нижняя
Поддон картера
Защита картера
Поддон картера
Накладка крыла левая
Накладка крыла правая
Защита
Кронштейн подрамника левый
Крышка запасного колеса
Молдинг крыла левый
Дефлектор радиатора радиатора правый
Трубка кодиционера кондиционера задняя
Фара - отрегулировать
Бампер передний - снятие/установка
Съемные детали бампера - снятие/установка
Решетка радиатора - снятие/установка
Фары - обе - снятие/установка
Обе фары - замена (сняты)
Брызговик задний правый
Двигатель на коробке передач отсоединить/закрепить
Масляный поддон автоматической коробки переключения передач - снятие/установка
Средняя часть глушителя - снятие/установка
Глушитель задний - снятие/установка
Глушитель заменить (снят)
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Колесо переднее левое/правое - снятие/установка
Шины передние - снятие/установка
Шина/диск передний левый - снятие/установка
Шина/диск передний правый - снятие/установка
Балка переднего моста - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Колесо заднее правое - снятие/установка
Колесо заднее левое/правое снятие/установка
Шина/диск задний левый - снятие/установка
Шина/диск задний правый - снятие/установка
Шины задние - снятие/установка
Тормозная жидкость заменить
Двигатель с коробкой переключения передач - снятие/установка
Дополнительная работа если имеется кондиционер
Поперечина верхняя передней панели снятие/установка
Подкрылок передний левый - снятие/установка
Подкрылок передний правый - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Облицовка вентиляционной решетки - снятие/установка

Напольный коврик - снятие/установка
Вставка пола багажника снятие/установка
Топливный бак СНЯТИЕ/УСТАНОВКА
Кондиционер опорожнение
Оба задние сиденья задние - снятие/установка
Главный тормозной цилиндр - снятие/установка
Охлаждающая жидкость - слить/залить
Конденсатор кондиционера - снятие/установка
Корпус воздушного фильтра - снятие/установка
Штанга стабилизатора левая снятие/установка
Штанга стабилизатора правая снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 13 марта 2016 года

Источник Audatex: 212 603 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 253 ₽
Стоимость механических работ:	2 430 ₽
Стоимость запасных частей:	199 920 ₽
Общая стоимость:	212 603 ₽

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Облицовка нижняя бампер передний
Решётка радиатора
Фара левая
Фара правая
Решетка радиатора
Фара - отрегулировать
Бампер передний - снятие/установка
Съемные детали бампера - снятие/установка
Решетка радиатора - снятие/установка
Фара левая - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Фара левая - заменить
Фара правая - заменить
Накладка решетки радиатора - снятие/установка

Второе происшествие от 29 апреля 2016 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

  Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 303 290 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 477 332 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 12 мая 2016 года

Источник Audatex: 303 290 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	5 395 ₽
Стоимость запасных частей:	297 895 ₽
Общая стоимость:	303 290 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Поворотный кулак передний правый
Колесный диск передний правый
Вентиль передний правый
Крышка ступицы передняя правая
Шина передняя правая
Усилитель руля
Рулевая колонка нижняя
Рулевой вал в сборе
Колёсный диск задний левый
Колёсный диск задний правый
Крышка ступицы задняя левая
Крышка ступицы задняя правая
Шина задняя правая
Вентиль задний левый
Вентиль задний правый
Колонка рулевого управления заменить (снять)
Кожух с рулевым валом снятие/установка
Гидроусилитель рулевого механизма - снятие/установка

Рулевой вал нижний - снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Колесо переднее левое/правое - снятие/установка
Шины передние - снятие/установка
Шина/диск передний правый - снятие/установка
Амортизатор стойка передняя нижняя - отсоединить/закрепить
Поворотный кулак полуоси передний правый - снятие/установка
Поворотный кулак передний правый - замена
Колесо заднее левое - снятие/установка
Колесо заднее правое - снятие/установка
Колесо заднее левое/правое снятие/установка
Шина/диск задний левый - снятие/установка
Шина/диск задний правый - снятие/установка
Шины задние - снятие/установка
Крышка ступицы задняя правая снятие/установка
Крышка ступицы задняя левая снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 18 января 2017 года

Источник Audatex: 477 332 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	18 262 ₽
Стоимость механических работ:	9 434 ₽
Стоимость запасных частей:	449 636 ₽
Общая стоимость:	477 332 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Боковой спойлер передний правый окраска новой детали
Боковой спойлер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали
Дверь передняя правая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее правое
Молдинг крыла правый
Дверь передняя правая
Боковой спойлер передний правый
Боковой спойлер задний правый
Обивка спинки передняя правая

Система боковых нижних подушек безопасности правых заменить
Датчик головной передний/безопасности правый
Датчик боковой нижний подушки безопасности правый
Система головная наружная правая заменить
Ремень безопасности передний правый
Облицовка крыши
Электронный блок управления подушек безопасности
Подушка безопасности боковая правая
Подушка безопасности правая головная
Крыло переднее правое - снятие/установка
Съемные детали крыла переднего правого снятие/установка
Боковой спойлер передний правый снятие/установка
Спойлер боковой задний правый снятие/установка
Облицовка порога задняя правая - снятие/установка
Облицовка верхняя внутренняя стойки правая снятие/установка
Датчик правый боковой подушка безопасности снятие/установка
Датчик головной нижний передний правый - снятие/установка
Дверь передняя правая - заменить
Облицовка крыши - снятие/установка
Электронный блок управления подушек безопасности - снятие/установка
Сиденье переднее правое в сборе - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Решетка радиатора - снятие/установка
Накладка решетки радиатора - снятие/установка
Дверь задняя правая разукомплектация/комплектация
Облицовка двери задней правой - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка
Стеклоподъемник задний правый - снятие/установка

Третье происшествие от 16 марта 2017 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

  Республика Башкортостан • Наезд на препятствие • 1 участник

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 524 522 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 1 074 215 ₽

- Страховая выплата

  На потерпевшего • 1 095 465 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 5 июля 2017 года

Источник Audatex: 524 522 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	19 440 ₽
Стоимость механических работ:	15 753 ₽
Стоимость запасных частей:	489 329 ₽
Общая стоимость:	524 522 ₽

Ремонт

Поперечина поотремонтировать

Поперечина в передней панели отремонтировать

Окраска поверхности

Капот окраска поверхности

Крыло переднее правое окраска поверхности

Поперечина покраска поверхности

Поперечина в передней панели окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Датчик передний наружный правый парковочный окраска новой детали

Окраска новой детали K1N (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали
Крышка фароочистителя окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Номерной знак передний левый
Рамка номерного знака передняя
Бампер передний
Крышка фароочистителя правая
Датчик передний наружный правый парковки
Абсорбер бампера передний
Облицовка нижняя бампер передний
Решётка радиатора
Фара правая
Фонарь дневного света левый
Фонарь дневного света правый
Система надувных подушек безопасности пассажира переднего заменить
Надувная подушка безопасности пассажира передняя
Коленная нижняя подушка безопасности
Система коленных нижних подушек безопасности заменить
Ремень безопасности передний левый
Ремень безопасности передний правый
Система надувных подушек безопасности водителя заменить
Блок управления подушек безопасности
Электронный блок управления подушек безопасности
Подушка безопасности
Датчик левый подушки безопасности
Датчик правый подушки безопасности
Крышка передняя двигателя
Решетка бампера передняя
Фара - отрегулировать
Абсорбер бампера передний - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Съемные детали бампера переднего - снятие/установка
Решетка радиатора - снятие/установка
Дополнительные работы для парктроника бампер передний
Фара правая - заменить
Накладка решетки радиатора - снятие/установка
Облицовка порога задняя левая - снятие/установка
Облицовка порога задняя правая - снятие/установка
Облицовка верхняя внутренняя стойки левая снятие/установка
Облицовка верхняя внутренняя стойки правая снятие/установка
Фронтальный датчик подушки безопасности левый - снятие/установка
Фронтальный датчик подушки безопасности правый - снятие/установка
Контактное кольцо подушки безопасности - снятие/установка
Щиток приборов - снятие/установка
Электронный блок управления подушек безопасности - снятие/установка
Подушка безопасности для колен снятие/установка
Подушка безопасности переднего пассажира - снятие/установка
Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
Поперечина верхняя панель передка - снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка
Капот передний снятие/установка
Шумоизоляция капота - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Ковровое покрытие - снятие/установка
Облицовка пола багажника передняя - снятие/установка
Топливный бак СНЯТИЕ/УСТАНОВКА
Кондиционер опорожнение
Оба задние сиденья задние - снятие/установка
Радиатор - снятие/установка
Конденсатор кондиционера - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 26 сентября 2017 года

Источник Audatex: 1 074 215 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	23 100 ₽
Стоимость механических работ:	24 300 ₽
Стоимость запасных частей:	1 026 815 ₽
Общая стоимость:	1 074 215 ₽

Ремонт

Дверь передняя правая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска

Окраска поверхности

Бампер передний поверхность окраска
Капот окраска поверхности
Капот окраска поверхности
Крыло переднее правое окраска поверхности
Лонжерон передний правый в сборе окраска внутренняя деталь
Дверь передняя правая окраска поверхности

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали
Кронштейн крепления бампера покраска внутренней детали
Крыло переднее правое окраска новая деталь
Поперечина верхняя передняя панель окраска внутренняя деталь
Усилитель в арке колеса передний левая окраска внутренняя деталь
Усилитель в арке колеса передний правый окраска внутренней детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Кронштейн правый бампера переднего
Кронштейн крепления бампера передний
Абсорбер бампера передний

Облицовка нижняя бампер передний
Решетка радиатора нижняя
Решётка радиатора
Фара левая
Фара правая
Фонарь дневного света левый
Фонарь дневного света правый
Крыло переднее правое
Подкрылок правый
Молдинг крыла левый
Молдинг крыла правый
Поперечина верхняя передняя панель
Усилитель в арке колесной передний левый
Усилитель в арке колесной передний правый
Бачок омывателя
Насос стеклоомывателя лобового стекла
Молдинг рамы двери передний правый
Система надувных подушек безопасности пассажира переднего заменить
Надувная подушка безопасности пассажира передняя
Коленная нижняя подушка безопасности
Щиток приборов
Обивка спинки передняя левая
Обивка спинки передняя правая
Система боковых нижних подушек безопасности левая заменить
Система боковых нижних подушек безопасности правых заменить
Датчик боковой нижний подушки безопасности левый
Датчик боковой нижний подушки безопасности правый
Система головная нижняя передняя левая
Система головная наружная правая
Головной наружный передний левый тип
Головной наружный правый
Ремень безопасности передний левый
Ремень безопасности передний правый
Облицовка крыши
Система надувных подушек безопасности водителя заменить
Блок управления подушек безопасности
Электронный блок управления подушек безопасности
Подушка безопасности
Датчик левый подушки безопасности
Датчик правый подушки безопасности
Поперечина верхняя панель передка - снятие/установка
Усилитель арки колеса верхний левый замена
Усилитель арки колеса внутренний правый замена
Кронштейн бампера передний - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - замена (снятие)
Крыло переднее правое снять/установить
Крыло переднее правое - замена (снято)
Решетка радиатора - снятие/установка
Фара левая - снятие/установка
Молдинг крыла передний левый - снятие/установка
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка

Облицовка верхняя стойка левая - снятие/установка
Облицовка верхней стойки правой - снятие/установка
Датчик левый боковой подушка безопасности снятие/установка
Датчик правый боковой подушка безопасности снятие/установка
Планка рама двери передняя правая снятие/установка
Облицовка крыши - снятие/установка
Головная нижняя передняя балка левая - снятие/установка
Головная подушка безопасности правая - снятие/установка
Фронтальный датчик подушки безопасности левый - снятие/установка
Фронтальный датчик подушки безопасности правый - снятие/установка
Кожух с рулевым валом снятие/установка
Щиток приборов - снятие/установка
Щиток приборов заменить (снят)
Электронный блок управления подушек безопасности - снятие/установка
Мягкая подкладка переднего сиденья левая
Сиденье переднее правое в сборе - снятие/установка
Спинка сиденья передняя левая - снятие/установка
Спинка сиденья передняя правая - снятие/установка
Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
Ремни безопасности передние снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка

Страховая выплата

Дата: 2017 год
На потерпевшего: 1 095 465 ₽

Четвёртое происшествие от 6 октября 2020 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

Пятое происшествие от 15 февраля 2021 года



- ДТП: лёгкие повреждения

  Республика Башкортостан • Столкновение • 2 участника

ДТП от 15 февраля 2021 года

Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
Республика Башкортостан

Toyota HIGHLANDER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя часть бампера

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Шестое происшествие от 21 марта 2022 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

  Европротокол

Седьмое происшествие от 14 марта 2026 года



- ДТП: лёгкие повреждения

  Ленинградская область • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 160 036 ₽

ДТП от 14 марта 2026 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС

Регион:
Ленинградская область

Toyota HIGHLANDER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 27 марта 2026 года

Источник Audatex: 160 036 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	25 932 ₽
Стоимость механических работ:	6 030 ₽
Стоимость запасных частей:	128 074 ₽
Общая стоимость:	160 036 ₽

Ремонт

Верхняя стойка /порог левый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковой спойлер передний левый ремонт окраска

Верхняя стойка / порог левый ремонт окраска

Окраска поверхности

Дверь передняя левая окраска поверхности

Дверь задняя левая окраска поверхности

Верхняя стойка левая окраска поверхности

Окраска новой детали

Дверь передняя левая окраска новая деталь

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Боковой спойлер задний левая окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя левая

Дверь задняя левая

Уплотнитель двери задней левой

Боковой спойлер задний левый

Спойлер боковой задний левый с установкой

Дверь передняя левая - заменить

Дверь задняя левая - заменить

Уплотнитель двери передний левый - снятие/установка

Облицовка порога задняя левая - снятие/установка

Уплотнитель двери задний левый снятие/установка

Облицовка порога передняя левая - снятие/установка

Облицовка нижняя средняя стойки левая с установкой

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

от 211 799 км

Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 9 000 км. В реальности пробег может быть больше.



30 000 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

39002 → 30000

Дата

12 апреля 2018

Источник

Данные о техосмотре

История эксплуатации

10 марта 2015

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

7 мая 2015

5 км

Установка доп. оборудования

Дилер

Туймазы г

1-й владелец

15 мая 2015 — 26 мая 2017 (2 года) · Физическое лицо · Республика Башкортостан

15 мая 2015

Первичная регистрация

Данные о регистрации

Республика Башкортостан

29 мая 2015

4 084 км

Текущий ремонт

Дилер

Туймазы г

29 июля 2015

ДТП

Данные о ДТП

12 августа 2015
Расчет стоимости ремонта
Audatex

13 марта 2016
18 018 км
Расчет стоимости ремонта
Audatex

29 апреля 2016
ДТП
Данные о ДТП

12 мая 2016
Расчет стоимости ремонта
Audatex

18 января 2017
59 957 км
Расчет стоимости ремонта
Audatex

10 марта 2017
Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака
Данные о регистрации
Республика Башкортостан

16 марта 2017
ДТП
Данные о ДТП
Республика Башкортостан

16 апреля 2017
Текущий ремонт
Дилер
Башкортостан Респ, Уфа г

2 мая 2017
39 000 км
Размещение первого объявления на Авито
Авито
Башкортостан, Уфа

4 мая 2017
Текущий ремонт
Дилер
Башкортостан Респ, Уфа г

5 мая 2017
Текущий ремонт
Дилер
Башкортостан Респ, Уфа г

6 мая 2017
Текущий ремонт
Дилер
Башкортостан Респ, Уфа г

30 июня 2017
39 002 км
Текущий ремонт
Дилер
Башкортостан Респ, Уфа г

30 июня 2017
39 002 км
Текущий ремонт
Дилер
Башкортостан Респ, Уфа г

5 июля 2017
32 579 км
Расчет стоимости ремонта
Audatex

16 июля 2017

Текущий ремонт
Дилер
Башкортостан Респ, Уфа г

2-й владелец
28 июля 2017 — 30 июня 2021 (3 года 11 месяцев) · Физическое лицо · Республика Башкортостан

28 июля 2017

Смена владельца
Данные о регистрации
Республика Башкортостан

28 июля 2017

Первая продажа
Дилер
Башкортостан Респ, Уфа г

26 сентября 2017

Расчет стоимости ремонта
Audatex

12 апреля 2018
30 000 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

15 июля 2020
70 000 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

6 октября 2020

ДТП
Данные о ДТП

1 февраля 2021
71 402 км

Текущий ремонт
Дилер
Уфа

15 февраля 2021

ДТП
Данные о ДТП
Республика Башкортостан

31 марта 2021
79 400 км

Текущий ремонт
Максимум
Санкт-Петербург

4 апреля 2021
80 000 км

Оценка авто
Дилер
Санкт-Петербург

4 апреля 2021
79 500 км

Оценка авто
Дилер
Санкт-Петербург

16 апреля 2021
79 400 км

Текущий ремонт
Максимум
Санкт-Петербург

3-й владелец

30 июня 2021 — 3 февраля 2022 (8 месяцев) · Физическое лицо · г. Санкт-Петербург

30 июня 2021

Смена владельца
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

29 января 2022
89 000 км

Размещение первого объявления на других площадках
Объявления на других площадках
Санкт-Петербург

29 января 2022
89 000 км

Размещение второго объявления на Авито
Авито
Санкт-Петербург

29 января 2022
89 000 км

Размещение второго объявления на других площадках
Объявления на других площадках
Санкт-Петербург

3 февраля 2022
89 340 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

4-й владелец

3 февраля 2022 — н.в. (4 года 9 месяцев) · Физическое лицо · г. Санкт-Петербург

3 февраля 2022

Смена владельца
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

24 февраля 2022
91 762 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

21 марта 2022

ДТП
Данные о ДТП

19 июля 2022
120 209 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

5 сентября 2022
120 209 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

2 ноября 2022
120 209 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

14 марта 2026

ДТП
Данные о ДТП
Ленинградская область

27 марта 2026
202 799 км

Расчет стоимости ремонта
Audatex

4 владельца

1-й владелец
15 мая 2015 — 26 мая 2017 • 2 года • Физлицо • Республика Башкортостан

2-й владелец
28 июля 2017 — 30 июня 2021 • 3 года 11 месяцев • Физлицо • Республика Башкортостан

3-й владелец
30 июня 2021 — 3 февраля 2022 • 8 месяцев • Физлицо • г. Санкт-Петербург

4-й владелец
3 февраля 2022 — н.в. • 4 года 9 месяцев • Физлицо • г. Санкт-Петербург

Коммерческое использование

Не найдено разрешение на работу в такси
Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге
Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге
Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

2 228 100 ₽ — наша оценка
Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже	Наша оценка	Выше
до 2 067 600 ₽	2 067 600 — 2 401 900 ₽	от 2 401 900 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на другой площадке

29 января 2022 года

Цена:	2 270 000 ₽
Пробег:	89 000 км
Продавец:	Дилер
Регион:	Санкт-Петербург

Объявление на другой площадке

29 января 2022 года

Цена:	2 270 000 ₽
Пробег:	89 000 км
Продавец:	Дилер
Регион:	Санкт-Петербург

Объявление на Авито

29 января 2022 года

Цена:	2 270 000 ₽
Пробег:	89 000 км
Регион:	Санкт-Петербург

Объявление на Авито

2 мая 2017 года

Цена:	2 450 000 ₽ ↓ 303 000 ₽
Пробег:	38 834 км ↓ 166 км
Регион:	Башкортостан, Уфа

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Подробнее в онлайн-отчёте