Автотека
проект Avito

От 4 окт 2026, отчёт готов

Toyota LANDCRUISER 200 , 2015

VIN: JTMCV02J304179518 Госномер: M395HX198





Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Найдены страховые выплаты**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

Подробнее в онлайн-отчёте

ДТП и происшествия	Есть, 9
Владельцы	2, среди них юрлицо
Юридические риски	Нет
Аварийные аукционы	Нет
Пробег	281 836 км
История обслуживания	66 записей
История продаж	3 записи
Коммерция	Нет

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	JTMCV02J304179518
Госномер	M395HX198 • O877BO98
Номер ПТС	78УУ871948
Номер кузова	JTMCV02J304179518
Номер двигателя	0304853
Номер СТС	9940952345
Тип ТС	Легковой универсал
Цвет	Черный
Двигатель	4 461 см³ / 249 л.с.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства	09.2015
Описание	UZJ200,URJ202,VDJ200
Обозначение модели	LAND CRUISER
Код модели	VDJ200L-GMTVZW

Опции

Посадочных мест	5-SEATER
Расположение руля	LEFT-HAND DRIVE VEHICLES

Еще 4 записи в онлайн-отчёте

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

По данным ФНП на 04.10.2026, 13:18. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.

Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78УУ871948

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 4 мая 2016 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

  Европротокол

Второе происшествие от 20 июля 2016 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

  Европротокол

Третье происшествие



- Кузовной ремонт


Кузовной ремонт от 20 июля 2017 года

Сервис: Дилер, г. Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Комплексная уборка салона|ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - С/У|Бесконтактная мойка кузова|Мойка кузова/ Мойка кузова СК|

Четвёртое происшествие от 27 ноября 2017 года



- ДТП: лёгкие повреждения

  Ленинградская область, Всеволожский район • Наезд на препятствие • 1 участник

- Страховая выплата

  На потерпевшего • 269 208 ₽

ДТП от 27 ноября 2017 года

Тип происшествия:
Наезд на препятствие

Регион:
Ленинградская область, Всеволожский район

Toyota LANDCRUISER 200 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Страховая выплата

Дата:	2017 год
На потерпевшего:	269 208 ₽

Пятое происшествие



- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 71 817 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 6 января 2018 года

Источник Audatex: 71 817 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	7 ₽
Стоимость механических работ:	2 ₽
Стоимость запасных частей:	71 808 ₽
Общая стоимость:	71 817 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт окраска

Окраска поверхности

Датчик парковки передний левый поверхность окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Крышка фароочистителя левая окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний

Кронштейн бампера передний наружный левый

Фара левая

Цилиндр подъема левый фильтр/очиститель

Крышка фароочистителя левая

Фара - отрегулировать

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний заменить (демонтировать)

Фара левая - заменить

Крыло переднее левое - снятие/установка

Решетка вентилятора снятие/установка


Кузовной ремонт от 8 февраля 2018 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Технологическая Мойка, Передний бампер: снятие и установка, Блок-фара (одна сторона): снятие и установка, Переднее крыло (одна сторона): снятие и установка, Усилитель бампера: снятие и установка, Нижняя вентиляционная решетка моторного отсека: снятие и установка, РЕМ ОКРАСКА ЭТ К3: БАМПЕР П, РЕМ ОКРАСКА ЭТ III: КРЫЛА П Л, БАМПЕР З - УСИЛИТЕЛЬ - С/У

Шестое происшествие



- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 168 130 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 6 800 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 25 ноября 2018 года

Источник Audatex: 168 130 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	1 725 ₽
Стоимость запасных частей:	166 405 ₽
Общая стоимость:	168 130 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Подкладки лобового стекла
Подкладки лобового стекла
Подкладки лобового стекла
Подкладки лобового стекла
Зажим ветрового стекла
Лобовое стекло
Уплотнитель верхний ветрового стекла
Уплотнитель нижний ветрового стекла

Ремонтный комплект лобового стекла
Крепёж лобового стекла смена отделки деталей
Молдинг левый лобового стекла
Молдинг правый ветрового стекла
Клеющаяся плёнка
Лобовое стекло - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 26 ноября 2018 года

Источник Audatex: 6 800 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	4 300 ₽
Стоимость механических работ:	2 500 ₽
Общая стоимость:	6 800 ₽

Ремонт

Боковина нижняя левая задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина нижняя левая задняя ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний - снятие/установка
Фонарь задний наружный левый - снятие/установка


Кузовной ремонт от 8 декабря 2018 года

Сервис: Дилер, St.-Petersburg

Выполненные работы:

Задний бампер: снятие и установка, Задний фонарь наружный (одна сторона): снятие и установка, AUDATEX ремонт, РЕМ ОКРАСКА ЭТ IV: БОКОВИНА З ПР, Мойка для осмотра ТС, БАМПЕР З - УСИЛИТЕЛЬ - С/У

Седьмое происшествие от 26 декабря 2018 года



- ДТП: есть повреждения

  Новгородская область, Маловишерский район • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 722 239 ₽

- Кузовной ремонт

ДТП от 26 декабря 2018 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС

Регион:
Новгородская область, Маловишерский район

Toyota LANDCRUISER 200 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Разбит задний бампер, задний фаркоп, разетка фаркопа, вмятины и царапины заднего левого крыла, разбит задний летний габаритный фонарь, вмятины на заднем бору, повреждён задний парктроник, разбита задний левый противотуманный фонарь

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Skoda Octavia — другой участник

Повреждения

Вмятина на правой задней двери

вмятина и залом на заднем правом крыле

царапины на заднем бампере



Расчёт стоимости ремонта от 25 января 2019 года

Источник Audatex: 722 239 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	16 940 ₽
Стоимость механических работ:	24 310 ₽
Стоимость запасных частей:	680 989 ₽
Общая стоимость:	722 239 ₽

Ремонт

Пол багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника сверху ремонт окраска

Окраска поверхности

Пол багажника окраска внутренней детали

Окраска новой детали

Панель блок-фонаря задняя левая окраска внутренняя деталь
Бампер задний окраска новый деталь
Крышка багажника снизу окраска новая деталь
Боковина нижняя левая задняя окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Панель блок-фонаря задняя левая
Бампер задний
Накладка бампера задняя
Абсорбер бампера
Датчик задний наружный левый парковки
Датчик мертвой зоны левый
Тягово-сцепное устройство
Крышка багажника снизу
Уплотнитель крышки багажника
Фонарь задний наружный

Противотуманный фонарь задний левый
Боковина нижняя левая задняя
Кронштейн левый дверь задняя
Вентиляционная решетка задняя левая
Боковое стекло заднее левое
Ремонтный комплект бокового стекла правого
Испаритель задний в сборе
Брызговик передний левый - снятие/установка
Боковина задняя левая - заменить
Тягово-сцепное устройство - снятие/установка
Крышка багажника нижняя - снятие/установка
Крышка багажника нижняя заменить
Бампер задний - снятие/установка
Бампер задний - замена (снятие)
Отверстия спойлера/брызговики/панели просвет
Боковое стекло заднее левое - снятие/установка
Панель блок-фонаря задняя левая - заменить
Облицовка крыши - отсоединить/закрепить
Кондиционер задний в сборе снятие/установка
Кондиционер заправка
Декоративная планка декоративная планка порог левый снятие/установка
Фонарь задний внутренний левый - снятие/установка
Задний фонарь правый внутренний снятие/установка
Крышка багажника - снятие/установка
Задний спойлер - снятие/установка


Кузовной ремонт от 31 марта 2019 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Задний бампер: замена, Дверь багажника: замена, Задний бампер: снятие и установка, ОХЛАДИТЕЛЬ ИЛИ КОНДИЦИОНЕР, Дверь багажника: снятие и установка, Панель задней части боковины кузова (одна сторона): замена, Боковое стекло заднее (одна сторона): снятие и установка, Задний фонарь внутренний (одна сторона): снятие и установка, ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, РЕМ ОКРАСКА ЭТ К3: БАМПЕР З, РЕМ ОКРАСКА ЭТ IV: БОКОВИНА З ПР, КОНДИЦИОНЕР ЗДН В СБОРЕ С/У, РЕМ ОКРАСКА ЭТ IV: КРЫШКА БАГАЖНИКА, РЕМОН ОКРАСКА ЭТ III: КРЫШКА БАГАЖН СНИЗУ, БАМПЕР З - УСИЛИТЕЛЬ - С/У, ОКРАСКА ВН ДЕТ СТ II: ПОЛ БАГАЖНИКА

Восьмое происшествие от 12 июля 2021 года



- ДТП: есть повреждения

  Санкт-Петербург, Красногвардейский, Малая Охта • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 53 300 ₽

- Кузовной ремонт

ДТП от 12 июля 2021 года

Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
Санкт-Петербург, Красногвардейский, Малая Охта

Toyota LANDCRUISER 200 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

BMW — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть



Расчёт стоимости ремонта от 22 июля 2021 года

Источник Audatex: 53 300 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	4 320 ₽
Стоимость механических работ:	2 160 ₽
Стоимость запасных частей:	46 820 ₽
Общая стоимость:	53 300 ₽

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Подкрылок передний левый
Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - замена (снятие)
Подкрылок передний левый - снятие/установка
Подкрылок передний левый/правый снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка


Кузовной ремонт от 26 сентября 2021 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

ШИНА ИЛИ ДИСК (ОДНОГО КОЛЕСА), Передний бампер: снятие и установка, Усилитель бампера: снятие и установка, РЕМ ОКРАСКА ЭТ К3: БАМПЕР П, Мойка, Подкрылок - установка, БАМПЕР З - УСИЛИТЕЛЬ - С/У

Девятое происшествие от 28 января 2025 года



- ДТП: есть повреждения

  СЗФО, Санкт-Петербург, Калининский • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 34 609 ₽

- Страховая выплата

  На потерпевшего • 29 138 ₽

ДТП от 28 января 2025 года

Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
СЗФО, Санкт-Петербург, Калининский

Toyota LANDCRUISER 200 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

JAC — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть



Расчёт стоимости ремонта от 24 марта 2025 года

Источник Audatex: 34 609 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	17 727 ₽
Стоимость механических работ:	5 940 ₽
Стоимость запасных частей:	10 942 ₽
Общая стоимость:	34 609 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Крышка багажника снизу ремонт. Окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Накладка бампера задняя

Задняя противотуманная фара левая снятие/установка

Тягово-сцепное устройство - снятие/установка

Противотуманный задний фонарь правый снятие/установка

Крышка багажника нижняя - снятие/установка

Облицовка крышка багажника нижняя - снятие/установка

Номерной знак задний - снятие/установка

Датчик задний наружный левый парковочной системы снятие/установка

Датчик задний наружный правый парковочной системы снятие/установка

Датчик задний средний левый системы парковки - снятие/установка

Датчик задний средний правый системы парковки - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Страховая выплата

Дата:	2025 год
На потерпевшего:	29 138 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

280 000 км

В среднем 25 454 км в год



История эксплуатации

31 октября 2015

Таможенные сведения
Данные о таможенном оформлении

1-й владелец
26 ноября 2015 — 8 февраля 2022 (6 лет 3 месяца) · Юридическое лицо · Санкт-Петербург

26 ноября 2015

Первичная регистрация
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

26 ноября 2015
52 км

Установка доп. оборудования
Дилер
Санкт-Петербург

22 марта 2016
4 157 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

22 марта 2016
4 157 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

29 марта 2016

Текущий ремонт
Дилер

4 157 км

Санкт-Петербург

4 мая 2016

ДТП
Данные о ДТП

5 мая 2016
10 014 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

24 мая 2016
12 896 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

30 мая 2016
11 337 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

4 июля 2016
20 292 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

20 июля 2016

ДТП
Данные о ДТП

15 августа 2016
23 805 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

4 октября 2016
29 949 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

28 декабря 2016
40 341 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

18 апреля 2017
50 852 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

20 июля 2017
60 085 км

Кузовной ремонт
Дилер
г. Санкт-Петербург

23 октября 2017
69 824 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

27 ноября 2017

ДТП
Данные о ДТП
Ленинградская область, Всеволожский район

6 января 2018

Расчет стоимости ремонта
Audatex

8 февраля 2018

Кузовной ремонт
Дилер

72 898 км

Санкт-Петербург

1 марта 2018
80 180 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

13 мая 2018
87 414 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

15 июня 2018
89 769 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

29 октября 2018
101 172 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

25 ноября 2018

Расчет стоимости ремонта
Audatex

26 ноября 2018

Расчет стоимости ремонта
Audatex

8 декабря 2018
104 884 км

Кузовной ремонт
Дилер
St.-Petersburg

11 декабря 2018
102 000 км

Текущий ремонт
Дилер
г. Санкт-Петербург

26 декабря 2018

ДТП
Данные о ДТП
Новгородская область, Маловишерский район

25 января 2019

Расчет стоимости ремонта
Audatex

29 марта 2019
106 000 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

31 марта 2019
106 000 км

Кузовной ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

18 июля 2019
118 770 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

19 сентября 2019
120 253 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

14 января 2020
130 064 км

Регламентное ТО
Дилер

Санкт-Петербург

7 октября 2020
149 530 км
Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

5 ноября 2020
154 100 км
Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

7 января 2021
161 711 км
Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

26 января 2021
163 189 км
Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

10 февраля 2021
165 843 км
Визит на сервис
Дилер
Санкт-Петербург

10 февраля 2021
165 843 км
Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

1 июля 2021
180 487 км
Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

12 июля 2021
ДТП
Данные о ДТП
Санкт-Петербург, Красногвардейский, Малая Охта

22 июля 2021
184 105 км
Расчет стоимости ремонта
Audatex

26 сентября 2021
118 000 км
Кузовной ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

28 сентября 2021
118 000 км
Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

21 октября 2021
189 094 км
Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

7 января 2022
196 418 км
Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

24 января 2022
Регистрационное действие: Получение регистрационного номера
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

25 января 2022
199 320 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

1 февраля 2022
199 320 км

Размещение первого объявления на Авито
Авито
Санкт-Петербург

1 февраля 2022
199 320 км

Размещение первого объявления на других площадках
Объявления на других площадках
Санкт-Петербург и ЛО, Санкт-Петербург

2-й владелец
9 марта 2022 — н.в. (4 года 8 месяцев) · Физическое лицо · г. Санкт-Петербург

9 марта 2022

Смена владельца
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

24 апреля 2022
201 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

21 октября 2022
209 394 км

Регламентное ТО
Дилер

9 апреля 2023
212 163 км

Регламентное ТО
Дилер

5 декабря 2023
220 263 км

Текущий ремонт
Дилер

10 марта 2024
225 101 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

1 июля 2024
230 105 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

24 августа 2024
236 633 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

28 января 2025

ДТП
Данные о ДТП
СЗФО, Санкт-Петербург, Калининский

24 марта 2025
250 779 км

Расчет стоимости ремонта
Audatex

9 августа 2026
280 000 км

Размещение второго объявления на Авито
Авито
Санкт-Петербург

2 сентября 2026
280 612 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

27 сентября 2026
281 836 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

2 владельца

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

26 ноября 2015 — 8 февраля 2022 • 6 лет 3 месяца • Юрлицо • Санкт-Петербург • ОАО РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ

2-й владелец

9 марта 2022 — н.в. • 4 года 8 месяцев • Физлицо • г. Санкт-Петербург

Коммерческое использование

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

4 290 000 ₽ — цена в объявлении выше нашей оценки

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже	Наша оценка	Выше
до 3 335 500 ₽	3 335 500 — 3 925 000 ₽	от 3 925 000 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

9 августа 2026 года

Цена:	4 290 000 ₽ ↑ 140 000 ₽
Пробег:	280 000 км
Продавец:	Дилер
Регион:	Санкт-Петербург

Объявление на другой площадке

1 февраля 2022 года

Цена:	4 500 000 ₽
Пробег:	199 320 км
Продавец:	Дилер
Регион:	Санкт-Петербург и ЛО, Санкт-Петербург

Объявление на Авито

1 февраля 2022 года

Цена:	4 500 000 ₽ ↑ 200 000 ₽
Пробег:	199 320 км
Регион:	Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Подробнее в онлайн-отчёте