


Land rover RANGE ROVER SPORT, 2020

VIN: SALWA2BU3MA771239 Госномер: H464MP198



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта



- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Был кузовной ремонт
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

📅	ДТП и происшествия	Есть, 3 ●
👤	Владельцы	2, среди них юрлицо ●
🏛	Юридические риски	Нет ●
🔍	Аварийные аукционы	Нет ●
📄	Пробег	114 300 км ●
🔧	История обслуживания	32 записи
📅	История продаж	2 записи
📅	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN SALWA2BU3MA771239

Госномер H464MP198 • O423PO198

Тип ПТС Электронный

Номер кузова SALWA2BU3MA771239

Номер двигателя 201123Z0398PT306

Номер СТС 9948631556

Тип ТС Легковой универсал

Цвет Белый

Двигатель 2 996 см³ / 360 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 30.09.2026, 14:39. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ЭПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Статус паспорта:	действующий
Утилизационный сбор:	Российская Федерация - уплачен
Таможенное оформление:	10009100/211220/0147086
Таможенные ограничения:	Отсутствует
Другие ограничения:	Отсутствует
Последнее регистрационное действие:	Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 19.12.2022

● **Не найдены неоплаченные штрафы**

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 14 октября 2021 года



● **ДТП: лёгкие повреждения**

Санкт-Петербург, Красногвардейский • Иной вид ДТП • 1 участник

ДТП от 14 октября 2021 года

Тип происшествия:

Иной вид ДТП

Регион:

Санкт-Петербург, Красногвардейский


Land rover RANGE ROVER SPORT — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Второе происшествие от 8 декабря 2021 года



● ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 255 336 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 71 756 ₽

● Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 9 февраля 2022 года

Источник Audatex: 255 336 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	9 582 ₽
Стоимость механических работ:	4 000 ₽
Стоимость запасных частей:	241 754 ₽
Общая стоимость:	255 336 ₽

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Молдинг левый бампера покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний

Молдинг левый бампера передний

Накладка нижняя левая решётка бампера
Противотуманная фара левая
Подкрылок левый
Колесный диск передний левый
Воздухоотражатель передний левый
Панель левая внутренняя-наружная
Интеркулер левый
Постоянная доплата для отдельного
Облицовка бампера передняя снята
Дополнительные работы при снятии/установке противотуманных фар
Дополнительные работы для парктроника бампер передний
Подкрылок левый снятие/установка
Частично охлаждающую жидкость слить и
Изоляция моторного отсека
Интеркулер левый - снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка
Покрышка/диск передний левый монтаж/балансировка (снято)
Бампер передний - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 9 февраля 2022 года

Источник Audatex: 71 756 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	2 600 ₽
Стоимость запасных частей:	69 156 ₽
Общая стоимость:	71 756 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло
Клей комплект лобового стекла
Постоянная доплата для отдельного
Камеру ветрового стекла калибровать
Лобовое стекло - снятие/установка

Кузовной ремонт от 18 февраля 2022 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Стекло/резиновое уплотнение - ветровое стекло - замена, Подготовительные работы,
Программирование блока обработки изображения (IPMA)

Кузовной ремонт от 18 февраля 2022 года


Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Обвес бампера - передние - замена, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, Охлаждающая жидкость - частичный слив и заправка вакуумированием, Брызговик двигателя

- центральный - замена, Колесо и шина - в сборе - автомобиль - замена, ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КУЗОВНУЮ РАБОТУ(Ы, Подготовительные работы, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ левый- С/У, БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ, Колесо и шина в сборе - каждый - снятие и установка, ПОДКРЫЛОК Л С/У

Третье происшествие от 13 апреля 2024 года



- ДТП: лёгкие повреждения

СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 350 571 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 396 719 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 372 606 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 169 368 ₽

ДТП от 13 апреля 2024 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский

Land rover RANGE ROVER SPORT — автомобиль из отчёта

Повреждения

оба правых двери, стойка справа, правый порог, обе накладки правых двери, скрытые повреждения, диск правого заднего колеса

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 30 апреля 2024 года

Источник Audatex: 350 571 ₽

Детализация стоимости

Стоимость запасных частей: 350 571 ₽
Общая стоимость: 350 571 ₽

Проверка

Облицовка нижняя двери задней правой
Порог наружный правый
Верхняя стойка правая

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка нижняя двери передней правой ремонт окраска
Колесный диск передний правый ремонт окраска
Колёсный диск задний правый ремонт окраска

Окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска новая деталь
Дверь задняя окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя правая
Наклейка двери правой
Дверь задняя правая
Постоянная доплата для отдельного
Дверь передняя правая заменить
Дверь передняя правая - снятие/установка
Дверь задняя правая заменить
Дверь задняя правая - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 14 июня 2024 года

Источник Audatex: 396 719 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 14 210 ₽
Стоимость механических работ: 4 548 ₽
Стоимость запасных частей: 377 365 ₽
Общая стоимость: 396 719 ₽

Проверка

Молдинг нижний двери задней правой
Порог наружный правый
Верхняя стойка правая

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Молдинг нижний двери передней правой ремонт окраска

Окраска поверхности

Колесный диск передний правый окрасить
Колёсный диск задний покрасить

Окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска новая деталь
Дверь задняя окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя правая
Уплотнитель двери передний правый
Дверь задняя правая
Уплотнитель двери задний правый
Постоянная доплата для отдельного
Дверь передняя правая - заменить
Дверь задняя правая - заменить
Колесо переднее правое - снятие/установка
Покрышка/диск передний правый монтаж/балансировка (снятие)
Колесо заднее правое - снятие/установка
Покрышка/диск задний правый монтаж/балансировка (снято)

Антикоррозийная обработка

Дверь передняя правая антикоррозийная защита
Дверь задняя правая антикоррозионная защита
Дверь передняя правая обработка полостей
Дверь задняя правая обработка полостей

Расчёт стоимости ремонта от 30 июня 2024 года

Источник Audatex: 372 606 Р

Детализация стоимости

Стоимость запасных частей: 372 606 Р
Общая стоимость: 372 606 Р

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя правая
Дверь передняя правая
Уплотнитель двери передний левый правый
Уплотнитель двери передний левый правый
Дверь задняя правая
Дверь задняя правая
Уплотнитель двери задний правый
Уплотнитель двери задний правый

Расчёт стоимости ремонта от 19 июля 2024 года

Источник Audatex: 169 368 Р

Детализация стоимости

Стоимость запасных частей: 169 368 ₽
Общая стоимость: 169 368 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло
Клей комплект лобового стекла
Постоянная доплата для отдельного
Лобовое стекло - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

114 300 км ●

В среднем 19 050 км в год



История эксплуатации

- 27 ноября 2020
● **Размещение первого объявления на Авито**
Авито
Москва
- 21 декабря 2020
● **Таможенные сведения**
Данные о таможенном оформлении
- 30 декабря 2020
● **Первая продажа**
Дилер
St.-Petersburg
- **1-й владелец**

9 января 2021 — 27 ноября 2022 (1 год 11 месяцев) · Юридическое лицо · Санкт-Петербург	
9 января 2021	Первичная регистрация Данные о регистрации Санкт-Петербург
9 марта 2021 3 983 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
16 марта 2021 3 983 км	Визит на сервис Дилер Санкт-Петербург
10 апреля 2021 5 777 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
10 августа 2021 14 774 км	Визит на сервис Дилер Санкт-Петербург
14 октября 2021	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург, Красногвардейский
18 ноября 2021 23 580 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
25 ноября 2021 24 046 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
30 ноября 2021 24 186 км	Визит на сервис Дилер Санкт-Петербург
8 декабря 2021	ДТП Данные о ДТП
9 февраля 2022	Расчет стоимости ремонта Audatex
9 февраля 2022	Расчет стоимости ремонта Audatex
17 февраля 2022 28 620 км	Визит на сервис Дилер Санкт-Петербург
18 февраля 2022 28 641 км	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург

18 февраля 2022

28 641 км

30 сентября 2022

39 981 км

30 ноября 2022

44 609 км

19 декабря 2022

30 апреля 2023

53 125 км

31 августа 2023

66 491 км

13 апреля 2024

30 апреля 2024

79 040 км

22 мая 2024

79 137 км

14 июня 2024

79 040 км

30 июня 2024

79 040 км

19 июля 2024

82 767 км

28 февраля 2025

93 257 км

30 сентября 2025

106 672 км

● **Кузовной ремонт**

Дилер
Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург



2-й владелец

19 декабря 2022 — н.в. (3 года 10 месяцев) · **Юридическое**
лицо · г. Санкт-Петербург

● **Смена владельца**

Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

● **ДТП**

Данные о ДТП
СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

3 августа 2026

114 300 км

Размещение второго объявления на Авито
Авито
Санкт-Петербург

2 владельца

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.



1-й владелец

9 января 2021 — 27 ноября 2022 • 1 год 11 месяцев • Юрлицо • Санкт-Петербург •
ООО "МАСТЕР РУФ"



2-й владелец

19 декабря 2022 — н.в. • 3 года 10 месяцев • Юрлицо • г. Санкт-Петербург • ООО "ТД "АЛЬФА"

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

5 400 000 ₽ — цена в объявлении совпадает с нашей оценкой

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

3 августа 2026 года

Цена: 5 400 000 ₽ ↓ 499 999 ₽

Пробег: 114 300 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Объявление на Авито

27 ноября 2020 года

Цена: 7 931 000 ₽

Регион: Москва

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)