

Skoda RAPID, 2021

VIN: XW8AT6NH3MK117809 Госномер: K267EX198

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта



- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Был кузовной ремонт**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 7 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	102 507 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	31 запись
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN _____ XW8AT6NH3MK117809

Госномер _____ K267EX198

Тип ПТС _____ Электронный

Номер кузова _____ XW8AT6NH3MK117809

Номер двигателя _____ CZCA31075

Номер СТС _____ 9932807153

Тип ТС _____ Легковой хэтчбек (комби)

Цвет _____ Вишневый черный

Двигатель _____ 1 395 см³ / 125 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 30.09.2026, 10:08. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ЭПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Статус паспорта:	действующий
Утилизационный сбор:	Российская Федерация - уплачен
Таможенное оформление:	Отсутствует
Таможенные ограничения:	Отсутствует
Другие ограничения:	Отсутствует
Последнее регистрационное действие:	Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 30.01.2021

● **Не найдены неоплаченные штрафы**

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля


Первое происшествие от 14 июня 2021 года



● **ДТП: нет данных о повреждениях**

Европротокол

Второе происшествие от 15 июня 2021 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Фрунзенский • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 15 267 ₽

● Кузовной ремонт

ДТП от 15 июня 2021 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Санкт-Петербург, Фрунзенский

Skoda RAPID — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 29 июня 2021 года

Источник Audatex: 15 267 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 13 468 ₽

Стоимость механических работ: 3 ₽

Стоимость запасных частей: 1 796 ₽

Общая стоимость: 15 267 ₽

Ремонт

Облицовка бампера заднего отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера задняя ремонтная окраска

Боковина левая ремонтная окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Пленка боковина задняя левая

Брызговик задний левый

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Плѐнка боковины левая наклеить

Пленка боковины левая/правая - наклеить дополнительная работа

Колесо (колеса) заднее - снятие/установка

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Датчик/и системы парковки задний снятие/установка

Светоотражатель задний левый снятие/установка

Отражатель задний правый снятие/установка

Спойлер задний нижний - снятие/установка


Кузовной ремонт от 8 августа 2021 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

2 Задний угловой щиток заменить, КОЛЕСО (КОЛЕСА) 3 - С/У, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА 3 - С/У, ПЛѐНКА БОКОВИНЫ ПРАВ НАКЛЕИТЬ, ПОДКРЫЛОК 3 ПР - С/У, 3 Датчик парковки снять и установить, ПОДГ ПРОЧЕЕ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: РУЧКА ДВЕРИ 3 Л, РЕМ. ОКРАСКА более 50%:ДВЕРЬ П Л, СПОЙЛЕР 3 Н - С/У (ОБЛИЦ БАМПЕРА ЗДН СНЯТА), ОТРАЖАТЕЛЬ 3 ПР С/У

Третье происшествие от 21 января 2022 года



● ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 41 306 ₽

● Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 21 января 2022 года

Источник Audatex: 41 306 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	2 Р
Стоимость запасных частей:	41 304 Р
Общая стоимость:	41 306 Р

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло
Аппликатор
Очищающий раствор
Клей комплект лобового стекла
Активатор лобового стекла
Праймер ветрового стекла
Обрезная нить
Лобовое стекло - заменить


Кузовной ремонт от 29 января 2022 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Тонированное ветровое стекло заменить, МОЙКА КУЗОВА

Четвёртое происшествие от 31 марта 2022 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Фрунзенский • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 31 марта 2022 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Санкт-Петербург, Фрунзенский

Skoda RAPID — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Пятое происшествие от 5 апреля 2022 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 17 191 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 1 мая 2022 года

Источник Audatex: 17 191 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	7 520 ₽
Стоимость механических работ:	5 240 ₽
Стоимость запасных частей:	4 431 ₽
Общая стоимость:	17 191 ₽

Ремонт

Облицовка бампера заднего отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера задняя ремонтная краска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Спойлер задний
Кронштейн датчика задний левый
Кронштейн датчика задний правый
Кронштейн датчика задний левый
Кронштейн датчика задний правый
Крепление датчика/ковша заднего - приклеить
Спойлер задний нижний - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Светоотражатель задний левый снятие/установка
Отражатель задний правый снятие/установка


Кузовной ремонт от 16 мая 2022 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - С/У, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ (ПЛАСТИК ДЕТАЛИ) (ДЕТАЛЬ/ДЕТАЛИ СНЯТЫ) (ДЕТАЛЬ/И СНЯТЫ) (СОП РАБ), Подготовка кузова к окраске., КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА/КОВ З - ПРИКЛЕИТЬ, МОЙКА КУЗОВА, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: РУЧКА ДВЕРИ З Л, СПОЙЛЕР З Н - С/У (ОБЛИЦ БАМПЕРА ЗДН СНЯТА), ОТРАЖАТЕЛЬ З ПР С/У, РЕМОНТНАЯ КРАСКА S3: ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З

Шестое происшествие от 15 февраля 2025 года



- ДТП: лёгкие повреждения
СЗФО, Санкт-Петербург, Кировский • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 368 155 ₽

ДТП от 15 февраля 2025 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

СЗФО, Санкт-Петербург, Кировский

Skoda RAPID — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левая задняя часть бампера

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Audi Q7 — другой участник

Повреждения

Правая передняя часть



Расчёт стоимости ремонта от 27 марта 2025 года

Источник Audatex: 368 155 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	2 800 ₽
Стоимость механических работ:	410 ₽
Стоимость запасных частей:	364 945 ₽
Общая стоимость:	368 155 ₽

Ремонт

Мойка ремонтировать

Окраска поверхности

Подбор колера окраска поверхности

Окраска новой детали

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь


Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера задняя
Спойлер задний
Брызговик задний левый
Брызговик задний правый
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - заменить
Крепление датчика/ковша заднего - приклеить
Покрытие бампера заднего сверлить
Колесо (колеса) заднее - снятие/установка
Аккумуляторная батарея снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Обивка пола задняя левая снятие/установка
Обивка пола задняя правая снятие/установка
Фонарь/и номерного знака снятие/установка

Номерной знак задний - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Седьмое происшествие от 21 октября 2025 года



● ДТП: лёгкие повреждения

СЗФО, Санкт-Петербург, Фрунзенский • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 21 октября 2025 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

СЗФО, Санкт-Петербург, Фрунзенский

Skoda RAPID — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

102 206 км ●

В среднем 20 441 км в год



История эксплуатации

28 января 2021

● **Первая продажа**
Дилер
St.-Petersburg



30 января 2021 — н.в. (5 лет 8 месяцев) · Физическое
лицо · Санкт-Петербург

30 января 2021

● **Первичная регистрация**
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

10 февраля 2021

● **Установка доп. оборудования**
Дилер
St.-Petersburg

10 февраля 2021

● **Установка доп. оборудования**
Дилер
St.-Petersburg

14 июня 2021

● **ДТП**
Данные о ДТП

15 июня 2021

● **ДТП**
Данные о ДТП
Санкт-Петербург, Фрунзенский

29 июня 2021

● **Расчет стоимости ремонта**
Audatex

8 августа 2021

● **Кузовной ремонт**
Дилер

11 774 км

16 октября 2021

15 408 км

Санкт-Петербург

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

21 января 2022

● **ДТП**

Данные о ДТП

21 января 2022

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

29 января 2022

21 261 км

● **Кузовной ремонт**

Дилер

Санкт-Петербург

31 марта 2022

● **ДТП**

Данные о ДТП

Санкт-Петербург, Фрунзенский

5 апреля 2022

● **ДТП**

Данные о ДТП

1 мая 2022

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

16 мая 2022

27 319 км

● **Кузовной ремонт**

Дилер

Санкт-Петербург

9 июля 2022

31 668 км

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

20 сентября 2022

36 389 км

● **Визит на сервис**

Дилер

Санкт-Петербург

30 декабря 2022

46 778 км

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

21 июля 2023

60 765 км

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

21 декабря 2023

66 029 км

● **Визит на сервис**

Дилер

Санкт-Петербург

28 апреля 2024

72 897 км

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

10 ноября 2024

80 221 км

● **Текущий ремонт**

Дилер

	Санкт-Петербург
15 февраля 2025	ДТП Данные о ДТП СЗФО, Санкт-Петербург, Кировский
27 марта 2025	Расчет стоимости ремонта Audatex
26 апреля 2025 84 792 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
23 мая 2025 85 867 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
21 октября 2025	ДТП Данные о ДТП СЗФО, Санкт-Петербург, Фрунзенский
20 ноября 2025 94 541 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
21 апреля 2026 102 206 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
28 апреля 2026 102 507 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург

1 владелец



30 января 2021 — н.в. • 5 лет 8 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 449 400 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)