


Skoda KAROQ, 2020

VIN: XW8JC6NU5MH206467 Госномер: A231MC778



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Ремонт оценили более чем в 30% от стоимости авто
- Был кузовной ремонт
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 7 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	162 204 км ●
	Владельцы	2 за всё время ●
	История обслуживания	42 записи
	История продаж	3 записи
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN XW8JC6NU5MH206467

Госномер A231MC778 • K009CE198

Номер ЭПТС 164301016287221

Номер кузова XW8JC6NU5MH206467

Номер двигателя DJK119910

Номер СТС 9984188097

Тип ТС Легковой универсал

Цвет Синий

Двигатель 1 395 см³ / 149 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 02.10.2026, 12:34. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 31 августа 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ЭПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Номер ЭПТС:	164301016287221
Статус паспорта:	действующий
Утилизационный сбор:	Российская Федерация - уплачен
Таможенное оформление:	Отсутствует
Таможенные ограничения:	Отсутствует
Другие ограничения:	Отсутствует
Последнее регистрационное действие:	Российская Федерация - Снятие с регистрационного учета - 15.07.2026

● **Не найдены неоплаченные штрафы**

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 54 872 ₽

● **Кузовной ремонт**

Расчёт стоимости ремонта от 23 августа 2021 года

Источник Audatex: 54 872 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	3 ₽
Стоимость запасных частей:	54 869 ₽
Общая стоимость:	54 872 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло
Аппликатор
Обрезная нить
Очищающий раствор
Клей комплект лобового стекла
Праймер ветрового стекла
Передний левый наружный гелевый датчик Додж
Лобовое стекло - заменить


Кузовной ремонт от 3 ноября 2021 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Ветровое стекло (многослойное) заменить

Второе происшествие от 20 декабря 2021 года



- ДТП: есть повреждения
Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 13 635 ₽

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 516 962 ₽

- Кузовной ремонт

ДТП от 20 декабря 2021 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

Skoda KAROQ — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Mercedes-benz E-класс — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера



Расчёт стоимости ремонта от 27 января 2022 года

Источник Audatex: 13 635 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	8 680 ₽
Стоимость механических работ:	3 000 ₽
Стоимость запасных частей:	1 655 ₽
Общая стоимость:	13 635 ₽

Ремонт

Капот отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капот ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Эмблема передняя

Эмблема передняя - снятие/установка

Капот - снятие/установка
Шумоизоляция капота - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Капот антикоррозийная защита полостей
Капота/к обработка полостей

Расчёт стоимости ремонта от 27 января 2022 года

Источник Audatex: 516 962 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	21 979 ₽
Стоимость механических работ:	27 800 ₽
Стоимость запасных частей:	466 683 ₽
Общая стоимость:	516 962 ₽

Ремонт

В-стойка наружная левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка зеркала заднего вида левая ремонтная окраска
В-стойка наружная левая ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Ручка двери передняя левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали
Дверь передняя левая окраска для новой детали
Дверь задняя левая окраска для новой детали
Шарнир внешний наружный дверь задняя левая окраска для новой детали
Шарнир нижний наружный дверь задняя левая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее левое
Дверь передняя левая
Стеклоподъемник дверь передняя левая
Опорная скоба двери передняя левая
Ручка двери передняя левая
Накладка ручки двери передняя левая
Молдинг нижний двери передней левой
Декоративное кольцо зеркало левое
Дверь задняя левая
Шарнир внешний наружный дверь задняя левая
Шарнир нижний наружный дверь задняя левая
Молдинг нижний двери задней левой

Мягкая накладка спинка левая
Обивка спинки передняя левая
Боковая нижняя панель передняя левая
Головная наружная правая
Головная наружная правая
Ремень безопасности передний левый
Ремень безопасности передний правый
Облицовка А-стойки внутренняя левая
Облицовка А-стойки внутренняя правая
Облицовка крыши
Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция
Крыло переднее левое - снятие/установка
Крыло переднее левое - замена (снято)
Облицовка крыши - снятие/установка
Облицовка крыши - заменить (снята)
Дверь передняя левая - снятие/установка
Дверь передняя левая - замена (снята)
Дверь задняя левая - снятие/установка
Дверь задняя левая - замена (снята)
Петля двери задняя левая - замена
Петля двери задняя левая - замена
Облицовка верхняя стойка нижняя правая - снятие/установка
Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
Головная нижняя передняя балка левая - снятие/установка
Головная подушка безопасности правая - снятие/установка
Подушку безопасности головы левую заменить (снята)
Подушку безопасности головы правую заменить (снята)
Боковая подушка безопасности левая - заменить
Обивка сиденья передняя наружная левая снятие/установка
Замок ремня передний левый снятие/установка
Мягкая накладка спинки сиденья передняя левая снятие/установка
Обивка спинки передняя левая - снятие/установка
Боковая подушка безопасности левая - снятие/установка
Транспортное средство на напольном стапеле - закрепить
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Резина двери задней левой снятие/установка
Облицовка багажника левая - снятие/установка
Облицовка багажника правая - снятие/установка
Облицовка багажника снятие/установка
Облицовка замковой панели задняя - снятие/установка
Облицовка нижней стойки А снятие/установка
Уплотнитель двери передний левый - снятие/установка
Облицовка багажника - снятие/установка
Облицовка средней стойки верхняя правая - снятие/установка
Сиденье переднее левое - снятие/установка
Боковой левый восстановление геометрии
Аккумуляторная батарея - отсоединить/подключить/разобрать/собрать
Ветровики нештатные - переустановка

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Крыло переднее левое антикоррозионная защита
Дверь передняя левая антикоррозионная защита
Дверь задняя левая антикоррозионная защита
Крыло переднее лакокрасочное обработка полостей
Дверь передняя левая антикоррозийная обработка полостей
Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей

Кузовной ремонт от 14 февраля 2022 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Трехточечный ремень с преднатяжителем снять/установить, Обивка спинки переднего сиденья снять/установить, Переднее сиденье снять/установить, Подушка спинки переднего сиденья снять/установить, Обивка снять/установить, Замок ремня безопасности снять/установить, (GFS) УПРАВЛЯЕМАЯ ФУНКЦИЯ, Обивка боковины багажного отсека задняя снять и установить, Обивка потолка заменить, Верхние подушки безопасности заменить, Верхние подушки безопасности снять и установить, Боковая подушка безопасности, передн. левая снять и установить, ОБЛИЦОВКА В-СТОЙКИ Н ПР - С/У, Боковая подушка безопасности, передн. левая заменить, ОБЛИЦОВКА С-СТОЙКИ В Л - С/У, ОБЛИЦОВКУ КРЫШИ СНЯТЬ/УСТАНОВ ВКЛ: СОЛНЦ-ЗАЩ КОЗЫРЬКИ, ВНУТР РУЧКИ, ФОНАРИ ВТ, КОНСОЛЬ КРЫШИ И НЕОБХОДИМ ОБЛИЦОВКИ СНЯТЬ/УСТАНОВ., ОБЛИЦОВКА А-СТОЙКИ Н Л - С/У

Кузовной ремонт от 3 марта 2022 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Передняя эмблема снять/установить, СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ КУЗОВА - АНТИКОР. ЗАЩИТА, Шумоизоляция моторного отсека снять и установить, КАПОТ - С/У ВКЛ: КАПОТ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, КРЫЛО П Л АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА (СОП РАБ), ПОДГ ПРОЧЕЕ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: РУЧКА ДВЕРИ З Л, РЕМ. ОКРАСКА более 50%:ДВЕРЬ П Л

Кузовной ремонт от 3 марта 2022 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

передняя дверь Заменить, Задняя дверь снять/установить, Дверная петля снять/установить, УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ П ПР - С/У, Обивка багажного отсека задняя снять и установить, Накладка замыкающей панели снять и установить, СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ КУЗОВА - АНТИКОР. ЗАЩИТА, Полка багажного отсека снять и установить, КРЫЛО П Л - С/У, Дверь передняя правая - С/У, КРЫЛО П Л АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА (СОП РАБ), КРОНШТЕЙН ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П - С/У, КРЫЛО П Л - ЗАМЕНИТЬ, ПОДГ ПРОЧЕЕ, ПЕТЛЯ ДВЕРИ З Л - ЗАМ (ВВЕРХУ) (ДВЕРЬ СНЯТА), РЕЗИНА ДВЕРИ З Л С/У, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: РУЧКА ДВЕРИ З Л, РЕМ. ОКРАСКА более 50%:ДВЕРЬ П Л, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У ВКЛ: КОЛЕСА, ПОДКРЫЛКИ И ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ ПОДДОН - С/У, Опор arg балк запрес РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ, ДВЕРЬ З ПР - ЗАМ(СНЯТА)


Кузовной ремонт от 10 марта 2022 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Прочие работы из Audatex

Третье происшествие



- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 53 258 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 18 марта 2023 года

Источник Audatex: 53 258 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	3 ₽
Стоимость запасных частей:	53 255 ₽
Общая стоимость:	53 258 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло
Аппликатор
Обрезная нить
Очищающий раствор
Клей комплект лобового стекла
Праймер ветрового стекла
Лобовое стекло - заменить


Кузовной ремонт от 3 апреля 2023 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Ветровое стекло (многослойное) заменить

Четвёртое происшествие от 4 сентября 2023 года



- ДТП: лёгкие повреждения

Ленинградская область • Столкновение • 3 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 315 033 ₽

- Кузовной ремонт

ДТП от 4 сентября 2023 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Ленинградская область

Skoda KAROQ — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ВАЗ (LADA) Granta (Гранта) — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть




Seat Leon — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник



Расчёт стоимости ремонта от 16 сентября 2023 года

Источник Audatex: 315 033 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	14 267 ₽
Стоимость механических работ:	17 ₽
Стоимость запасных частей:	300 749 ₽
Общая стоимость:	315 033 ₽

Ремонт

Бампер передний отремонтировать

Щиток задний капота отремонтировать

Усилитель в щиток задка отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Бампер задний левый ремонтная окраска

Щиток задний карем. окраска <50%

Окраска новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Решётка радиатора
Накладка решётки радиатора
Бампер задний
Спойлер бампера задний
Кронштейн средний бампера задний
Крепление датчик задний левый наружный
Крепление датчик задний правый наружный
Крепление датчик задний левый внутренний
Крепление датчик задний правый внутренний
Крепление датчика парковки боковое левое
Крепление датчика парковки боковое правое
Крышка багажника
Надпись "SKODA"
Обозначение модели
Комплект клея для стекла заднего
Очищающий раствор
Обрезная нить
Аппликатор
Светоотражатель задний наружный правый
Теплозащитный экран средний задний
Молдинг решетки радиатора снятие/установка
Решетка радиатора - снятие/установка
Крышка багажника - снятие/установка
Крышка багажника - заменить
Крепление бампера заднего с снятием/установкой
Бампер задний - замена (снятие)
Облицовка бампера - сзади просверлить
Покрытие бампера заднего просверлить
Покрытие бампера заднего 4 крепления наклеить
Покрытие бампера заднего 2 крепления наклеить
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Обеих воздушные решетки - снятие/установка
Передний спойлер - снятие/установка
Бампер задний в сборе - снятие/установка
Тягово-сцепное устройство снять/установить
Москитная сетка снять/установить

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Задняя дверь антикоррозийная защита
Крышка багажника антикоррозийная обработка полостей


Кузовной ремонт от 10 ноября 2023 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Дверь багажного отсека заменить, Передний спойлер снять/установить, Передняя накладка снять/установить, СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ КУЗОВА - АНТИКОР. ЗАЩИТА, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - С/У, Фаркоп - установка, КРЫШКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ - С/У ВКЛ: ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ ЗАДКА С/У, КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ОТСОЕДИН/ЗАКРЕП, ДВЕРЬ КРЫШКА ЗАДН СТЕНКИ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА/КОВ З - ПРИКЛЕИТЬ, решетка радиатора-с/у, КРЫЛО П Л АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА (СОП РАБ), 2 кронштейна датчика парковочного ассистента ремонт, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - ЗАМЕНИТЬ (БАМПЕР СНЯТ), ПОДГ ПРОЧЕЕ, КРОНШТЕЙН БАМПЕРА З С/У, РЕШЕТКУ ВОЗД БАМПЕРА П (БАМПЕР СНЯТ) С/У, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА - СЗАДИ ПРОСВЕРЛИТЬ (СОП РАБ) (4 ОТВЕРСТИЯ - ПРОСВЕРЛИТЬ), ПОКРЫТИЕ БАМПЕРА З ПРОСВЕРЛИТЬ (СВЯЗАННАЯ РАБОТА) (СИСТЕМА ПАРКОВКИ) (2 ОТВЕРСТИЯ ПРОСВЕРЛИТЬ), ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: РУЧКА ДВЕРИ З Л, РЕМ. ОКРАСКА более 50%:ДВЕРЬ П Л, Опор агр балк запрес РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ, Прочие работы, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У ВКЛ: КОЛЕСА, ПОДКРЫЛКИ И ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ ПОДДОН - С/У, Фаркоп - демонтаж

Пятое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 76 682 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 17 октября 2024 года

Источник Audatex: 76 682 ₽

Детализация стоимости


Стоимость механических работ:	2 720 ₽
Стоимость запасных частей:	73 962 ₽
Общая стоимость:	76 682 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло
Аппликатор
Обрезная нить
Очищающий раствор
Клей комплект лобового стекла
Праймер ветрового стекла
Передний левый наружный гелевый датчик Додж
Датчик дождя/влажности
Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция

Лобовое стекло - заменить

Шестое происшествие от 25 апреля 2025 года



- ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 227 210 ₽

- Кузовной ремонт

ДТП от 25 апреля 2025 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

Skoda KAROQ — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя дверь


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Suzuki SX4 — другой участник

Повреждения

Правая передняя часть

Правое переднее крыло



Расчёт стоимости ремонта от 1 мая 2025 года

Источник Audatex: 227 210 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	13 440 ₽
Стоимость механических работ:	17 400 ₽
Стоимость запасных частей:	196 010 ₽
Общая стоимость:	227 210 ₽

Ремонт

Боковина левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Боковина левая ремонтная окраска <50%

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Молдинг нижний двери передней левой

Дверь задняя левая

Уплотнитель наружный дверь задняя левая

Уплотнитель наружный нижний дверь задняя левая

Молдинг нижний двери задней левой

Защитная плёнка двери задней левой

Уплотнитель внутренний нижний дверь задняя левая

Шумоизоляция двери

Шумоизоляция двери

Гайка М5 4 шт

Гайка М5 4 шт

Гайка М6 3 шт

Гайка М6 3 шт

Заклепка динамик 4 шт

Заклепка динамик 4 шт

Молдинг нижний двери передний левый снятие/установка
Дверь задняя левая - снятие/установка
Дверь задняя левая - замена (снята)
Накладка порога левая - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Обивка двери передняя - снятие/установка
Дверь передняя левая детали - снятие/установка
Резина двери задней левой снятие/установка
Запорная планка двери задней левой - снятие/установка
Фиксатор/ы замков дверь задняя отрегулировать
Облицовка багажника левая - снятие/установка
Облицовка багажника снятие/установка
Фонарь задний левый - снятие/установка
Бампер задний в сборе - снятие/установка
Облицовка замковой панели задняя - снятие/установка
Боковая часть задняя левая детали снятие-установка
Облицовка багажника - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Дверь задняя левая антикоррозионная защита
Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей


Кузовной ремонт от 23 мая 2025 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Накладка передней двери снять/установить, ДВЕРЬ З ПР - С/У, КОЛЕСО (КОЛЕСА) З - С/У, ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ П ПР - С/У, СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ КУЗОВА - АНТИКОР. ЗАЩИТА, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - С/У, Полка багажного отсека снять и установить, 2 Обивка передней двери снять и установить, ФОНАРЬ З Л - С/У, ОБЛИЦОВКА ЗАМКОВОЙ ПАНЕЛИ З - С/У, ОБЛИЦОВКА БАГАЖНИКА ПР - С/У (ОБЛИЦОВКА ЗАМКОВОЙ ПАНЕЛИ СНЯТА), Дверь передняя правая - С/У, КРЫЛО П Л АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА (СОП РАБ), КРОНШТЕЙН ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П - С/У, ОБЛИЦОВКА БАГАЖНИКА ЗДН С/У, ПОДГ ПРОЧЕЕ, РЕЗИНА ДВЕРИ З Л С/У, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ: РУЧКА ДВЕРИ З Л, РЕМ. ОКРАСКА более 50%:ДВЕРЬ П Л, ДВЕРЬ З ПР - ЗАМ(СНЯТА), БОКОВИНУ З Л С/У, ДВЕРЬ П Л ДЕТАЛИ - С/У (для НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ) (ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ СНЯТА) Вкл: РУЧКА ДВЕРИ, НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО И УПЛ ПРОЁМА ОСПУСКНОГО СТЕКЛА - С/У, ФИКСАТОР/Ы ЗАМКОВ ДВЕРЬ З ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА ДВЕРИ З Л - С/У

Седьмое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 21 132 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 27 мая 2025 года

Источник Audatex: 21 132 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	350 ₽
Стоимость запасных частей:	20 782 ₽
Общая стоимость:	21 132 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Колёсный диск задний левый

Колесный диск/ошиновка задний левый - снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

162 186 км ●

В среднем 27 031 км в год



● 162 204 км — пробег долго не менялся

Что это значит

Похоже на простой. Спросите, почему машиной не пользовались и где она стояла: в тёплом боксе или на улице под дождём.

Дата

31 июля 2026

Где

Санкт-Петербург

Источник

Авито

История эксплуатации

8 декабря 2020

● **Размещение первого объявления на Авито**
Авито
Санкт-Петербург



1-й владелец

18 декабря 2020 — 21 февраля 2026 (5 лет 3 месяца) · Физическое лицо · Санкт-Петербург

18 декабря 2020

● **Первичная регистрация**
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

18 декабря 2020

● **Первая продажа**
Дилер
St.-Petersburg

4 января 2021

1 577 км

● **Регламентное ТО**
Дилер
St.-Petersburg

11 мая 2021

● **Регламентное ТО**

12 983 км	Дилер Санкт-Петербург
17 августа 2021	● Регламентное ТО
23 800 км	Дилер Санкт-Петербург
23 августа 2021	● Расчет стоимости ремонта Audatex
3 ноября 2021	● Кузовной ремонт
33 266 км	Дилер Санкт-Петербург
3 ноября 2021	● Регламентное ТО
33 266 км	Дилер Санкт-Петербург
20 декабря 2021	● ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
27 января 2022	● Расчет стоимости ремонта Audatex
27 января 2022	● Расчет стоимости ремонта Audatex
3 февраля 2022	● Регламентное ТО
43 919 км	Дилер Санкт-Петербург
14 февраля 2022	● Кузовной ремонт
44 452 км	Дилер Санкт-Петербург
14 февраля 2022	● Текущий ремонт
44 452 км	Дилер Санкт-Петербург
3 марта 2022	● Кузовной ремонт
45 456 км	Дилер Санкт-Петербург
3 марта 2022	● Кузовной ремонт
45 456 км	Дилер Санкт-Петербург
3 марта 2022	● Текущий ремонт
45 456 км	Дилер Санкт-Петербург
10 марта 2022	● Кузовной ремонт
45 456 км	Дилер Санкт-Петербург
30 мая 2022	● Регламентное ТО

55 449 км	Дилер Санкт-Петербург
22 сентября 2022	● Регламентное ТО
67 914 км	Дилер Санкт-Петербург
18 марта 2023	● Расчет стоимости ремонта
	Audatex
3 апреля 2023	● Кузовной ремонт
80 965 км	Дилер Санкт-Петербург
3 апреля 2023	● Текущий ремонт
80 965 км	Дилер Санкт-Петербург
4 сентября 2023	● ДТП
	Данные о ДТП Ленинградская область
16 сентября 2023	● Расчет стоимости ремонта
	Audatex
10 ноября 2023	● Кузовной ремонт
96 966 км	Дилер Санкт-Петербург
10 ноября 2023	● Текущий ремонт
96 966 км	Дилер Санкт-Петербург
17 октября 2024	● Расчет стоимости ремонта
	Audatex
28 октября 2024	● Регистрационное действие: Получение СТС
	Данные о регистрации г. Санкт-Петербург
25 апреля 2025	● ДТП
	Данные о ДТП Санкт-Петербург
1 мая 2025	● Расчет стоимости ремонта
	Audatex
23 мая 2025	● Кузовной ремонт
138 539 км	Дилер Санкт-Петербург
23 мая 2025	● Текущий ремонт
138 539 км	Дилер Санкт-Петербург
27 мая 2025	● Расчет стоимости ремонта
	Audatex

13 февраля 2026 142 122 км	Продажа Дилер Санкт-Петербург
21 февраля 2026 159 663 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
	 2-й владелец 21 февраля 2026 — н.в. (8 месяцев) · Физическое лицо · г. Санкт-Петербург
21 февраля 2026	Смена владельца Данные о регистрации г. Санкт-Петербург
25 февраля 2026 159 800 км	Размещение второго объявления на Авито Авито Санкт-Петербург
1 марта 2026	Регистрационное действие: Получение регистрационного номера Данные о регистрации г. Санкт-Петербург
28 апреля 2026 162 186 км	Оценка авто Дилер Санкт-Петербург
30 апреля 2026 162 187 км	Размещение третьего объявления на Авито Авито Санкт-Петербург

2 владельца

По состоянию на 31 августа 2026 года



1-й владелец

18 декабря 2020 — 21 февраля 2026 • 5 лет 3 месяца • Физлицо • Санкт-Петербург



2-й владелец

21 февраля 2026 — н.в. • 8 месяцев • Физлицо • г. Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 680 000 ₽ — цена в объявлении выше нашей оценки

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

30 апреля 2026 года

Цена: 1 680 000 ₽ ↓ 320 000 ₽
Пробег: 162 187 км
Продавец: Дилер
Регион: Санкт-Петербург

Объявление на Авито

25 февраля 2026 года

Цена: 1 720 000 ₽ ↓ 179 000 ₽
Пробег: 162 204 км ↑ 2 404 км
Продавец: Дилер
Регион: Санкт-Петербург

Объявление на Авито

8 декабря 2020 года

Цена: 1 888 100 ₽
Продавец: Дилер
Регион: Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)