Автотека
проект Avito

От 10 окт 2026, отчёт готов

Volkswagen TIGUAN , 2020

VIN: XW8ZZZ5NZLG042419 Госномер: К582ОЕ198

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Был кузовной ремонт**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

Подробнее в онлайн-отчёте

ДТП и происшествия	Есть, 3
Владельцы	2, среди них юрлицо
Юридические риски	Нет
Аварийные аукционы	Нет
Пробег	53 026 км
История обслуживания	21 запись
История продаж	0 записей
Коммерция	Нет

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	XW8ZZZ5NZLG042419
Госномер	К582ОЕ198
Номер ЭПТС	164301013579065
Номер кузова	XW8ZZZ5NZLG042419
Номер двигателя	CZDC14889
Номер СТС	9960204486
Тип ТС	Легковой универсал
Цвет	Коричневый
Двигатель	1 395 см³ / 149 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

По данным ФНП на 10.10.2026, 10:39. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.

Есть ЭПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Номер ЭПТС:	164301013579065
Статус паспорта:	действующий
Утилизационный сбор:	Российская Федерация - уплачен
Таможеное оформление:	Отсутствует
Таможенные ограничения:	Отсутствует
Другие ограничения:	Отсутствует
Последнее регистрационное действие:	Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 08.11.2023

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 101 592 ₽

Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 25 марта 2022 года

Источник Audatex: 101 592 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	3 ₽
Стоимость запасных частей:	101 589 ₽
Общая стоимость:	101 592 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло
Аппликатор
Клеющая плёнка датчика дождя
Обрезная нить
Очищающий раствор
Клей комплект лобового стекла
Активатор лобового стекла
Праймер ветрового стекла
Лобовое стекло - заменить

Кузовной ремонт от 20 апреля 2022 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Лобовое стекло - заменить вкл: облицовки а-стоек, рычаги ст-очистителя, салонное зеркало, зеркало.

Второе происшествие от 9 августа 2023 года



- ДТП: лёгкие повреждения

  Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 105 559 ₽

ДТП от 9 августа 2023 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС

Регион:
Санкт-Петербург

Volkswagen TIGUAN — автомобиль из отчёта

Повреждения

задний бампер

накладка заднего правого крыла

правая задняя дверь

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 21 октября 2023 года

Источник Audatex: 105 559 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	12 240 ₽
Стоимость механических работ:	10 400 ₽
Стоимость запасных частей:	82 919 ₽
Общая стоимость:	105 559 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонтная краска

Бампер задний ремонтная краска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка нижняя дверь задняя правая

Облицовка нижняя бампера

Крепление датчика заднее левое

Крепление датчика заднего правого

Крепление датчик задний левый внутренний

Крепление датчик задний правый внутренний

Облицовка арки крыла задняя правая

Клей двухкомпонентный

Клей двухкомпонентный

Активатор адгезии

Активатор адгезии

Датчики системы парковки задние снятие/установка

Спойлер средний нижний бампера задний - снятие/установка

Спойлер центральный бампера задний заменить

Спойлер бампера задний сверлить

Спойлер бампера задний ремонтировать

Кожух колесной арки задний правый - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка


Двери задние правые детали снять/установить

Оба задних фонаря - снятие/установка

Облицовка бампер задний - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Третье происшествие от 9 сентября 2025 года



- ДТП: лёгкие повреждения

  Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 75 232 ₽

ДТП от 9 сентября 2025 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС

Регион:
Санкт-Петербург

Volkswagen TIGUAN — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 12 ноября 2025 года

Источник Audatex: 75 232 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	9 890 ₽
Стоимость механических работ:	7 820 ₽
Стоимость запасных частей:	57 267 ₽
Общая стоимость:	75 232 ₽

Ремонт

Расширитель крыла переднего правого ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонтная краска

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее правое

Подкрылок передний правый

Крыло переднее правое снятие-установка

Крыло переднее правое - уплотнить (сопутствующие работы)

Фара - отрегулировать

Покрытие бампера переднего снятие-установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Обивка двери передняя правая - снятие/установка

Молдинг дверь передний правый - снятие/установка

Облицовка нижняя двери передняя правая - снятие/установка

Ручка двери передняя правая - снятие/установка

Стекло окна двери передней правой - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла передний наружный правый снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка

Радарный датчик - отрегулировать

Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Крыло переднее правое антикоррозионная защита

Крыло переднее правое обработка полостей

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

53 026 км

В среднем 17 675 км в год



История эксплуатации

2 ноября 2020
Установка доп. оборудования
Дилер
Санкт-Петербург

5 ноября 2020
Установка доп. оборудования
Дилер
Санкт-Петербург

5 ноября 2020
Установка доп. оборудования
Дилер
Санкт-Петербург

1-й владелец
6 ноября 2020 — 8 ноября 2023 (3 года) · Юридическое лицо · Санкт-Петербург

6 ноября 2020
Первичная регистрация
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

6 ноября 2020
Первая продажа
Дилер
Санкт-Петербург

6 ноября 2020
Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

28 ноября 2020
2 208 км
Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

8 мая 2021
14 354 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

25 марта 2022

Расчет стоимости ремонта
Audatex

20 апреля 2022
32 233 км

Кузовной ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

20 апреля 2022
32 233 км

Установка доп. оборудования
Дилер
Санкт-Петербург

24 июня 2022
34 595 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

24 июня 2022
34 595 км

Установка доп. оборудования
Дилер
Санкт-Петербург

23 декабря 2022
43 280 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

22 июня 2023
49 061 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

9 августа 2023

ДТП
Данные о ДТП
Санкт-Петербург

12 сентября 2023

Регистрационное действие: Изменение ФИО владельца
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

21 октября 2023
53 026 км

Расчет стоимости ремонта
Audatex

2-й владелец
8 ноября 2023 — н.в. (2 года 11 месяцев) · Физическое лицо · г. Санкт-Петербург

8 ноября 2023

Смена владельца
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

9 сентября 2025

ДТП
Данные о ДТП
Санкт-Петербург

12 ноября 2025

Расчет стоимости ремонта
Audatex

2 владельца

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

6 ноября 2020 — 8 ноября 2023 • 3 года • Юрлицо • Санкт-Петербург • ООО "СМАРТ ПЛЮС"

2-й владелец

8 ноября 2023 — н.в. • 2 года 11 месяцев • Физлицо • г. Санкт-Петербург

Коммерческое использование

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

2 337 300 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже	Наша оценка	Выше
до 2 157 400 ₽	2 157 400 — 2 673 900 ₽	от 2 673 900 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Подробнее в онлайн-отчёте