

Volvo V90, 2017

VIN: YV1PZ08BCH1006120 Госномер: H005CO98



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта



- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 6 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	123 167 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	13 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN _____ YV1PZ08BCH1006120

Госномер _____ H005CO98

Номер ПТС _____ 78УХ277992

Номер кузова _____ YV1PZ08BCH1006120

Номер двигателя _____ 2029211

Номер СТС _____ 7848477858

Тип ТС _____ Легковой универсал

Цвет _____ Синий

Двигатель _____ 1 969 см³ / 249 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 06.09.2026, 11:13. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Номер: 78УХ277992

● **Не найдены неоплаченные штрафы**

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 28 сентября 2018 года



● **ДТП: лёгкие повреждения**

Санкт-Петербург, Кировский • Столкновение • 2 участника

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 140 592 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 139 533 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 134 777 ₽

ДТП от 28 сентября 2018 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Кировский

Volvo V90 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

KIA Soul — другой участник

Повреждения


Правое переднее крыло

Левое переднее крыло

Капот

Левая передняя часть

Правая передняя часть



Расчёт стоимости ремонта от 6 октября 2018 года

Источник Audatex: 140 592 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	7 950 ₽
Стоимость механических работ:	12 300 ₽
Стоимость запасных частей:	120 342 ₽
Общая стоимость:	140 592 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Щиток задний капота отремонтировать

Габаритный фонарь задний правый отремонтировать

Теплозащитный экран задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонт окраска

Щиток задний карем окраска

Окраска новой детали

Крышка багажника окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Спойлер бампера задний

Бампер задний

Облицовка левая бампер

Облицовка правого бампера заднего

Крепление панели задней левой

Крепление панели задней правой

Крышка багажника

Эмблема "VOLVO"

Обозначение модели

Версия двигателя внутреннего сгорания

Крышка багажника - заменить

Бампер задний нижний заменить

Бампер задний - снятие/установка

Спойлер задний снятие/установка

Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 4 ноября 2018 года

Источник Audatex: 139 533 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	13 765 ₽
Стоимость механических работ:	7 290 ₽
Стоимость запасных частей:	118 478 ₽
Общая стоимость:	139 533 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Щиток задний капота отремонтировать

Теплозащитный экран задний отремонтировать

Проверка

Габаритный фонарь задний правый

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Щиток задний карем. окраска <50%

Окраска новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Спойлер бампера задний
Бампер задний
Облицовка левая бампер
Облицовка правого бампера заднего
Крепление панели задней левой
Крепление панели задней правой
Номерной знак задний
Рамка номерного знака задняя
Крышка багажника
Эмблема "VOLVO"
Обозначение модели
Версия двигателя внутреннего сгорания
Надпись "AWD"
Комплект клея для стекла заднего
Крышка багажника - заменить
Бампер задний нижний заменить
Бампер задний - снятие/установка
Спойлер задний снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 17 декабря 2018 года

Источник Audatex: 134 777 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	11 340 ₽
Стоимость запасных частей:	118 637 ₽
Общая стоимость:	134 777 ₽

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Лакокрасочные материалы

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)


Окантовка глушителя левая
Окантовка глушителя правая
Спойлер бампера задний
Вычет мелкие детали
Спойлер бампера задний
Крепление панели задней левой
Крепление панели задней правой
Крышка багажника
Эмблема "VOLVO"
Обозначение модели
Версия двигателя внутреннего сгорания
Надпись "AWD"
Комплект клея для стекла заднего
Праймер

Шайба 2 шт

Наклейка

Работы разобрать/собрать

Второе происшествие от 2 апреля 2019 года



● ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 233 428 ₽

● Страховая выплата

На потерпевшего • 18 988 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 3 апреля 2019 года

Источник Audatex: 233 428 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	9 300 ₽
Стоимость механических работ:	5 400 ₽
Стоимость запасных частей:	218 728 ₽
Общая стоимость:	233 428 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Молдинг облицовки премиум окраска

Передний спойлер ремонт окраска

Окраска поверхности

Крепление нижнее крыло переднее правое окрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Накладка правая бампер покраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)


Бампер передний

Планка передняя правая
Кронштейн внутренний правый бампер передний
Спойлер передний правый
Фара правая
Крепление нижнее крыло переднее правое
Бампер передний в сборе заменить
Крепление правого бампера переднего - снятие/установка
Фара - отрегулировать
Крепление крыла переднее правое - замена
Крыло переднее правое - снятие/установка
Подкрылок передний левый - снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Защита арки колеса передняя правая снятие/установка

Страховая выплата

Дата: 2019 год
На потерпевшего: 18 988 ₽

Третье происшествие от 1 апреля 2021 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Адмиралтейский • Столкновение • 2 участника

ДТП от 1 апреля 2021 года

Тип происшествия:
Столкновение
Регион:
Санкт-Петербург, Адмиралтейский

Volvo V90 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера
Левая задняя часть бампера


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai Solaris — другой участник


Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть




Четвёртое происшествие от 28 октября 2021 года



- ДТП: нет данных о повреждениях
- Европротокол

Пятое происшествие



- Расчёт стоимости ремонта
- Источник Audatex • 171 239 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 18 января 2023 года

Источник Audatex: 171 239 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	13 940 ₽
Стоимость механических работ:	16 280 ₽
Стоимость запасных частей:	141 019 ₽
Общая стоимость:	171 239 ₽

Ремонт

Боковина задняя правая в сборе отремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Крепёж двери задней правой

И только правой, левый как-то подтягивается

Расшифрованный текст: Расшифрованный текст

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Ручка двери наружная задняя правая ремонт окраска

Боковина задняя правая в сборе ремонт окраска

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Светящаяся полоса правая

Дверь задняя правая

Уплотнитель двери задней правой

Крепёж двери задней левой

Крепёж двери задней правой

Молдинг двери задний правый

Крепёж облицовки двери задней левой с механизмом отделки деталей

Крепёж облицовки двери задней правой с механизмом отделки деталей

Зажим крепежный

Зажим крепежный

Крыло арка задняя правая передняя часть

Накладка крыла/арки задняя правая

Дверь задняя правая - заменить

Декоративная накладка арки колеса задняя

Накладка арка колеса задняя правая снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Крепление правого бампера заднего - снятие/установка

Облицовка щитка задка - снятие/установка

Фонарь задний правый наружный - снятие/установка

Кожух отбортовки колеса задний правый снятие/установка

Обивка верхней стойки правой снятие/установка


Облицовка центральной стойки правой снятие/установка

Уплотнитель задний правый - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Корпус заливная горловина - снятие/установка

Шестое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 129 103 ₽

● **Страховая выплата**

На потерпевшего • 114 102 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 6 сентября 2024 года

Источник Audatex: 129 103 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	3 300 ₽
Стоимость запасных частей:	125 803 ₽
Общая стоимость:	129 103 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло
Клей комплект лобового стекла клей
Праймер
Распор элемент лобового стекла
Уплотнитель нижний ветрового стекла
Уплотнитель датчика дождя
Ветровое стекло заменить
Диагностика: датчик столкновений
Калибровка: датчик столкновений
Датчик радар калибровать

Страховая выплата

Дата: 2024 год
На потерпевшего: 114 102 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

123 167 км ●

В среднем 17 595 км в год



История эксплуатации

- 27 марта 2017
 - Таможенные сведения
Данные о таможенном оформлении
- 21 апреля 2017
 - Первая продажа
Дилер
Санкт-Петербург
- 23 апреля 2017 — н.в. (9 лет 5 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
 - Первичная регистрация
Данные о регистрации
Санкт-Петербург
- 28 сентября 2018
 - ДТП
Данные о ДТП
Санкт-Петербург, Кировский
- 6 октября 2018
 - Расчет стоимости ремонта
Audatex
- 4 ноября 2018
 - Расчет стоимости ремонта
Audatex
- 17 декабря 2018
 - Расчет стоимости ремонта
Audatex
- 2 апреля 2019
 - ДТП
Данные о ДТП
- 3 апреля 2019
 - Расчет стоимости ремонта
Audatex

15 290 км

24 211 км

24 221 км

12 212 км

1 апреля 2021

● **ДТП**

Данные о ДТП

Санкт-Петербург, Адмиралтейский

28 октября 2021

● **ДТП**

Данные о ДТП

18 января 2023

95 926 км

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

6 сентября 2024

123 167 км

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

1 владелец



23 апреля 2017 — н.в. • 9 лет 5 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

2 787 900 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже

Наша оценка

Выше

до 2 676 300 ₽

2 676 300 — 2 988 600 ₽

от 2 988 600 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)