

Hyundai SOLARIS, 2017

VIN: Z94K241CAJR067691 Госномер: X378XC178



+2 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Можно осмотреть

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

Подробнее в онлайн-отчёте



📅	ДТП и происшествия	Есть, 4 ●
🏠	Юридические риски	Нет ●
📉	Аварийные аукционы	Нет ●
📄	Пробег	123 146 км ●
👤	Владельцы	1 за всё время ●
🔧	История обслуживания	19 записей
📅	История продаж	1 запись
📅	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	Z94K241CAJR067691
Госномер	X378XC178
Номер ПТС	78OT792709
Номер кузова	Z94K241CAJR067691
Номер двигателя	HW577292
Номер СТС	7858466388
Тип ТС	Легковой седан
Цвет	Белый
Двигатель	1 591 см³ / 122 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства	27.12.2017
Диапазон номеров двигателя	G4FGHW577292
Обозначение модели	Accent/Solaris
Рынок	EUR;GEN
Код модели	H5S4D2617
Модельный год	2018

Еще 11 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 14.08.2026, 11:24. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78OT792709

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 21 мая 2018 года



- **ДТП: лёгкие повреждения**

Санкт-Петербург, Невский, Ивановский • Столкновение • 3 участника

- **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 118 222 ₽

- **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 109 452 ₽

- **Страховая выплата**

На потерпевшего • 13 800 ₽

- **Страховая выплата**

На потерпевшего • 152 177 ₽

- **Страховая выплата**

На потерпевшего • 152 177 ₽

- **Кузовной ремонт**

ДТП от 21 мая 2018 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Невский, Ивановский

Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Багажник


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения

Правая часть передней части кабины

Левая часть передней части кабины




Mazda Mazda 3 — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера



Расчёт стоимости ремонта от 15 июня 2018 года

Источник Audatex: 118 222 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	19 408 ₽
Стоимость механических работ:	16 ₽
Стоимость запасных частей:	98 798 ₽
Общая стоимость:	118 222 ₽

Ремонт

Крепление панели фонаря заднего левого отремонтировать

Крепление панели фонаря заднего отремонтировать

Полировка катафора правого ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера передняя ремонтная окраска

Окраска поверхности

Крепление панели фонаря заднего левая окраска поверхности

Крепление панели фонаря заднее окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Окраска новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Обозначение модели

Габаритный фонарь задний левый в сборе

Габаритный фонарь задний правый в сборе

Облицовка щитка заднего

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний - заменить

Бампер задний - заменить

Крышка багажника - заменить

Петля крышка багажника левая - снятие/установка

Петля крышка багажника правая - снятие/установка

Пластина замка задняя снятие/установка

Щиток задка - заменить

Бампер задний - усилитель - снятие/установка

Ковровое покрытие в багажнике - снятие/установка

Облицовка бампер передний

Решетка воздуховода бампера переднего

Облицовка бампера задняя

Спойлер бампера задний

Балка бампера задняя

Щиток задка

Крышка багажника

Петля левая крышка багажника

Петля правая крышка багажника

Эмблема производителя задняя

Надпись производителя

Расчёт стоимости ремонта от 6 сентября 2018 года

Источник Audatex: 109 452 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 12 713 Р

Стоимость механических работ:	18 700 ₽
Стоимость запасных частей:	78 039 ₽
Общая стоимость:	109 452 ₽

Ремонт

Работы ремонтировать

Окраска поверхности

Эмаль окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Решетка радиатора
Панель задняя
Накладка задней панели
Крышка багажного отсека
Петля крышки багажника
Петля крышки багажника
Эмблема
Орнамент
Орнамент
Фонарь задний
Фонарь задний
Фонарь
Фонарь
Накладка бампера заднего
Усилитель бампера
Накладка

Страховая выплата

Дата: 2018 год
На потерпевшего: 13 800 ₽

Страховая выплата

Дата: 2018 год
На потерпевшего: 152 177 ₽

Страховая выплата

Дата: 2018 год
На потерпевшего: 152 177 ₽

Кузовной ремонт от 28 июля 2018 года


Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Усилитель заднего бампера в сборе - снять/установить, Бампер задний в сборе - снять/установить,
AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, ПЕТЛЯ
КРЫШКА БАГАЖНИКА ПР - С/У, Фиксатор замка крышки багажника в сборе - снять/установить,

Коврик багажника - снять/установить, БАМПЕР П - С/У, Накладка переднего бампера в сборе - снять/установить, Петля крышки багажника в сборе (одна сторона) - снять/установить, Панель крышки багажника в сборе - снять/установить

Второе происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 74 061 ₽

● Страховая выплата

На потерпевшего • 5 467 ₽

● Страховая выплата

На потерпевшего • 287 618 ₽

● Страховая выплата

На потерпевшего • 76 369 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 23 июня 2019 года

Источник Audatex: 74 061 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	9 100 ₽
Стоимость механических работ:	14 700 ₽
Стоимость запасных частей:	50 261 ₽
Общая стоимость:	74 061 ₽

Ремонт

Кронштейн крепления бампера поотремонтировать
Капот отремонтировать
Шарнир левый капота отремонтировать
Шарнир правый капота отремонтировать
Крыло переднее правое отремонтировать
Передняя панель отремонтировать
Перекося переднюю часть отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонтная окраска

Крыло переднее правое ремонтная окраска
Петля капота правая временная окраска <50%
Петля капота левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Передняя панель окраска
Подбор цвета окраска поверхности

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Накладка правый бампер передний
Абсорбер бампера передний
Решётка радиатора в сборе
Фара правая в сборе
Бампер передний - заменить
Гаситель удара бампера передний - снятие/установка
Фара - отрегулировать
Транспортное средство на стапель снятие/установка
Капот - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка

Страховая выплата

Дата: 2019 год
На потерпевшего: 5 467 ₽

Страховая выплата

Дата: 2019 год
На потерпевшего: 287 618 ₽

Страховая выплата

Дата: 2019 год
На потерпевшего: 76 369 ₽

Третье происшествие



● Кузовной ремонт

Кузовной ремонт от 21 августа 2019 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: КРЫЛО П ПР, AUDATEX окрасочная работа, БАМПЕР П - С/У, Окраска панели капота с двух сторон., Накладка переднего бампера в сборе - снять/установить, Поглотитель энергии удара переднего бампера - снять/установить, Бампер передний - окраска с восстановлением грунта, Крыло в сборе (правая сторона) - снять/установить, Регулировка направления светового потока фар


Кузовной ремонт от 17 января 2020 года

Сервис: Дилер, St.-Petersburg

Выполненные работы:

Топливный бак в сборе - снять/установить, Усилитель заднего бампера в сборе - снять/установить, Глушитель в сборе задняя часть - снять/установить, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, НАКЛАДКА БОКОВИНА З ПР - С/У, ПЕТЛЯ КРЫШКА БАГАЖНИКА ПР - С/У, Панель крышки багажника - окраска, ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У, AUDATEX окрасочная работа, РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: БОКОВИНА З ПР, РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: БОКОВИНА З Л НАР, Фиксатор замка крышки багажника в сборе - снять/установить, Коврик багажника - снять/установить, БАМПЕР П - С/У, Накладка заднего бампера в сборе - снять/установить, Петля крышки багажника в сборе (одна сторона) - снять/установить, Окраска заднего бампера с восстановлением грунта, Панель крышки багажника в сборе - снять/установить, Накладка задней боковины в сборе - снять/установить, Сидение заднее в сборе - снять/установить

Четвёртое происшествие от 25 ноября 2019 года



- ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Центральный, Смольнинское • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 180 743 ₽

ДТП от 25 ноября 2019 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Центральный, Смольнинское

Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

BMW — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть



Расчёт стоимости ремонта от 19 декабря 2019 года

Источник Audatex: 180 743 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	13 Р
Стоимость механических работ:	30 Р
Стоимость запасных частей:	180 700 Р
Общая стоимость:	180 743 Р

Ремонт

Крепление панели фонаря заднего левого отремонтировать
Крепление панели фонаря заднего отремонтировать
Автомобиль на стпель снять/установить ремонтировать
Перекоc задний устранить ремонтировать
Антигравийная обработка ремонтировать
Клемму аккумуляторной батареи. Отсоединить, ремонтировать
Герметизация швов ремонтировать
Антикоррозийная обработка ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая в сборе ремонтная окраска
Боковина задняя правая в сборе ремонтная окраска

Окраска поверхности

Крепление панели фонаря заднего левая окраска
Крепление панели фонаря заднее окраска
Петля левая крышка багажника окрасить
Петля правая крышка багажника окрасить

Окраска новой детали

Облицовка бампера задняя окраска новой детали
Щиток задний окраска новой детали
Крышка багажника окраска новой детали
Пол багажника в сборе окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера задняя
Обтекатель бампера задний
Балка бампера задняя
Щиток задка
Крышка багажника
Уплотнитель крышки багажника
Петля левая крышка багажника
Петля правая крышка багажника
Замок крышки багажника
Эмблема производителя задняя
Обозначение модели
Габаритный фонарь задний наружный
Габаритный фонарь задний наружный правый
Габаритный фонарь задний внутренний левый
Габаритный фонарь задний внутренний правый
Отражатель правый
Пол багажника в сборе
Набор дляклейки
Настил пола багажника
Облицовка щитка заднего
Облицовка правая багажника
Задняя часть глушителя
Бампер задний - заменить
Крышка багажника - заменить
Петля крышка багажника левая - снятие/установка
Петля крышка багажника правая - снятие/установка
Пластина замка задняя снятие/установка
Щиток задка - заменить
Кронштейн бампера задний - снятие/установка
Панель пола задняя - заменить
Ковровое покрытие в багажнике - снятие/установка
Глушитель задний/часть - снятие/установка
Облицовка боковины задняя левая - снятие/установка
Облицовка боковины задняя правая - снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Механизм местного сиденья задний в сборе - снятие/установка
Топливный бак - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

123 146 км ●

В среднем 24 629 км в год



История эксплуатации

28 декабря 2017

● **Размещение первого объявления на Авито**
Авито
Санкт-Петербург



29 января 2018 — н.в. (8 лет 7 месяцев) · Физическое
лицо · Санкт-Петербург

29 января 2018

● **Первичная регистрация**
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

29 января 2018

● **Первая продажа**
Дилер
St.-Petersburg

29 января 2018

● **Установка доп. оборудования**
Дилер
St.-Petersburg

16 февраля 2018

1 656 км

● **Регламентное ТО**
Дилер

21 мая 2018

● **ДТП**
Данные о ДТП
Санкт-Петербург, Невский, Ивановский

9 июня 2018

12 791 км

● **Регламентное ТО**
Дилер

15 июня 2018

● **Расчет стоимости ремонта**
Audatex

10 июля 2018 12 791 км	Визит на сервис Дилер Санкт-Петербург
28 июля 2018 12 791 км	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
6 сентября 2018 10 202 км	Расчет стоимости ремонта Audatex
10 ноября 2018 28 186 км	Регламентное ТО Дилер
23 июня 2019 44 202 км	Расчет стоимости ремонта Audatex
21 августа 2019 28 186 км	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
25 ноября 2019	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург, Центральный, Смольнинское
19 декабря 2019	Расчет стоимости ремонта Audatex
17 января 2020 63 313 км	Кузовной ремонт Дилер St.-Petersburg
29 января 2020 64 000 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
18 апреля 2022 123 146 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург

1 владелец



29 января 2018 — н.в. • 8 лет 7 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 089 300 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

28 декабря 2017 года

Цена: 694 900 ₽

Регион: Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)