



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 19 января 2026 года

Toyota COROLLA, 2008

VIN: JTNBV58E303536796

Госномер: K717TM46

Номер кузова:

JTNBV58E303536796

Номер двигателя: 0396264

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 46TP800051

Год выпуска: 2008

Тип ТС: ЛЕГКОВЫЕ ПРОЧИЕ

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 124 л.с.

Последний пробег: 126 067 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Прочее

-  Не продавался на Авито
-  Пробег — 126 067 км
-  Попал под отзывные кампании
-  4 записи в истории эксплуатации
-  1 техосмотр

Преимущества

-  Не найдены ограничения на регистрацию
-  Залог не найден
-  ДТП не найдены
-  Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
-  Не найдены сведения об использовании в каршеринге
-  Нет сведений об участии в торгах
-  Нет сведений о розыске
-  1 владелец по ПТС
-  Не найдены сведения о страховых выплатах
-  Не найдено разрешение на работу в такси
-  Нет сведений об арбитражных делах
-  Есть полис ОСАГО

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 19.01.2026 11:12. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 13 октября 2009 — н.в.

Срок владения: 16 лет 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Курская область

✔ **ДТП не найдены**

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Мы проверили базы данных наших партнёров — страховых компаний.

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

ⓘ Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 639 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 449 000 — 1 010 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 607 600 — 690 700 ₽

4 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 4 события и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
13 октября 2009 — н.в.

Срок владения:
16 лет 5 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Курская область

Первичная регистрация

13 октября 2009 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Курская область

Текущий ремонт

15 июня 2018

Mobiscar
Санкт-Петербург, СПб

Замена автостекла



Прохождение технического осмотра

4 октября 2021

Данные о техосмотре
Пробег 122 264 км



Текущий ремонт

8 августа 2022

Бизнес кар
Пробег 126 067 км • Курск




BUSINESS CAR

То 110 000 км., защита картера (проведение то и ремонта), передние тормозные колодки (обе стороны), доп. время для то, задние тормозные колодки (обе стороны), доп. время для то, фильтр масляный (04152-37010), прокладка сливной пробки дв-ля , 0w20 "toyota" разливное масло моторное 1l, фильтр салонный gap toyota 87139yzz08 auris 07- 87139yzz16 avensis 09- samгу 06- corolla , фильтр воздушный (b13mr0017) (a1013 / hsaf0038), к-т автохимии для диагностических и ремонтных работ, тормозные колодки задние ,), тормозные колодки передние , 04465yzzdr)

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 126 067 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

4 октября 2021 года

Пробег: 122 264 км

Действителен: До 4 октября 2022 года

Номер диагностической карты: 115371012100159

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 8 июля 2025 года — 7 июля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 4 декабря 2015 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили Toyota Auris, Toyota Corolla и Toyota RAV4, попадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены блоками управления стеклоподъемниками. Существует вероятность того, что на некоторых автомобилях Toyota Auris, Toyota Corolla и Toyota RAV4, во время производства блоков могло быть нанесено недостаточное количество контактной смазки на скользящие контакты. Ввиду указанного, в процессе использования блока управления стеклоподъемниками между скользящими контактами могут образовываться и накапливаться частицы износа, которые могут вызвать перегревание и, в худшем случае, оплавление блока управления.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена проверка блока управления стеклоподъемниками водительской двери и нанесена специальная смазка. Также может быть выполнена замена блока контактов, если в ходе проверки сотрудниками дилерской станции будет выявлена такая необходимость. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев автомобилей.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

С 4 октября 2016 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены системой улавливания паров топлива с угольным абсорбером, расположенным в топливном баке. Из-за особенностей расположения выходного патрубка угольного абсорбера существует вероятность образования трещины в патрубке. При длительной эксплуатации автомобиля с трещиной возможно ее увеличение, что, в свою очередь, может привести к утечке паров топлива и, в крайнем случае (при полностью заполненном топливном баке), существует вероятность утечки топлива.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена замена топливозаборника в сборе на модернизированный.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

С 4 мая 2018 года



Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОЙОТА МОТОР"



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Причины отзыва: На автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, оборудованных подушками безопасности производства компании ТАКАТА, оснащенных определенным типом газогенератора, существует вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности переднего пассажира при аварии. По результатам проведенных исследований было выявлено, что при определенных климатических условиях возможна деградация вещества внутри газогенератора. Срабатывание подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля. Что такое газогенератор подушки безопасности? Газогенератор представляет собой пиропатрон, при срабатывании которого, подушка безопасности наполняется газом и происходит ее раскрытие.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности переднего пассажира.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: COROLLA SED

Код модели: ZRE151L-AEFDKW

Описание: ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150

Дата производства: 12.2008

Код цвета салона: FE12

Период производства: 12.2008 - 04.2013

Опции: АКПП/МКПП: MANUAL TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Комплектация: D TYPE;
Топливная система: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM;
Тип трансмиссии: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (1ZRFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.