

Land rover FREELANDER, 2008

VIN: SALFA28BX9H120422 Госномер: M336OP10

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта



- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Похоже, пробег скручен**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	Пробег	238 010 км, скручен ●
	ДТП и происшествия	Есть, 5 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Владельцы	2 за всё время ●
	История обслуживания	28 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN SALFA28BX9H120422

Госномер M336OP10 • T844УУ98 • X767КУ178

Номер ПТС 78УВ473022

Номер кузова SALFA28BX9H120422

Номер двигателя DZ584048342

Номер СТС 1051362542

Тип ТС Легковой универсал

Цвет Темно-зеленый

Двигатель 2 179 см³ / 160 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кондиционер С сист.кондиц.воздуха EATC

Дата производства 30.06.2008

Привод LHD

Двигатель 2.2L DOHC EFI TC DW12

Цвет кузова Зеленый Tonga Green (904)

Интерьер Almond

Еще 235 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 22.07.2026, 15:24. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78УВ473022

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 486 ₽

● **Кузовной ремонт**

Расчёт стоимости ремонта от 9 февраля 2012 года

Источник Audatex: 486 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 Р
Стоимость механических работ:	до 10 000 Р
Стоимость запасных частей:	до 10 000 Р
Общая стоимость:	до 10 000 Р

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать
Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое окраска при ремонте
Боковина задняя окраска при ремонте

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний левый правый
Брызговик задний правый смотри
Эмблема средняя стойка правая


Кузовной ремонт от 24 февраля 2012 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

БОКОВИНА З ПР ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, ОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ. K1R БАМПЕР З, КОЛЕСО З Л - С/У,
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗАДНЕГО ЗАМЕНА (СНЯТ (СНЯТ), КОЛЕСО З ПР - С/У, ВРЕМЯ
ПОДГОТОВИТ НА КУЗОВНУЮ РАБОТУ(Ы), ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН. ОСМОТР А/М
В МАСТЕРСКОЙ, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗАДН С/У ВКЛ: ФОНАРИ ЗАДН, ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ ЗАДН
И ОБА УШИРИТЕЛЯ КРЫЛА С/У, ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР., ОКР. ПРИ РЕМОНТЕ БОКОВИНА З ПР,
РАСШИРИТЕЛЬ К/АРКИ З ПР - С/У, ЭМБЛЕМА БОКОВИНА З ПР - С/У, Изготовление отверстий под
парктроники задн бампера, ПОДГ РАБ. СИНТЕТИЧ. ОКР., Приготовление краски и пробное
окрашивание образца

Второе происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 192 ₽

● Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 26 апреля 2012 года

Источник Audatex: 192 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Общая стоимость:	до 10 000 ₽

Ремонт

Дверь передняя правая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая окраска при ремонте

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Расширение двери правой окраска для новой детали

Кузовной ремонт от 7 июня 2012 года


Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КУЗОВНУЮ РАБОТУ(Ы), ДВЕРЬ П ПР - С/У, ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ П ПР - С/У, СТЕКЛО ДВЕРИ П ПР - С/У, ОКР. ПРИ РЕМОНТЕ ДВЕРЬ П ПР, Приготовление краски и пробное окрашивание образца, ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ ДВЕРИ П ПР С/У (ОБИВКА ДВЕРИ СНЯТА) ВКЛ: ДИНАМИК ДВЕРИ С/У., НАПРАВЛЯЮЩ СТЕКЛА ДВЕРЬ П ПР ВНУТР С/У, ДВЕРЬ П ПР ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН. ОСМОТР А/М В МАСТЕРСКОЙ, НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ П ПР - С/У, НАПРАВЛЯЮЩУЮ СТЕКЛА ДВЕРИ П ПР НАР С/У ВКЛ: ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА И НАПРАВЛЯЮЩУЮ СТЕКЛА ВНУТР С/У., МОЛДИНГ ДВЕРЬ ПР - С/У,

ОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ. K1R РАСШИР ДВЕРИ ПР, ПОДГ РАБ. СИНТЕТИЧ. ОКР., ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ.
ОКР.

Третье происшествие



- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 145 529 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 15 марта 2013 года

Источник Audatex: 145 529 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость запасных частей:	100 000 – 150 000 ₽
Общая стоимость:	100 000 – 150 000 ₽

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска для новой детали

Окраска новой детали

Боковина задняя окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний левый правый
Боковина задняя правая
Подкрылок задний правый
Эмблема средняя стойка правая
Колесо заднее правое

Кузовной ремонт от 16 апреля 2013 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Стекло/резиновое уплотнение - ветровое стекло - замена


Кузовной ремонт от 16 апреля 2013 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

КАРД ВАЛ П ОТСОЕД-/ЗАКРЕП, ПОДРАМНИК З ОТСОЕД-ЗАКРЕПИТЬ, Арка крыла зад прав - окр,
КАРД ВАЛ ЗДН ОТСОЕД-/ЗАКРЕП, изготовление отверстий под датчики парковки, СЪЕМНЫЕ
ДЕТАЛИ БОКОВИНЫ З ПР - С/У С/У, ВКЛ: УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ ЗАДКА, БРЫЗГОВИК, ЗАДНЯЯ
ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА, ОБЛИЦОВКА ОТБОРТОВКИ КРЫЛА В РЕМОНТНО, ВАЛ КАРДАННЫЙ -
С/У, Арка крыла зад прав - ремонт, ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З ЗАМЕНА (СНЯТ) (СНЯТ), ТОПЛИВНЫЙ
БАК - С/У ВКЛ: ТОПЛИВНЫЙ БАК СЛИТЬ И ЗАПРАВИТЬ, ВЫПУСКНАЯ ТРУБА СР - С/У, КОЛЕСО З
ПР - С/У, ПОДГ РАБ. СИНТЕТИЧ. ОКР., БОКОВИНА З ПР - ЗАМЕНИТЬ, КОЛЕСО З Л - С/У, ПОДГ РАБ.
МЕТАЛЛ. ОКР., ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КУЗОВНУЮ РАБОТУ(Ы), ОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ. К1R БАМПЕР
З, ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН. ОСМОТР А/М В МАСТЕРСКОЙ, ОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I
БОКОВИНА З ПР, КОЛЕСО З ПР - С/У

Четвёртое происшествие



- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 10 285 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 10 декабря 2014 года

Источник Audatex: 10 285 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	до 10 000 ₽
Общая стоимость:	10 000 – 20 000 ₽

Проверка

Подбор цвета

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Эмблема производителя левая передняя
Форсунка омывателя левая
Форсунка омывателя правая
Постоянная доплата для отдельного
Бампер передний - снятие/установка
Форсунка фароомывателя левая - снятие/установка
Форсунка фароомывателя правая - снятие/установка
Время подготовить на кузовную работу
Решетка бампера передняя - снятие/установка
Накладка противотуманная фара левая - снятие/установка
Накладка противотуманная фара правая - снятие/установка
Фара противотуманная левая - снятие/установка
Фара противотуманная правая - снятие/установка
Облицовка бампера нижняя - снятие/установка
Датчик системы парковки - снятие/установка


Кузовной ремонт от 19 декабря 2014 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля, Обвес бампера - передние - снятие для доступа и установка, Датчик - система помощи при парковке - передние - комплект - замена, Лампа в сборе - противотуманная/основная - замена, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX работа, AUDATEX дополнительная работа, Распылитель - омыватель - один - замена

Пятое происшествие от 24 августа 2015 года



- ДТП: нет данных о повреждениях
Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 129 119 ₽

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 140 634 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 31 августа 2015 года

Источник Audatex: 129 119 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	100 000 – 150 000 ₽
Общая стоимость:	100 000 – 150 000 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонт окраска

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Расширитель двери задний левая окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя левая

Уплотнитель нижний двери задней левой

Расширитель двери задней левой

Накладка порога левая

Эмблема средняя стойка левая

Колёсный диск задний левый
Постоянная доплата для отдельного
Время подготовить на кузовную работу
Расширитель порога двери левой с установкой
Дверь задняя левая - заменить
Эмблема боковина задняя левая - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Колесо и/или шина задняя левая установка
Уплотнитель дверь задняя левая - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - снятие/установка
Расширитель крыла/арки задний левый - снятие/установка
Облицовка D-стойка левая - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Боковина задняя левая антикоррозионная защита
Боковина задняя антикоррозийное покрытие

Расчёт стоимости ремонта от 26 октября 2015 года

Источник Audatex: 140 634 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 Р
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 Р
Стоимость запасных частей:	100 000 – 150 000 Р
Общая стоимость:	100 000 – 150 000 Р

Частичный ремонт

Боковина задняя левая но отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая наружная ремонтная окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Расширитель двери задний левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя левая
Уплотнитель двери задка левый
Уплотнитель нижний двери задней левый
Расширитель двери задней левой
Накладка порога левая
Эмблема средняя стойка левая

Колёсный диск задний левый
Постоянная доплата для отдельного
Время подготовить на кузовную работу
Расширитель порога двери левой с установкой
Дверь задняя левая - заменить
Эмблема боковина задняя левая - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Колесо и/или шина задняя левая установка
Уплотнитель дверь задняя левая - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Фиксатор замка дверь задняя левая снятие/установка
Облицовка бампера задняя - снятие/установка
Расширитель крыла/арки задний левый - снятие/установка
Облицовка боковины задняя левая - снятие/установка
Облицовка D-стойка левая - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Результаты диагностики


В онлайн-отчёте есть 1 диагностика.

Пробег

По нашим данным

от 314 699 км ● Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 76 695 км. В реальности пробег может быть больше.



● 135 150 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

201845 → 135150

Дата

24 октября 2017

Источник

Данные о техосмотре

● 155 000 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

165000 → 155000


Дата

23 октября 2019

Источник

Данные о техосмотре

История эксплуатации



		Audatex
21 февраля 2012	●	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
24 февраля 2012	●	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
24 февраля 2012	●	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
26 апреля 2012	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
6 июня 2012	●	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
7 июня 2012	●	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
15 марта 2013	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
16 апреля 2013	●	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
16 апреля 2013	●	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
10 декабря 2014	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
19 декабря 2014	●	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
24 августа 2015	●	ДТП Данные о ДТП
31 августа 2015	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
26 октября 2015	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
22 августа 2017	●	Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака Данные о регистрации

6 сентября 2017

201 845 км

24 октября 2017

135 150 км

31 октября 2017

23 октября 2018

165 000 км

23 октября 2019

155 000 км

22 октября 2020

160 000 км

28 апреля 2022

209 690 км

11 июля 2023

231 229 км

9 января 2024

238 004 км

9 января 2024

238 004 км

10 января 2024

238 010 км

Санкт-Петербург

Продажа

Дилер

Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре



2-й владелец

31 октября 2017 — н.в. (8 лет 9 месяцев) · Физическое
лицо · Республика Карелия

Смена владельца

Данные о регистрации

Республика Карелия

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

Визит на сервис

Fit Service

Санкт-Петербург

Диагностический осмотр

Данные о диагностиках

Визит на сервис

Fit Service

Санкт-Петербург

2 владельца



1-й владелец

28 августа 2008 — 13 сентября 2017 • 9 лет • Физлицо • Санкт-Петербург



2-й владелец

31 октября 2017 — н.в. • 8 лет 9 месяцев • Физлицо • Республика Карелия

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)