

LANDROVER DISCOVERY, 2014

VIN: SALLAAAN6FA741561 Госномер: C401YO178

Рекомендация

Не стоит рисковать

● Пострадала безопасность авто

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 4 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	145 858 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	13 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN SALLAAAN6FA741561
Госномер C401YO178
Номер ПТС 78УУ403427
Номер кузова SALLAAAN6FA741561
Номер двигателя 0854201
Номер СТС 9900885343
Тип ТС Легковой универсал
Цвет Черный
Двигатель 2 993 см³ / 210 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кондиционер Система кондициониров. возд.АТС
Дата производства 16.10.2014
Код региона поставки (-)"CDN/MEX/USA"
Привод LHD
Двигатель 3.0L 24V V6 Turbo Diesel Std Flow
Цвет кузова Santorini Black

Еще 214 записей в [онлайн-отчёте](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 29.06.2026, 18:51. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● Зарегистрирован в ГИБДД

По состоянию на 31 мая 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.


● Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78УУ403427

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 20 000 – 30 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 24 июня 2015 года

Источник Audatex: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	20 000 – 30 000 ₽
Общая стоимость:	20 000 – 30 000 ₽


Окраска новой детали

Кожух зеркала наружный левый окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Зеркало наружное левое
Корректор положения левый
Стекло зеркала наружное левое
Кожух зеркала наружный левый
Постоянная доплата для отдельного
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Второе происшествие



- **Расчёт стоимости ремонта**
Источник Audatex • 40 000 – 50 000 ₽

- **Расчёт стоимости ремонта**
Источник Audatex • 500 000 – 750 000 ₽

- **Расчёт стоимости ремонта**
Источник Audatex • 30 000 – 40 000 ₽

- **Страховая выплата**
На потерпевшего • 561 235 ₽

- **Страховая выплата**
На потерпевшего • 25 671 ₽

- **Страховая выплата**
На потерпевшего • 10 140 ₽

- **Страховая выплата**
На потерпевшего • 19 001 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 9 ноября 2016 года

Источник Audatex: 40 000 – 50 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	30 000 – 40 000 ₽
Общая стоимость:	40 000 – 50 000 ₽

Окраска поверхности

Кожух зеркала наружный левый поверхность окраска
Кожух зеркала наружный правый поверхность окраска

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Боковой поворотник левый

Бампер задний левый правый

Постоянная доплата для отдельного

Съемные детали бампер задний - снятие/установка

Датчики системы парковки задние - снятие/установка

Крышка зеркала заднего вида передняя левая - снятие/установка

Крышка зеркала заднего вида передняя правая - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 7 марта 2017 года

Источник Audatex: 500 000 – 750 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 75 000 – 100 000 ₽

Стоимость запасных частей: 500 000 – 750 000 ₽

Общая стоимость: 500 000 – 750 000 ₽

Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Соединение арки колеса левое отремонтировать

■ Лонжерон передний левый отремонтировать

■ Косынка лонжерон левая отремонтировать

Комплект проводов моторного отсека отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска

Дверь передняя левая ремонт окраска

Окраска поверхности

Шарнир левый капота окрасить

Крепление крыла переднего левого окрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Решётка радиатора окраска новая деталь

Капот окраска новый деталь

Накладка правой туманной фары левая окраска новая деталь

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Накладка крыла левая окраска новая деталь

Передняя панель окраска внутренняя деталь

Арка колесная передняя левая в сборе окраска внутренняя деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Облицовка с нижней бампер передний
Решётка радиатора
Надпись левая капот
Надпись правый капот
Капот
Шарнир левый капота
Шумоизоляция капота
Фара левая в сборе
Накладка правой туманной фары левая
Крыло переднее левое
Воздухозаборник передний левый
Уплотнитель крыло переднее левое
Накладка крыла левая
Крепление крыла переднего левого
Подкрылок передний левый
Передняя панель
Табличка с указанием
Табличка с указанием
Табличка с указанием
Табличка с указанием
Арка колесная передняя левая в сборе
Вертикальная панель передняя левая в сборе
Крышка передняя аккумуляторной батареи
Молдинг левый лобового стекла
Заливная горловина бачка
Зажим крепежный
Крепление автономного отопителя заднее левое правое
Отопитель
Пламегаситель автоматического отопителя
Кронштейн гидроагрегата
Усилитель тормозов
Обечайка радиатора-радиатор левая
Впуск трубопровода интеркулера
Расширительный бачок
Пробка расширительного бачка
Постоянная доплата для отдельного
Время подготовки на кузовную жестяную работу
Съемные детали бампера переднего - снятие/установка
Датчики для парктроника передние - снятие/установка
Съемные детали капота - снятие/установка
Петля капота снятие/установка дополнительная работа
Крыло переднее левое - снятие/установка
Панель передка - снятие/установка
Колесная арка в сборе передняя левая - замена
Декоративная планка левая ветрового стекла снятие/установка
Автономный отопитель - снятие/установка
Выхлопная труба автономного отопителя - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Хладагент - слить / заправить
Воздушный шланг топливного насоса-нагнетателя - снятие/установка

Главный тормозной цилиндр - снятие/установка
Усилитель тормозов - снятие/установка
ABS гидравлический блок снятие/установка
Тормозная система - прокачать
Стапель переоборудование
Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Кузов - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Датчик подушка безопасности - снятие/установка
Фара - отрегулировать
Капот - снятие/установка
Капот - подогнать
Крыло переднее правое - снятие/установка
Фонарь указателя поворота боковой левый - снятие/установка
Облицовка водоотводного короба - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Дверь передняя левая подогнать
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла левый наружный - снятие/установка
Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка
Накладка двери передняя левая - снятие/установка
Накладка двери передняя левая - снятие/установка
Накладка порога двери левая - снятие/установка
Накладка порога двери правая - снятие/установка
Конденсатор - снятие/установка
Радиатор - снятие/установка
Радиатор - снятие/установка
Промежуточный охладитель - снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее снятие/установка
Память неисправностей - считать

Расчёт стоимости ремонта от 20 июня 2017 года

Источник Audatex: 30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	20 000 – 30 000 ₽
Общая стоимость:	30 000 – 40 000 ₽

Окраска поверхности

Дверь передняя правая окраска поверхности
Кожух зеркала наружный правый поверхность окраска
Дверь задняя окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Зеркало наружное правое

Постоянная доплата для отдельного
Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Фонарь указателя поворота боковой правый - снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Дверь передняя правая подогнуть
Облицовка двери передняя правая - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла правый наружный - снятие/установка
Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Накладка двери передняя правая - снятие/установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Дверь задняя правая подогнуть
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка
3-угольное стекло двери задней правой - снятие/установка
Окно двери задней правой - снятие/установка
Панель заднюю двери задней правой снятие/установка
Панель переднюю двери задней правой снятие/установка
Накладка двери задней правой - снятие/установка
Декоративная рама двери задняя правая снятие/установка

Страховая выплата

Дата: 2017 год
На потерпевшего: 561 235 ₽

Страховая выплата

Дата: 2017 год
На потерпевшего: 25 671 ₽


Страховая выплата

Дата: 2017 год
На потерпевшего: 10 140 ₽

Страховая выплата

Дата: 2017 год
На потерпевшего: 19 001 ₽

Третье происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • до 10 000 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 20 000 – 30 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 12 сентября 2017 года

Источник Audatex: до 10 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Общая стоимость:	до 10 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Постоянная доплата для отдельного
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - снятие/установка
Отражатель левый бампера задний снятие/установка
Светоотражатель правый бампера задний снятие/установка
Накладка бампера задняя - снятие/установка
Датчик системы парковки задний наружный - снятие/установка
Датчик задний внутренний парктроника - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 20 ноября 2017 года

Источник Audatex: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 20 000 – 30 000 ₽
Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽


Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Кожух зеркала наружный правый ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Зеркало наружное правое
Постоянная доплата для отдельного
Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Облицовка двери передняя правая - снятие/установка

Четвёртое происшествие от 28 мая 2025 года



- ДТП: есть повреждения
СЗФО, Санкт-Петербург, Калининский • Столкновение • 2 участника

ДТП от 28 мая 2025 года

Тип происшествия:
Столкновение
Регион:
СЗФО, Санкт-Петербург, Калининский

LANDROVER DISCOVERY — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левая передняя часть
Правая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

BMW 3er — другой участник

Повреждения

Левое переднее крыло
Левая передняя часть
Правая передняя часть
Капот



Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

145 858 км ●

В среднем 13 259 км в год



История эксплуатации

3 ноября 2014

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении



25 ноября 2014 — н.в. (11 лет 8 месяцев) · Физическое
лицо · Санкт-Петербург

25 ноября 2014

Первичная регистрация

Данные о регистрации
Санкт-Петербург

24 июня 2015	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
9 ноября 2016	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
7 марта 2017	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
20 июня 2017	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
12 сентября 2017	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
20 ноября 2017 42 070 км	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
9 апреля 2018	●	Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака Данные о регистрации Санкт-Петербург
1 декабря 2021 101 100 км	●	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
28 мая 2025	●	ДТП Данные о ДТП СЗФО, Санкт-Петербург, Калининский
3 июня 2025 142 347 км	●	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
13 декабря 2025 145 858 км	●	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург

1 владелец

По состоянию на 31 мая 2026 года



25 ноября 2014 — н.в. • 11 лет 8 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

2 034 000 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)