

Renault DUSTER, 2018

VIN: X7LHSRHGD60870844 Госномер: A749TC198

Рекомендация

Не стоит рисковать

● Пострадала безопасность авто

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 4 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	47 593 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	20 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN X7LHSRHGD60870844

Госномер A749TC198

Тип ПТС Оригинал

Номер кузова X7LHSRHGD60870844

Номер двигателя F4RE410C157368

Номер СТС 9906206573

Тип ТС Легковой универсал

Цвет Зеленый

Двигатель 1 998 см³ / 143 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Привод Левостороннее

Двигатель F4R410

Диапазон номеров двигателя C157368

Обозначение модели Duster

Модельный год 06 2018

Код модели Duster

Еще 82 записи в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 20.07.2026, 16:23. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**


Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 24 марта 2020 года



● **ДТП: лёгкие повреждения**

Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 3 участника

● **Кузовной ремонт**

ДТП от 24 марта 2020 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Санкт-Петербург

Renault DUSTER — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левое заднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Renault Duster — другой участник

Повреждения

Правая передняя часть




Кузовной ремонт от 18 апреля 2020 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

БАМПЕР П - С/У, ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, КРЫЛО П Л - С/У (БАМПЕР СНЯТ) ВКЛ: ФАРЫ И
УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА С/У НЕ ВКЛ: ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, КОЛЕСО П Л - С/У,
КОЛЕСО/(КОЛЕСА) С/У ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КРЫЛО П Л,
ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА КЛАСС 2, РЕМОНТН ОКРАСК КАТ 2 КРЫЛО П
Л, ПЛЕНКА КРЫЛА ПЕР ЛЕВ - СНЯТЬ , Оклейка ПВХ Крыло переднее Duster Kaptur Koleos

Второе происшествие



- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 10 000 – 20 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 23 апреля 2020 года

Источник Audatex: 10 000 – 20 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: 10 000 – 20 000 ₽


Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Лакокрасочные материалы

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Работы разобрать/собрать

Третье происшествие от 30 апреля 2020 года



- ДТП: есть повреждения

Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Кузовной ремонт

ДТП от 30 апреля 2020 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

Renault DUSTER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Peugeot Boxer — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера




Кузовной ремонт от 27 мая 2020 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Бампер п - с/у, бампер п разобр/собрать (дем), бампер п - подогнать (sport), гаситель удара бампер п - с/у, фара пр - зам (снята), фара - отрегулировать, капот - с/у, капот - заменить (демон) вкл навесные детали перемонтир, крыло п л - с/у (бампер снят) вкл: фары и указатель поворота с/у не вкл: фары - отрегулировать, крыло п пр - с/у (бампер снят) вкл: фары и указатель поворота с/у не вкл: фары - отрегулировать, переднюю панель разобрать/собрать, панель передка в сборе - заменить, поперечина п ниж - заменить, усилитель вертик панель п пр - заменить, вертикальная панель п пр заменить, лобовое стекло - с/у, дверь п пр - с/у, наружная ручка двери п пр - с/у (облицовка двери снята), личинка замка двери п пр - с/у (облицовка двери снята), нащельн планка нар стекла двр п пр - с/у, наружное зеркало заднего вида пр - с/у, радиатор - отсоединить/закрепить, колесо п пр - с/у, колесо/(колеса) с/у дополнительные работ, аморти стойка(и) п - с/у доп раб, амортизац стойк/пов кул п пр отс-закреп, амортиз стойка п пр/кузов - отс-/закреп, подготовка нов деталей к окраске класс 1, окрасить бампер п, окраска нов дет ст 0 капот, окраска нов дет ст 0 крыло п пр, окраска внут деталей поперечина п н, окраска внут деталей панель передка в сб, окраска внут деталей вертик панель п пр, ремонтн окраск kat 2 дверь п пр

Четвёртое происшествие от 3 марта 2026 года



- ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 500 000 – 750 000 ₽

ДТП от 3 марта 2026 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

Renault DUSTER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 1 апреля 2026 года

Источник Audatex: 500 000 – 750 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	500 000 – 750 000 ₽
Общая стоимость:	500 000 – 750 000 ₽

Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Вертикальная панель передняя правая отремонтировать

■ Лонжерон передний левый отремонтировать

■ Лонжерон передний правый отремонтировать

Жгут проводов правой туманной фары отремонтировать

Окраска поверхности

Вертикальная панель передняя правая окраска внутренних деталей

Лонжерон передний левая окраска внутренних деталей

Лонжерон передний правый окраска внутренних деталей

Окраска новой детали

Бампер покрасить

Капот окраска новый деталь

Поперечина передняя окраска внутренних деталей

Панель передка в сборе окраска внутренних деталей

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний

Защита бампера передняя

Гаситель удара левый бампер передний

Гаситель удара правый бампер передний

Отражатель воздуха

Решётка эмблемы

Молдинг решётки радиатора

Капот

Фара левая

Фара правая

Противотуманная фара левая

Противотуманная фара правая

Расширитель крыла переднего левого лакокрасочное покрытие

Расширитель крыла передний правый

Комплект расширителя передний левый

Комплект расширителя передние правые

Поперечина передняя нижняя

Панель передка в сборе

Конденсатор кондиционера

Шланг компрессора/испарителя

Планка нижняя радиатора

Планка верхняя радиатора

Радиатор

Электровентилятор

Масляный радиатор автоматической коробки переключения передач

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний разобрать/собрать (демонтировать)

Бампер передний подогнать

Гаситель удара бампер передний - снятие/установка

Обе фары - замена (сняты)

Фара - отрегулировать

Капот - снятие/установка

Капот - заменить

Крыло переднее левое - снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка

Переднюю панель разобрать/собрать

Панель передка в сборе - заменить
 Поперечина передняя нижняя - заменить
 Радиатор - снятие/установка
 Электровентилятор - снятие/установка
 Конденсатор кондиционера - снятие/установка
 Проводка испарителя-компрессора кондиционера снятие/установка
 Масляный радиатор автоматической коробки переключения передач - снятие/установка
 Нижняя защита двигателя - снятие/установка
 Колесо переднее левое - снятие/установка
 Колесо переднее правое - снятие/установка
 Колесо (колеса) снятие/установка дополнительные работы
 Система охлаждения - слить/залить
 Кондиционер - опорожнить и заправить
 Фары - обе - снятие/установка
 Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Лонжерон передний левый нанести антикоррозийную защиту
 Лонжерон передний правый антикоррозионная защита
 Лонжерон передний левый антикоррозийная обработка полостей
 Лонжерон передний правый обработка полостей

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

47 593 км ●

В среднем 5 949 км в год



История эксплуатации



	22 августа 2018 — н.в. (7 лет 11 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
22 августа 2018	Первичная регистрация Данные о регистрации Санкт-Петербург
22 августа 2018	Первая продажа Дилер Санкт-Петербург
22 августа 2018	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
7 сентября 2019 6 250 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
24 марта 2020	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
18 апреля 2020 10 537 км	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
23 апреля 2020 10 395 км	Расчет стоимости ремонта Audatex
30 апреля 2020	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
27 мая 2020 11 003 км	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
16 августа 2020 12 085 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
27 апреля 2021 16 641 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
14 августа 2021 18 825 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
14 августа 2021 18 825 км	Регламентное ТО Дилер
23 октября 2021 20 402 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто

	Санкт-Петербург
16 апреля 2022 23 753 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
20 августа 2022 26 761 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
29 октября 2022 28 111 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
28 октября 2023 33 574 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
3 марта 2026	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
1 апреля 2026 47 593 км	Расчет стоимости ремонта Audatex

1 владелец



22 августа 2018 — н.в. • 7 лет 11 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 289 300 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)