

Volkswagen TIGUAN, 2019

VIN: XW8ZZZ5NZLG004965 Госномер: E383EH198



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта



- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 4 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	100 000 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	23 записи
	История продаж	1 запись
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN XW8ZZZ5NZLG004965
Госномер E383EH198
Тип ПТС Электронный
Номер кузова XW8ZZZ5NZLG004965
Номер двигателя CZDA63818
Номер СТС 9915416164
Тип ТС Легковой универсал
Цвет Белый
Двигатель 1 395 см³ / 149 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства 16.09.2019
Двигатель CZDA
Двигатель 1400CC / 150hp / 110kW TSI
Обозначение модели Tiguan
Модельный год 2020
Рынок Европа

Еще 3 записи в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 31.07.2026, 14:22. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.


● Есть ЭПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Статус паспорта:	действующий
Утилизационный сбор:	Российская Федерация - уплачен
Таможенное оформление:	Отсутствует
Таможенные ограничения:	Отсутствует
Другие ограничения:	Отсутствует
Последнее регистрационное действие:	Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 03.10.2019

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 20 ноября 2019 года



- ДТП: лёгкие повреждения
Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника
- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 214 945 ₽
- Страховая выплата
На потерпевшего • 245 910 ₽
- Кузовной ремонт

ДТП от 20 ноября 2019 года

Тип происшествия:
Столкновение
Регион:
Санкт-Петербург

Volkswagen TIGUAN — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правое переднее крыло
Левая передняя часть
Правая передняя часть
Капот

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения

Левая нижняя боковая сторона кузова



Расчёт стоимости ремонта от 12 декабря 2019 года

Источник Audatex: 214 945 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 Р
Стоимость механических работ:	до 10 000 Р
Стоимость запасных частей:	200 000 – 300 000 Р
Общая стоимость:	200 000 – 300 000 Р

Окраска поверхности

Датчик парковки передний правый внутренний окрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Колпачок форсунки правый окрасить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний

Воздухоотражатель правый бампер передний

Воздуховод бампера переднего

Датчик парковки передний правый внутренний

Облицовка наружная левая бампер передний

Облицовка наружная правая бампера переднего

Направляющая правая бампер передний

Проставка бампера передняя

Кольцо вставка передняя внутренняя правая

Датчик температуры охлаждающей жидкости передний левый защиты пешеходов

Датчик передний правый защиты пешеходов

Датчик передний задний защита пешехода

Спойлер бампера передний

Решётка радиатора

VW - эмблема передняя

Колпачок форсунки правый

Фара левая в сборе

Фара правая в сборе

Противотуманная фара правая

Облицовка крыла переднего правого
Датчик защиты пешеходов
Кабель массы аккумуляторной батареи - отсоединить/закрепить
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Облицовка бампера передняя - заменить
Облицовка бампера передняя - переустановить
Облицовка бампера передняя - переустановить
Облицовка бампера передняя - переустановить
Дополнительные работы для сверления отверстий для
Крепление датчика/коврика переднего - приклеить
Вентиляционную решетку внешнюю левую заменить (демонтировать)
Вентиляционную решетку внешнюю правую заменить (демонтировать)
Облицовка крыла переднего правого - снятие/установка
Фара левая - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Фару левую - заменить
Фара правая - заменить
Кронштейн верхний правый переднего бампера снятие/установка
Датчик системы защиты пешеходов - снятие/установка
Фара - отрегулировать
Датчик радарный снятие/установка
Подкрылок передний правый - снятие/установка
Транспортное средство спереди и сзади - проверить
Радарный датчик - отрегулировать (сопутствующие работы)
Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция
Разъем радарного датчика

Страховая выплата

Дата: 2019 год
На потерпевшего: 245 910 Р

Кузовной ремонт от 27 декабря 2019 года


Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Кабель массы акб - отсоед-/закреп. облицовка бампера п - с/у. облицовка бампера п - заменить (облицовка бампера снята) вкл: номерной знак, передний спойлер, ве. облицовка бампера п - переустановить (снят) дополн позиция для пр-туманной фары. облицовка бампера п - переустановить (снят) дополнительная позиция для фаро- омывателя. облицовка бампера п - переустановить (снят) дополнительная позиция для парктроника. доп работы для сверления отверст для. крепление датчика/ков п - приклеить. вентиляц решетку вш л заменить (демонт). вентиляц решетку вш пр заменить (демонт). датчик радарный с/у. подкрылок п пр - с/у. облицовка крыла п пр - с/у. фара л - с/у (облицовка бампера п снята) кроме: фары - отрегулировать. фара пр - с/у (облицовка п бампера снята) кроме: фары - отрегулировать. фару л - заменить (фара сняты). фара пр - заменить (фара сняты). кронштейн верх пр переднего бампера с/у. датчик системы защиты пешеходов - с/у. т/с спереди и сзади - проверить (подготовка систем помощи водителю). радарн датчик - отрегулировать (соп раб) т/с спереди и сзади проверен или замерен. фара - отрегулировать вкл: пр-туманные фары - отрегулировать. ведомый поиск неисправ/ведомая функция (память неисправностей считать и стереть после ремонта). . подготовительные работы для окраски ступень s2 метал, пластик деталей новая

деталь s1, пластик дет. подготовительные работы для окраски (пластик детали) (деталь/детали сняты) (деталь/и сняты) (соп . окраска нов дет s1 бампер п. окрасить колпачок форсунки пр. окрасить датч парк п пр вну.

Второе происшествие от 30 октября 2020 года



- ДТП: есть повреждения

Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 217 696 ₽

- Кузовной ремонт

ДТП от 30 октября 2020 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

Volkswagen Tiguan — автомобиль из отчёта

Повреждения

Капот

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Peugeot 408 — другой участник

Повреждения

Багажник

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера



Расчёт стоимости ремонта от 6 ноября 2020 года

Источник Audatex: 217 696 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	200 000 – 300 000 ₽
Общая стоимость:	200 000 – 300 000 ₽

Ремонт

Кронштейн крепления бампера передний отремонтировать
Крыло переднее правое отремонтировать
Крепление фары переднее правое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонтная краска

Окраска поверхности

Крепление фары переднее правое окраска поверхности
Кронштейн крепления бампера покрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали
Капот окраска новый деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Воздуховод бампера переднего
Направляющая правая бампер передний
Проставка бампера передняя
Датчик температуры охлаждающей жидкости передний левый защиты пешеходов
Датчик передний правый защиты пешеходов
Датчик передний задний защита пешехода
Спойлер бампера передний
Решётка радиатора

Капот
Фара правая в сборе
Замковая панель передняя
Направляющая средняя бампера переднего
Датчик защиты пешеходов
Отражатель воздушный радиатора
Ремонт проводки кабель без напряжения
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Облицовка бампера передняя - заменить
Облицовка бампера передняя - переустановить
Облицовка бампера передняя - переустановить
Облицовка бампера передняя - переустановить
Дополнительные работы для сверления отверстий для
Крепление датчика/коврика переднего - приклеить
Фара правая - заменить
Замковая панель передняя - снятие/установка
Рамка радиатора передняя - снятие/установка
Замковая панель передняя - заменить (снята)
Кронштейн верхний правый переднего бампера снятие/установка
Капот - снятие/установка
Капот - заменить
Датчик системы защиты пешеходов - снятие/установка
Комплект проводки ремонт
Фара - отрегулировать
Крыло переднее правое снятие-установка
Транспортное средство спереди и сзади - проверить
Радарный датчик - отрегулировать (сопутствующие работы)
Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей
Капота/к обработка полостей

Кузовной ремонт от 19 ноября 2020 года


Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Облицовка бампера п - с/у. облицовка бампера п - заменить (облицовка бампера снята) вкл:
номерной знак, передний спойлер, ве. облицовка бампера п - переустановить (снят) дополн позиция
для пр-туманной фары. облицовка бампера п - переустановить (снят) дополнительная позиция для
фаро- омывателя. облицовка бампера п - переустановить (снят) дополнительная позиция для
парктроника. доп работы для сверления отверст для. крепление датчика/ков п - приклеить. крыло п
пр с-у (покрытие бампера демонт) вкл: дек планку л ветров стекла, колесо, подкрылок и фар. фара
пр - заменить (фара сняты). замковая панель п - с/у (сервисное положение) (накладка бампера
снята). рамка радиатора п - с/у (рамка радиатора отсоединена) вкл: поперечина - с/у. замковая
панель п - заменить (снята) вкл: нижн часть замка с/у. кронштейн верх пр переднего бампера с/у.
капот - с/у вкл: форсунки с/у и капот отрегулировать. капот - заменить (капот снят) вкл: все детали - с/
у. датчик системы защиты пешеходов - с/у. комплект проводки ремонт (vas 1978) (3 каб). скрытые

полости кузова - антикор. защита. капот - антикор. обработка скр. полостей (соп раб). т/с спереди и сзади - проверить (подготовка систем помощи водителю). радарн датчик - отрегулировать (соп раб) т/с спереди и сзади проверен или замерен. фара - отрегулировать вкл: пр-туманные фары - отрегулировать. ведомый поиск неисправ/ведомая функция (память неисправностей считать и стереть после ремонта). ремонтировать кронш креп бампера п. отремонтировать крыло п пр. отремонтировать крепление фары п пр. подготовительные работы для окраски ступень s2 метал, пластик деталей новая деталь s1, пластик дет. подготовительные работы для окраски (пластик детали) (деталь/детали сняты) (деталь/и сняты) (соп . окраска нов дет s1 бампер п. окраска нов дет s1 капот. ремонтная краска s3 крыло п пр. окраска поверхн s2 крепление фары п пр. окрасить кронш креп бампера п. крышка буксирной проушины - окрасить.

Третье происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 8 140 ₽

● Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 28 сентября 2021 года

Источник Audatex: 8 140 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	до 10 000 ₽
Общая стоимость:	до 10 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная краска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Спойлер бампера задний
Спойлер центральный бампера задний заменить
Оба задних фонаря - снятие/установка
Облицовка бампер задний - снятие/установка
Облицовка бампера заднего - переставить

Облицовка бампера задняя - детали - снятие/установка

Кузовной ремонт от 14 октября 2021 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Оба задних фонаря - с/у. облицовка бампер з - с/у (задн фонари сняты). облицовка бампера з - переставить (снят) дополнительная позиция для парктроника. спойлер ц бампера з заменить (демонт) вкл: спойлер н, дек планки и рефlector с-у. облицовка бампера з - детали - с/у (для наружной окраски) (облицовка бампера снята). подготовительные работы для окраски ступень s3 метал, пластик детали s3 (детали/и сняты). подготовительные работы для окраски (пластик детали) (детали/детали сняты) (детали/и сняты) (соп . ремонтная краска s3 бампер з.

Четвёртое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 23 260 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 20 560 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 5 июля 2024 года

Источник Audatex: 23 260 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Общая стоимость:	20 000 – 30 000 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонтная краска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая - снятие/установка
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Стекло окна двери задней правой - снятие/установка
Стеклоподъемник задний правый - снятие/установка
Двери задние правые детали снять/установить
Стекло углового окна заднее правое - снятие/установка
Панель замка дверь задняя правая - снятие/установка
Фиксатор/ы замков дверь задняя отрегулировать
Облицовка нижняя дверь задняя правая с/у

Расчёт стоимости ремонта от 16 сентября 2024 года

Источник Audatex: 20 560 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Общая стоимость:	20 000 – 30 000 ₽

Ремонт

Дверь передняя левая отремонтировать
Облицовка нижняя двери передней левой ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонтная краска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надбавка времени к основной работе
Дверь передняя левая - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Ручка двери передняя левая - снятие/установка
Молдинг дверь передняя левая - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери передний наружный правый
Уплотнитель опускного стекла передний наружный левый снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Облицовка нижняя двери передняя левая - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

100 000 км ●

В среднем 14 285 км в год



История эксплуатации

	3 октября 2019 — н.в. (6 лет 11 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
3 октября 2019	● Первичная регистрация Данные о регистрации Санкт-Петербург
3 октября 2019	● Первая продажа Дилер Санкт-Петербург
20 ноября 2019	● ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
12 декабря 2019	● Расчет стоимости ремонта Audatex
21 декабря 2019	● Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
21 декабря 2019	● Установка доп. оборудования Дилер Санкт-Петербург
27 декабря 2019	● Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
27 декабря 2019	● Установка доп. оборудования Дилер

29 сентября 2020

9 207 км

Санкт-Петербург

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

29 сентября 2020

9 207 км

● **Установка доп. оборудования**

Дилер

Санкт-Петербург

30 октября 2020

● **ДТП**

Данные о ДТП

Санкт-Петербург

6 ноября 2020

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

19 ноября 2020

11 335 км

● **Кузовной ремонт**

Дилер

Санкт-Петербург

19 ноября 2020

11 335 км

● **Установка доп. оборудования**

Дилер

Санкт-Петербург

1 января 2021

18 937 км

● **Размещение первого объявления на других площадках**

Объявления на других площадках

Санкт-Петербург и ЛО, Санкт-Петербург

26 сентября 2021

25 214 км

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

28 сентября 2021

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

14 октября 2021

25 808 км

● **Кузовной ремонт**

Дилер

Санкт-Петербург

14 октября 2021

25 808 км

● **Установка доп. оборудования**

Дилер

Санкт-Петербург

8 мая 2023

51 385 км

● **Текущий ремонт**

Дилер

Санкт-Петербург

5 июля 2024

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

16 сентября 2024

78 966 км

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

26 июля 2026

100 000 км

● **Оценка авто**

Дилер

Санкт-Петербург

1 владелец



3 октября 2019 — н.в. • 6 лет 11 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

2 153 500 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на другой площадке

1 января 2021 года

Цена: 1 690 000 ₽

Пробег: 18 937 км

Регион: Санкт-Петербург и ЛО, Санкт-Петербург

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)