

Volvo XC70, 2012

VIN: YV1BZ9556C1135796 Госномер: K046OP178



Рекомендация

Не стоит рисковать

● Пострадала безопасность авто

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 8 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	189 794 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	11 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN YV1BZ9556C1135796

Госномер K046OP178

Номер ПТС 78YC393997

Номер кузова YV1BZ9556C1135796

Номер двигателя 16111110333

Номер СТС 78XE161886

Тип ТС Легковой универсал

Цвет Коричневый

Двигатель 3 192 см³ / 243 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Двигатель B6324S5

Обозначение модели XC70 (08-)

Модельный год 2012

Рынок Volvo Cars Europe (EUR)

Тип коробки передач TF-80SC AWD

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 30.05.2026, 11:36. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 30 апреля 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78УС393997

Повреждения автомобиля


Первое происшествие от 20 июля 2014 года



● **ДТП: нет данных о повреждениях**

Европротокол

Второе происшествие от 23 августа 2017 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 750 000 – 1 000 000 ₽

- Страховая выплата

На потерпевшего • 9 823 ₽

- Страховая выплата

На потерпевшего • 36 775 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 1 сентября 2017 года

Источник Audatex: 750 000 – 1 000 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость запасных частей:	750 000 – 1 000 000 ₽
Общая стоимость:	750 000 – 1 000 000 ₽

Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Фара отремонтировать

Крыло переднее правое отремонтировать

■ Лонжерон передний левый верхний отремонтировать

Лонжерон наконечник передний правый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска

Дверь передняя левая ремонт окраска

Окраска поверхности

Лонжерон передний левый верхний окраска внутренняя деталь

Окраска новой детали

Облицовка бампера передняя окраска новая деталь

Передний спойлер окраска новая деталь

Капот окраска новый деталь

Накладка в левый бампера покраска новая деталь

Накладка в передний правый бампера покраска новая деталь

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Кронштейн крепления бампера покраска новая деталь

Замковая панель покраска внутренняя деталь

Лонжерон наконечник передний левый окраска внутренняя деталь

Измерение

Транспортное средство переднее и заднее замерить без регулировки

Схождение переднее регулировка

Дополнительно: развал колеса передний левый регулировка

Дополнительно: Развал колес передний правый отрегулировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампер передний

Кронштейн наружный левый бампер передний

Кронштейн наружный правый бампер передний

Передний спойлер

Капот

Фара левая

Газоразрядная лампа левая

Блок розжига ксенон левый

Накладка верхняя левая бампера переднего

Накладка в переднем бампере правая

Крыло переднее левое

Молдинг крыла передний левый

Молдинг крыла передний правый

Кронштейн крепления бампера передний

Замковая панель передняя

Усилитель в лонжерон передний левый

Лонжерон наконечник передний левый

Лобовое стекло триплекс тонированное

Клей комплект лобового стекла

2-й картридж клея

Бачок системы охлаждения жидкости

Молдинг двери передний левый

Система надувных подушек безопасности пассажира переднего заменить

Нижняя подушка безопасности пассажира передняя

Щиток приборов

Натяжитель ремня безопасности передний левый

Натяжитель ремня безопасности передний правый

Замок ремня передний левый

Замок ремня передний правый

Натяжитель ремня безопасности левый заменить

Натяжитель ремня безопасности правый задний заменить
Ремень безопасности передний левый
Ремень безопасности передний правый
Ремень безопасности задний
Ремень безопасности задний левый
Ремень безопасности задний правый
Поперечина
Лонжерон левый
Лонжерон правый
Рулевое колесо
Контактное кольцо рулевого колеса
Система надувных подушек безопасности водителя заменить
Нижняя подушка безопасности водителя
Радиатор восстановленный
Интеркулер
Сигнал звуковой левый нижний
Блок розжига левой ксеноновой фары - снятие/установка
Газоразрядная лампа левая - снятие/установка
Лонжерон передний левый частично заменить
Дополнительные работы транспортного средства с системой парковки передней
Фара - отрегулировать
Капот - заменить
Капот - отрегулировать
Крыло переднее левое - заменить
Облицовка и порога левая снятие/установка
Крепеж крыла левый заменить
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка
Молдинг двери передний левый снятие/установка
Лобовое стекло - заменить
Компас - калибровать
Щиток приборов - снятие/установка
Панель приборов - заменить (снята)
Кондиционер опорожнить и заправить
Обивку боковую заднюю левую снятие/установка
Облицовка D-стойка левая - снятие/установка
Облицовка D-стойки правая - снятие/установка
Сиденье переднее левое - снятие/установка
Защелка ремня безопасности передняя левая - снятие/установка
Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
Сиденье переднее правое - снятие/установка
Защелка ремня безопасности передняя правая - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
Механизм местного сиденья задний - снятие/установка
Ремень безопасности задний левый - снятие/установка
Ремень безопасности задний правый - снятие/установка
Натяжитель ремня безопасности передний левый замена
Натяжитель ремня безопасности передний правый замена
Спинка сиденья задняя с снятием/установкой
Ремень безопасности задний средний - снятие/установка
Звуковой сигнал левый - снятие/установка
Контактный блок снятие/установка
Радиатор замена
Стойка лонжерон левый/правый снятие/установка

Стапель переоборудование
Транспортное средство - наружный и со стапеля
Радиатор в сборе снятие/установка
Замок капота левый замок
Замок капота правый замок
Крыло переднее правое - снятие/установка
Облицовка и порога правого снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Конденсатор - снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Передок восстановление геометрии


Страховая выплата

Дата: 2017 год
На потерпевшего: 9 823 ₽

Страховая выплата

Дата: 2017 год
На потерпевшего: 36 775 ₽

Третье происшествие




● **Страховая выплата**
На потерпевшего • 35 776 ₽

Страховая выплата

Дата: 2019 год
На потерпевшего: 35 776 ₽

Четвёртое происшествие от 1 сентября 2021 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Ленинградская область, Всеволожский район • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 300 000 – 400 000 ₽

ДТП от 1 сентября 2021 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Ленинградская область, Всеволожский район

Volvo XC70 – автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 6 сентября 2021 года

Источник Audatex: 300 000 – 400 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость запасных частей: 300 000 – 400 000 ₽

Общая стоимость: 300 000 – 400 000 ₽

Частичный ремонт

Боковина левая верхняя часть отремонтировать

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20-50%)

Крыло переднее левое ремонт окраска

Боковина левая верхняя часть ремонт окраска

Окраска поверхности

Наценка образец цвета

Окраска новой детали

Ручка двери наружная задняя левая окраска новая деталь

Защитная накладка задняя левая окраска новая деталь

Дверь передняя левая окраска новая деталь

Ручка наружная дверь передняя левая окраска новая деталь

Панель замена дверь передняя левая окраска новая деталь

Корпус зеркала наружный левый окраска новая деталь

Дверь задняя левая окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Молдинг крыла передний левый

Дверь передняя левая

Уплотнитель двери передний левый

Стекло двери передней левой тонированное

Ручка наружная дверь передняя левая

Панель замена двери передней левой

Личинка замка передняя

Крепление замка двери левое

Крепление ручки двери передней левой

Декоративная панель пола двери рамка передняя левая

Уплотнитель стекла передний левый наружный

Молдинг двери передний левый

Накладка нижняя наружная зеркала левая

Зеркало наружное левое

Боковой поворотник левый

Стекло зеркала левое

Корпус зеркала наружный левый

Заглушка внутренняя зеркала наружного левая

Электродвигатель зеркала наружный левый

Дверь задняя левая

Уплотнитель двери задней левой

Ручка двери наружная задняя левая

Крепление ручки двери задней левой

Молдинг двери задний левый

Накладка порога левая

Молдинг крыла задний левый

Установка комплект двери

Установка комплект двери

Прокладка ручки

Прокладка ручки

Винт

Молдинг крыла левый - замена


Облицовка и порога левая снятие/установка

Накладка нижняя наружного зеркала левая - снятие/установка
Дверь передняя левая - заменить
Зеркало заднего вида левое - заменить
Облицовка зеркала заднего вида левая - снятие/установка
Двигатель наружный зеркало левое снятие/установка
Дверь задняя левая - заменить
Молдинг крыла задний левый заменить
Бампер передний - снятие/установка
Крыло переднее левое - снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Арка колеса задняя левая снятие/установка
Фонарь задний нижний левый снятие/установка
Облицовка D-стойка левая - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка время сборки
Антикоррозийная обработка двери передней левой
Антикоррозийная обработка двери задней левой
Дверь передняя левая скрытые полости
Дверь задняя левая скрытые полости

Пятое происшествие от 26 января 2023 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Калининский • Столкновение • 2 участника

ДТП от 26 января 2023 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Калининский

Volvo XC70 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Daewoo Nexia — другой участник

Повреждения


Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот



Шестое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 50 000 – 75 000 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 50 000 – 75 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 15 ноября 2023 года

Источник Audatex: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 50 000 – 75 000 ₽

Общая стоимость: 50 000 – 75 000 ₽

Ремонт

XC70 ремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Расходные материалы

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер

Бампер

Гайка

Гайка

Расчёт стоимости ремонта от 17 ноября 2023 года

Источник Audatex: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 50 000 – 75 000 ₽

Общая стоимость: 50 000 – 75 000 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)


Облицовка бампера задняя

Бампер задний - снятие/установка

Съемные детали бампер задний - снятие/установка

Дополнительные работы транспортного средства с системой парковки

Седьмое происшествие от 2 мая 2025 года



● ДТП: лёгкие повреждения

СЗФО, Ленинградская область, Всеволожский район • Наезд на препятствие • 1 участник

ДТП от 2 мая 2025 года

Тип происшествия:

Наезд на препятствие

Регион:

СЗФО, Ленинградская область, Всеволожский район


Volvo XC70 — автомобиль из отчёта

Повреждения

передний бампер, накладка переднего бампера, переднее правое крыло с молдингом, диск переднего правого колеса, передняя правая дверь с зеркалом бокового вида, задняя правая дверь, заднее правое крыло, люк бензобака, молдинг заднего правого крыла.

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Восьмое происшествие от 26 сентября 2025 года



● ДТП: лёгкие повреждения

СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский • Столкновение • 2 участника

ДТП от 26 сентября 2025 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский

Volvo XC70 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Naval F7 — другой участник


Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот



Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

189 794 км ●

В среднем 17 254 км в год



История эксплуатации

- 6 февраля 2012 — н.в. (14 лет 5 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург

6 февраля 2012

Первичная регистрация
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

20 июля 2014

ДТП
Данные о ДТП

23 августа 2017	●	ДТП Данные о ДТП
1 сентября 2017	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
1 сентября 2021	●	ДТП Данные о ДТП Ленинградская область, Всеволожский район
6 сентября 2021	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
26 января 2023	●	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург, Калининский
15 ноября 2023 189 794 км	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
17 ноября 2023 189 794 км	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
2 мая 2025	●	ДТП Данные о ДТП СЗФО, Ленинградская область, Всеволожский район
26 сентября 2025	●	ДТП Данные о ДТП СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский

1 владелец

По состоянию на 30 апреля 2026 года



6 февраля 2012 — н.в. • 14 лет 5 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)