Автотека
проект Avito

От 4 окт 2026, отчёт готов

NISSAN NOTE E11 , 2008

VIN: SJNFCAE11U1293962 Госномер: X856AT98

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Был в ДТП**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

Подробнее в онлайн-отчёте

ДТП и происшествия	Есть, 1
Юридические риски	Нет
Аварийные аукционы	Нет
Пробег	102 366 км
Владельцы	2 за всё время
История обслуживания	6 записей
История продаж	0 записей
Коммерция	Нет

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	SJNFCAE11U1293962
Госномер	X856AT98
Тип ПТС	Оригинал
Номер кузова	SJNFCAE11U1293962
Номер двигателя	026115B
Номер СТС	9906187498
Тип ТС	Легковой хэтчбек (комби)
Цвет	Оранжевый
Двигатель	1 598 см³ / 110 л.с.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кузов	WAGON
Дата производства	07.2008
Двигатель	HR16DE
Комплектация	VISIA
Обозначение модели	NOTE
Рынок	Europe (LHD)

Еще 5 записей в онлайн-отчёте

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

По данным ФНП на 04.10.2026, 14:30. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.

Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 8 августа 2024 года



- ДТП: лёгкие повреждения

  СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский • Столкновение • 3 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 350 967 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 200 720 ₽

ДТП от 8 августа 2024 года

Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский

NISSAN NOTE E11 — автомобиль из отчёта

Повреждения

оба бампера, оба передних крыла, обе левых двери, правое переднее колесо

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Opel Mokka — другой участник

Повреждения

передний бампер
правый задний фонарь
четыре крыла
четыре двери
оба порога
задняя дверь
оба левых колеса
лобовое стекло
заднее стекло
крыша



Omoda C5 — другой участник

Расчёт стоимости ремонта от 23 августа 2024 года

Источник Audatex: 350 967 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	43 307 ₽
Стоимость механических работ:	28 704 ₽
Стоимость запасных частей:	278 956 ₽
Общая стоимость:	350 967 ₽

Частичный ремонт

Дверь передняя левая без окраски рамы отремонтировать
Дверь задняя левая без окраски рамы отремонтировать

Ремонт

Капот отремонтировать
Поперечина передняя верхняя отремонтировать
Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капот ремонт окраска <50%
Дверь передняя левая без окраски рамы ремонт окраска <50%
Дверь задняя левая без окраски рамы ремонт окраска <50%
Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Защита клапана сопло левая окраска поверхности
Поперечина передняя верхняя окраска поверхности
Облицовка бампера задняя окраска поверхности
Колесный диск передний левый окраска поверхности
Усилитель правого бампера покрасить

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Решётка радиатора окраска новой детали

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали
Крыло переднее правое окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Кронштейн бампера передний левый
Усилитель правого бампера передний
Облицовка бампера левая
Решётка радиатора
Фара левая в сборе
Фара правая в сборе
Сопло правое фара
Крыло переднее левое
Крыло переднее правое
Подкрылок передний левый
Подкрылок передний правый
Молдинг двери передний левый
Молдинг двери задний левый
Брызговик задний левый
Коврик багажника
Балка оси передняя
Шарнир равных угловых скоростей передний внутренний левый
Поперечный рычаг подвески передний правый
Амортизатор передний правый
Колесный диск передний правый
Тяга нижняя правая
Рулевая передача в сборе
Подушка коробки переключения передач
Крыло переднее левое - заменить
Форсунка фароомывателя правая - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Крыло переднее правое - заменить (дополнительные работы)
Бампер передний - замена (снятие)
Усилитель бампера передний снятие/установка
Обе фары - замена (сняты)
Фара - отрегулировать
Накладку обтекателя переднюю снятие/установка
Молдинг дверь передняя левая - снятие/установка
Молдинг дверь задняя левая - снятие/установка
Брызговик задний левый - снятие/установка
Крепление коробки переключения передач - снятие/установка
Рулевая передача - заменить (снята)
Колесо переднее правое - снятие/установка
Колесо переднее снятие/установка (дополнительные работы)
Шина передняя правая - снятие/установка (колесо снято)
Амортизатор передний правый - снятие/установка
Амортизатор передний снятие/установка (дополнительная работа)

Детали оси левая/правая
Приводной вал передний левый в сборе - отсоединение/закрепление
Приводной вал передний левый - снятие/установка
Полуось передняя левая разобрать-собрать (снята)
Амортизатор передний правый отсоединить/закрепить
Съемные детали передней оси снятие/установка дополнительные работы
Передний мост - снятие/установка
Поперечина передняя верхняя - снятие/установка
Форсунка фароомывателя левая - снятие/установка
Капот - снятие/установка
Шумоизоляция капота - снятие/установка
Форсунка/и стеклоомывателя - снятие/установка
Уплотнитель задний левый - снятие/установка
Дверь передняя левая - снять/установить (отрегулировать)
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Стекло двери и стеклоподъемник передний левый
Наружную ручку двери переднюю левую снять/установить (облицовка двери снята)
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Дверь задняя левая - снять/установить (отрегулировать)
Облицовка двери задней левой - снятие/установка
Стекла двери и стеклоподъемник задний левый
Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка
Клиновой замок двери задней левой снятие/установка
Антигравийный щиток задний левый - снятие/установка
Боковой антигравийный щиток задний правый - снятие/установка
Брызговик задний правый - снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Противотуманный фонарь задний - снятие/установка
Уплотнитель крышки багажника - снятие/установка
Фонарь задний левый - снятие/установка
Шина передняя левая - снятие/установка (колесо снято)
Колесо заднее левое - снятие/установка
Обод колеса/шину задний снятие/установка дополнительная работа

Расчёт стоимости ремонта от 26 марта 2025 года

Источник Audatex: 200 720 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 304 ₽
Стоимость механических работ:	6 808 ₽
Стоимость запасных частей:	173 608 ₽
Общая стоимость:	200 720 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать
Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний карем. окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Облицовка боковины задняя левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера задняя

Кронштейн наружный левый бампер задний

Крышка багажника

Комплект клея для стекла заднего

Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали

Зажим крепежный

Зажим крепежный

Зажим крепежный

Фонарь задний левый в сборе

Отражатель задний левый

Облицовка боковины задняя левая

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Фонарь задний левый - снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

Крышка багажника - замена (снята)

Заднее стекло - снятие/установка

Брызговик задний левый - снятие/установка

Брызговик задний правый - снятие/установка

Абсорбер бампера задний - снятие/установка (бампер снят)

Кронштейн бампера задний - снятие/установка (бампер снят)

Уплотнитель крышки багажника - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

102 366 км

В среднем 6 021 км в год



История эксплуатации

1-й владелец
30 декабря 2008 — 31 августа 2018 (9 лет 8 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург

30 декабря 2008
Первичная регистрация
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

4 февраля 2017
46 881 км
Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

2-й владелец
31 августа 2018 — н.в. (8 лет 2 месяца) · Физическое лицо · Санкт-Петербург

31 августа 2018
Смена владельца
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

8 августа 2024
ДТП
Данные о ДТП
СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский

23 августа 2024
99 153 км
Расчет стоимости ремонта
Audatex

26 марта 2025
102 366 км
Расчет стоимости ремонта
Audatex

2 владельца

1-й владелец

30 декабря 2008 — 31 августа 2018 • 9 лет 8 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

2-й владелец

31 августа 2018 — н.в. • 8 лет 2 месяца • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

446 100 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже	Наша оценка	Выше
до 428 300 ₽	428 300 — 513 100 ₽	от 513 100 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Подробнее в онлайн-отчёте