Автотека
проект Avito

От 15 окт 2026, отчёт готов

Volkswagen TIGUAN , 2020

VIN: XW8ZZZ5NZLG037600 Госномер: H587TH198





Рекомендация

Можно осмотреть

- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Был кузовной ремонт**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

Подробнее в онлайн-отчёте

ДТП и происшествия	Есть, 2
Юридические риски	Нет
Аварийные аукционы	Нет
Пробег	98 182 км
Владельцы	3 за всё время
История обслуживания	20 записей
История продаж	2 записи
Коммерция	Нет

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	XW8ZZZ5NZLG037600
Госномер	Н587ТН198 • К438КУ198 • Р367СВ68
Номер ЭПТС	164301010824434
Номер кузова	XW8ZZZ5NZLG037600
Номер двигателя	CZD C07927
Номер СТС	9954710153
Тип ТС	Легковой универсал
Цвет	Черный
Двигатель	1 395 см³ / 149 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства	09.09.2020
Двигатель	CZDA
Двигатель	1400CC / 150hp / 110kW TSI
Обозначение модели	Tiguan
Модельный год	2020
Рынок	Европа

Еще 3 записи в онлайн-отчёте

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

По данным ФНП на 15.10.2026, 16:23. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Зарегистрирован в ГИБДД

По состоянию на 30 сентября 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.

Есть ЭПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер ЭПТС:	164301010824434
Статус паспорта:	действующий
Утилизационный сбор:	Российская Федерация - уплачен
Таможеное оформление:	Отсутствует
Таможенные ограничения:	Отсутствует
Другие ограничения:	Отсутствует
Последнее регистрационное действие:	Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 25.01.2026

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 124 029 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 21 января 2021 года

Источник Audatex: 124 029 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 860 ₽
Стоимость механических работ:	21 980 ₽
Стоимость запасных частей:	80 769 ₽
Общая стоимость:	124 029 ₽

Ремонт

Дверь передняя правая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонтная краска
Дверь передняя правая ремонтная краска
Боковина правая ремонтная краска
Лючок топливного бака ремонтная краска

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка крыла переднего правого
Облицовка нижняя двери передней правой
Дверь задняя правая
Уплотнитель наружный дверь задняя правая
Шумоизоляция двери задней правой
Облицовка нижняя дверь задняя правая
Облицовка арки крыла задняя правая

Клипса (31)
Болт М10*25 (2)
Клейкая лента
Заклёпка скрытая
Заклёпка распорная
Часть пружины зажима
Нижняя часть пружины зажима
Клипса обивки
Пружин зажим
Дверь задняя правая - снятие/установка
Дверь задняя правая - замена (снята)
Кожух колесной арки задний правый - снятие/установка
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Крыло переднее правое снятие-установка
Стекло боковое правое - укрыть
Колесо заднее правое - снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Обивка двери передняя правая - снятие/установка
Двери передние правые детали снять/установить
Оба задних фонаря - снятие/установка
Облицовка бампер задний - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Транспортное средство спереди и сзади - проверить
Радарный датчик - отрегулировать (сопутствующие работы)
Фара - отрегулировать
Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Дверь задняя правая антикоррозионная защита
Дверь задняя правая обработка полостей

Кузовной ремонт от 15 февраля 2021 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Облицовка бампера п - с/у. крыло п пр с-у (покрытие бампера демонт) вкл: дек планку л ветров стекла, колесо, подкрылок и фар. стекло бок. пр. - укрыть (при окрасочных работах). колесо з пр - с/у. дверь п пр - с/у. обивка двери п пр - с/у. дверь з пр - с/у. дверь з пр - зам (снята). двери п пр детали снять/установить (для внешн окрашивания) вкл: ручку двери, вш зеркала, уплотн ш. оба задних фонаря - с/у. облицовка бампер з - с/у (задн фонари сняты). лючок топливного бака - с/у. подкрылок з пр - с/у (колесо снято). кожух колесной арки з пр - с/у. скрытые полости кузова - антикор. защита. дверь з пр антикоррозион защита (соп раб). т/с спереди и сзади - проверить (подготовка систем помощи водителю). радарн датчик - отрегулировать (соп раб) т/с спереди и сзади проверен или замерен. фара - отрегулировать вкл: пр-туманные фары - отрегулировать. ведомый поиск неиспр/ ведомая функция (память неисправностей считать и стереть после ремонта). отремонтировать дверь п пр. подготовительные работы для окраски ступень s3 метал, пластик детали s3 (деталь/детали установлены. подготовительные работы для окраски (пластик детали) (деталь/детали сняты) (деталь/

и сняты) (соп . окраска нов дет s1 дверь з пр. ремонтная краска s3 крыло п пр. ремонтная краска s3 дверь п пр. ремонтная краска s3 боковина пр. ремонтная краска s3 лючок т/бака.

Второе происшествие



- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 28 473 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 15 октября 2025 года

Источник Audatex: 28 473 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	5 825 ₽
Стоимость запасных частей:	22 648 ₽
Общая стоимость:	28 473 ₽

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Покрытие бампера переднего снятие-установка
Облицовка бампера передняя - заменить
Облицовка бампера передняя - переустановить
Облицовка бампера передняя - переустановить
Облицовка бампера передняя - переустановить
Дополнительные работы для сверления отверстий для
Крепление датчика/коврика переднего - приклеить
Радарный датчик - отрегулировать
Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

98 182 км

В среднем 16 363 км в год



История эксплуатации

1-й владелец
4 октября 2020 — 28 июня 2023 (2 года 9 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург

4 октября 2020
Первичная регистрация
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

21 января 2021
Расчет стоимости ремонта
Audatex

15 февраля 2021
4 598 км
Кузовной ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

15 февраля 2021
4 598 км
Установка доп. оборудования
Дилер
Санкт-Петербург

25 августа 2021
14 939 км
Визит на сервис
Максимум
Санкт-Петербург

6 августа 2022
28 219 км
Визит на сервис
Максимум
Санкт-Петербург

18 апреля 2023
42 000 км
Оценка авто
Дилер
Санкт-Петербург

6 июня 2023
Оценка авто
Дилер

44 000 км

Санкт-Петербург

12 июня 2023

45 000 км

Оценка авто
Дилер
Санкт-Петербург

2-й владелец

28 июня 2023 — 25 января 2026 (2 года 7 месяцев) · Физическое лицо · г. Санкт-Петербург

28 июня 2023

Смена владельца
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

1 июля 2023

45 813 км

Текущий ремонт
Дилер
Санкт-Петербург

1 июля 2023

45 813 км

Установка доп. оборудования
Дилер
Санкт-Петербург

31 мая 2025

74 957 км

Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

31 мая 2025

74 957 км

Установка доп. оборудования
Дилер
Санкт-Петербург

15 октября 2025

83 815 км

Расчет стоимости ремонта
Audatex

13 декабря 2025

87 000 км

Оценка авто
Дилер
Санкт-Петербург

21 декабря 2025

87 270 км

Размещение первого объявления на Авито
Авито
Санкт-Петербург

24 января 2026

87 528 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

3-й владелец

25 января 2026 — н.в. (9 месяцев) · Физическое лицо · г. Санкт-Петербург

25 января 2026

Смена владельца
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

27 сентября 2026

98 182 км

Размещение второго объявления на Авито
Авито
Санкт-Петербург

3 владельца

По состоянию на 30 сентября 2026 года

1-й владелец

4 октября 2020 — 28 июня 2023 • 2 года 9 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

2-й владелец

28 июня 2023 — 25 января 2026 • 2 года 7 месяцев • Физлицо • г. Санкт-Петербург

3-й владелец

25 января 2026 — н.в. • 9 месяцев • Физлицо • г. Санкт-Петербург

Коммерческое использование

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

2 210 000 ₽ — цена в объявлении ниже нашей оценки

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже	Наша оценка	Выше
до 2 219 800 ₽	2 219 800 — 2 427 600 ₽	от 2 427 600 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

27 сентября 2026 года

Цена:	2 210 000 ₽ ↓ 139 000 ₽
Пробег:	98 182 км
Продавец:	Дилер
Регион:	Санкт-Петербург

Объявление на Авито

21 декабря 2025 года

Цена:	2 369 000 ₽ ↓ 80 000 ₽
Пробег:	87 270 км
Продавец:	Дилер
Регион:	Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Подробнее в онлайн-отчёте