Автотека
проект Avito

От 17 сент 2026, отчёт готов

KIA SPORTAGE, 2018

VIN: XWEPH81ABK0021551 Госномер: P200KK98





Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Был в ДТП**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

Подробнее в онлайн-отчёте

ДТП и происшествия	Есть, 5
Юридические риски	Нет
Аварийные аукционы	Нет
Пробег	78 164 км
Владельцы	1 за всё время
История обслуживания	18 записей
История продаж	0 записей
Коммерция	Нет

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	XWEPH81ABK0021551
Госномер	P200KK98
Тип ПТС	Оригинал
Номер кузова	XWEPH81ABK0021551
Номер двигателя	JH016915
Номер СТС	9906813319
Тип ТС	Легковой универсал
Цвет	Синий
Двигатель	1 999 см³ / 149 л.с.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства	19.07.2018
Диапазон номеров двигателя	G4NAJH016915
Обозначение модели	Sportage
Рынок	CIS
Код модели	F1W52G61F
Модельный год	2019

Еще 11 записей в онлайн-отчёте

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

По данным ФНП на 17.09.2026, 10:02. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.

Есть ПТС


Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 23 июня 2020 года



ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Фрунзенский • Столкновение • 2 участника

ДТП от 23 июня 2020 года

Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
Санкт-Петербург, Фрунзенский

KIA SPORTAGE — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ВАЗ (LADA) "Жигули" ВАЗ-2105 модификации — другой участник

Второе происшествие от 26 января 2021 года



- ДТП: есть повреждения

  Санкт-Петербург, Красногвардейский, Полюстрово • Столкновение • 2 участника

ДТП от 26 января 2021 года

Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
Санкт-Петербург, Красногвардейский, Полюстрово

KIA SPORTAGE — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левое заднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


KIA Rio — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло



Третье происшествие от 6 марта 2023 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Центральный • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 6 марта 2023 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС

Регион:
Санкт-Петербург, Центральный

KIA SPORTAGE — автомобиль из отчёта

Повреждения


задний бампер, накладка на задний бампер, задняя юбка, задний парктроник

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Chery Tiggo — другой участник

Повреждения

передний бампер



Четвёртое происшествие от 25 марта 2024 года



- ДТП: лёгкие повреждения

  СЗФО, Санкт-Петербург, Центральный • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 50 291 ₽

ДТП от 25 марта 2024 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС

Регион:
СЗФО, Санкт-Петербург, Центральный

KIA SPORTAGE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть


Правая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ГАЗ — другой участник

Повреждения

Левая нижняя боковая сторона кузова



Расчёт стоимости ремонта от 25 марта 2024 года

Источник Audatex: 50 291 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 674 ₽
Стоимость механических работ:	2 523 ₽
Стоимость запасных частей:	27 094 ₽
Общая стоимость:	50 291 ₽

Окраска новой детали K1G/PUR (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Кронштейн наружный правый бампер передний
Крыло переднее правое
Расширитель крыла передний правый
Фара - отрегулировать
Крыло переднее правое - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка

Пятое происшествие от 19 ноября 2024 года



- ДТП: лёгкие повреждения

  СЗФО, Санкт-Петербург, Петроградский, Посадский • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 278 370 ₽

ДТП от 19 ноября 2024 года

Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
СЗФО, Санкт-Петербург, Петроградский, Посадский

KIA SPORTAGE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Chevrolet — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот



Расчёт стоимости ремонта от 20 ноября 2024 года

Источник Audatex: 278 370 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	32 419 ₽
Стоимость механических работ:	26 274 ₽
Стоимость запасных частей:	219 677 ₽
Общая стоимость:	278 370 ₽

Частичный ремонт

A-стойка левая внутренняя отремонтировать
A-стойка левая, но отремонтировать

Ремонт

Арка колесная передняя левая отремонтировать
Дверь задняя левая отремонтировать
Порог двери наружный левый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%
Порог двери наружный левый ремонт. Окраска <50%
A-стойка левая временная окраска <50%
A-стойка левая наружная ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Арка колесная передняя левая окраска поверхности
Шарнир в дверь передний левый окрасить
Шарнир нижний дверь передняя левая окрасить

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Измерение

Транспортное средство в сборе замерить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Бампер передний
Кронштейн бампера нижний левый
Облицовка левая бампер передний
Кронштейн наружный левый бампер передний
Крепление верхнее левое бампера переднего
Крепление верхнее левое бампера переднего
Молдинг верхний решетки радиатора
Эмблема на решетку радиатора
Фара левая в сборе
Противотуманная фара левая в сборе
Крыло переднее левое
Изоляция крыла переднего левого
Надпись крыло переднее левое
Подкрылок передний левый
Расширитель крыла переднего левого
Брызговик передний левый
Дверь передняя левая
Шарнир в дверь передний левый
Шарнир нижний дверь передняя левая
Полоска задняя дверь передняя левая
Наклейка дверь левая
Накладка порога передняя левая
Молдинг боковины задний левый
Рычаг подвески нижний
Амортизатор передний левый
Поворотный кулак передний левый в сборе
Колесный диск передний левый
Колесный диск передний правый
Подвеска стабилизатора левая
Рулевая тяга левая
Наконечник рулевой тяги левый
Фара - отрегулировать
Крыло переднее левое - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Петлю двери переднюю левую снятие-установка (дополнительные работы)
Дверь передняя левая - заменить
Петля/и двери передняя левая - снятие/установка
Дополнительные работы для герметика двери передней левой
Накладка порога передняя левая - снятие/установка
Защитная пленка двери задней левой - замена
Декоративная планка боковина задняя левая снятие/установка
Молдинг боковины задний снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка

Колесо переднее правое - снятие/установка
Шина передняя левая - снятие/установка
Шина передняя правая - снятие/установка
Амортизационная стойка передняя левая - снятие/установка
Нижний рычаг подвески левый снятие/установка
Амортизатор стойка передняя левая/правая - снятие/установка (дополнительные работы)
Амортизатор стойка передняя левая - разобрать/собрать (снята)
Поворотный кулак передний левый - снятие/установка
Наконечник поперечной рулевой тяги левый замена
Суппорт передний - отсоединить-закрепить
Система тяг левая стабилизатор передний - снятие/установка
Шину/диск снятие/установка доработка
Стапель переоборудование
Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Уплотнитель рамы двери передний левый - снятие/установка
Дверь задняя левая - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка
Молдинг опускного стекла задний левый наружный - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Рулевая передача - снятие/установка
Агрегатная балка - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

78 164 км

В среднем 15 632 км в год



История эксплуатации

13 ноября 2018 **Первая продажа**

Дилер
Санкт-Петербург

14 ноября 2018 — н.в. (7 лет 11 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург

14 ноября 2018
Первичная регистрация
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

16 марта 2019
3 423 км
Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

14 сентября 2019
15 462 км
Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

23 июня 2020
ДТП
Данные о ДТП
Санкт-Петербург, Фрунзенский

16 августа 2020
15 462 км
Продажа
Дилер
Санкт-Петербург

24 сентября 2020
29 530 км
Регламентное ТО
Дилер
Санкт-Петербург

26 января 2021
ДТП
Данные о ДТП
Санкт-Петербург, Красногвардейский, Полюстрово

27 июня 2021
42 744 км
Визит на сервис
Дилер
Санкт-Петербург

28 июля 2021
44 524 км
Визит на сервис
Дилер
Санкт-Петербург

17 июня 2022
60 081 км
Визит на сервис
Дилер
Санкт-Петербург

6 марта 2023
ДТП
Данные о ДТП
Санкт-Петербург, Центральный

3 мая 2023
75 571 км
Визит на сервис
Дилер
Санкт-Петербург

13 июня 2023
78 164 км
Визит на сервис
Дилер

	Санкт-Петербург
25 марта 2024	**ДТП** Данные о ДТП СЗФО, Санкт-Петербург, Центральный
25 марта 2024	**Расчет стоимости ремонта** Audatex
19 ноября 2024	**ДТП** Данные о ДТП СЗФО, Санкт-Петербург, Петроградский, Посадский
20 ноября 2024	**Расчет стоимости ремонта** Audatex

1 владелец

14 ноября 2018 — н.в. • 7 лет 11 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 709 900 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже	Наша оценка	Выше
до 1 578 200 ₽	1 578 200 — 1 822 800 ₽	от 1 822 800 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Подробнее в онлайн-отчёте