Автотека
проект Avito

От 1 окт 2026, отчёт готов

KIA RIO, 2019

VIN: Z94C241BBKR139281 Госномер: B984PA799





+41 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- **Ремонт оценили более чем в 30% от стоимости авто**
- **Был в ДТП**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

Подробнее в онлайн-отчёте

ДТП и происшествия	Есть, 1
Юридические риски	Нет
Аварийные аукционы	Нет
Пробег	90 450 км
Владельцы	2 за всё время
История обслуживания	16 записей
История продаж	2 записи
Коммерция	Нет

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	Z94C241BBKR139281
Госномер	B984PA799
Номер ПТС	78PE931579
Номер кузова	Z94C241BBKR139281
Номер двигателя	KW440523
Номер СТС	9962940866
Тип ТС	Легковой седан
Цвет	Синий
Двигатель	1 591 см³ / 123 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства	26.06.2019
Диапазон номеров двигателя	G4FGKW440523
Обозначение модели	Rio
Рынок	EUR
Код модели	H0S4D261F
Модельный год	2019

Еще 11 записей в онлайн-отчёте

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

Не найдены ограничения на регистрацию

По данным на 01.10.2026

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

По данным ФНП на 01.10.2026, 12:54. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Зарегистрирован в ГИБДД

По состоянию на 1 октября 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.

Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Номер: 78РЕ931579

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 8 декабря 2025 года



- ДТП: лёгкие повреждения

  ЦФО, Москва, Восточный АО, Ивановское • Столкновение • 4 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 396 331 ₽

ДТП от 8 декабря 2025 года

Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
ЦФО, Москва, Восточный АО, Ивановское


KIA RIO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера
Левая задняя часть бампера
Левое заднее крыло
Левая задняя дверь
Левая передняя дверь
Левое переднее крыло
Левая передняя часть
Багажник

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник



MAN — другой участник


Повреждения

Правая часть передней части кабины

Правая дверь

Левая дверь

Левая часть передней части кабины




другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть



Расчёт стоимости ремонта от 16 декабря 2025 года

Источник Audatex: 396 331 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	64 513 ₽
Стоимость механических работ:	40 495 ₽
Стоимость запасных частей:	291 323 ₽
Общая стоимость:	396 331 ₽

Ремонт

Крышка багажника отремонтировать

Арка колеса внутренняя левая отремонтировать

Прочее (указывается в ‘Нестандартных позициях’)

Балка моста задняя: не подтверждена фото

Томатериалом

Проверка

Балка моста задняя

Кожух блока предохранителей

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Крышка багажника ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Арка колеса внутренняя левая окраска поверхности

Шарнир нижний дверь задняя левая окрасить

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Ручка наружная дверь передняя левая окраска новая деталь

Зеркало заднего вида переднее левое окраска новая деталь

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Панель передка в сборе окраска поверхности

Арка колесная передняя левая окраска поверхности

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

А-стойка наружная левая окраска для новой детали

Боковина задняя левая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крышка багажника - снятие/установка

Фонарь задний внутренний левый - снятие/установка

Облицовка крышки багажника снятие/установка

Эмблема производителя - снятие/установка
Надпись MODELL снятие/установка
Уплотнитель крышки багажника снятие/установка
Бампер задний - заменить
Боковина задняя левая - заменить
Съемные детали боковины задней левой - снятие/установка
Облицовка нижняя А-стойка левая - снятие/установка
Радиатор - снятие/установка
Рулевая передача в сборе - снятие/установка
Поперечная рулевая тяга левая - снятие/установка
Балка передней оси - снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Амортизационная стойка передняя левая - снятие/установка
Амортизатор стойка передняя левая - разобрать/собрать (снята)
Амортизатор передний - снятие/установка дополнительная работа
Поворотный кулак передний левый - снятие/установка
Поворотный кулак передний левый - замена (снятие)
Колесо заднее левое - снятие/установка
Колесо (колеса) заднее снятие/установка дополнительные работы
Шина передняя левая - снятие/установка (колесо снято)
Шина задняя левая снятие/установка (колесо снято)
Фара - отрегулировать
Схождение переднее измерить с регулировкой
Бампер передний
Крепление крыла переднего левого
Кронштейн крепления бампера переднего
Решетка радиатора нижняя
Решетка радиатора верхняя
Накладка в решетку радиатора
Капот
Тросик передний
Фара левая
Крыло переднее левое
Накладка крыла передняя левая
Изоляция крыла переднего левого
Подкрылок передний левый
Панель передка в сборе
Арка колесная передняя левая
Молдинг ветрового стекла
Клей комплект лобового стекла
Сепаратор
Подкладки лобового стекла
Дверь передняя левая
Ручка наружная дверь передняя левая
Наклейка двери левая
Декоративная панель пола двери рамка передняя левая
Зеркало заднего вида переднее левое
Дверь задняя левая
Шарнир нижний дверь задняя левая
Полоска дверной рамы задняя левая
Полоска в дверь задняя левая
А-стойка наружная левая

Бампер задний
Обозначение модели
Эмблема изготовителя
Комплект клея для стекла заднего наружного
Сепаратор
Проставка
Опора
Фонарь задний наружный левый в сборе
Фонарь задний внутренний левый в сборе
Противотуманный фонарь задний левый
Боковина задняя левая
Амортизатор передний левый
Поворотный кулак передний левый
Колесный диск передний левый бортовой номер
Рулевая тяга левая
Наконечник рулевой тяги левый
Резонатор воздушного фильтра
Колёсный диск задний левый бортовой номер
Датчик парковки боковой наружный
Датчик парковки боковой наружный
Бампер передний - заменить
Капот - заменить
Дополнительные работы для герметика капота
Крылья передние - оба - снятие/установка
Панель передка - снятие/установка
Колесная арка передняя левая - заменить
Ветровое стекло - снятие/установка
Дверь передняя левая - заменить
Зеркало наружное левое - разобрать/собрать
Дополнительные работы для герметика двери передней левой
Дверь задняя левая - заменить
Петля/и двери задняя левая - снятие/установка
Дополнительные работы для герметика двери задней левой
Облицовка порога задняя левая - снятие/установка
А-стойка - заменить
Петлю двери переднюю левую снятие-установка (дополнительные работы)
Петля двери задняя левая снятие/установка (дополнительные работы)
Фонарь задний внутренний правый - снятие/установка
Заднее стекло - снятие/установка
Задний фонарь задний центральный снять/установить
Облицовка крыши - снятие/установка
Облицовка багажника задняя левая с установкой
Облицовка щиток задка - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Результаты диагностики


В онлайн-отчёте есть 1 диагностика.

Пробег

По нашим данным

90 450 км

В среднем 12 921 км в год



История эксплуатации

11 августа 2019
Первая продажа
Дилер
Москва г

1-й владелец
15 августа 2019 — 1 сентября 2024 (5 лет) · Физическое лицо ·

15 августа 2019
Первичная регистрация
Данные о регистрации

15 августа 2020
8 922 км
Регламентное ТО
Дилер
Москва

15 августа 2021
19 780 км
Регламентное ТО
Дилер
Москва

10 августа 2022
34 508 км
Регламентное ТО
Дилер
Московская обл., Домодедовский район,Трасса М-4 «ДОН» 12 км от МКАД

31 июля 2023
42 923 км
Регламентное ТО
Дилер
Москва

2 августа 2024
50 443 км
Диагностический осмотр
Данные о диагностиках
Москва

2 августа 2024
50 396 км

Регламентное ТО
Дилер
Москва

25 августа 2024
50 442 км

Продажа
Дилер
Москва

25 августа 2024
100 000 км

Установка доп. оборудования
Дилер
Москва

31 августа 2024
50 950 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

2-й владелец
1 сентября 2024 — н.в. (2 года 2 месяца) · Физическое лицо · г. Москва

1 сентября 2024

Смена владельца
Данные о регистрации
г. Москва

8 декабря 2025

ДТП
Данные о ДТП
ЦФО, Москва, Восточный АО, Ивановское

16 декабря 2025
79 973 км

Расчет стоимости ремонта
Audatex

3 июня 2026
90 080 км

Размещение первого объявления на Авито
Авито
Санкт-Петербург

9 августа 2026
90 450 км

Размещение второго объявления на Авито
Авито
Санкт-Петербург

2 владельца

По состоянию на 1 октября 2026 года

1-й владелец
15 августа 2019 — 1 сентября 2024 • 5 лет • Физлицо

2-й владелец
1 сентября 2024 — н.в. • 2 года 2 месяца • Физлицо • г. Москва

Коммерческое использование

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 200 000 ₽ — цена в объявлении совпадает с нашей оценкой

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

9 августа 2026 года

Цена:	1 200 000 ₽ ↓ 35 000 ₽
Пробег:	90 450 км
Продавец:	Дилер
Регион:	Санкт-Петербург

Объявление на Авито

3 июня 2026 года

Цена:	1 400 000 ₽ ↑ 350 000 ₽
Пробег:	90 080 км
Регион:	Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Подробнее в онлайн-отчёте