

Toyota LANDCRUISER, 2016

VIN: JTEBR3FJ80K026233 Госномер: У134НЕ178



+2 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Был в ДТП
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 3 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	190 964 км ●
	Владельцы	2 за всё время ●
	История обслуживания	24 записи
	История продаж	1 запись
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	JTEBR3FJ80K026233
Госномер	У134НЕ178
Номер ПТС	78УХ177462
Номер кузова	JTEBR3FJ80K026233
Номер двигателя	8085660
Номер СТС	9915424440
Тип ТС	Легковой универсал
Цвет	Серый
Двигатель	2 755 см³ / 177 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели	LAND CRUISER PRADO
Код модели	GDJ150L-GKTEYW
Описание	GDJ15#,GRJ150,KDJ15#
Дата производства	05.2016
Код цвета салона	FL22
Период производства	06.2015 - 08.2017

Еще 5 записей в [онлайн-отчёте](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

- **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

- **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

- **Залог не найден**

По данным ФНП на 07.12.2025, 16:29. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

- **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

- **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

- **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


- **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78УХ177462

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 27 сентября 2021 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 50 000 – 75 000 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 150 000 – 200 000 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 75 000 – 100 000 ₽

ДТП от 27 сентября 2021 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

Toyota LANDCRUISER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ВАЗ (Lada) Vesta (Веста) — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот



Расчёт стоимости ремонта от 30 ноября 2021 года

Источник Audatex: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	40 000 – 50 000 ₽
Общая стоимость:	50 000 – 75 000 ₽

Ремонт

Крыло переднее правое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка правого бампера переднего

Бампер передний

Крепление правого бампера переднего

Кронштейн правый бампера переднего

Фара правая

Форсунка правая фароомывателя

Противотуманная фара правая

Подкрылок передний правый

Брызговик передний правый

Кожух

Кожух разобрать-собрать/заменить

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний - замена (снятие)

Решетка радиатора - снятие/установка

Фара правая - снятие/установка

Фара правая - заменить (снята)

Фара - отрегулировать
Крыло переднее правое - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 18 января 2022 года

Источник Audatex: 150 000 – 200 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	100 000 – 150 000 ₽
Общая стоимость:	150 000 – 200 000 ₽

Ремонт

Крыло переднее правое отремонтировать
Кронштейн внутренний правый бампер отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска

Окраска поверхности

Кронштейн внутренний правый бампер покрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Абсорбер бампера передний
Решётка радиатора
Фара правая
Форсунка правая фароомывателя
Молдинг верхний крыло переднее правое
Подкрылок передний правый
Защита верхняя крыла переднего правого
Бампер передний - замена (снятие)
Усилитель переднего бампера снятие/установка
Усилитель бампера передний - заменить
Решетка радиатора - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Фара правая - заменить (снята)
Защита верхняя крыла переднего правого - снятие/установка
Фара - отрегулировать
Крыло переднее правое - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 4 апреля 2022 года

Источник Audatex: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	50 000 – 75 000 ₽
Общая стоимость:	75 000 – 100 000 ₽

Ремонт

Работы ремонтировать


Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Материалы

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Наполнитель
Усилитель
Колпак противотуманной фары
Бампер передний
Направляющая
Кронштейн
Окантовка
Решетка радиатора
Локер
Закладная 8 штук
Фара правая
Актуатор
Противотуманные фары

Второе происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 50 000 – 75 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 6 сентября 2022 года

Источник Audatex: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	50 000 – 75 000 ₽

Общая стоимость: 50 000 – 75 000 ₽


Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка правого бампера переднего
Бампер передний
Кронштейн правый бампера переднего
Абсорбер бампера передний
Кронштейн крепления бампера переднего
Решётка радиатора
Фара правая
Форсунка правая фароомывателя
Противотуманная фара правая
Подкрылок передний правый
Бампер передний - замена (снятие)
Усилитель переднего бампера снятие/установка
Усилитель бампера передний - заменить
Решетка радиатора - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Фара правая - заменить (снята)
Подкрылок передний правый - снятие/установка
Подкрылок передний - снятие/установка
Фара - отрегулировать

Третье происшествие от 21 ноября 2024 года



● ДТП: есть повреждения

Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 21 ноября 2024 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС
Регион:
Санкт-Петербург

Toyota LANDCRUISER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя дверь

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


BMW X3 — другой участник

Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть



Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

190 964 км ●

В среднем 31 827 км в год



История эксплуатации

8 июля 2016	Таможенные сведения Данные о таможенном оформлении
24 августа 2016	Первая продажа Дилер Санкт-Петербург
	 1-й владелец 26 августа 2016 — 7 октября 2019 (3 года 2 месяца) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
26 августа 2016	Первичная регистрация Данные о регистрации Санкт-Петербург
13 января 2017 42 617 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
3 апреля 2018 65 750 км	Текущий ремонт Дилер г. Санкт-Петербург
29 мая 2018 76 460 км	Текущий ремонт Дилер г. Санкт-Петербург
9 августа 2018 87 104 км	Текущий ремонт Дилер г. Санкт-Петербург
1 сентября 2018 94 104 км	Текущий ремонт Дилер г. Санкт-Петербург
7 ноября 2018 108 574 км	Текущий ремонт Дилер г. Санкт-Петербург
20 марта 2019 118 848 км	Текущий ремонт Дилер г. Санкт-Петербург
2 августа 2019 128 353 км	Текущий ремонт Дилер г. Санкт-Петербург
15 августа 2019 126 000 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
8 октября 2019 133 029 км	Размещение первого объявления на Авито Авито Санкт-Петербург

		2-й владелец 11 октября 2019 — н.в. (6 лет 9 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
11 октября 2019		Смена владельца Данные о регистрации Санкт-Петербург
11 октября 2019		Продажа Дилер Санкт-Петербург
2 мая 2020		Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
12 июля 2021		Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
27 сентября 2021		ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
30 ноября 2021		Расчет стоимости ремонта Audatex
18 января 2022		Расчет стоимости ремонта Audatex
28 февраля 2022		Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
4 апреля 2022		Расчет стоимости ремонта Audatex
6 сентября 2022		Расчет стоимости ремонта Audatex
21 ноября 2024		ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург

2 владельца

По состоянию на 9 декабря 2025 года



1-й владелец

26 августа 2016 — 7 октября 2019 • 3 года 2 месяца • Физлицо • Санкт-Петербург



2-й владелец

11 октября 2019 — н.в. • 6 лет 9 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

3 066 300 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

8 октября 2019 года

Цена: 2 040 000 ₽ ↓ 10 000 ₽
Пробег: 133 029 км
Продавец: Дилер
Регион: Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)