

Audi A6, 2021

VIN: WAUZZZF29MN058964 Госномер: K651AP198



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



📅	ДТП и происшествия	Есть, 7 ●
👤	Владельцы	2, среди них юрлицо ●
🏛️	Юридические риски	Нет ●
🔍	Аварийные аукционы	Нет ●
📏	Пробег	56 838 км ●
🔧	История обслуживания	42 записи
📄	История продаж	3 записи
📅	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN _____ WAUZZZF29MN058964

Госномер _____ K651AP198

Тип ПТС _____ Электронный

Номер кузова _____ WAUZZZF29MN058964

Номер двигателя _____ DLH 160196

Номер СТС _____ 9940511527

Тип ТС _____ Легковой седан

Цвет _____ Черный

Двигатель _____ 1 984 см³ / 244 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства _____ 01.02.2021

Двигатель _____ DLHA

Двигатель _____ 2000CC / 245hp / 180kW

Обозначение модели _____ A6/Avant

Модельный год _____ 2021

Рынок _____ Европа

Еще 3 записи в [онлайн-отчёте](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

По данным на 21.03.2026

● Нет сведений о розыске

По данным на 21.03.2026

● Залог не найден

По данным ФНП на 18.07.2026, 14:35. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● Зарегистрирован в ГИБДД

По состоянию на 30 июня 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.


● Есть ЭПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Статус паспорта:	действующий
Утилизационный сбор:	Российская Федерация - уплачен
Таможенное оформление:	10009100/160221/0018261
Таможенные ограничения:	Отсутствует
Другие ограничения:	Отсутствует
Последнее регистрационное действие:	Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 04.07.2026

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 1 октября 2021 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 3 участника

ДТП от 1 октября 2021 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Санкт-Петербург

Audi A6 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


KIA Rio — другой участник

Повреждения

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло



KIA Ceed — другой участник

Повреждения


Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера


Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь



Второе происшествие от 19 ноября 2021 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 200 000 – 300 000 ₽

ДТП от 19 ноября 2021 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

Audi A6 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правая передняя дверь

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Nissan Note — другой участник

Повреждения

Левая передняя дверь
Левое переднее крыло
Левая передняя часть
Правая передняя часть



Расчёт стоимости ремонта от 26 ноября 2021 года

Источник Audatex: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость механических работ:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость запасных частей:	200 000 – 300 000 ₽
Общая стоимость:	200 000 – 300 000 ₽

Частичный ремонт

Боковина правая отремонтировать

Ремонт

Стекло боковое правое - Укрыть

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная краска
Боковина правая ремонтная краска

Окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска новая деталь
Дверь задняя окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)


Дверь передняя правая
Уплотнитель двери передний правый
Гнездо зеркала наружное правое
Дверь задняя правая

Фиксатор двери задний правый
Уплотнитель двери задней правой
Дверь передняя правая - снятие/установка
Основная часть двери передняя правая - замена
Наружное зеркало заднее правое - замена (снято)
Дверь задняя правая - снятие/установка
Основа двери задняя правая - замена
Ведомый поиск ведомая функция
Колесо заднее правое - снятие/установка
Уплотнитель внутренней двери передней правой снятие/установка
Уплотнитель внутренней двери задней правой снятие/установка
Покрытие бампера заднего снять/установить
Облицовка бампера задняя - детали - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Облицовка А-стойка правая нижняя - снятие/установка
Облицовка нижняя В-стойка правая - снятие/установка
Облицовка верхняя стойка правая верхняя - снятие/установка
Облицовка средней стойки правой - снятие/установка
Камера заднего хода отрегулировать (сопутствующие работы)
Регулировать петли двери

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Дверь задняя правая антикоррозионная защита
Дверь задняя правая обработка полостей

Третье происшествие от 1 февраля 2022 года



- ДТП: лёгкие повреждения
Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 1 000 000 – 1 500 000 ₽

ДТП от 1 февраля 2022 года

Тип происшествия:
Столкновение
Регион:

Санкт-Петербург

Audi A6 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левая передняя дверь
Левое переднее крыло
Левая передняя часть
Правая передняя часть
Капот

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ГАЗ — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть рамы
Левая задняя часть рамы



Расчёт стоимости ремонта от 21 февраля 2022 года

Источник Audatex: 1 000 000 – 1 500 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость механических работ:	50 000 – 75 000 ₽
Стоимость запасных частей:	1 000 000 – 1 500 000 ₽
Общая стоимость:	1 000 000 – 1 500 000 ₽

Ремонт

Усилитель лонжерона передний левый отремонтировать
Комплект проводов моторного отсека отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонтная краска

Окраска поверхности

Усилитель лонжерона передний левая окраска поверхности
Шарнир левый капота окрасить

Шарнир правый капота окрасить
Крепление крыла левое окрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали
Капот окраска новый деталь
Крыло левая окраска новая деталь
Крыло правое окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Усилитель внутренний левый бампера передний
Усилитель внутренний правый бампера передний
Решетка воздухозаборника передняя левая
Решётка бампера передняя
Воздушный канал левый
Проставка бампера передняя
Заглушка нижняя бампер передний
Спойлер бампера передний
Крепление решетки радиатора
Крепление левое решетки радиатора
Крепление правое решетки радиатора
Решётка радиатора
Капот
Шарнир левый капота
Шарнир правый капота
Шумоизоляция капота
Замок левый капота
Замок правый капота
Запорный крюк левый капот
Запорный крюк правый капот
Газонаполненный амортизатор передний левый
Трос передний капота
Трос средний капота
Защита левая крышки передняя
Защита правой крышки
Крышка защитная передняя
Разблокировка замка
Фара левая в сборе
Фара правая в сборе
Крыло левое
Крыло правое
Крепление нижнее крыло переднее левое
Крепление крыла левое
Крепление в крыло переднее левое
Подкрылок передний левый
Подкрылок передний правый
Накладка колесной арки передняя левая
Накладка колесной арки передняя правая
Замковая панель передняя


Облицовка замков панель
Крышка левая двигателя
Кожух правый двигателя
Облицовка передней арки колеса левая
Крепление левое замка панель
Панель фары передняя левая
Облицовка внутреннего/наружного отвода коробки
Лобовое стекло
Аппликатор
Передний левый наружный гелевый датчик Додж
Обрезная нить
Очищающий раствор
Клей комплект лобового стекла
Праймер ветрового стекла
Внутренний отражатель левый лобовое стекло
Крепление датчика
Отражатель воздушный левый радиатора
Отражатель воздушный радиатора
Планка верхняя радиатора
Планка нижняя радиатора
Жидкостный радиатор
Крепление левое радиатора
Крепление правое радиатора
Шланг расширительного бачка
Электронный блок управления двигателем
Интеркулер
Исправление Внимание
Хромированные петли капота
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
Антифриз
Вода
Штейн блока двигателя
Тормозная трубка
Тормозная трубка
Штейн тормозной трубы
Штейн форсунки левый
левый элемент фары левый
Термоусадка
Термоусадка
Ведомый поиск ведомая функция
Спойлер колеса передний левый - снятие/установка
Спойлер колеса передний правый - снятие/установка
Хладагент - слить/залить
Облицовка бампера передняя - заменить
Решетка радиатора - заменить
Датчик температуры снаружи - снятие/установка
Замыкание деталь бампера переднего заменить
Обе фары - замена (сняты)
Крыло переднее левое - замена (снято)

Крыло переднее левое - уплотнить (сопутствующие работы)
Крыло переднее правое - заменить (снято)
Крыло переднее правое - уплотнить (сопутствующие работы)
Капот - снятие/установка
Капот - заменить (капот снят)
Трос капота - снятие/установка
Балку замка переднюю снять/установить
Балку замка переднюю заменить (демонтировать)
Обе петли капота - снятие/установка
Лобовое стекло - заменить
Облицовка А-стойка левая нижняя - снятие/установка
Полка нижняя панели приборов - снятие/установка
Высоковольтную систему отсоединить
Электронный блок управления двигателем - снятие/установка
Электронный блок управления бортовой сети - снятие/установка
Радиатор - заменить (снят)
Шланг расширительного бачка снятие/установка
Вспомогательной системы (ADAS) подготовка
Крылья передние - оба - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Динамик двери передний левый - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери передней левой - снятие/установка
Цилиндр замка левый - снятие/установка
Ручка двери передняя левая - снятие/установка
Транспортное средство спереди и сзади - проверить
Камера заднего хода отрегулировать (сопутствующие работы)
Камера передняя система помощи отрегулировать

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей
Капота/к обработка полостей

Четвёртое происшествие от 15 июня 2023 года



- ДТП: лёгкие повреждения
Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 20 000 – 30 000 ₽

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 100 000 – 150 000 ₽

- Страховая выплата
На потерпевшего • 19 847 ₽

- Кузовной ремонт

ДТП от 15 июня 2023 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

Audi A6 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое переднее крыло


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Opel Corsa — другой участник

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя дверь



Расчёт стоимости ремонта от 3 июля 2023 года

Источник Audatex: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Общая стоимость:	20 000 – 30 000 ₽

Ремонт

Бампер передний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная краска

Крыло левое ремонтная краска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крепление нижнее крыло переднее левое
Ведомый поиск ведомая функция
Облицовка замковой панели - снятие/установка
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Решетка бампера передняя с установкой
Решетка радиатора - снятие/установка
Решетка воздуховода передняя левая снятие/установка
Решетка воздуховода передняя правая снятие/установка
Спойлер бампера передний нижний снятие/установка
Диффузор левый снятие/установка
Диффузор правый снятие/установка
Датчики передние внешние системы парковки снять/установить
Датчики системы парковки передние внутренние - снятие/установка
Фара левая - снятие/установка
Крыло переднее левое - снятие/установка
Облицовка внутренняя крыла переднего левого - снятие/установка
Фара - отрегулировать

Расчёт стоимости ремонта от 15 сентября 2023 года

Источник Audateх: 100 000 – 150 000 Р

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 Р
Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 Р
Общая стоимость: 100 000 – 150 000 Р

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло
Аппликатор
Обрезная нить
Очищающий раствор
Клей комплект лобового стекла
Праймер ветрового стекла
Передний левый наружный гелевый датчик Додж
Зажим
Датчик дождя - снятие/установка
Лобовое стекло - заменить
Ведомый поиск ведомая функция
Вспомогательной системы (ADAS) подготовка
Транспортное средство спереди и сзади - проверить
Камера передняя система помощи отрегулировать

Страховая выплата

Дата: 2023 год
На потерпевшего: 19 847 Р

Кузовной ремонт от 19 сентября 2023 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Сетка защитная - переустановка,ВЕДОМЫЙ ПОИСК ВЕДОМАЯ ФУНКЦИЯ (ПАМЯТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ - СЧИТАТЬ),ОБЛИЦОВКА ЗАМКОВОЙ ПАНЕЛИ - С/У,ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У ВКЛ: ПОДКРЫЛКИ ОТСОЕД-ПРИСОЕДИНИТЬ,РЕШЕТКА БАМПЕРА П ЦЕНТРАЛЬНАЯ С/У,РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У,РЕШЕТКА ВОЗДУХОВОДА П Л С/У,РЕШЕТКА ВОЗДУХОВОДА П ПР С/У,СПОЙЛЕР БАМПЕРА ПЕР НИЖ С/У,ДИФфуЗОР ВОЗДУХОЗАБОРА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО БОКОВОЙ Л С/У,ДИФфуЗОР ВОЗДУХОЗАБОРА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО БОКОВОЙ ПР С/У,ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ВНЕШНИЕ СНЯТЬ/УСТАНОВИТЬ,ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ВНУТРЕННИЕ СНЯТЬ/УСТАНОВИТЬ,ФАРА Л - С/У (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П СНЯТА) КРОМЕ: ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ,КРЫЛО П Л - С/У (БАМПЕР СНЯТ) ВКЛ: ПОДКРЫЛОК - С/У,АНТИГРАВИЙНАЯ НАКЛАДКА АРКИ КРЫЛА П Л С/У,ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ,БАМПЕР П ОТРЕМОНТИРОВАТЬ,ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ СТУПЕНЬ S3 МЕТАЛ, ПЛАСТИК ДЕТАЛИ S3 (ДЕТАЛЬ/И СНЯТЫ),ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ (ПЛАСТИК ДЕТАЛИ) (Р/С РАБОТА) (СОП РАБ),РЕМОНТНАЯ КРАСКА S3 БАМПЕР П,РЕМОНТНАЯ КРАСКА S3 КРЫЛО П Л,Краска комплект на элемент (СТ эл-т)


Кузовной ремонт от 27 декабря 2023 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Ведомый поиск ведомая функция (память неисправностей - считать), Подготовка к калибровке вспомогат. систем водителя, Датчик дождя снять и установить, Ветровое стекло заменить, Геометрия передней и задней частей автомобиля проверить, Камера ассистента движения по полосе отрегулировать

Пятое происшествие от 14 мая 2024 года



- ДТП: есть повреждения
Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 2 участника
- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 200 000 – 300 000 ₽
- Кузовной ремонт

ДТП от 14 мая 2024 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС
Регион:
Санкт-Петербург

Audi A6 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Левая передняя часть
Правая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen Passat — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера
Левая задняя часть бампера



Расчёт стоимости ремонта от 24 июля 2024 года

Источник Audatex: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	200 000 – 300 000 ₽
Общая стоимость:	200 000 – 300 000 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло
Аппликатор
Обрезная нить
Очищающий раствор
Клей комплект лобового стекла
Праймер ветрового стекла
Передний левый наружный гелевый датчик Додж
Зажим
Датчик дождя - снятие/установка
Лобовое стекло - заменить
Ведомый поиск ведомая функция
Вспомогательной системы (ADAS) подготовка
Транспортное средство спереди и сзади - проверить
Камера передняя система помощи отрегулировать

Кузовной ремонт от 19 октября 2024 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции,Подготовительно-заключительные работы,Подбор краски. колеровка.,Краска комплект на элемент (СТ эл-т),Шланг омывателя фар - заменить,Облицовка переднего бампера снять и установить,Облицовка переднего бампера заменить,Решётка радиатора заменить,Усилитель бампера переднего - снять и установить,Усилитель бампера переднего - заменить,Кузов подготовить к окраске,Кузов подготовить к окраске,Облицовка переднего бампера окрасить новую деталь

Кузовной ремонт от 19 октября 2024 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Сетки бампера переднего и решетки радиатора - переустановка, Облицовка двери п пр - с/у, Зеркало заднего вида правое снять и установить, Зеркало заднего вида правое - разобрать собрать, Кожух зеркала правого - ремонт, Надбавка времени к основной работе при окраске зеркала, Кожух правого зеркала - окраска, Краска комплект на элемент (СТ эл-т), Облицовка заднего бампера снятие и установка, Светоотражатель правый внутренний - заменить

Кузовной ремонт от 25 октября 2024 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Подготовка к калибровке вспомогат. систем водителя, Датчик дождя снять и установить, Ветровое стекло заменить, Геометрия передней и задней частей автомобиля проверить, Камера ассистента движения по полосе отрегулировать, Франшиза


Кузовной ремонт от 25 октября 2024 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Франшиза

Шестое происшествие от 5 ноября 2024 года



- ДТП: лёгкие повреждения
Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 20 000 – 30 000 ₽

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 75 000 – 100 000 ₽

ДТП от 5 ноября 2024 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС
Регион:
Санкт-Петербург

Audi A6 — автомобиль из отчёта

Повреждения


передний бампер, правое переднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Changan — другой участник

Повреждения

правое переднее крыло
правая задняя дверь
правое заднее колесо



Расчёт стоимости ремонта от 26 ноября 2024 года

Источник Audatex: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	до 10 000 ₽
Общая стоимость:	20 000 – 30 000 ₽

Ремонт

Бампер передний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска
Крыло правое ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Передняя левая наружная

Пленка разобрать-собрать/заменить
Ведомый поиск ведомая функция
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Облицовка бампера передняя - детали - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Съемные детали крыла переднего правого - снятие/установка
Фара - отрегулировать

Расчёт стоимости ремонта от 13 декабря 2024 года

Источник Audatex: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	50 000 – 75 000 ₽
Общая стоимость:	75 000 – 100 000 ₽

Ремонт

Бампер передний отремонтировать


Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска
Крыло правое ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Пленка переднего бампера
Пленка переднего бампера разобрать-собрать/замена
Пленка крыла переднего правого
Пленка крыла переднего правого разборка-сборка/замена
Ведомый поиск ведомая функция
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Решетка бампера передняя с установкой
Решетка радиатора - снятие/установка
Решетка воздуховода передняя левая снятие/установка
Решетка воздуховода передняя правая снятие/установка
Спойлер бампера передний нижний снятие/установка
Датчики передние внешние системы парковки снять/установить
Датчики системы парковки передние внутренние - снятие/установка
Фары - обе - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Фара - отрегулировать

Седьмое происшествие от 13 января 2025 года



- ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 1 000 000 – 1 500 000 ₽

- Кузовной ремонт

ДТП от 13 января 2025 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Санкт-Петербург

Audi A6 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Chevrolet — другой участник

Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь



Расчёт стоимости ремонта от 15 февраля 2025 года

Источник Audatex: 1 000 000 – 1 500 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	1 000 000 – 1 500 000 ₽
Общая стоимость:	1 000 000 – 1 500 000 ₽

Окраска поверхности

Дверь передняя левая окраска поверхности
Крепление крыла левое окрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали
Крыло левая окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Решетка воздухозаборника передняя левая
Решётка бампера передняя
Воздушный канал левый
Воздушный канал правый
Цилиндр подъема левый фарочистителя
Крепление левое решетки радиатора
Фара левая в сборе
Крыло левое
Крепление крыла левое
Крепление крыла левое разборка-сборка/замена
Накладка колесной арки передняя левая
Облицовка замков панель
Крышка левая двигателя
Ведомый поиск ведомая функция
Спойлер колеса передний левый - снятие/установка
Облицовка замковой панели - снятие/установка
Кожух моторный отсек снятие/установка

Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Облицовка бампера передняя - заменить
Фара левая - снятие/установка
Фару левую - заменить (снята)
Крыло переднее левое - снятие/установка
Крыло переднее левое - замена (снято)
Крыло переднее левое - уплотнить (сопутствующие работы)
Фара - отрегулировать
Дверь передняя левая - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери передней левой - снятие/установка
Стекло двери передней левой - снятие/установка
Цилиндр замка левый - снятие/установка
Ручка двери передняя левая - снятие/установка

Кузовной ремонт от 30 апреля 2025 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Подготовительно-заключительные работы,Подбор краски, колеровка,Краска комплект на элемент (СТ эл-т),ВЕДОМЫЙ ПОИСК ВЕДОМАЯ ФУНКЦИЯ (ЭБУ - ЧТЕНИЕ ОШИБОК),СПОЙЛЕР КОЛЕСА
ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ С/У,НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ С/У,КОЖУХ МОТОРНЫЙ ОТСЕК С/
У,ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У,ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ,ФАРУ Л - С/У,ФАРУ Л -
ЗАМЕНИТЬ,КРЫЛО П Л - С/У,КРЫЛО П Л - ЗАМЕНИТЬ,КРЫЛО П Л - УПЛОТНИТЬ (СОП РАБ),ФАРЫ
- ОТРЕГУЛИРОВАТЬ,СТОЙКА КРЫЛА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО С/У,ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ОКРАСКИ,ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ (СОП РАБ),ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА
П - ОКРАСКА НОВ ДЕТ S1,КРЫЛО П Л - ОКРАСКА НОВ ДЕТ S1,СТОЙКА КРЫЛА ПЕРЕДНЕГО
ЛЕВОГО ОКРАСКА НОВ ДЕТ S1,РАЗЪЕМ ЗАМЕНИТЬ,ДВЕРЬ П Л - С/У,ОБИВКА ДВЕРИ П Л - С/
У,НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА Л - С/У (ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ СНЯТА),УПЛ ОПУСКНОГО
СТЕКЛА ДВЕРИ П Л - С/У,ОПУСКНОЕ СТЕКЛО ДВЕРИ П Л - С/У,ЦИЛИНДР ЗАМКА РУЧКИ ДВЕРИ П
Л С/У,РУЧКА ДВЕРИ П Л - С/У (ЛИЧИНКА ЗАМКА/КОРПУС СНЯТЫ),ДВЕРЬ П Л - ОКРАСКА
ПОВЕРХН S2

Кузовной ремонт от 30 апреля 2025 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Сетка защитная в бампере переднем переустановка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Результаты диагностики


В [онлайн-отчёте](#) есть 1 диагностика.

Пробег

По нашим данным

55 801 км ●

В среднем 13 950 км в год



История эксплуатации

- 16 февраля 2021 **Таможенные сведения**
Данные о таможенном оформлении
- 30 марта 2021 **Установка доп. оборудования**
Дилер
Санкт-Петербург
- 31 марта 2021 **Первая продажа**
Дилер
Санкт-Петербург
- 31 марта 2021 **Текущий ремонт**
Дилер
Санкт-Петербург
- 31 марта 2021 **Установка доп. оборудования**
Дилер
Санкт-Петербург
- 1-й владелец**
1 апреля 2021 — 5 апреля 2022 (1 год) · Юридическое
лицо · Санкт-Петербург
- 1 апреля 2021 **Первичная регистрация**
Данные о регистрации
Санкт-Петербург
- 27 сентября 2021 **Регистрационное действие: Получение СТС**
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург
- 1 октября 2021 **ДТП**
Данные о ДТП

	Санкт-Петербург
7 октября 2021	Регистрационное действие: Получение СТС Данные о регистрации г. Санкт-Петербург
19 ноября 2021	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
26 ноября 2021	Расчет стоимости ремонта Audatex
1 февраля 2022	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
17 февраля 2022	Регистрационное действие: Получение СТС Данные о регистрации г. Санкт-Петербург
21 февраля 2022	Расчет стоимости ремонта Audatex
1 апреля 2022	Размещение первого объявления на других площадках Объявления на других площадках Санкт-Петербург и ЛО, Санкт-Петербург
4 300 км	 2-й владелец 5 апреля 2022 — н.в. (4 года 4 месяца) · Юридическое лицо · г. Санкт-Петербург
5 апреля 2022	Смена владельца Данные о регистрации г. Санкт-Петербург
14 сентября 2022	Размещение второго объявления на других площадках Объявления на других площадках Санкт-Петербург и ЛО, Санкт-Петербург
13 333 км	
15 июня 2023	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
3 июля 2023	Расчет стоимости ремонта Audatex
33 400 км	
15 сентября 2023	Расчет стоимости ремонта Audatex
19 сентября 2023	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
36 238 км	
27 декабря 2023	Кузовной ремонт Дилер

38 103 км	Санкт-Петербург
15 марта 2024	Текущий ремонт
38 103 км	Дилер
	Санкт-Петербург
14 мая 2024	ДТП
	Данные о ДТП
	Санкт-Петербург
21 мая 2024	Регламентное ТО
41 832 км	Дилер
	Санкт-Петербург
27 мая 2024	Регламентное ТО
41 832 км	Дилер
	Санкт-Петербург
28 мая 2024	Регламентное ТО
41 832 км	Дилер
	Санкт-Петербург
24 июля 2024	Расчет стоимости ремонта
	Audatex
19 октября 2024	Кузовной ремонт
48 206 км	Дилер
	Санкт-Петербург
19 октября 2024	Кузовной ремонт
48 206 км	Дилер
	Санкт-Петербург
25 октября 2024	Кузовной ремонт
48 325 км	Дилер
	Санкт-Петербург
25 октября 2024	Кузовной ремонт
48 325 км	Дилер
	Санкт-Петербург
5 ноября 2024	ДТП
	Данные о ДТП
	Санкт-Петербург
26 ноября 2024	Расчет стоимости ремонта
48 963 км	Audatex
13 декабря 2024	Расчет стоимости ремонта
49 531 км	Audatex
13 января 2025	ДТП
	Данные о ДТП
	Санкт-Петербург
15 февраля 2025	Расчет стоимости ремонта
	Audatex

56 838 KM

Ленинградская обл, Санкт-Петербург и ЛО

По состоянию на 30 июня 2026 года

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.



1 апреля 2021 — 5 апреля 2022 • 1 год • Юрлицо • Санкт-Петербург • ООО "БГИ"



5 апреля 2022 — н.в. • 4 года 4 месяца • Юрлицо • г. Санкт-Петербург • ООО "БГИ"

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

- Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

3 544 100 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

8 июля 2025 года

Цена: 4 200 000 ₽ ↑ 200 000 ₽

Пробег: 56 000 км

Регион: Санкт-Петербург

Объявление на другой площадке

14 сентября 2022 года

Цена: 4 569 000 ₽

Пробег: 13 333 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург и ЛО, Санкт-Петербург

Объявление на другой площадке

1 апреля 2022 года

Цена: 4 850 000 ₽

Пробег: 4 300 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург и ЛО, Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)