



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 6 апреля 2026 года

Audi Q5, 2021



12 янв 2022

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 14 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WAUZZZF9N2005690

Госномер: В606АУ198

Номер кузова:

WAUZZZF9N2005690

Номер двигателя: DGK010707

Тип ПТС: Электронный

Номер СТС: 9938972934

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Синий

Объём двигателя: 1 984 см³

Мощность: 248 л.с.

Последний пробег: 108 870 км

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Был кузовной ремонт
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 2 объявления на Avito
- ℹ 29 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 108 870 км
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ 1 владелец
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Есть полис ОСАГО
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 06.04.2026 15:06. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец**

По состоянию на 28 февраля 2026 года

Период владения: 19 января 2022 — н.в.

Срок владения: 4 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

12 января 2025 года в 18:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Audi Q5 — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen Golf — другой участник

Повреждения

Левая передняя дверь


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

5 июля 2024 года

Стоимость ремонта: 13 460 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 619 ₽

Стоимость механических работ: 5 841 ₽

Общая стоимость: 13 460 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Расширение боковины задней левой ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция

Аккумуляторная батарея снятие/установка

Уплотнитель крышки задка - снятие/установка

Фонари задние нижние снятие/установка

Спойлер бампера задний - снятие/установка

Покрытие бампера заднего нижнего снятие-установка

Покрытие бампера заднего нижнего снятие-установка

Расширитель боковины задний левый - снятие/установка

Подкрылок задний - снятие/установка

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Электронный блок управления ассистента смены полосы движения

23 января 2025 года

Стоимость ремонта: 884 878 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 28 950 ₽

Стоимость механических работ: 112 200 ₽

Стоимость запасных частей: 743 728 ₽

Общая стоимость: 884 878 ₽

Частичный ремонт

Боковина левая отремонтировать

Ремонт

Панель пола задняя левая отремонтировать

Подкрылок задний наружный левый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина левая ремонтная краска

Окраска поверхности

Панель пола задняя левая окраска поверхности

Подкрылок задний наружный левая окраска поверхности

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новая деталь

Крышка бампера задняя окраска новая деталь

Расширить боковины задние левые окрасить

Измерение

Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Схождение передних колес - регулировка

Развал задних колес - регулировка (комплект работ)

Схождение колес задних - отрегулировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка нижняя дверь задняя левая

Электронный блок управления задний левый смены
полосы

Бампер задний

Крепление электронного блока управления заднее
левое

Крышка бампера задняя

Комплект брызговиков задних

Облицовка левая бампер

Комплект брызговиков задних разобрать-собрать/
заменить

Направляющая левая бампера

Накладка двери задней нижней левой снятие/
установка

Воздухозаборная решетка задняя левая

Спойлер бампера задний

Фонарь задний левый бампер

Расширитель боковины задний левый

Покрытие бампера заднего нижнего снятие-
установка

Подкрылок задний левый

Облицовка бампера задняя - заменить

Покрытие бампера заднего нижнего заменить
Кронштейн бампера задний левый боковой снятие/
установка
Воздушная решетка задняя левая снятие/установка
Расширитель боковины задний левый - снятие/
установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Электронный блок управления ассистента смены
полосы движения
Кузов на стапеле - измерить

Колесо заднее снятие/установка
Дверь задка снять/установить
Задний габаритный фонарь левый - снятие/установка
Механизм местного сиденья задний - снятие/
установка
Облицовка багажника снятие/установка
Облицовку левую багажника снятие/установка
Аккумуляторная батарея - проверить

3 апреля 2025 года

Стоимость ремонта: 491 925 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 59 895 ₽

Стоимость запасных частей: 412 280 ₽

Общая стоимость: 491 925 ₽

Ремонт

Работы ремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Лакокрасочные материалы

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Молдинг
Бампер задний	Молдинг
Облицовка бампера	Кронштейн
Облицовка бампера	Кронштейн
Спойлер	Комплект брызговиков
Спойлер	Комплект брызговиков
Фонарь задний	Подкрылок задний
Фонарь задний	Подкрылок задний
Расширитель	Накладка для двери
Расширитель	Накладка для двери
Направляющая	Решетка
Направляющая	Решетка

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

4 сентября 2021 года

Цена: 4 361 500 ₽ ↓ 50 000 ₽

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 4 фото на сайте](#)

Описание



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Позвоните нам - узнайте стоимость и уникальные условия покупки автомобиля.

Уникальные условия в самом большом Дилерском Центре Audi в Европе - Ауди Центр Авилон!

Мы ждем Вашего звонка, чтобы предлож...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
4 сентября 2021 08:50	4 411 500 Р	-
8 сентября 2021 20:38	Не менялась	Не менялся
14 сентября 2021 16:39	Не менялась	Не менялся
15 сентября 2021 21:52	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

27 октября 2021 года

Цена: 4 790 000 ₽ ↓ 910 000 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 7 фото на сайте](#)

Описание

В Ауди Центре Петроградский действуют эксклюзивные условия на автомобили Audi в наличии до 31.01.2022 г.

Решайтесь.

Преимущества на покупку нового Audi:

- бонус по трейд-ин до 350 000 рублей;

- став...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
27 октября 2021 10:51	5 700 000 ₽	-
27 октября 2021 11:22	Не менялась	Не менялся
28 октября 2021 06:23	Не менялась	Не менялся
29 октября 2021 06:10	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Авито Оценка — 3 863 800 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 3 300 000 — 5 700 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 3 709 200 — 4 250 200 ₽

29 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 29 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Размещение первого объявления на Авито

4 сентября 2021 • Пробег 0 км • Авито • Москва

Таможенные сведения

9 октября 2021 • Данные о таможенном оформлении

Размещение второго объявления на Авито

27 октября 2021 • Авито • Санкт-Петербург

Период владения:

19 января 2022 — н.в.

Срок владения:

4 года 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

Первичная регистрация

19 января 2022 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Текущий ремонт

20 февраля 2023 • Пробег 26 000 км • Дилер

Мойка сотрудника Пулково

Регламентное ТО

22 февраля 2023 • Пробег 29 172 км • Дилер • Санкт-Петербург г

Инспекционное обслуживание,Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить,Салонный фильтр снять и установить,Скидка для сотрудников холдинга

Текущий ремонт

23 марта 2023 • Пробег 27 000 км • Дилер

Мойка сотрудника ПИСКАРЕВСКИЙ,Уборка салона

Текущий ремонт

22 апреля 2023 • Пробег 28 000 км • Дилер

Хранение колес (СОТРУДНИК),Шиномонтаж R18 и более (Сотрудник)

Регламентное ТО

14 августа 2023 • Пробег 44 513 км • Дилер • Санкт-Петербург г

Сервис по замене масла .,Салонный фильтр снять и установить,Передние тормозные колодки с/у,2 колеса снять/установить

● **Текущий ремонт**

21 октября 2023 • Пробег 48 922 км • Дилер

Шиномонтаж R18 и более (Сотрудник),Хранение колес (СОТРУДНИК),Мойка Люкс,ПЗРД

● **Регламентное ТО**

29 февраля 2024 • Пробег 59 159 км • Дилер • Санкт-Петербург г

Инспекционное обслуживание,Трансмиссионное масло заменить,Диагностика (ведомый поиск) 0.3,Свеча зажигания снять/установить,Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить,Салонный фильтр снять и установить,Задние тормозные колодки снять и установить,2 Колесо снять и установить

● **Текущий ремонт**

8 мая 2024 • Пробег 49 000 км • Дилер

Мойка Люкс,ПЗРД,Балансировка 4-х колес

● **Текущий ремонт**

20 июня 2024 • Пробег 60 300 км • Дилер • Санкт-Петербург г

Мойка Люкс

● **Текущий ремонт**

27 июня 2024 • Пробег 60 311 км • Дилер • Санкт-Петербург г

Единый шиномонтаж ключавто = r19

● **Расчет стоимости ремонта**

5 июля 2024 • Audatex

● **Текущий ремонт**

13 августа 2024 • Пробег 69 632 км • Дилер

Мойка Люкс,ПЗРД

● **Визит на сервис**

28 августа 2024 • Пробег 70 450 км • Дилер • Санкт-Петербург г

Дефектовка

● **Регламентное ТО**

8 ноября 2024 • Пробег 74 270 км • Дилер • Санкт-Петербург г

Сервис по замене масла „Салонный фильтр снять и установить,Сервис по замене тормозной жидкости .

Визит на сервис

28 ноября 2024 • Пробег 71 764 км • Дилер

Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции,Кронштейн вспомогательных агрегатов снятие и установка,Аккумуляторная батарея зарядка,Масляный радиатор снятие и установка

ДТП

12 января 2025 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

16 января 2025 • Пробег 74 500 км • Дилер

Мойка автомобиля с сушкой и продувкой (кузов), с химией

Расчет стоимости ремонта

23 января 2025 • Пробег 78 415 км • Audatex

Текущий ремонт

31 января 2025 • Пробег 70 000 км • Дилер

Единый шиномонтаж КЛЮЧАВТО = R18

Кузовной ремонт

26 марта 2025 • Пробег 1 000 км • Дилер • Краснодарский край, Краснодар г

Кузов на стапеле - измерить вкл: кузов на 2-х стоечный подъемник с/у на стапель с/у рать,ведомый поиск неисправ/ведомая функция (эбу - чтение ошибок),накладка двери з н л с/у,дверь задка снять/устан вкл: облицовку двери задка снять/устан, дверь задка регулировать,задний габаритный фонарь л - с/у,покрытие бампера з н с-у,облицовка бампера з - заменить (облицовка бампера снята) вкл: датчики и спойлер нижний с/у с/у,покрытие бампера з н заменить,кронштейн бампера з л боков с/у,воздушная решетка з л с/у,расширитель боковины з л - с/у,подкрылок з л - с/у,м/местн сиденье з - с/у,облицовка багажника с/у,облицовку лев багажника с/у (облицовка замковой панели снята),акб - проверить,схождение передн колес - регулировка (соп раб) измерен),развал задн колес - регул-ка (к-т раб),схождение колес з - отрегулировать (соп раб) измерен),т/с спереди и сзади - измерить вкл: развал и схождение колес передн и задн оси проверить без кроме р,эбу ассистента смены полосы движения отрегулировать включ: камеру задн хода отрегулировать,компл брызг задних разбор-собр/замен.,подготовительные работы для окраски ступень s3 метал, пластик детали s3 (деталь/детали установлены),подготовительные работы для окраски (пластик детали) (р/с работа) (соп раб),бампер з окраска нов дет s1,крышка бампера з окраска нов дет s1,расшир боковины з л окрасить,боковина л ремонтная краска s3,подкрылок з нар л окраска поверхн s2,панель пола л окраска внут деталей,подкрылок з нар л отремонтировать,панель пола з отремонтировать,боковина л отремонтировать

Расчет стоимости ремонта

3 апреля 2025 • Пробег 78 415 км • Audatex

Текущий ремонт

6 мая 2025 • Пробег 86 202 км • Дилер • Санкт-Петербург

Ремонт колеса

Текущий ремонт

30 мая 2025 • Пробег 86 296 км • Дилер

Единый шиномонтаж КЛЮЧАВТО = R19, Хранение шин (абонентская плата за сезон), Слесарные работы 0,1

Регламентное ТО

14 ноября 2025 • Пробег 102 253 км • Дилер

Единый шиномонтаж КЛЮЧАВТО = R19


Текущий ремонт

1 апреля 2026 • Пробег 108 870 км • Дилер • Санкт-Петербург

Мойка резиновых ковров; Экспресс наружная 44; Сушка кузова и проемов 44.; Балансировка колес для сотрудников; Мойка колес (4-х.); Ремонт колеса

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 108 870 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 9 октября 2021

Цвет: Синий

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт: Евро-6

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 23 января 2026 года — 22 января 2027 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: Российская Федерация - уплачен

Таможенное оформление: 10009100/081021/0155743

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: Отсутствует

Последнее регистрационное действие: Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 19.01.2022

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Q5/Sportback

Дата производства: 21.08.2021

Модельный год: 2022

Период производства: 2017 - 2026

Рынок: Европа

Двигатель: DGKB

Двигатель: 2000CC / 249hp / 183kW

Тип коробки передач: UNC(7A)

Код цвета салона: YM



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.