



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 31 января 2026 года

mitsubishi Outlander III (12 -), 2012

VIN: JMBXTGF3WDZ008210

Госномер: O842KO78

Номер кузова:

JMBXTGF3WDZ008210

Номер двигателя: KT9789

Номер ПТС: 78УТ393481

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7809435587

Год выпуска: 2012

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 2 360 см³

Мощность: 167 л.с.

Последний пробег: 187 512 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Был кузовной ремонт

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 45 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 187 512 км
- ℹ 3 техосмотра
- ℹ Есть таможенная декларация
- ℹ Попал под отзывные кампании

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ 1 владелец по ПТС
- ✔ ДТП не найдены
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Есть полис ОСАГО

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 31.01.2026 12:19. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ 1 владелец по ПТС

Период владения: 22 июня 2013 — н.в.

Срок владения: 12 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

✔ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

9 декабря 2013 года

Стоимость ремонта: 33 070 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 6 733 ₽

Стоимость механических работ: 3 ₽

Стоимость запасных частей: 26 334 ₽

Общая стоимость: 33 070 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер покраска для ремонта

Капот окраска при ремонте

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Фара левая в сборе

Фара противотуманная правая - снятие/установка

Подготовительное время

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Фара левая - снятие/установка

Капот - снятие/установка

Фара отрегулировать

Изоляция моторного отсека

Решетка радиатора - снятие/установка

Форсунка стеклоомывателя левая - снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Форсунка стеклоомывателя правая - снятие/
установка

Фара противотуманная левая - снятие/установка

30 июля 2016 года

Стоимость ремонта: 546 821 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 30 288 ₽

Стоимость механических работ: 52 ₽

Стоимость запасных частей: 516 481 ₽

Общая стоимость: 546 821 ₽

Ремонт

Передняя часть арки колеса левая отремонтировать

Лонжерон передний левый внутренний отремонтировать

Щиток лонжерон передний левый отремонтировать

Щиток лонжерон передний правый отремонтировать

Окраска поверхности

Шарнир правый капота окрасить

Передняя часть арки колеса левая окраска поверхности

Лонжерон передний левый внутренний окраска поверхности

Шарнир левый капота окрасить

Усилитель крыла/арки передний правый окрасить

Верхняя часть лонжерон левая окрасить

Верхняя часть лонжерон правый окрасить

Щиток лонжерона левый окрасить

Щиток лонжерона правый окрасить

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Опора бампера покраска поверхности

Капот окраска для новой детали

Крыло левое окраска для новой детали

Крыло правое окраска для новой детали

Поперечина передняя окраска поверхности

Панель передка левая окраска поверхности

Панель передка правая окраска поверхности

Замковая панель покраска поверхности

Передняя часть арки колеса окраска поверхности

Лонжерон передний правый внутренний окраска поверхности

Опорный кронштейн лонжерона левая окраска поверхности

Опорный кронштейн лонжерона окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Передняя часть арки колесной правой

Верхняя часть лонжерон левый

Верхняя часть лонжерон правый

Лонжерон передний правый внутренний

Щиток лонжерона левый

Щиток лонжерона правый

Опорный кронштейн лонжерона левый

Опорный кронштейн лонжерона правый

Бачок стеклоомывателя

Конденсатор

Шланг компрессора/конденсатора

Шланг конденсатора/испарителя

Радиатор

Кожух нижний передний моторного отсека

Аккумуляторная батарея

Время подготовить на каждый заказ-наряд

Решетка радиатора - снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Съемные детали бампера - снятие/установка

Кронштейн бампера передний - снятие/установка

Капот - снятие/установка	Шарнир левый капота
Капот - заменить (снят)	Шарнир правый капота
Крыло переднее левое - снятие/установка	Крепежный болт
Крыло переднее левое - заменить	Гайка
Крыло переднее правое - снятие/установка	Крепление капота смотри
Крыло переднее правое - заменить	Фара левая в сборе
Шарниры капота снятие/установка	Фара правая в сборе
Фара - отрегулировать	Противотуманная фара левая в сборе
Усилитель бампера передний - снятие/установка	Противотуманная фара правая в сборе
Замковая панель передняя верхняя - снятие/установка	Крыло левое
Панель передка левая - замена	Крыло правое
Панель передка правая - замена	Крепёж крыла переднего левого смотри
Поперечина передняя нижняя замена (разобрать)	Крепёж крыла передний правый осмотри
Крепление левое нижнее бампера переднего - снятие/установка	Крепление крыла переднего левого
Крепление правое нижнее бампера переднего - снятие/установка	Крепление крыла переднего правого
Верхняя часть лонжерона левая - замена	Крепление крыла переднего левого
Панель лонжерона передняя левая заменить	Крепление крыла переднего правого
Лонжерон передний правый заменить	Поперечина передняя нижняя
Передняя часть арки колеса правой замена	Панель передка левая
Опорный кронштейн лонжерона левый заменить	Панель передка правая
Конденсатор - снятие/установка	Крепление левого бампера переднего
Впускной шланг кондиционера снятие/установка	Крепление правого бампера переднего
Нагнетательный трубопровод кондиционер снятие/установка	Замковая панель передняя
Кондиционер заправка	Облицовка замков панель
Болт	Усилитель бампер передний
Бампер передний	Усилитель левый бампера передний
Опора бампера передняя	Усилитель правого бампера передний
Накладка бампера передняя	Облицовка передней панели верхняя
Пистон бампера передний	Стапель переоборудование
Пистон бампера передний	Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Накладка левая бампера переднего	Агрегаты передние в сборе - снятие/установка
Накладка правый бампер передний	Сигнал звуковой высокого тона снятие/установка
Решётка радиатора	Звуковой сигнал низкого тона снятие/установка
Капот	Звук сигнал системы охраны сигнализации снятие/установка
	Передок рихтовать дополнительная работа

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1149 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 920 000 — 1 750 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 011 900 — 1 253 400 ₽

45 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 45 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

11 апреля 2013 • Пробег 0 км • Данные о таможенном оформлении

Период владения:
22 июня 2013 — н.в.

Срок владения:
12 лет 8 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

22 июня 2013 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Первая продажа

22 июня 2013 • Дилер • Санкт-Петербург

Установка доп. оборудования

25 июня 2013 • Дилер • Санкт-Петербург

Покраска

Установка доп. оборудования

25 июня 2013 • Дилер • Санкт-Петербург

Подкрылки - установка, Прицепное устройство стационарное с у.к. - Установка, Парковочная система - Установка, Покраска, Защита поддона картера - Установка, Передний брызговик - снять и установить, Установка сигнализации, vehicle - Прочие работы

Текущий ремонт

15 июля 2013 • Пробег 2 242 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 3 тыс. км. - Прочие работы

Визит на сервис

13 сентября 2013 • Пробег 4 309 км • Дилер • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

25 ноября 2013 • Пробег 13 248 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 15 тыс. км., Монтаж видеорегистратора, Защита поддона картера двигателя - снять и установить

Расчет стоимости ремонта

9 декабря 2013 • Audatex

Текущий ремонт

13 декабря 2013 • Пробег 14 079 км • Дилер • Санкт-Петербург

Фара головного света в сборе - Регулировка

Текущий ремонт

14 января 2014 • Пробег 14 594 км • Дилер • Санкт-Петербург

Диагностика двигателя MUTIII

Кузовной ремонт

9 февраля 2014 • Дилер • Санкт-Петербург

AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX работа, Подбор краски

Визит на сервис

21 марта 2014 • Пробег 16 354 км • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

30 июля 2014 • Пробег 26 911 км • Дилер • St.-Petersburg

- Очистка / промывка / продувка, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, ТО 30 тыс. км.
-

Текущий ремонт

19 июня 2015 • Пробег 39 123 км • Дилер • St.-Petersburg

Диагностика для проведения Технического осмотра

Регламентное ТО

13 августа 2015 • Пробег 44 000 км • Дилер • St.-Petersburg

Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить, Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Защитная сетка в бампер - установка, Промывка масляной системы TUNAP, ТО 45 тыс. км.

Визит на сервис

30 сентября 2015 • Пробег 44 018 км • Дилер • Санкт-Петербург

Визит на сервис

26 ноября 2015 • Пробег 46 157 км • Дилер • St.-Petersburg

Регламентное ТО

22 марта 2016 • Пробег 60 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 60 тыс. км., Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Тормозной диск передний - проточка на автомобиле (с обеих сторон), ФАРА ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, Промывка масляной системы TUNAP, Тормозной диск заднего тормоза - проточка на автомобиле (с обеих сторон)

● Расчет стоимости ремонта

30 июля 2016 • Audatex

● Текущий ремонт

31 августа 2016 • Пробег 60 001 км • Дилер • St.-Petersburg

- Прочие работы
-

● Текущий ремонт

11 сентября 2016 • Пробег 68 002 км • Дилер • St.-Petersburg

Углы установки колес - регулировка, комплексная диагностика автомобиля, Отопитель-кондиционер - перезаправка, Диагностика двигателя MUTIII

● Регламентное ТО

12 декабря 2016 • Пробег 75 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Втулка заднего стабилизатора - снять и установить, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, ТО 75 тыс. км.

● Прохождение технического осмотра

6 июля 2017 • Пробег 82 000 км • Данные о техосмотре

● Текущий ремонт

14 сентября 2017 • Пробег 88 500 км • Дилер • Санкт-Петербург

Тормозной диск - снять и установить, Тормозной диск заднего тормоза - проточка на автомобиле (с обеих сторон)

● Регламентное ТО

19 октября 2017 • Пробег 90 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 90 тыс. км., Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Мойка двигателя, Промывка масляной системы

● Регламентное ТО

13 сентября 2018 • Пробег 105 000 км • Дилер • St.-Petersburg

Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить, Защита поддона картера - Установка, ТО 105 тыс. км., Тормозной диск заднего тормоза - проточка на автомобиле (с обеих сторон)

● Текущий ремонт

9 октября 2018 • Пробег 105 900 км • Дилер • St.-Petersburg

Главный глушитель в сборе - снять и установить

● **Визит на сервис**

6 ноября 2018 • Пробег 105 215 км • Дилер • Санкт-Петербург

● **Текущий ремонт**

13 мая 2019 • Пробег 112 115 км • Дилер • Санкт-Петербург

комплексная диагностика автомобиля

● **Визит на сервис**

4 июня 2019 • Пробег 112 115 км • Дилер • Санкт-Петербург

● **Текущий ремонт**

10 июня 2019 • Пробег 112 115 км • Дилер • Санкт-Петербург

Стоп-сигнал верхний - снять и установить, Шиномонтаж

● **Прохождение технического осмотра**

5 июля 2019 • Пробег 117 173 км • Данные о техосмотре

● **Регламентное ТО**

4 сентября 2019 • Пробег 119 154 км • Дилер • Санкт-Петербург

Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить, Суппорт в сборе - Ремонт, Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Колесо в сборе - балансировка, ТО 120 тыс. км., Углы установки колес - регулировка

● **Текущий ремонт**

23 июня 2020 • Пробег 120 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Отопитель, кондиционер, система вентиляции - Проверка, Шиномонтаж, Отводящий шланг испарителя - снять и установить

● **Прохождение технического осмотра**

3 июля 2020 • Пробег 126 600 км • Данные о техосмотре

● **Регламентное ТО**

1 июня 2021 • Пробег 135 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Ступица заднего колеса - снять и установить, Тормозной диск - снять и установить, Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, ТО 135 тыс. км.

● **Текущий ремонт**

20 декабря 2021 • Пробег 145 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Суппорт в сборе - Ремонт, Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка

● Регламентное ТО

25 мая 2022 • Пробег 147 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Ремень привода насоса охлаждающей жидкости - снять и установить, Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Колесо в сборе - Ремонт, ТО 150 тыс. км.

● Регламентное ТО

27 июня 2022 • Пробег 148 514 км • Дилер • Санкт-Петербург

Конденсатор кондиционера передний - снять и установить, Отопитель, кондиционер, система вентиляции - проверка и заправка

● Текущий ремонт

24 июля 2022 • Пробег 149 900 км • Дилер • Санкт-Петербург

комплексная диагностика автомобиля, Топливный бак - снять и установить

● Регламентное ТО

16 мая 2023 • Пробег 163 215 км • Дилер • Санкт-Петербург

Тормозные колодки дискового тормоза в комплекте - снять и установить, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Диагностика двигателя MUTIII, Лампа местной подсветки в сборе - снять и установить, ТО 165 тыс. км.

● Текущий ремонт

15 июля 2024 • Пробег 174 121 км • Дилер • Санкт-Петербург

Главный глушитель в сборе - снять и установить

● Регламентное ТО

29 октября 2024 • Пробег 176 521 км • Дилер • Санкт-Петербург

Направляющие суппортов (обе оси) - очистка, смазка, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Лампа фары головного света - Прочие работы, ТО 180 тыс. км.


● Текущий ремонт

8 сентября 2025 • Пробег 187 512 км • Дилер • Санкт-Петербург

Диагностика электрооборудования, Амортизатор задней подвески 2 шт замена, Углы установки колес - регулировка

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 187 512 км.



1 владелец

3 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

6 июля 2017 года

Пробег: 82 000 км

Действителен: До 6 июля 2019 года

Номер диагностической карты: 19450041712309

5 июля 2019 года

Пробег: 117 173 км

Действителен: До 5 июля 2020 года

Номер диагностической карты: 92350011908921

3 июля 2020 года

Пробег: 126 600 км

Действителен: До 3 июля 2022 года

Номер диагностической карты: 19450072007529

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможи: 11 апреля 2013

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "РОЛЬФ ИМПОРТ")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Финляндия

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 26 июля 2025 года – 25 июля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 19 июля 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММС РУС"

Причины отзыва: В некоторых случаях возможно снижение эффективности стояночного тормоза.

Работы и рекомендации: В рамках кампании будет произведена проверка, а при необходимости ремонт или замена задних тормозных суппортов.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

С 13 ноября 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММС РУС"

Причины отзыва: В некоторых случаях возможно оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя.

Работы и рекомендации: В рамках кампании будет произведено перемещение разъема в место, где возникновение неисправности исключено.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: OUTLANDER

Рынок: Европа (EUROPE)

Код модели: GF3W

Модификация: 2400 - INSTYLE(4WD/5P),CVT LHD

Дата производства: 11.2012

Код цвета салона: 37J

Цвет кузова: W13

Перечисление кодов кузовов модели: GF0#

Модель выпускается с: 04.2012

Модель выпускается по: 12.2022

Опции: S06: SIZE-UP TIRE;
MULTI VISION;
LEATHER SEAT & ROOM TRIM;
CARGO FLOOR BOX;
WIPER DEICER;
POWER TAILGATE;
PRIVACY GLASS;
DOOR OUTER HANDLE (BRIGHT);
R/CONT MIRROR (WITH FOLDING CONTROL);
HEADLAMP WASHER (JET TYPE);
DISCHARGE HEADLAMP;
TEL COMMUNICATION SYSTEM;
TEL COMMUNICATION SYSTEM (B);
ONE TOUCH START SYSTEM;
POWER TAILGATE + REAR WATCH CAMERA SYSTEM;
POWER TAILGATE + REAR WATCH CAMERA SYSTEM;
DOOR OUTER HANDLE (BRIGHT)+ ONE TOUCH START SYSTEM;
TEL COMMU SYS + MULTI VISION, MULTI VISION (2);
ONE TOUCH START SYSTEM;
POWER TAILGATE + ONE TOUCH START SYSTEM;
POWER TAILGATE + ONE TOUCH START SYS + DOUBLE LOCK;
POWER TAILGATE + ONE TOUCH START SYSTEM;
POWER TAILGATE



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.