

Mazda CX-5, 2012

VIN: JMZKE897800130317 Госномер: H075BH178

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- **Найдены расчёты стоимости ремонта**

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 1 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	143 010 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	9 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN JMZKE897800130317

Госномер H075BH178

Номер ПТС 25УР656587

Номер кузова JMZKE897800130317

Номер двигателя 30410785

Номер СТС 78ХС480786

Тип ТС Легковой универсал

Цвет Серый

Двигатель 1 998 см³ / 149 л.с.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кузов WAGON

Модель выпускается с 11.2011

Код региона поставки RU

Количество дверей 5-DOOR

Привод L

Двигатель GASOLINE

Еще 6 записей в [онлайн-отчёте](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 05.07.2026, 13:54. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 25УР656587

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 200 000 – 300 000 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 50 000 – 75 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 25 августа 2016 года

Источник Audatex: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	200 000 – 300 000 ₽
Общая стоимость:	200 000 – 300 000 ₽

Ремонт

Усилитель правой опоры отремонтировать
Усилитель арки колеса передний правый отремонтировать
Крыша отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонт окраска
Дверь задняя правая ремонт окраска
А-стойка верхняя правая ремонт окраска
Крыша ремонт окраска

Окраска поверхности

Усилитель правой опоры окраска внутренней детали
Усилитель арки колеса передний правый окраска внутренней детали

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали
Крышка фароочистителя окраска новая деталь
Крыло переднее правое окраска новая деталь
Дверь передняя правая окраска новая деталь
Бампер задний окраска новый деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Кронштейн правый бампера переднего
Кронштейн внутренний правый бампер передний
Крепёж бампера посмотри по частям
Болт
Болт
Фара передняя правая в сборе
Крыло переднее правое
Крепёж крыла передний правый
Крепление крыла переднего правого
Подкрылок передний правый
Накладка крыла передняя правая
Защита кромки передняя правая
Лобовое стекло
Уплотнитель лобового стекла
Герметик лобового стекла

Бачок омывателя передний в сборе
Дверь передняя правая
Шарнир в дверь передний правый
Шарнир нижний дверь передняя правая
Полоска в двери передняя правая
Полоска задняя дверь передняя правая
Молдинг опускной стекла передний правый
Молдинг нижний двери передний правый
Шумоизоляция дверь передняя правая
Крепёж облицовки двери передний правый
Полоска в дверь задняя правая
Молдинг передний дверь задняя правая
Молдинг задний дверь задняя правая
Бампер задний
Крепёж бампера задний смотри по частям
Болт бампера задний левый
Гайка
Бампер передний - заменить
Лобовое стекло - снятие/установка
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Дверь передняя правая - заменить
Молдинг верхний двери задней правой снятие/установка
Декоративная полоска задней рамы двери задняя правая - снятие/установка
Молдинг передней двери задний правый снятие/установка
Бампер задний - заменить
Стапель переоборудование
Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Капот - снятие/установка
Шумоизоляция капота - снятие/установка
Уплотнитель капота снятие/установка
Подкрылок передний левый - снятие/установка
Молдинг/и крыши - снятие/установка
Радиомачту - снятие/установка
Уплотнитель рамы двери передний правый снятие/установка
Накладка порога правая - снятие/установка
Уплотнитель рама двери задней правой снятие/установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Стекло окна двери задней правой - снятие/установка
Направляющая стекла задняя правая - снятие/установка
Декоративная полоска нижняя двери задней правой - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка
Молдинг двери задний правый нижний снятие/установка
Стекло треугольное окно заднее правое - снятие/установка
Оба подкрылка задние снятие/установка
Оба задних фонаря наружных - снятие/установка
Брызговик задний левый - снятие/установка
Брызговик задний правый - снятие/установка
Облицовка крыши - снятие/установка
Ремень безопасности передний левый - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый - снятие/установка
Нижний щиток двигателя - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 16 декабря 2016 года

Источник Audatex: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	50 000 – 75 000 ₽
Общая стоимость:	50 000 – 75 000 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло

Клей комплект лобового стекла

Датчик дождя

Лобовое стекло - снятие/установка

Датчик температуры воздуха - снятие/установка

Облицовка А-стойки верхняя - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Результаты диагностики


В [онлайн-отчёте](#) есть 1 диагностика.

Пробег

По нашим данным

143 010 км ●

В среднем 10 215 км в год



История эксплуатации

1 августа 2012	Таможенные сведения Данные о таможенном оформлении
	 18 сентября 2012 — н.в. (13 лет 10 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
18 сентября 2012	Первичная регистрация Данные о регистрации Санкт-Петербург
25 августа 2016	Расчет стоимости ремонта Audatex
16 декабря 2016	Расчет стоимости ремонта Audatex
12 сентября 2017 40 581 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
12 сентября 2019 62 000 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
11 сентября 2020 75 854 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
15 июня 2026 143 010 км	Визит на сервис Fit Service Санкт-Петербург
15 июня 2026 143 010 км	Диагностический осмотр Данные о диагностиках

1 владелец



18 сентября 2012 — н.в. • 13 лет 10 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 255 300 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)