



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 24 января 2026 года

Toyota LANDCRUISER, 2018



12 янв 2026

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 31 фотография автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: JTEBR3FJ30K111822
Госномер: Н762ВХ178
Номер кузова: ОТСУТСТВУЕТ
Номер двигателя: 8335541
Номер ПТС: 78УХ572399

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9907282151
Год выпуска: 2018
Тип ТС: Легковой универсал
Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 755 см³
Мощность: 176 л.с.
Последний пробег: 179 481 км

Недостатки

 Был в ДТП

 Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

 1 объявление на Авито

 38 записей в истории эксплуатации

 Пробег — 179 481 км

 Не найдены сведения о техосмотрах

 Есть таможенная декларация

Преимущества

 Не найдены ограничения на регистрацию

 Нет сведений о розыске

 Залог не найден

 1 владелец по ПТС

 Не найдены сведения о страховых выплатах

 Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

 Не найдено разрешение на работу в такси

 Не найдены сведения об использовании в каршеринге

 Нет сведений об арбитражных делах

 Нет сведений об участии в торгах

 Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 24.01.2026 15:41. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 6 декабря 2018 — н.в.

Срок владения: 7 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

29 июня 2019 года в 11:10

Тип происшествия: Наезд на препятствие


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Toyota LANDCRUISER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

27 октября 2019 года в 11:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Toyota LANDCRUISER — автомобиль из отчёта

Повреждения

деформирована передняя и задняя правые двери, правая подножка, повреждено ЛКП переднего правого крыла, правого зеркала заднего вида, заднего бампера справа.

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

27 декабря 2022 года в 17:30

Тип происшествия: Съезд с дороги


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Toyota LANDCRUISER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Повреждено : передний левый фартук, передний бампер, ЛКП.

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

25 июля 2019 года

Стоимость ремонта: 52 922 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 9 840 ₽

Стоимость механических работ: 5 520 ₽

Стоимость запасных частей: 37 562 ₽

Общая стоимость: 52 922 ₽

Окраска новой детали

Бампер покраска новый деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний	Решетка радиатора - снятие/установка
Подкрылок передний правый	Подкрылок передний правый - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка	Подкрылок передний - снятие/установка
Бампер передний - замена (снятие)	

18 ноября 2019 года

Стоимость ремонта: 134 555 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 16 560 ₽

Стоимость механических работ: 22 080 ₽

Стоимость запасных частей: 95 915 ₽

Общая стоимость: 134 555 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя правая ремонт окраска

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Брызговик задний окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Декоративная накладка водосточного желоба правая снятие/установка
Абсорбер бампера	
Кронштейн правый бампер задний	Корпус воздухозаборника задний правый снятие/установка
Накладка бампера задняя	
Фонарь задний правый	Защитная планка арки крыла задняя правая снятие/установка
Брызговик задний правый	Обивка D-стойки крыши правая снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка	Облицовка боковины задняя правая - снятие/установка
Кронштейн бампера задний снятие/установка	
Бампер задний - замена (снятие)	Планка крепления настила пола - снятие/установка
Бампер задний - усилитель - снятие/установка	Настил пола грузовой отсек - снятие/установка
Фонарь задний правый - снятие/установка	Релинг крыши правый - снятие/установка
Окантовка двери задней правой - снятие/установка	Подушка сиденья задняя правая - снятие/установка
Окантовку заднюю нижнюю правую	

6 декабря 2019 года

Стоимость ремонта: 78 071 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 38 850 ₽

Стоимость запасных частей: 39 221 ₽

Общая стоимость: 78 071 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Брызговик передний правый	Кронштейн датчика парковки
Дверь задняя правая	Кронштейн датчика парковки
Накладка двери задней правой	Наклейка
Молдинг двери задний правый	Уголок двигателя
Полоска дверной рамы задняя правая	Отбойник
Уплотнитель внутренний в дверь задний правый	Клипса 10 шт
Уплотнитель задней двери задний правый	Клипса
Накладка подножки правая	Работа разобрать/собрать
Брызговик задний правый	Лакокрасочное покрытие разобрать/собрать

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

12 января 2026 года

Цена: 3 950 000 ₽

Пробег: 179 481 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 28 фото на сайте](#)

Описание

💎 Новое поступление Land Cruiser Prado 💎

- ✔ Отличный автомобиль!!!
- ✔ Отличная комплектация Prestige !!!
- ✔ Полный комплект ключей!!!
- ✔ 1 владелец за всю историю автомобиля!!!
- ✔ Обслуживание на стан...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
12 января 2026 17:32	3 950 000 ₽	179 481 км
12 января 2026 17:33	Не менялась	Не менялся

Авито Оценка — 3 818 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 3 250 000 — 5 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 3 627 800 — 3 971 400 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, [откройте Авито](#).

38 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 38 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

6 ноября 2018 • Пробег 0 км • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

30 ноября 2018 • Дилер • Санкт-Петербург

Период владения:

6 декабря 2018 — н.в.

Срок владения:

7 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

6 декабря 2018 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Установка доп. оборудования

7 декабря 2018 • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

13 декабря 2018 • Пробег 1 200 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 1 месяц

Регламентное ТО

20 февраля 2019 • Пробег 10 901 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 10000; Мойка технологическая

Текущий ремонт

20 февраля 2019 • Пробег 10 901 км • Дилер • Санкт-Петербург

Установка защиты картера; Установка защитной сетки на решетку радиатора

Регламентное ТО

24 апреля 2019 • Пробег 20 134 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 20000; Защита картера с/у; Мойка технологическая; Обезжиривание кузова

Регламентное ТО

27 июня 2019 • Пробег 29 247 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 30000; Защита картера с/у; Промывка топливной системы;
Обслуживание системы кондиционирования

● **ДТП**

29 июня 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

● **Расчет стоимости ремонта**

25 июля 2019 • Audatex

● **Регламентное ТО**

22 августа 2019 • Пробег 40 728 км • Дилер • Санкт-Петербург

Защита картера с/у; ТО 40000; Воздушный фильтр (с одной стороны) с/у

● **Текущий ремонт**

23 августа 2019 • Пробег 40 728 км • Дилер • Санкт-Петербург

БАМПЕР П - С/У; НЕ ВКЛ: РЕШЕТКА РАДИАТОРА -С/У; БАМПЕР П - ЗАМ (СНЯТ); РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У; ПОДКРЫЛОК П ПР - С/У; ПОДКРЫЛОК П - С/У; ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ ПЛАСТМАССОВ ДЕТАЛЕЙ; ОКРАСКА НОВ ДЕТ К1G(БАМПЕР П); Подбор и колеровка краски

● **ДТП**

27 октября 2019 • Данные о ДТП • Республика Карелия

● **Текущий ремонт**

28 октября 2019 • Пробег 48 790 км • Дилер • Санкт-Петербург

Болт крепления колеса к ступице (с одной стороны) с задними дисковыми тормозами с/у

● **Расчет стоимости ремонта**

18 ноября 2019 • Audatex

● **Регламентное ТО**

21 ноября 2019 • Пробег 51 522 км • Дилер • Санкт-Петербург

Мойка наружная; ТО 50000; Защита картера с/у

● **Текущий ремонт**

2 декабря 2019 • Пробег 60 758 км • Дилер • Санкт-Петербург

Проверка углов установки колес; Развал-схождение проверка и рег-ка

● **Расчет стоимости ремонта**

6 декабря 2019 • Пробег 48 922 км • Audatex

● **Текущий ремонт**

12 декабря 2019 • Пробег 52 603 км • Дилер • Санкт-Петербург

КРЫЛО П ПР - С/У; ВКЛ: ПОДКРЫЛОК И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У НЕ ВКЛ: ФАРЫ И БАМПЕРА - С/У; БАМПЕР П - С/У: НЕ ВКЛ: РЕШЕТКА РАДИАТОРА -С/У; РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У; ФАРА ПР - С/У; (БАМПЕР СНЯТ) НЕ ВКЛ: ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ; ЗАЩИТА В КРЫЛА П ПР - С/У; ПОДНОЖКА ПР - С/У; ОБЛИЦОВКА ПОДНОЖКИ ПРАВ С/У; ДЕКОР НАКЛАДКА ПОДНОЖКА ПР С/У; ДВЕРЬ П ПР - С/У; НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ П ПР - С/У; ВКЛ: ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ - С/У; СТЕКЛО ДВЕРИ П ПР - С/У; (ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ СНЯТА); ДИНАМИК ДВЕРИ П ПР - С/У; НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ДВЕРИ П ПР - С/У; ДВЕРЬ З ПР - ЗАМЕНИТЬ: ВКЛ: ДВЕРЬ С/У, ВСЕ НАВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ СЪЕМН ДЕТАЛИ - ПЕРЕУСТ, ДВЕРЬ ОТРЕГУЛИР; БАМПЕР З - С/У; БАМПЕР З - УСИЛИТЕЛЬ - С/У; АБСОРБЕР СР БАМПЕР ЗАДН - С/У; ДАТЧИК/КИ СИСТ ПАРКОВКИ ЗДН С/У; ФОНАРЬ ПРОТИВОТУМАННЫЙ З Л - С/У; ФОНАРЬ ПРОТИВОТУМАННЫЙ З ПР - С/У; ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ; ОТРЕМОНТИРОВАТЬ(КРЫЛО П ПР); ОТРЕМОНТИРОВАТЬ(ДВЕРЬ П ПР СНИЗУ); ОТРЕМОНТИРОВАТЬ(КРОНШТ П ПОДНОЖ ПР); ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ; ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ ПЛАСТМАССОВ ДЕТАЛЕЙ; ОКРАСКА НОВ ДЕТ ЭТ I(ДВЕРЬ З ПР); РЕМОН ОКРАСКА ЭТ III(КРЫЛО П ПР); РЕМОН ОКРАСКА ЭТ III(ДВЕРЬ П ПР СНИЗУ); РЕМ ОКРАСКА ЭТ КЗ(БОКОВОЙ МОЛДИНГ ПР); РЕМ ОКРАСКА ЭТ КЗ(БАМПЕР З); ПОДБОР ЦВЕТА И СМЕШИВАНИЕ КРАСКИ; ГЕРМЕТ НАНЕСТИ (ДВЕРЬ З ПР); Антикор двери; Боковина RR - полировка

Регламентное ТО

31 января 2020 • Пробег 60 758 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 60000; Защита картера с/у; Масло ГУР, замена; Эксплуатационная жидкость долив

Текущий ремонт

1 февраля 2020 • Пробег 60 758 км • Дилер • Санкт-Петербург

Технологическая мойка; ОКАНТОВКА ДВЕРИ З ПР - С/У; ОКАНТОВКУ ЗАДН НИЖН ПРАВ; ДЕКОР НАКЛ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА ПР С/У; КОРПУС ВОЗДУХОЗАБОРНИКА З ПР С/У; ЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА АРКИ КРЫЛА З ПР С/У; БАМПЕР З - С/У; КРОНШТЕЙН БАМПЕРА З С/У; БАМПЕР З - ЗАМ (СНЯТ); (ПАРКТРОНИК) ВКЛ: ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ С/У; БАМПЕР З - УСИЛИТЕЛЬ - С/У; ФОНАРЬ З ПР - С/У; ОБИВКА D-СТОЙКИ КРЫШИ ПР С/У; ОБЛИЦОВКА БОКОВИНЫ З ПР - С/У; ПЛАНКА КРЕПЛЕНИЯ НАСТИЛА ПОЛА - С/У; НАСТИЛ ПОЛА ГРУЗОВОЙ ОТСЕК - С/У; РЕЛИНГ КРЫШИ ПР - С/У; ОТРЕМОНТИРОВАТЬ(БОКОВИНА З ПР); ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ; ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ ПЛАСТМАССОВ ДЕТАЛЕЙ; НАЦЕНК ОБРАЗЕЦ ЦВЕТА; НАДБАВКА ВРЕМЕНИ НА СМЕШ КРАСКИ; ОКРАСКА НОВ ДЕТ К1G(БАМПЕР З); РЕМОН ОКРАСКА ЭТ III(БОКОВИНА З ПР); СТЕКЛО БОК ПР, УКРЫТЬ; АКБ (-) КЛЕММА С/У

Регламентное ТО

6 мая 2020 • Пробег 70 380 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 70000; Защита картера с/у; Уборка ковров; Экспресс наружная 4*4; Ремонт электропроводки

Текущий ремонт

1 июля 2020 • Пробег 73 013 км • Дилер • Санкт-Петербург

Уборка ковров; Экспресс наружная 4*4; Тормозная колодка и/или противоскрипная пластина тормозной колодки зад. дискового тормоза (с обеих сторон) с/у; Тормозная колодка и/или противоскрипная пластина тормозной колодки перед. дискового тормоза (с обеих сторон) с/у; Скобы суппорта задней оси. Очистка/смазка.

Регламентное ТО

5 сентября 2020 • Пробег 80 393 км • Дилер • Санкт-Петербург

Уборка ковров; Экспресс наружная легк.; ТО 80000; Защита картера с/у; Чистка/обслуживание развальных болтов и РУУК; Мойка подкапотного пространства; Проверка углов установки колес

● Регламентное ТО

16 января 2021 • Пробег 89 900 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 90000; Защита картера с/у; Экспресс наружная 4*4; Уборка ковров

● Регламентное ТО

23 июня 2021 • Пробег 100 602 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 100000; Защита картера с/у; Уборка ковров; Уборка салона 44; Уборка багажного отделения; Обработка/очистка внутреннего пластика; Очистка стёкол; Удаление дорожного налета 44; Чернение колес; Обработка кузова жидким воском; Экспресс наружная 4*4; Охладитель или кондиционер замена/зарядка АКЦИЯ

● Регламентное ТО

25 ноября 2021 • Пробег 110 100 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 110000; Защита картера с/у; Мойка технологическая

● Оценка авто

25 ноября 2021 • Пробег 110 100 км • Дилер • Санкт-Петербург

● Регламентное ТО

17 апреля 2022 • Пробег 120 460 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 120000; Защита картера с/у; Уборка ковров; Экспресс наружная 4*4

● Регламентное ТО

4 октября 2022 • Пробег 130 076 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 130000; Защита картера с/у; Уборка ковров; Уборка салона 44; Уборка багажного отделения; Обработка/очистка внутреннего пластика; Очистка стёкол; Удаление дорожного налета 44; Чернение колес; Обработка кузова жидким воском; Экспресс наружная 4*4

● ДТП

27 декабря 2022 • Данные о ДТП • Республика Карелия

● Расчет стоимости ремонта

24 марта 2023 • Audatex

● Регламентное ТО

3 марта 2024 • Пробег 149 125 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 150000; Защита картера с/у; Уборка ковров; Экспресс наружная 4*4; Мойка подкапотного пространства; Портативный диагностический прибор ii

проверка; Жидкость гидроусилителя рулевого управления замена/зарядка; Суппорт торм. 4-х порш. Левый. Переборка/ремонт.; Суппорт торм. Задний левый. Переборка/ремонт.; Топливный фильтр или пластина топливозаборника с/у

Регламентное ТО

29 июля 2024 • Пробег 159 800 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 80000; Защита картера с/у; Уборка ковров; Уборка салона 44; Уборка багажного отделения; Обработка/очистка внутреннего пластика; Очистка стёкол; Удаление дорожного налета 44; Чернение колес; Обработка кузова жидким воском; Экспресс наружная 4*4; Проверка углов установки колес; Регулировка углов установки колёс ; Охлаждающая жидкость замена/зарядка; Суппорт торм. 4-х порш. Правый. Переборка/ремонт.; Тормозная колодка и/или противоскрипная пластина тормозной колодки зад. дискового тормоза (с обеих сторон) с/у; Скобы суппорта задней оси. Очистка/смазка.; Радиатор - очистка , промывка.; Мойка интеркулера

Регламентное ТО

14 мая 2025 • Пробег 169 602 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 70000; Защита картера с/у; Уборка ковров; Уборка салона 44; Обработка/очистка внутреннего пластика; Очистка стёкол; Экспресс наружная 44; Удаление дорожного налета 4*4; Сапун заднего моста с/у; Проверка углов установки колес; Регулировка углов установки колёс

Регистрационное действие: Получение регистрационного номера


19 декабря 2025 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Размещение первого объявления на Авито

12 января 2026 • Пробег 179 481 км • Авито • Санкт-Петербург

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 179 481 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможи: 6 ноября 2018

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Швеция

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: LAND CRUISER

Код модели: GDJ150L-GKTEYX

Описание: GDJ15#,GRJ150,KDJ150,TRJ150

Дата производства: 09.2018

Код цвета салона: LV22

Период производства: 08.2017 - ...

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Количество дверей: 5-DOOR;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (1GDFTV) 2800CC DIESEL TURBO;
Рынок сбыта: RUSSIA



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

