


## Toyota LANDCRUISER, 2018

VIN: JTEBR3FJ80K099800 Госномер: А533СУ198



### Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 8 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	263 770 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	72 записи
	История продаж	1 запись
	Коммерция	Нет ●

## Сведения об автомобиле

### Данные ПТС

VIN	JTEBR3FJ80K099800
Госномер	A533CY198
Номер ПТС	78YX505981
Номер кузова	JTEBR3FJ80K099800
Номер двигателя	8302591
Номер СТС	9901169608
Тип ТС	Легковой универсал
Цвет	Белый
Двигатель	2 755 см <sup>3</sup> / 177 л.с.

### Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

### Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства	06.2018
Описание	GDJ15#,GRJ150,KDJ150,TRJ150
Обозначение модели	LAND CRUISER
Код модели	GDJ150L-GKTEYX

### Опции

АКПП/МКПП	AUTOMATIC TRANSMISSION
Количество дверей	5-DOOR

Еще 6 записей в [онлайн-отчёте](#)

### Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

### Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

## Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 01.06.2026, 16:02. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 30 апреля 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78УХ505981

## Повреждения автомобиля

### Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 500 000 – 750 000 ₽

### Расчёт стоимости ремонта от 22 октября 2018 года

Источник Audatex: 500 000 – 750 000 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость окраски:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость механических работ:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость запасных частей:	400 000 – 500 000 ₽
Общая стоимость:	500 000 – 750 000 ₽

---

### Окраска поверхности

Бампер передний поверхность окраска  
Капот окраска поверхности  
Крыло переднее правое окраска поверхности  
Дверь передняя правая окраска поверхности  
Ручка двери передняя правая поверхность окраска  
Корпус зеркала наружный правый поверхность окраска  
Дверь задняя окраска поверхности  
Ручка двери задняя правая поверхность окраска  
А-стойка/порог окраска поверхности  
Крыша окраска поверхности  
Рама крыши наружная левая окраска поверхности  
Рама крыши наружная правая окраска поверхности  
Бампер задний поверхность окраска  
Крышка багажника окраска поверхности  
Спойлер крыши поверх окраска  
Боковина задняя окраска поверхности  
Накладка двери задка окрасить

---


### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Решётка радиатора  
Фара правая  
Лобовое стекло  
Ремонтный комплект лобового стекла  
Зажим крепежный  
Уплотнитель ветрового стекла  
Защита молдинга левая лобового стекла  
Защита молдинга правого лобового стекла  
Крепежная клипса левая  
Крепежная клипса правая  
Крепежная клипса левая  
Крепежная клипса правая  
Щетка стеклоочистителя правая  
Стекло двери передней правой  
Направляющая стекла передняя правая  
Молдинг окна двери наружный левый  
Молдинг окна двери наружный правый  
Полоска в двери передняя левая  
Полоска в двери передняя правая  
Накладка двери передняя левая  
Накладка двери передняя правая  
Зеркало наружное левое

Зеркало наружное правое  
Стекло двери задней левой  
Стекло двери задней правой  
3-угол стекло заднее левое  
3-угол стекло заднее правое  
Направляющая стекла задняя правая  
Перемычка окна задняя правая  
Молдинг стекла задний наружный  
Молдинг стекла задний наружный правый  
Накладка двери задней левой  
Накладка двери задней правой  
Полоска дверной рамы задняя левая  
Полоска дверной рамы задняя правая  
Кромка уплотнителя двери задней правой  
Накладка подножки правая  
Накладка панель подножки правая  
Молдинг передний водосток правый  
Накладка бампера задняя  
Стекло заднее  
Комплект клея для стекла заднего  
Фонарь задний левый  
Фонарь задний правый  
Молдинг правый стекло задний  
Боковое стекло левое  
Боковое стекло правое  
Комплект клея бокового стекла левого  
Комплект клея бокового стекла правого  
Колёсный диск задний правый  
Бампер передний - снятие/установка  
Решетка радиатора - снятие/установка  
Фара правая - снятие/установка  
Фара правая - заменить (снята)  
Лобовое стекло - снятие/установка  
Облицовка подножки правая снятие/установка  
Декоративная накладка подножка правая снятие/установка  
Окантовка двери задней правой - снятие/установка  
Декоративная накладка водосточного желоба правая снятие/установка  
Декоративная планка в дверь передняя левая снятие/установка  
Накладка двери передняя левая - снятие/установка  
Обивка двери передняя левая - снятие/установка  
Уплотнитель опускного стекла передний левый - снятие/установка  
Наружное зеркало двери переднее левое - снятие/установка  
Декоративная полоска в двери передняя левая - снятие/установка  
Накладка двери передняя правая - снятие/установка  
Направляющая стекла двери передняя правая снятие/установка  
Наружное зеркало двери переднее правое - снятие/установка  
Декоративная пленка рама двери задняя левая замена  
Накладка двери задней левой - снятие/установка  
Обивка двери задней левой - снятие/установка  
Стекло окна двери задней левой - снятие/установка  
Уплотнительная планка дверь задняя левая - снятие/установка  
Декоративная пленка рама двери задняя правая замена  
Накладка двери задней правой - снятие/установка

Уплотнительная планка дверь задняя правая - снятие/установка  
Стекло - крышка задней стенки - снятие/установка  
Стекло крышки задней стенки замка (снятие)  
Декоративная планка правого стекла задка снятие/установка  
Бампер задний - усилитель - снятие/установка  
Фонарь задний левый - снятие/установка  
Фонарь задний правый - снятие/установка  
Боковое стекло заднее левое - снятие/установка  
Боковое стекло заднее правое - снятие/установка  
Колесо заднее правое - снятие/установка  
Колесо заднее снятие/установка  
Шина/колесо заднее правое снятие/установка  
Фара - отрегулировать  
Крыло переднее правое - снятие/установка  
Фара противотуманная левая - снятие/установка  
Фара противотуманная правая - снятие/установка  
Фара левая - снятие/установка  
Датчик/ки система парковки передний снятие/установка  
Решетка бампера передняя - снятие/установка  
Крышка левая фарочистителя - снятие/установка  
Крышка правая фарочистителя - снятие/установка  
Номерной знак передний - снятие/установка  
Капот - снятие/установка  
Шумоизоляционный материал капота - снятие/установка  
Подножка правая - снятие/установка  
Окантовку двери передней правой снятие/установка  
Декоративная накладка водосточного желоба левая снятие/установка  
Дверь передняя правая - снятие/установка  
Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка  
Замок двери передний правый - снятие/установка  
Стеклоподъемник передний правый - снятие/установка  
Дверь задняя правая - снятие/установка  
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка  
Замок откидная дверь задняя правая - снятие/установка  
Стеклоподъемник дверь задняя правая - снятие/установка  
Фиксатор замка двери задний правый снятие/установка  
Крышка багажника - снятие/установка  
Фонарь номерного знака в сборе снятие/установка  
Панель номерного знака заднего снятие/установка  
Панель номерного знака заднего снятие/установка  
Уплотнитель двери задка снятие/установка  
Дополнительный стоп-сигнал - снятие/установка  
Бампер задний - снятие/установка  
Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка  
Фонарь противотуманный задний левый - снятие/установка

## Второе происшествие от 26 ноября 2018 года



● ДТП: лёгкие повреждения  
Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта  
Источник Audatex • до 10 000 ₽

● Расчёт стоимости ремонта  
Источник Audatex • 500 000 – 750 000 ₽

● Расчёт стоимости ремонта  
Источник Audatex • до 10 000 ₽

## ДТП от 26 ноября 2018 года

Тип происшествия:  
Столкновение  
Регион:  
Санкт-Петербург

## Toyota LANDCRUISER – автомобиль из отчёта

### Повреждения

Правая задняя часть бампера  
Левая задняя часть бампера

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## Расчёт стоимости ремонта от 29 ноября 2018 года

Источник Audatex: до 10 000 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽  
Стоимость запасных частей: до 10 000 ₽  
Общая стоимость: до 10 000 ₽

**Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Крышка датчика задняя левая  
Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка  
Бампер задний - снятие/установка

---

### Расчёт стоимости ремонта от 15 декабря 2018 года

Источник Audatex: 500 000 – 750 000 ₽

#### Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	500 000 – 750 000 ₽
Общая стоимость:	500 000 – 750 000 ₽

---

#### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20-50%)

Бампер премиум окраска  
Капитальный ремонт окраска  
Крыло переднее правое ремонт окраска  
Дверь передняя правая ремонт окраска  
Ручка двери передняя правая ремонт окраска  
Корпус зеркала наружный правый ремонт окраска  
Дверь задняя правая ремонт окраска  
Ручка двери задняя правая ремонт окраска  
А-стойка/порог правый ремонт окраска  
Крыша ремонт окраска  
Рама крыши наружная левая ремонт окраска  
Рама крыши наружная правая ремонт окраска  
Бампер задний ремонт окраска  
Декоративная рама номерного знака задняя ремонтная окраска  
Крышка багажника ремонт окраска  
Спойлер крыши ремонт окраска  
Боковина задняя правая ремонт окраска

---

#### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Решётка радиатора  
Фара правая в сборе  
Молдинг окна двери наружный левый  
Молдинг окна двери наружный правый  
Полоска в двери передняя левая  
Полоска в двери передняя правая  
Накладка двери передняя левая  
Накладка двери передняя правая  
Зеркало наружное левое  
Зеркало наружное правое  
Уплотнитель нижний двери задней правой  
Молдинг стекла задний наружный  
Молдинг стекла задний наружный правый  
Накладка двери задней левой  
Накладка двери задней правой  
Полоска дверной рамы задняя левая  
Полоска дверной рамы задняя правая

Молдинг передний водосток правый  
Молдинг водостока средний правый  
Молдинг водостока задний правый  
Накладка бампера задняя  
Эмблема  
Стекло заднее  
Комплект клея для стекла заднего правого  
Фонарь задний левый  
Фонарь задний правый  
Боковое стекло правое  
Комплект клея бокового стекла правого  
Колёсный диск задний правый  
Бампер передний - снятие/установка  
Решетка радиатора - снятие/установка  
Фара правая - снятие/установка  
Фара правая - заменить (снята)  
Декоративная накладка водосточного желоба правая снятие/установка  
Декоративная планка в дверь передняя левая снятие/установка  
Накладка двери передняя левая - снятие/установка  
Обивка двери передняя левая - снятие/установка  
Уплотнитель опускного стекла передний левый - снятие/установка  
Наружное зеркало двери переднее левое - снятие/установка  
Декоративная полоска в двери передняя левая - снятие/установка  
Накладка двери передняя правая - снятие/установка  
Наружное зеркало двери переднее правое - снятие/установка  
Декоративная пленка рама двери задняя левая замена  
Накладка двери задней левой - снятие/установка  
Уплотнительная планка дверь задняя левая - снятие/установка  
Декоративная пленка рама двери задняя правая замена  
Накладка двери задней правой - снятие/установка  
Уплотнительная планка дверь задняя правая - снятие/установка  
Уплотнитель двери задний правый замена  
Стекло - крышка задней стенки - снятие/установка  
Эмблема на задней двери заменить  
Бампер задний - усилитель - снятие/установка  
Фонарь задний левый - снятие/установка  
Фонарь задний правый - снятие/установка  
Боковое стекло заднее правое - снятие/установка  
Колесо заднее правое - снятие/установка  
Колесо заднее снятие/установка  
Шина/колесо заднее правое снятие/установка  
Фара - отрегулировать  
Крыло переднее правое - снятие/установка  
Фара противотуманная левая - снятие/установка  
Фара противотуманная правая - снятие/установка  
Капот - снятие/установка  
Подножка правая - снятие/установка  
Окантовку двери передней правой снятие/установка  
Дверь передняя правая - снятие/установка  
Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка  
Стекло двери передней правой - снятие/установка  
Обивка двери задней левой - снятие/установка  
Стекло окна двери задней левой - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка  
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка  
Стекло окна двери задней правой - снятие/установка  
Защитная планка арки крыла задняя правая снятие/установка  
Крышка багажника - снятие/установка  
Панель номерного знака заднего снятие/установка  
Панель номерного знака заднего снятие/установка  
Бампер задний - снятие/установка  
Фонарь противотуманный задний левый - снятие/установка  
Фонарь противотуманный задний правый - снятие/установка

---

### Расчёт стоимости ремонта от 16 марта 2019 года

Источник Audatex: до 10 000 ₺

#### Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₺  
Стоимость механических работ: до 10 000 ₺  
Общая стоимость: до 10 000 ₺

---

### Ремонт

Бампер задний отремонтировать

---

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20-50%)


Бампер задний ремонт окраска

---

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний - снятие/установка  
Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка  
Фонарь противотуманный задний левый - снятие/установка  
Фонарь противотуманный задний правый - снятие/установка

### Третье происшествие



- Расчёт стоимости ремонта  
Источник Audatex • 75 000 – 100 000 ₺

- 
- Кузовной ремонт

## Расчёт стоимости ремонта от 29 июня 2020 года

Источник Audatex: 75 000 – 100 000 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	75 000 – 100 000 ₽
Общая стоимость:	75 000 – 100 000 ₽

## Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло  
Ремонтный комплект лобового стекла  
Зажим крепежный  
Уплотнитель ветрового стекла  
Защита молдинга левая лобового стекла  
Защита молдинга правого лобового стекла  
Крепежная клипса левая  
Крепежная клипса правая  
Крепежная клипса левая  
Крепежная клипса правая  
Лобовое стекло - снятие/установка


## Кузовной ремонт от 17 июля 2020 года

Сервис: Дилер, г. Санкт-Петербург

### Выполненные работы:

Снятие консерванта | Переустановка видеорегистратора |

### Четвёртое происшествие



- Расчёт стоимости ремонта  
Источник Audatex • 50 000 – 75 000 ₽

- Кузовной ремонт

## Расчёт стоимости ремонта от 2 марта 2021 года

Источник Audatex: 50 000 – 75 000 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	50 000 – 75 000 ₽
Общая стоимость:	50 000 – 75 000 ₽

---

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Защита молдинга левая лобового стекла  
Защита молдинга правого лобового стекла  
Зажим крепежный  
Зажим крепежный  
Зажим крепежный  
Зажим крепежный  
Лобовое стекло - снятие/установка  
Лобовое стекло  
Ремонтный комплект лобового стекла  
Крепёж лобового стекла смена отделки деталей  
Зажим крепежный  
Зажим крепежный  
Уплотнитель ветрового стекла

---


### **Кузовной ремонт от 13 марта 2021 года**

Сервис: Дилер, г. Санкт-Петербург

#### **Выполненные работы:**

переустановка щеток

### **Пятое происшествие от 1 августа 2021 года**



- ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

- 
- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • до 10 000 ₽

- 
- Кузовной ремонт

### **Расчёт стоимости ремонта от 19 августа 2021 года**

Источник Audatex: до 10 000 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Общая стоимость:	до 10 000 ₽

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20-50%)

Бампер премиум окраска

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)


Фара противотуманная левая - снятие/установка  
Фара противотуманная правая - снятие/установка  
Бампер передний - снятие/установка  
Решетка радиатора - снятие/установка  
Датчик/ки система парковки передний снятие/установка  
Крышка левая фарочистителя - снятие/установка  
Крышка правая фарочистителя - снятие/установка

### Кузовной ремонт от 12 сентября 2021 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург г

### Выполненные работы:

### Шестое происшествие от 13 июля 2022 года



- ДТП: есть повреждения  
Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника
- Расчёт стоимости ремонта  
Источник Audatex • 150 000 – 200 000 ₽
- Кузовной ремонт

### ДТП от 13 июля 2022 года

Тип происшествия:  
Столкновение  
Регион:  
Санкт-Петербург

## Toyota LANDCRUISER – автомобиль из отчёта

### Повреждения


задний бампер, задние парктроники, ПТФ задний, правый задний фонарь, крепление заднего бампера

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## Skoda Octavia – другой участник

### Повреждения

передний бампер  
решетка радиатора  
передний парктроник  
правая передняя фара  
правое переднее крыло  
накладка правого переднего крыла  
капот  
омыватель фар



## Расчёт стоимости ремонта от 14 июля 2022 года

Источник Audatex: 150 000 – 200 000 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	100 000 – 150 000 ₽
Общая стоимость:	150 000 – 200 000 ₽

### Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20-50%)

Боковина задняя правая ремонт окраска

### Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Брызговик задний окраска новая деталь

---

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)


Бампер задний  
Кронштейн правый бампер задний  
Датчик задний наружный правый парковки  
Противотуманный фонарь задний правый  
Фонарь задний правый  
Брызговик задний правый  
Корпус системы вентиляции правый  
Корпус воздухозаборника задний правый снятие/установка  
Бампер задний - снятие/установка  
Кронштейн бампера задний снятие/установка  
Бампер задний - замена (снятие)  
Фонарь задний правый - снятие/установка  
Окантовка двери задней правой - снятие/установка  
Облицовка боковины задняя правая - снятие/установка  
Планка крепления настила пола - снятие/установка  
Настил пола грузовой отсек - снятие/установка  
Подушка сиденья задняя правая - снятие/установка  
Боковое стекло правое снять/установить

---

### Кузовной ремонт от 17 января 2023 года

#### Выполненные работы:

#### Седьмое происшествие



- Страховая выплата  
На потерпевшего • 12 905 ₽
- 

- Кузовной ремонт

#### Страховая выплата

Дата: 2023 год  
На потерпевшего: 12 905 ₽


---

### Кузовной ремонт от 20 сентября 2023 года

### Выполненные работы:

Обивка двери п пр - с/у 670301, наружное зеркало двери п пр - с/у вкл: облицовка двери пр - с/у 752051

### Восьмое происшествие



- Кузовной ремонт

### Кузовной ремонт от 20 января 2025 года

Сервис: Дилер, Краснодарский край, Краснодар г

### Выполненные работы:

Лобового стекла - с/у вкл: рычаги ст-очист, решётка обтекателя, облицовки а-стойки, консоль крыши, са

### Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

### Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

### Пробег

По нашим данным

**263 173 км** ●

В среднем 32 896 км в год



## История эксплуатации

- 27 июля 2018 ● **Таможенные сведения**  
Данные о таможенном оформлении
- 10 августа 2018 ● **Установка доп. оборудования**  
Дилер  
г. Санкт-Петербург
- 11 августа 2018 — н.в. (7 лет 10 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
- 11 августа 2018 ● **Первичная регистрация**  
Данные о регистрации  
Санкт-Петербург
- 11 августа 2018 ● **Первая продажа**  
Дилер  
г. Санкт-Петербург
- 13 августа 2018 ● **Текущий ремонт**  
Дилер  
г. Санкт-Петербург
- 13 августа 2018 ● **Текущий ремонт**  
Дилер  
г. Санкт-Петербург
- 22 октября 2018 ● **Расчет стоимости ремонта**  
Audatex  
7 796 км
- 14 ноября 2018 ● **Регламентное ТО**  
Дилер  
г. Санкт-Петербург  
10 109 км
- 26 ноября 2018 ● **ДТП**  
Данные о ДТП  
Санкт-Петербург
- 29 ноября 2018 ● **Расчет стоимости ремонта**  
Audatex
- 15 декабря 2018 ● **Расчет стоимости ремонта**  
Audatex
- 15 марта 2019 ● **Текущий ремонт**  
Дилер  
г. Санкт-Петербург  
12 000 км
- 16 марта 2019 ● **Расчет стоимости ремонта**  
Audatex
- 31 марта 2019 ● **Текущий ремонт**  
Дилер  
г. Санкт-Петербург  
20 206 км

31 марта 2019

20 206 км

25 июля 2019

30 341 км

11 августа 2019

30 341 км

5 сентября 2019

34 000 км

5 сентября 2019

34 000 км

5 сентября 2019

34 000 км

16 ноября 2019

40 142 км

29 июня 2020

17 июля 2020

58 000 км

5 августа 2020

60 418 км

16 декабря 2020

70 003 км

2 марта 2021

13 марта 2021

81 000 км

1 мая 2021

87 533 км

25 мая 2021

90 508 км

● **Регламентное ТО**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Регламентное ТО**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Текущий ремонт**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Текущий ремонт**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Текущий ремонт**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Установка доп. оборудования**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Регламентное ТО**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

● **Кузовной ремонт**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Регламентное ТО**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

● **Кузовной ремонт**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

Дилер  
г. Санкт-Петербург

● **Регламентное ТО**

Дилер

	г. Санкт-Петербург
1 августа 2021	<b>ДТП</b> Данные о ДТП
19 августа 2021 96 508 км	<b>Расчет стоимости ремонта</b> Audatex
12 сентября 2021 98 000 км	<b>Кузовной ремонт</b> Дилер Санкт-Петербург г
10 октября 2021 101 013 км	<b>Регламентное ТО</b> Дилер Санкт-Петербург г
11 октября 2021 101 014 км	<b>Текущий ремонт</b> Дилер Санкт-Петербург г
20 февраля 2022 110 000 км	<b>Регламентное ТО</b> Дилер
9 июня 2022 119 905 км	<b>Регламентное ТО</b> Дилер
13 июля 2022	<b>ДТП</b> Данные о ДТП Санкт-Петербург
14 июля 2022 126 000 км	<b>Расчет стоимости ремонта</b> Audatex
29 июля 2022 129 898 км	<b>Регламентное ТО</b> Дилер
13 сентября 2022 138 341 км	<b>Текущий ремонт</b> Дилер
30 сентября 2022 139 110 км	<b>Текущий ремонт</b> Дилер
5 октября 2022 139 212 км	<b>Регламентное ТО</b> Дилер
31 октября 2022 141 379 км	<b>Текущий ремонт</b> Дилер
3 декабря 2022 145 278 км	<b>Текущий ремонт</b> Дилер Санкт-Петербург
9 января 2023 149 051 км	<b>Регламентное ТО</b> Дилер

17 января 2023	149 051 км	Кузовной ремонт Дилер
10 февраля 2023	152 446 км	Текущий ремонт Дилер
19 февраля 2023	150 000 км	Оценка авто Дилер Санкт-Петербург
19 февраля 2023	152 800 км	Текущий ремонт Дилер
16 мая 2023	162 401 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
28 июня 2023	166 138 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
31 июля 2023	170 871 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
24 августа 2023	170 871 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
20 сентября 2023	178 003 км	Кузовной ремонт Дилер
27 октября 2023	185 922 км	Текущий ремонт Дилер
5 января 2024	192 500 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
16 января 2024	193 870 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
29 января 2024	195 714 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
12 марта 2024	200 320 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
26 апреля 2024	200 750 км	Текущий ремонт Дилер
6 июля 2024	210 733 км	Регламентное ТО Дилер

12 июля 2024

211 565 км

20 ноября 2024

229 262 км

20 января 2025

210 772 км

23 апреля 2025

239 356 км

14 июня 2025

243 922 км

2 августа 2025

249 237 км

2 августа 2025

249 237 км

17 февраля 2026

260 656 км

10 апреля 2026

263 173 км

17 апреля 2026

263 300 км

22 мая 2026

263 770 км

Санкт-Петербург

● **Текущий ремонт**

Дилер

Санкт-Петербург

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

● **Кузовной ремонт**

Дилер

Краснодарский край, Краснодар г

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

● **Текущий ремонт**

Дилер

● **Текущий ремонт**

Дилер

Санкт-Петербург

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

● **Регламентное ТО**

Дилер

Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

Дилер

● **Размещение первого объявления на Авито**

Авито

Санкт-Петербург

● **Текущий ремонт**

Дилер

Санкт-Петербург

## 1 владелец

По состоянию на 30 апреля 2026 года



11 августа 2018 — н.в. • 7 лет 10 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

## Коммерческое использование

● **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

## Цена

**4 090 000 ₽ — цена в объявлении выше нашей оценки**

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



## История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

### Объявление на Авито

17 апреля 2026 года

Цена: 4 090 000 ₽ ↓ 70 000 ₽

Пробег: 263 300 км

Регион: Санкт-Петербург

### Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)