



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 12 мая 2026 года

Nissan QASHQAI, 2011

VIN: SJNFBNJ10U2384573
Госномер: M175KA178
Номер кузова:
SJNFBNJ10U2384573
Номер двигателя: 093024W

Номер ПТС: 78УС610070
Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 78ХК825701
Год выпуска: 2011
Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серый
Объём двигателя: 1 997 см³
Мощность: 141 л.с.
Последний пробег: 180 230 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 14 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 180 230 км
- ℹ 2 техосмотра
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✅ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✅ Нет сведений о розыске
- ✅ Залог не найден
- ✅ 1 владелец
- ✅ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✅ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✅ Нет сведений об арбитражных делах
- ✅ Нет сведений об участии в торгах
- ✅ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 12.05.2026 16:12. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **1 владелец**

По состоянию на 30 апреля 2026 года

Период владения: 1 марта 2012 — н.в.

Срок владения: 14 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

Был в ДТП

В отчёт могут не попасть аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

2 ноября 2016 года в 21:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

Количество участников: 2

14 сентября 2017 года в 18:43

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

Количество участников: 2

10 августа 2018 года в 11:23

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Nissan QASHQAI — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Audi — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте
расчёты стоимости ремонта и страховые
выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

14 октября 2015 года

Стоимость ремонта: 8 528 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 ₽

Стоимость механических работ: 8 ₽

Стоимость запасных частей: 8 516 ₽

Общая стоимость: 8 528 ₽

Ремонт

Крыло переднее правое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска

Дверь передняя правая наружная ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Накладка крыла/арки передняя правая

Дверь передняя правая - снять/установить (отрегулировать)

Молдинг задней двери передний правый

Облицовка двери передняя правая - снятие/установка

Молдинг колесной арки передний правый - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка

Декоративная накладка задней двери передней

Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка

Однократное подгорание времени

Крыло переднее правое - снятие/установка

Молдинг верхний дверь передняя правая - снятие/установка

Фонарь указателя поворота боковой правый снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Защитная накладка двери передняя правая - снятие/установка

Фара правая - снятие/установка

Фара - отрегулировать

7 февраля 2017 года

Стоимость ремонта: 64 499 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 6 570 ₽

Стоимость запасных частей: 57 929 ₽

Общая стоимость: 64 499 ₽

Частичный ремонт

Верхняя стойка отремонтировать

Ремонт

Крыло переднее правое отремонтировать

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Верхняя стойка правая ремонтная окраска <50%

Боковина задняя правая в сборе ремонтная окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Накладка крыла арки передняя правая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Накладка крыла/арки передняя правая	Обивка двери задней правой - снятие/установка
Дверь передняя правая	Защитная накладка дверь задняя правая - снятие/установка
Ручка наружная дверь передняя правая	Колесо переднее правое - снятие/установка
Молдинг задней двери передний правый	Шиномонтаж с балансировкой передний правый
Защита накладка дверь передняя правая	Колесо заднее правое - снятие/установка
Крепёж защитный молдинг передний правый	Шиномонтаж с балансировкой задний правый
Защита молдинга двери задней правой	Шины снятие/установка дополнительные работы
Крепёж защитный молдинг задний правый	Однократное подгорание времени
Защитная плёнка двери задней правой	Крыло переднее правое - снятие/установка
Накладка крыла/арки задняя правая	Фонарь указателя поворота боковой правый снятие/установка
Брызговик задний правый	Бампер передний - снятие/установка
Комплект брызговиков задний	Фара правая - снятие/установка
Колесный диск передний правый	Фара - отрегулировать
Колёсный диск задний правый	Облицовка верхней стойки правой - снятие/установка
Молдинг колесной арки передний правый - снятие/установка	Дверь задняя правая - снять/установить (отрегулировать)
Брызговик задний правый - снятие/установка	
Дверь передняя правая - заменить	

Уплотнитель двери задней правой - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Уплотнитель двери задка/крышки багажника

Фонарь задний наружный правый - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

26 мая 2017 года

Стоимость ремонта: 98 928 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 18 823 ₽

Стоимость механических работ: 17 680 ₽

Стоимость запасных частей: 62 425 ₽

Общая стоимость: 98 928 ₽

Частичный ремонт

Верхняя стойка отремонтировать

Ремонт

Крыло переднее правое отремонтировать

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Верхняя стойка правая ремонтная окраска <50%

Боковина задняя правая в сборе ремонтная окраска <50%

Окраска новой детали K1G (степень AZT окраски пластиковой детали)

Ручка наружная дверь передняя правая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Подбор колера окраски новых деталей

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Накладка крыла/арки передняя правая

Дверь передняя правая

Ручка наружная дверь передняя правая

Молдинг задней двери передний правый

Защита накладке дверь передняя правая

Крепёж защитный молдинг передний правый

Крепёж облицовки двери передний правый

Защита молдинга двери задней правой

Крепёж защитный молдинг задний правый

Крепёж бампера задний

Защитная пленка задняя правая

Накладка крыла/арки задняя правая

Брызговик задний правый

Герметизация стекла бокового заднего правого

Колесный диск передний правый

Молдинг колесной арки передний правый - снятие/установка

Брызговик задний правый - снятие/установка

Дверь передняя правая - заменить

Защитная накладка дверь задняя правая - снятие/установка

Защитная пленка арки крыла задняя правая - заменить

Шиномонтаж с балансировкой передний правый

Шины снятие/установка дополнительные работы

Однократное подгорание времени

Крыло переднее правое - снятие/установка

Фонарь указателя поворота боковой правый снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка

Фара правая - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Уплотнитель двери передний правый - снятие/установка

Уплотнитель двери задний правый снятие/установка

Облицовка верхней стойки правой - снятие/установка

Дверь задняя правая - снять/установить (отрегулировать)

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Стекла двери и стеклоподъемник задний правый

Замок двери задний правый - снятие/установка

Уплотнитель двери задней правой - снятие/установка

Декоративный молдинг в двери задний правый - снятие/установка

Молдинг панели рамы задний правый снятие/установка

Молдинг правый крыши снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Уплотнитель двери задка/крышки багажника

Облицовка правая арка колеса задняя - снятие/установка

Облицовка арки колеса задняя снятие/установка дополнительная

Фонарь задний наружный правый - снятие/установка

Облицовка передняя арка колеса задняя правая снятие/установка

Ремень безопасности передний правый - снятие/установка

Сиденье переднее правое - снятие/установка

Подушка заднего сиденья в сборе снятие/установка

Спинка заднего сиденья задняя правая снятие/установка

Боковое стекло заднее правое разобрать/собрать

Аккумуляторная батарея снять/установить разобрать/собрать

Лючок бензобака снять/установить разобрать/собрать

Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 64 785 ₽

Получено в 2017 году

Сумма: 8 200 ₽

Получено в 2016 году

Сумма: 100 520 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.


Уникальные данные

Авито Оценка — 903 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 729 000 — 1 399 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 804 800 — 995 400 ₽



14 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 14 событий и 1 владелец.

Таможенные сведения

14 октября 2011 • Пробег 0 км • Данные о таможенном оформлении

Период владения:

1 марта 2012 — н.в.

Срок владения:

14 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

1 марта 2012 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

14 октября 2015 • Audatex

ДТП

2 ноября 2016 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Кузовной ремонт

13 января 2017 • Пробег 100 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР

Кузовной ремонт

17 января 2017 • Пробег 100 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы
ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР,
Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы
ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР,
Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы
ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР,
Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР, Работы ЦВР

Расчет стоимости ремонта

7 февраля 2017 • Пробег 118 382 км • Audatex

Текущий ремонт

13 марта 2017 • Пробег 100 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Работы ЦВР

Текущий ремонт

24 мая 2017 • Пробег 100 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Работы ЦВР

Расчет стоимости ремонта

26 мая 2017 • Пробег 118 382 км • Audatex

ДТП

14 сентября 2017 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

ДТП

10 августа 2018 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

13 марта 2021

Данные о техосмотре
Пробег 170 986 км



Прохождение технического осмотра


12 марта 2022

Данные о техосмотре
Пробег 180 230 км



Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 180 230 км.



2 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

13 марта 2021 года

Пробег: 170 986 км

Действителен: До 13 марта 2022 года

Номер диагностической карты: 071861012100058

12 марта 2022 года

Пробег: 180 230 км

Действителен: До 12 марта 2023 года

Номер диагностической карты: 117881022200273

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 14 октября 2011

Цвет: Серый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: QASHQAI

Дата производства: 09.2011

Код цвета салона: G - BLACK

Код модели: FDRNLCZJ10EGA-B--A

Рынок: Europe (LHD)

Кузов: 5 DOOR HATCHBACK

Двигатель: MR20DE

Комплектация: TEKNA GRADE

Тип коробки передач: M-CVT

Опции: Регион:EUROPE C GROUP;

Привод:4WD;

COLD CLIMATE+DTRL;

FRONT & REAR MUDGUARD;

NAVIGATION WITH SD CARD + BOSE AUDIO;

RUSSIA;

LEATHER+FRONT HEATED SEAT



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.