

Audi A4, 2013

VIN: WAUZZZ8K5EA028883 Госномер: B210AH198



+11 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Похоже, пробег скручен**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Пробег | 140 000 км, скручен ● |
| ДТП и происшествия | Есть, 1 ● |
| Юридические риски | Нет ● |
| Аварийные аукционы | Нет ● |
| Владельцы | 5 за всё время ● |
| История обслуживания | 23 записи |
| История продаж | 1 запись |
| Коммерция | Нет ● |

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| VIN | WAUZZZ8K5EA028883 |
| Госномер | B210AH198 • B111BK35 • T367BC750 |
| Номер ПТС | 78PA806903 |
| Номер кузова | WAUZZZ8K5EA028883 |
| Номер двигателя | CJE062857 |
| Номер СТС | 9970283615 |
| Тип ТС | Легковой седан |
| Цвет | Серый |
| Двигатель | 1 798 см ³ / 170 л.с. |

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Дата производства | 18.07.2013 |
| Двигатель | CJEB |
| Двигатель | 1800CC / 170hp / 125kW |
| Диапазон номеров двигателя | 62857 |
| Обозначение модели | A4/Avant |
| Модельный год | 2014 |

Еще 4 записи в [онлайн-отчёте](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 15.06.2026, 18:52. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 31 мая 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78РА806903

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 100 000 – 150 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 11 мая 2023 года

Источник Audatex: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Стоимость окраски: | 50 000 – 75 000 ₽ |
| Стоимость механических работ: | 75 000 – 100 000 ₽ |
| Стоимость запасных частей: | до 10 000 ₽ |
| Общая стоимость: | 100 000 – 150 000 ₽ |

Частичный ремонт

Порог передний левый отремонтировать

Ремонт

Облицовка переднего бампера отремонтировать

Дверь задняя левая отремонтировать

Дверь задняя отремонтировать

Крыша отремонтировать

Боковина левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера передняя ремонтная краска

Капитальный ремонтная краска

Крыло левое ремонтная краска

Крыло правое ремонтная краска

Дверь передняя левая ремонтная краска

Дверь передняя правая ремонтная краска

Ручка наружная дверь передняя левая ремонтная краска

Ручка наружная дверь передняя правая ремонтная краска

Крышка зеркала левая ремонтная краска

Крышка зеркала правая ремонтная краска

Дверь задняя левая ремонтная краска

Дверь задняя правая ремонтная краска

Ручка двери наружная задняя левая ремонтная краска

Ручка двери наружная задняя правая ремонтная краска

Боковая рама левая ремонтная краска

Боковая рама правая ремонтная краска

Облицовка порога левая ремонтная краска

Облицовка порога правая ремонтная краска

Крыша ремонтная краска

Облицовка бампера задняя ремонтная краска

Крышка багажника ремонтная краска

Окраска поверхности

Датчик парковки передний левый наружный окрасить

Датчик парковки передний правый наружный окрасить

Датчик парковки передний левый внутренний окрасить

Датчик парковки передний правый внутренний окрасить

Крышка фароомывателя левая окрасить

Крышка фароомывателя правая окрасить

Датчик парковки задний левый наружный окрасить

Датчик парковки задний правый наружный окрасить

Датчик парковки задний левый внутренний окрасить

Датчик парковки задний правый внутренний окрасить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Аппликатор

Обрезная нить

Очищающий раствор

Клей комплект лобового стекла

Колесо (колеса) переднее - снятие/установка

Колесо (колеса) заднее - снятие/установка

Защиту в бампере переднего снятие/установка

Номерной знак передний - снятие/установка

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Решетка радиатора - снятие/установка

Колпачок форсунки левый фароочистителя

Колпачок форсунки правый фары очистителя

Решетка воздуховода передняя левая снятие/установка

Решетка воздуховода передняя правая снятие/установка

Решетка воздуховода - снятие/установка

Датчики наружные для парктроника передние - снятие/установка

Фары - обе - снятие/установка

Крыло переднее левое - снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка

Капот - снятие/установка

Шумоизоляция капота - снятие/установка

Уплотнитель двери передний левый (защита)

Уплотнитель двери задней левой (защита кромок) снятие/установка

Уплотнитель двери передний правый (защита)

Уплотнитель двери задней правой (защита кромок) снятие/установка

Уплотнитель крышки багажника - снятие/установка

Лобовое стекло - снятие/установка

Декоративный молдинг крыши левый - снятие/установка

Декоративный молдинг крыши правый - снятие/установка

Дверь передняя левая - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка

Двигатель для наружного зеркала левого с установкой

Крышка зеркала заднего вида левая с установкой

Направляющая окна двери передняя левая - снятие/установка

Цилиндр замка левый - снятие/установка

Ручка двери передняя левая - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Облицовка двери задней левой - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла двери задней левой с установкой

Стекло двери задней левой - снятие/установка

Направляющая окна двери задняя левая - снятие/установка

Ручка двери задняя левая - снятие/установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Облицовка двери передняя правая - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка

Стекло зеркала правое - снятие/установка

Крышка зеркала заднего вида правая снятие/установка

Направляющая окна дверь передняя правая - снятие/установка
Корпус ручки двери передний правый - снятие/установка
Ручка двери передняя правая - снятие/установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери задней правой снятие/установка
Стекло двери задней правой - снятие/установка
Направляющая окна двери задняя правая - снятие/установка
Ручка двери задняя правая - снятие/установка
Номерной знак задний - снятие/установка
Дополнительный стоп-сигнал снятие/установка
Крышка багажника - снятие/установка
Крышку заднюю отрегулировать
Фонарь номерного знака - снятие/установка
Накладная ручка крышки багажника - снятие/установка
Привод замка крышки задка снятие/установка
Оба задних фонаря - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - снятие/установка
Спойлер бампера задний - снятие/установка
Датчики системы парковки задние наружные снять/установить
Датчики системы парковки задние внутренние снять/установить
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Механизм местного сиденья задний - снятие/установка
Спинка сиденья задняя левая - снятие/установка
Спинка сиденья задняя правая - снятие/установка
Облицовка нижняя внутренняя стойки левая - снятие/установка
Облицовка верхняя внутренняя стойки левая - снятие/установка
Облицовка нижняя В-стойка правая - снятие/установка
Облицовка верхняя внутренняя стойки правой - снятие/установка
Облицовка замковой панели - снятие/установка
Облицовка средней стойки левая - снятие/установка
Облицовка D-стойки левая - снятие/установка
Облицовка средней стойки правой - снятие/установка
Облицовка D-стойки правая - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Петлевая стойка левая антикоррозионная защита
Петлевая стойка правая антикоррозийная защита
Верхняя стойка левая антикоррозийная защита
Верхняя стойка правая антикоррозийная защита
Нижний лонжерон левый антикоррозионная защита
Нижний лонжерон правый антикоррозионная защита
Боковая рама лакокрасочное обработка полостей
Боковая рама правая обработка полостей

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

от 154 474 км ● Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 14 474 км. В реальности пробег может быть больше.



● 103 312 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

116125 → 103312

Дата

17 апреля 2018

Источник

Данные о техосмотре

● 140 000 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

141661 → 140000

Дата

10 мая 2023

Где

Санкт-Петербург

Источник

Дилер

История эксплуатации

13 ноября 2013



Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении



1-й владелец

27 ноября 2013 — 18 апреля 2015 (1 год 5

месяцев) · Физическое лицо · Московская область

- 27 ноября 2013

 - **Первичная регистрация**
Данные о регистрации
Московская область
- 18 апреля 2015

 - **2-й владелец**
18 апреля 2015 — 3 сентября 2015 (5 месяцев) · Физическое лицо · Вологодская область
- 3 сентября 2015

 - **Смена владельца**
Данные о регистрации
Вологодская область
- 13 апреля 2016

 - **3-й владелец**
3 сентября 2015 — 20 ноября 2018 (3 года 3 месяца) · Физическое лицо · Вологодская область
- 18 сентября 2017

 - **Смена владельца**
Данные о регистрации
Вологодская область
- 17 апреля 2018

 - **Прохождение технического осмотра**
Данные о техосмотре
- 31 октября 2018

 - **Текущий ремонт**
Дилер
Вологодская область, Вологда
- 21 ноября 2018

 - **Прохождение технического осмотра**
Данные о техосмотре
- 7 февраля 2019

 - **Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака**
Данные о регистрации
Вологодская область
- 3 апреля 2019

 - **4-й владелец**
21 ноября 2018 — 30 октября 2020 (1 год 11 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
- 1 ноября 2019

 - **Смена владельца**
Данные о регистрации
Санкт-Петербург
- 1 ноября 2019

 - **Текущий ремонт**
Дилер
санкт-петербург
- 1 ноября 2019

 - **Текущий ремонт**
Дилер
санкт-петербург
- 1 ноября 2019

 - **Текущий ремонт**
Дилер
санкт-петербург

64 176 км

116 125 км

103 312 км

| | |
|--------------------------------------|--|
| 14 мая 2020 | Текущий ремонт Дилер санкт-петербург |
| 12 октября 2020 130 000 км | Размещение первого объявления на Авито Авито Санкт-Петербург |
| 24 октября 2020 130 000 км | Продажа Дилер Санкт-Петербург г |
| | 5-й владелец 30 октября 2020 — н.в. (5 лет 8 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург |
| 30 октября 2020 | Смена владельца Данные о регистрации Санкт-Петербург |
| 19 марта 2021 132 404 км | Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург |
| 27 августа 2021 | Регистрационное действие: Получение СТС Данные о регистрации г. Санкт-Петербург |
| 27 октября 2021 141 661 км | Визит на сервис Максимум Санкт-Петербург |
| 10 мая 2023 140 000 км | Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург |
| 11 мая 2023 | Расчет стоимости ремонта Audatex |
| 26 августа 2024 140 000 км | Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург |
| 6 сентября 2024 | Регистрационное действие: Изменение данных в связи с изменением адреса владельца автомобиля Данные о регистрации г. Санкт-Петербург |

5 владельцев

По состоянию на 31 мая 2026 года



1-й владелец

27 ноября 2013 — 18 апреля 2015 • 1 год 5 месяцев • Физлицо • Московская область



2-й владелец

18 апреля 2015 — 3 сентября 2015 • 5 месяцев • Физлицо • Вологодская область



3-й владелец

3 сентября 2015 — 20 ноября 2018 • 3 года 3 месяца • Физлицо • Вологодская область



4-й владелец

21 ноября 2018 — 30 октября 2020 • 1 год 11 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург



5-й владелец

30 октября 2020 — н.в. • 5 лет 8 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 092 300 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Avito

12 октября 2020 года

Цена: 799 000 ₽ ↓ 40 000 ₽

Пробег: 130 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)