



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 8 апреля 2026 года

Audi Q3, 2021



6 июля 2021

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 8 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WAUZZZF32M1144231

Госномер: В600СМ147

Номер кузова:

WAUZZZF32M1144231

Тип ПТС: Электронный

Номер СТС: 9933796723

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1984 см³

Мощность: 179 л.с.

Последний пробег: 55 238 км

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Были кузовные ремонты
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 1 объявление на Avito
- ℹ 12 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 55 238 км
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ 1 владелец
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Есть полис ОСАГО
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 08.04.2026 11:04. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец**

Период владения: 13 июля 2021 — н.в.

Срок владения: 4 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

2 февраля 2023 года в 20:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Audi Q3 — автомобиль из отчёта

Повреждения

переднее левое крыло, радиаторная решетка,
левая фара, передний бампер

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

KIA Rio — другой участник

Повреждения

капот

радиаторная решетка

передняя панель


передние фары

переднее правое крыло

две подушки безопасности

передний бампер

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

2 ноября 2022 года

Стоимость ремонта: 32 496 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 8 716 ₽

Стоимость механических работ: 4 653 ₽

Стоимость запасных частей: 19 127 ₽

Общая стоимость: 32 496 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка левая бампер передняя ремонтная окраска

Спойлер передний левый ремонтная окраска

Колесный диск передний левый ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Расширитель крыла передний левый окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Расширитель крыла переднего левого

Решетка радиатора - снятие/установка

Расширители крыла передние с установкой
(дополнительные работы)

Спойлер левый бампера передний снять/установить

Расширение крыла переднего левого снятие/
установка

Облицовка средняя бампера переднего - снятие/
установка

Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция

Воздушная решетка левая бампера переднего -
снятие/установка

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Воздушная решетка правая бампера переднего -
снятие/установка

Колеса передние снятие/установка

Фара левая - снятие/установка

Подкрылок передний левый - снятие/установка

Фара правая - снятие/установка

Подкрылок передний правый - снятие/установка

Номерной знак передний - снятие/установка

Дополнительная работа корректор фар

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

23 февраля 2023 года

Стоимость ремонта: 732 643 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 14 880 ₽

Стоимость механических работ: 47 200 ₽

Стоимость запасных частей: 670 083 ₽

Общая стоимость: 732 643 ₽

Частичный ремонт

Ниша колесная передняя левая нижняя часть отремонтировать

Замена детали лонжерона переднего левого отремонтировать

Ремонт

Крыло переднее правое отремонтировать

Кронштейн арка колеса отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонтная краска

Крыло переднее правое ремонтная краска

Дверь передняя левая ремонтная краска

Окраска поверхности

Крепление крыла переднего левого окрасить

Замена детали лонжерона переднего левого окраска поверхности

Шарнир левый капота окрасить

Шарнир правый капота окрасить

Тяга рычага передняя левая окрасить

Кронштейн арка колеса правая окрасить

Окраска новой детали

Накладка средняя бампер покраска новая деталь

Облицовка левая бампер покраска новая деталь

Спойлер передний левая окраска новая деталь

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Расширитель крыла передний левый окраска новая деталь

Кронштейн лонжерон передний левая окраска новая деталь

Облицовка нижняя двери передней левая окраска новая деталь

Измерение

Ведомый поиск неисправностей/ведомая функция

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Развал передних колес - регулировка (комплект работ)

Схождение передних колес - регулировка

Развал задних колес - регулировка (комплект работ)

Схождение колес задних - отрегулировать

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Накладка средняя бампер передний

Облицовка левая бампер передний

Молдинг нижний левый бампер передний

Решетка воздухозаборника передняя левая

Решётка нижняя бампера переднего

Кронштейн крепления бампера переднего

Заглушка нижняя бампер передний

Облицовка в бампере переднего

Крепление решетки радиатора

Защита передняя

Спойлер передний левый

Решётка радиатора

Шарнир левый капота
Шарнир правый капота
Фара левая в сборе
Крыло переднее левое
Крепление крыла переднего левого
Тяга рычага передняя левая
Подкрылок передний левый
Расширитель крыла переднего левого
Замковая панель передняя
Кронштейн лонжерона передний левый
Подставка аккумуляторной батареи
Бачок с жидкостью
Насос стеклоомывателя
Датчик уровня воды
Облицовка нижняя двери передней левой
Датчик нижний передний левый
Наконечник рулевой тяги левый
Отражатель воздуха левый радиатора
Защита передняя
Кронштейн левый правый подкрылка защиты
Сигнал звуковой левый нижний
Кронштейн центральный блок электрооборудования
Ремонт проводки 7-8 кабель без напряжения
Шумопоглощающий поддон - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Полка аккумуляторной батареи - снятие/установка
Покрытие левого бампера переднего замена
Решетка радиатора - заменить (снята)
Спойлер левый бампера передний снять/установить
Облицовка средняя бампера переднего - снятие/
установка
Опора бампера передняя заменить
Фару левую - заменить (снята)
Расширители крыла передние с установкой
(дополнительные работы)
Бачок омывателя заменить (снять)
Крыло переднее левое - замена (снято)
Крепление крыла левое - снятие/установка
Крыло переднее левое - уплотнить (сопутствующие
работы)
Петля левая капота - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Лонжерон/арка колеса передняя левая

Петля правая капота - снятие/установка
Центральный блок электрооборудования - снятие/
установка
Рамка радиатора передняя - заменить
Лонжерон передняя часть левая - заменить
Обивка нижняя двери передней левой с установкой
Центральный блок электрооборудования - замена
Комплект проводки ремонт
Наконечник поперечной рулевой тяги передний
левый снятие/установка
Кузов на стапеле - измерить
Хладагент - слить/залить
Охлаждающая жидкость - слить/заправить
Колеса передние снятие/установка
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Решетка радиатора - снятие/установка
Фара левая - снятие/установка
Бачок стеклоомывателя снятие/установка
Крыло переднее левое снять/установить
Фара правая - снятие/установка
Крыло переднее правое снять/установить
Расширение крыла переднего правого снятие/
установка
Капот - снятие/установка
Шумоизоляция капота - снятие/установка
Облицовка обтекателя снятие/установка
Рамка радиатора передняя - снятие/установка
Декоративная панель угла передняя наружная левая
снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/
установка
Уплотнитель опускного стекла передний левый
наружный - снятие/установка
Стекло двери передней левой - снятие/установка
Личинка замка двери водителя - снятие/установка
Ручка двери передняя левая - снятие/установка
Облицовки днища снятие/установка
Воздушный фильтр - снятие/установка
Дополнительная работа корректор фар

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.


26 мая 2021 года

Цена: 3 644 570 ₽

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 7 фото на сайте](#)

Описание

Акционная стоимость действует при условии применения программы Премия лояльности, оформления кредита, КАСКО, СЖ, GAP.

Комплектация: Design 40 TFSI quattro S tronic -----

ФУНКЦИО...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
26 мая 2021 22:18	3 644 570 ₽	-
28 мая 2021 21:23	Не менялась	Не менялся
11 июня 2021 13:30	Не менялась	Не менялся
6 июля 2021 13:48	Не менялась	Не менялся

Уникальные данные

Авито Оценка — 3 300 200 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 2 600 000 — 4 419 898 ₽

Этот автомобиль оценивается в 3 036 200 — 3 465 200 ₽

12 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 12 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Размещение первого объявления на Авито

26 мая 2021 • Пробег 0 км • Авито • Санкт-Петербург

Таможенные сведения

11 июня 2021 • Данные о таможенном оформлении

Период владения:
13 июля 2021 — н.в.

Срок владения:
4 года 9 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
г. Санкт-Петербург

Первичная регистрация

13 июля 2021 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Первая продажа

13 июля 2021 • Дилер

Визит на сервис

18 февраля 2022

Максимум
Пробег 14 789 км • Санкт-Петербург

Салонный фильтр с+у Сервис по замене масла .



Регламентное ТО

16 сентября 2022

Максимум
Пробег 30 617 км • Санкт-Петербург

4 Свеча зажигания с+у Инспекционный сервис с заменой масла Салонный фильтр снять и установить Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить



Расчет стоимости ремонта

2 ноября 2022 • Пробег 34 378 км • Audatex

ДТП

2 февраля 2023 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Расчет стоимости ремонта

23 февраля 2023 • Пробег 30 000 км • Audatex

Регламентное ТО

21 июня 2023 • Пробег 42 869 км • Дилер • Санкт-Петербург

Сервис по замене масла ,Сервис по замене тормозной жидкости ,Задние тормозные колодки заменить,Колесо с/у 2 шт.,Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции .

Кузовной ремонт

23 июня 2023 • Пробег 42 869 км • Дилер • Санкт-Петербург

Подготовительно-заключительные работы,Подбор краски , колеровка,Кузов измерить,ВЕДОМЫЙ ПОИСК НЕИСПР/ВЕДОМАЯ ФУНКЦИЯ (ПАМЯТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ - СЧИТАТЬ),Хладагент слить и залить,Шумоизолирующий кожух снять и установить,Охлаждающая жидкость слить и залить,АКБ снять и установить,Консоль АКБ снять и установить,Колесо снять и установить,Облицовка переднего бампера снять и установить,Облицовка переднего бампера заменить,Решётка радиатора снять и установить,Решётка радиатора заменить,СПОЙЛЕР Л БАМПЕРА П СНЯТЬ/УСТАН,ОБЛИЦОВКА СР БАМПЕРА П - С/У,Передний бампер заменить,Фара снять и установить,Накладка переднего крыла снять и установить,Бачок стеклоомывателя снять и установить,Бачок стеклоомывателя заменить,Переднее лев. крыло снять и установить,Переднее лев. крыло заменить,КРЕПЛЕНИЕ КРЫЛА Л - С/У,Переднее крыло уплотнить,Фара снять и установить,Переднее пр. крыло снять и установить,Накладка переднего пр. крыла переустановить,Капот снять и установить,Петли капота снять и установить,Накладка обтекателя снять и установить,Передняя несущая панель снять и установить,Передняя несущая панель заменить,Передняя часть лев. лонжерона заменить,Средняя накладка снять и установить,ЦЕНТР БЛОК ЭЛ-ОБОРУДОВАНИЯ - С/У,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ЭЛЕКТРОБОРУДОВ - ЗАМ,Центральный жгут проводов отремонтировать,Воздушный фильтр снять и установить,Кузов консервировать,Кузов консервировать,Геометрия передней и задней частей автомобиля измерить до замены рычага,Фара отрегулировать,КРЫЛО П ПР ОТРЕМОНТИРОВАТЬ,НИША КОЛ П Л НИЖ ЧСТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ,ЗАМ ДЕТ ЛОНЖЕР П В Л ОТРЕМОНТИРОВАТЬ,КРОНШ АРКА КОЛЕСА ПР ОТРЕМОНТИРОВАТЬ,Кузов подготовить к окраске,Кузов подготовить к окраске,ОКРАСКА НОВ ДЕТ S1 НАКЛАДКА СР БАМПЕР П,Облицовка переднего бампера окрасить новую деталь,ОКРАСКА НОВ ДЕТ S1 СПОЙЛЕР П Л,Переднее лев. крыло окрасить новую деталь,Накладка переднего лев. крыла окрасить новую деталь,ОКРАСКА НОВ ДЕТ S1 КРОНШТ ЛОНЖЕРОН П Л,Капот покрасить новую деталь,Переднее пр. крыло покрасить,ОКРАСКА ПОВЕРХН S2 ЗАМ ДЕТ ЛОНЖЕР П В Л,ОКРАСИТЬ ШАРНИР Л КАПОТА,ОКРАСИТЬ ШАРНИР ПР КАПОТА,ОКРАСИТЬ КРЕПЛ КРЫЛА П Л,ОКРАСИТЬ КРОНШТ КРЫЛА П Л,ОКРАСИТЬ КРОНШ АРКА КОЛЕСА ПР,Краска комплект на элемент (СТ эл-т),Установка защитной сетки в решетку радиатора,Установка защитной сетки в бампер ,Кузов передн. часть устранение перекоса,Схождение передних колёс отрегулировать 2 раза,Развал передних колёс отрегулировать 2 раза,Нижний лев. рычаг снять и установить,Личинка замка снять и установить,Наружная ручка двери снять и установить,Корпус пер. лев. двери покрасить,Стекло передней двери снять и установить,Уплотнитель паза стекла передней двери снять и установить,Накладка передней лев. двери переустановить,Зеркало заднего вида снять и установить,Накладка стойки снять и установить,Обивка передней двери снять и установить,Капот заменить,Геометрия передней и задней частей автомобиля измерить после замены рычага,Подрамник передний отсоединить/закрепить,Подрамник передний регулировать по местам крепления


Кузовной ремонт

10 января 2024 • Пробег 55 238 км • Дилер • Санкт-Петербург

Фара левая заменить,Адаптация ЭБУ через он-лайн соединение

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 55 238 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 11 июня 2021

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: DE

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 9 июля 2025 года — 8 июля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: Российская Федерация - уплачен

Таможенное оформление: 10009100/110621/0086208

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: Отсутствует

Последнее регистрационное действие: Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 13.07.2021

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Q3/Sportback

Дата производства: 22.05.2021

Модельный год: 2021

Период производства: 2019 - 2026

Рынок: Европа

Двигатель: CZPA

Двигатель: 2000CC / 180hp / 132kW TFSI

Тип коробки передач: TUR(7A)

Код цвета салона: FZ



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.