



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 15 февраля 2026 года

MERCEDES GLA-KLASSE, 2018



17 сент 2018

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 7 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: WDC1569431U001009

Госномер: А783ХА198

Номер кузова:

WDC1569431U001009

Номер двигателя: 27091031717214

Номер ПТС: 77УО698308

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9945876769

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Синий

Объём двигателя: 1 595 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 20 263 км

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Прочее

- i 1 объявление на Avito
- i 9 записей в истории эксплуатации
- i Пробег — 20 263 км
- i Не найдены сведения о техосмотрах
- i Есть таможенная декларация

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 15.02.2026 09:26. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

По состоянию на 31 декабря 2025 года

Период владения: 1 октября 2018 — н.в.

Срок владения: 7 лет 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

3 октября 2025 года в 16:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

MERCEDES GLA-KLASSE — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

25 сентября 2019 года

Стоимость ремонта: 97 268 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 17 843 ₽

Стоимость механических работ: 30 043 ₽

Стоимость запасных частей: 49 382 ₽

Общая стоимость: 97 268 ₽

Ремонт

Облицовка бампера переднего отремонтировать

Дверь задняя левая отремонтировать

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера переднего нанесение лака

Дверь задняя правая ремонт окраска

Дверь задняя левая ремонт окраска

Бампер задний внутренний нанесение лака

Боковина задняя левая ремонт окраска

Боковина задняя правая ремонт окраска

Окраска поверхности

Надбавка цвет обработки

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка двери задней левой

Декоративная полоса щит передка дверь задняя левая снятие/установка

Защитная пленка задняя левая

Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка

Защитная пленка задняя правая

Накладка порога левая - снятие/установка

Облицовка боковины задняя левая

Дверь задняя правая - снятие/установка

Облицовка боковины задняя правая

Облицовка двери задней левой - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Обивка двери задней левой - замена (снятие)

Декоративная полоса щит передка дверь задняя правая снятие/установка

Облицовка боковины задняя левая - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка

Облицовка боковины задняя правая - снятие/установка

Облицовка порога правая - снятие/установка

Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/установка

Съемные детали боковины задней левой - снятие/установка

Облицовка моторного отсека нижняя передняя часть

Съемные детали боковины задней правой - снятие/установка

Бампер передний в сборе снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Бампер передний разборка/сборка (бампер снят) после

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Дополнение к бамперу переднему разобрать и

Бампер задний - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Оба задних фонаря наружных - снятие/установка

12 декабря 2025 года

Стоимость ремонта: 96 410 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 175 ₽

Стоимость механических работ: 45 479 ₽

Стоимость запасных частей: 40 756 ₽

Общая стоимость: 96 410 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Дверь задняя правая разобрать/собрать

Бампер задний разобранный/собранный

Боковина задняя правая разобрать/собрать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска

Бампер задний внутренний нанесение лакокрасочного материала распыление

Боковина задняя правая ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка порога правая

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Защитная пленка задняя правая

Декоративную планку переднюю рамы окна заднюю правую снять/установить

Облицовка боковины задняя правая

Фиксатор замка дверь задняя правая снятие/установка

Облицовка порога правая - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Облицовка боковины задняя правая - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/установка

Фонарь задний наружный правый - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2019 году

Сумма: 84 389 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

13 августа 2018 года

Цена: 1 940 000 ₽ **↓ 116 810 ₽**

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



[Посмотреть ещё 3 фото на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

Самый большой выбор Мерседес-Бенц в Санкт-Петербурге! Уникальные цены, премиальное обслуживание, самый современный дилерский центр на Северо-Западе! Комплектация автомобиля: - Инструкция по эксплуатац...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
13 августа 2018 15:28	2 056 810 ₽	-
17 сентября 2018 19:15	1 940 000 ₽ ↓ 116 810 ₽	Не менялся

9 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 9 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

31 июля 2018 • Пробег 0 км • Данные о таможенном оформлении

Размещение первого объявления на Авито

13 августа 2018 • Авито • Санкт-Петербург

Период владения:

1 октября 2018 — н.в.

Срок владения:

7 лет 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

1 октября 2018 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

25 сентября 2019 • Audatex

Визит на сервис

1 мая 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 20 263 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Регулировка углов установки колес (проверка)

Регистрационное действие: Изменение ФИО владельца

6 ноября 2022 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

ДТП

3 октября 2025 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Регистрационное действие: Изменение данных в связи с изменением адреса владельца автомобиля

12 октября 2025 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург


Расчет стоимости ремонта

12 декабря 2025 • Audatex

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 20 263 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 31 июля 2018

Цвет: Синий

Получатель: Юридическое лицо (АО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Эстония

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 26 сентября 2025 года — 25 сентября 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: GLA 200

Дата производства: 29.06.2018

Рынок: Стандартный

Код модели: 156.943

Описание: "CROSS ACTIVITY VEHICLE"

Тип автомобиля: Легковой а/м

Агрегаты: М - двигатель: 270910 31 717214 (270.910 M270 E16, БЕНЗИНОВЫЙ РЯДНЫЙ 4-ЦИЛИНДР. ДВИГАТЕЛЬ M270 E16);
GA - автоматическая КП: 724001 01 537782 (724.001 K7A240, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ F-DCT);



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.