Автотека
проект Avito

Посмотреть на сайте

Отчёт от 30 декабря 2025 года

# Volkswagen GOLF, 2014

**При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте**

**Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени**
Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

**Есть ещё 32 фотографии автомобиля**
Посмотреть фотографии на сайте

VIN: WVWZZZAUZEW249972
Госномер: P097KE178
Номер кузова: WVWZZZAUZEW249972
Номер двигателя: 174985

Номер ПТС: 78УУ091397
Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9919360744
Год выпуска: 2014
Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Серебристый
Объём двигателя: 1 197 см³
Мощность: 105 л.с.
Последний пробег: 177 320 км

## Недостатки

- Был в ДТП
- Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- Есть расчёты стоимости ремонта
- Был кузовной ремонт

## Прочее

- 2 объявления на Авито
- 41 запись в истории эксплуатации
- 3 техосмотра
- 6 раз участвовал в аукционе Авито Авто
- Пробег — 177 320 км
- Есть таможенная декларация

## Преимущества

- Не найдены ограничения на регистрацию
- Залог не найден
- Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- Нет сведений об участии в торгах
- Сведения об отзывных кампаниях не найдены
- Нет сведений о розыске
- 2 владельца по ПТС
- Не найдено разрешение на работу в такси
- Нет сведений об арбитражных делах
- Есть полис ОСАГО

## Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

## Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

## Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 30.12.2025 18:07. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

## 2 владельца по ПТС

**1-й владелец**

Период владения: 20 марта 2014 — 19 марта 2020

Срок владения: 6 лет

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

**2-й владелец**

Период владения: 19 марта 2020 — н.в.

Срок владения: 5 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

## Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**16 июля 2020 года в 11:47**

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Подлежит восстановлению

Количество участников: 4

**Volkswagen GOLF — автомобиль из отчёта**

**Повреждения**

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## Volvo FH — другой участник

### Повреждения

Правая часть передней части кабины

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

---

## SCANIA R — другой участник

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

---

**другой участник**

**Повреждения**

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

**21 ноября 2020 года в 16:15**

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

**Volkswagen GOLF — автомобиль из отчёта**

**Повреждения**

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

**Porsche Cayenne — другой участник**

**Повреждения**

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть в отчёте об авто другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

**22 февраля 2018 года**

Стоимость ремонта: 90 975 ₽

**Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 2 ₽

Стоимость механических работ: 8 ₽

Стоимость запасных частей: 90 965 ₽

Общая стоимость: 90 975 ₽

**Ремонт**

Кронштейн крепления бампера передний отремонтировать

**Окраска новой детали**

Бампер покраска новой детали

Решётка радиатора окрасить

**Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Бампер передний

Решетка воздухозаборника передняя средняя

Крепление датчика переднего левого наружного

Крепление датчика переднего правого наружного

Кронштейн наружный правый бампер передний

Крепление датчика переднего левого внутреннего

Крепление датчика переднего правого внутреннего

Абсорбер бампера передний

Кронштейн спойлера передний

Грунтовка для пластика

Аппликатор

2-компонентный клей датчики

Решётка радиатора левая

Фара правая в сборе

Замковая панель передняя

Направляющая передняя

Отражатель воздушный радиатора

Решетка радиатора - снятие/установка

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Облицовка бампера передняя - заменить

Облицовка бампера спереди просверлить

Облицовка бампера передняя - отремонтировать

Рамка радиатора передняя - отсоединить/закрепить

Рамка радиатора передняя - снятие/установка

Замковая панель передняя - заменить (снята)

Опора крепления радиатора снятие - замена (сопутствующие работы)

Фара - отрегулировать

**12 августа 2020 года**

Стоимость ремонта: 98 986 ₽

**Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 19 363 ₽

Стоимость механических работ: 8 554 ₽

Стоимость запасных частей: 70 796 ₽

Общая стоимость: 98 986 ₽

**Ремонт**

Крыло левое отремонтировать

**Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Крыло левое ремонт. Окраска <50%

**Окраска поверхности**

Шарнир левый капота окрасить

Шарнир правый капота окрасить

**Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)**

Облицовка бампера покраска новой детали

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Датчик парковки задний левый наружная окраска новая деталь

**Окраска новой детали**

Капот окраска для новой детали

**Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Номерной знак передний левый

Рамка номерного знака передняя

Облицовка бампера передняя

Крепление датчика переднего левого наружного

Крепление датчика переднего правого наружного

Крепление датчика переднего левого внутреннего

Крепление датчика переднего правого внутреннего

Направляющая левая бампер передний

Направляющая правая бампер передний

Грунтовка для пластика

Аппликатор

2-компонентный клей датчики

VW - эмблема передняя

Капот

Шарнир левый капота

Шарнир правый капота

Облицовка бампера задняя

Балка бампера задняя

Датчик парковки задний левый наружный

Крепление планки бампера заднее

Крепление датчик задний левый наружный

Крепление датчик задний правый наружный

Крепление датчик задний левый внутренний

Крепление датчик задний правый внутренний

Грунтовка для пластика

Аппликатор

2-компонентный клей датчики

Решетка радиатора - снятие/установка

Переднюю эмблему марки заменить

Облицовка бампера переднего - снятие/установка

Облицовка бампера передняя - заменить

Облицовка бампера спереди просверлить

Облицовка бампера передняя - отремонтировать

Капот - снятие/установка

Капот - заменить

Петли капота - замена

Петля капота передняя левая - отрегулировать

Петля капота передняя правая - отрегулировать

Облицовка бампера задняя - снятие/установка

Облицовка бампера задняя - заменить

Облицовка бампера задняя - отремонтировать

Противотуманные фары - отрегулировать

Облицовка бампера - сзади просверлить

Направляющий профиль задний облицовки

Поперечина задняя - снятие/установка

Крыло переднее левое - снятие/установка

Оба задних фонаря - снятие/установка

**Антикоррозийная обработка**

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей

Капота/к обработка полостей

## Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

**Получено в 2018 году**

Сумма: 97 323 ₽

## Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

## Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

## Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

## Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

## Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

## Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

## Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

## 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

**13 марта 2020 года**

Цена: 730 000 ₽

Пробег: 53 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Посмотреть ещё 18 фото на сайте

Посмотреть объявление и фото на сайте

**Описание**

Номер автомобиля на складе: 00000104684nnСегодня наиболее популярным и надежным автомобилем в своем классе считается Volkswagen Golf 7, который сочетает в себе множество преимуществ. Это весьма привле...

Читать полное описание на сайте

**История изменений**

| Дата и время | Цена | Пробег |
|---|---|---|
| 13 марта 2020<br>21:44 | 730 000 ₽ | 53 000 км |
| 17 марта 2020<br>19:49 | Не менялась | Не менялся |

**29 ноября 2025 года**

Цена: 1 000 000 ₽ ↓ 50 000 ₽

Пробег: 177 320 км

Регион: Санкт-Петербург

Посмотреть ещё 8 фото на сайте

Посмотреть объявление и фото на сайте

**Описание**

Идеальный Golf VII для повседневной эксплуатации. Немецкое качество, комфорт для всех пассажиров и низкий расход.

Замена масла каждые 5-7 тысяч километров.

· Технически исправен: всё обслуживо вовремя...

Читать полное описание на сайте

**История изменений**

| Дата и время | Цена | Пробег |
|---|---|---|
| 29 ноября 2025 13:28 | 1 050 000 ₽ | 177 320 км |
| 29 ноября 2025 13:28 | Не менялась | Не менялся |
| 29 ноября 2025 15:39 | Не менялась | Не менялся |
| 1 декабря 2025 21:49 | Не менялась | Не менялся |

Посмотреть полную историю изменений на сайте

Уникальные данные

## 6 раз участвовал в аукционе Авито Авто

Если предыдущий владелец договорился с покупателем о цене, результат сделки будет «Выкуплен».

**29 декабря 2025 года**

Пробег: 177 320 км

Регион: Санкт-Петербург

Результат: Не выкуплен

**25 декабря 2025 года**

Пробег: 177 320 км

Регион: Санкт-Петербург

Результат: Не выкуплен

**24 декабря 2025 года**

Пробег: 177 320 км

Регион: Санкт-Петербург

Результат: Не выкуплен

Ещё найдено 3 прошлых аукциона. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчёта

Уникальные данные

## Авито Оценка — 864 100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 695 000 — 1 300 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 812 200 — 907 300 ₽

Чтобы узнать, из чего складывается оценка, откройте Авито.

## 41 запись в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 41 событие и 2 владельца.

Посмотреть историю на сайте

**Таможенные сведения**

31 января 2014 • Пробег 0 км • Данные о таможенном оформлении

**1 владелец**

Период владения:
20 марта 2014 — 19 марта 2020

Срок владения:
6 лет

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

**Первичная регистрация**

20 марта 2014 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

**Текущий ремонт**

13 марта 2015

Дилер
Пробег 12 302 км • Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

Противопыливый фильтр салона с/у. Интервальный сервис. Подготовительно-заключительные работы.

**Визит на сервис**

4 декабря 2015

Дилер
Пробег 16 576 км • Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

**Текущий ремонт**

22 марта 2016

Дилер
Пробег 18 326 км • Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

Сервис по замене масла .. Противопыливый фильтр салона с/у. Подготовительно-заключительные работы Зимние. Воздушный фильтр с/у. Свечи зажигания с/у. Инспекционный сервис ..

**Прохождение технического осмотра**

21 марта 2017 • Пробег 27 937 км • Данные о техосмотре

**Текущий ремонт**

21 марта 2017

Дилер
Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

Интервальный сервис. Противопылевой фильтр салона с/у. Подготовительно-заключительные работы Летние. Сервис по замене тормозной жидкости ..

**Текущий ремонт**

21 марта 2017

Дилер
Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

Технический осмотр автомобиля.

**Расчет стоимости ремонта**

22 февраля 2018 • Audatex

**Текущий ремонт**

19 марта 2018

Дилер
Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

Сервис по замене масла .. Воздушный фильтр с/у. Инспекционный сервис .. Тормозная жидкость заменен/о/а. Противопылевой фильтр салона с/у.

**Кузовной ремонт**

22 марта 2018

Дилер
Пробег 27 937 км • Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ (ПЛАСТИК ДЕТАЛИ) (ДЕТАЛЬ/ДЕТАЛИ СНЯТЫ) (ДЕТАЛЬ/И СНЯТЫ) (СОП . ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ) ВКЛ: ДЕТАЛИ - ПЕРЕУСТАНОВИТЬ. ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ОТРЕМОНТИРОВАТЬ (СОП РАБ) (4 КРЕПЛЕНИЯ - ПРИКЛЕИТЬ). ПОДБОР КРАСКИ. ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА) ВКЛ: СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - ПЕРЕУСТАНОВИТЬ. Мойка порталом. ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СПЕРЕДИ ПРОСВЕРЛИТЬ (СОП РАБ) (4 ОТВЕРСТИЯ - ПРОСВЕРЛИТЬ). ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВКЛ: ПР-ТУМАННЫЕ ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ. ОКРАСКА НОВ ДЕТ S1 БАМПЕР П. РАМКА РАДИАТОРА П - С/У (РАМКА РАДИАТОРА ОТСОЕДИНЕНА) ВКЛ: ПОПЕРЕЧИНА - С/У. РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ СТУПЕНЬ S2 МЕТАЛ, ПЛАСТИК ДЕТАЛЕЙ НОВАЯ ДЕТАЛЬ S1, ПЛАСТИК ДЕТ. РАМКА РАДИАТОРА П - ОТСОЕД-/ЗАКРЕПИТЬ (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА СНЯТА) (СЕРВИСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) КРОМЕ: ФАРЫ. ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У (РЕШЕТКА РАДИАТОРА СНЯТА). РЕМОНТИРОВАТЬ КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П. ОПОРА КРЕПЛ РАДИАТОРА С - ЗАМ (СОП РАБ).

**Прохождение технического осмотра**

18 марта 2019 • Пробег 43 456 км • Данные о техосмотре

**Текущий ремонт**

21 марта 2019

Дилер
Пробег 43 457 км • Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

Технический осмотр автомобиля.

**Регламентное ТО**

21 марта 2019

Дилер
Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

Противопылевой фильтр салона с/у. Подготовительно-заключительные работы. Интервальный сервис. Мойка двигателя. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - С/У. Колодки торм. задние (диковые тормоза) с/у. Диск торм. задний с/у. Ведомый поиск неисправностей/ведомые функции. Колеса с/у. Передние торм. колодки (дисковые тормоза) с/у.

---

**Размещение первого объявления на Авито**

13 марта 2020 • Пробег 53 000 км • Авито • Санкт-Петербург

**Продажа**

17 марта 2020

Дилер
Пробег 53 000 км • Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

**Текущий ремонт**

17 марта 2020

Дилер
Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

Сервис по замене масла.

---

**Установка доп. оборудования**

17 марта 2020

Дилер
Санкт-Петербург

АКСЕЛЬ

**Прохождение технического осмотра**

18 марта 2020 • Пробег 52 019 км • Данные о техосмотре

**2 владелец**

Период владения:
19 марта 2020 — н.в.

Срок владения:
5 лет 11 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

**Смена владельца**

19 марта 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

**Текущий ремонт**

23 марта 2020 • Пробег 51 855 км • Дилер • Санкт-Петербург

Пакет Диагностика электронных систем: Ведомая диагностика/считывание ошибок

---

**ДТП**

16 июля 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

**Расчет стоимости ремонта**

12 августа 2020 • Audatex

**Текущий ремонт**

26 октября 2020 • Пробег 67 427 км • Дилер • Санкт-Петербург

с/у дополнительной защиты ДВС, Проверка ходовой части, Сервис по замене масла .

---

**ДТП**

21 ноября 2020 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

**Текущий ремонт**

1 февраля 2021 • Пробег 74 785 км • Дилер • Санкт-Петербург

Шумоизолирующий кожух снять и установить, Сервис по замене масла .

---

**Регламентное ТО**

1 июля 2021 • Пробег 81 974 км • Дилер • Санкт-Петербург

Сервис по замене масла .

---

**Регламентное ТО**

26 октября 2021 • Пробег 87 710 км • Дилер • Санкт-Петербург

Сервис по замене масла .

---

**Регламентное ТО**

19 марта 2022 • Пробег 92 823 км • Дилер • Санкт-Петербург

Сервис по замене масла ., Шумоизолирующий кожух снять и установить, Проверка ходовой части

---

**Текущий ремонт**

29 июня 2022 • Пробег 98 373 км • Дилер • Санкт-Петербург

Пакет Мойка: Мойка двигателя, Сервис по замене масла .

---

**Регламентное ТО**

10 сентября 2022 • Пробег 103 238 км • Дилер • Санкт-Петербург

Сервис по замене масла ., Шумоизолирующий кожух снять и установить, Пакет Диагностика электронных систем: Ведомая диагностика/считывание ошибок

---

**Регламентное ТО**

20 апреля 2023 • Пробег 113 639 км • Дилер • Санкт-Петербург

Инспекционный сервис с заменой масла ., Фильтрующий элемент воздушного фильтра заменить, Салонный фильтр снять и установить, Пакет Доп.услуги: с/у дополнительной защиты ДВС

---

**Текущий ремонт**

21 мая 2023 • Пробег 115 485 км • Дилер • Санкт-Петербург

Поиск неисправности, диагностика, 2 Задний фонарь снять и установить, Облицовка заднего бампера снять и установить, Слесарные работы по очистке и подготовке деталей к повторной установке, 2 Заслонка вытяжки снять и установить

---

**Регламентное ТО**

8 июля 2023 • Пробег 119 559 км • Дилер • Санкт-Петербург

Сервис по замене масла

---

**Размещение второго объявления на Авито**

29 ноября 2025 • Пробег 177 320 км • Авито • Санкт-Петербург

**Участие в аукционе Авито Авто**

10 декабря 2025 • Пробег 177 320 км • Аукцион Авито Авто • Санкт-Петербург

**Участие в аукционе Авито Авто**

15 декабря 2025 • Пробег 177 320 км • Аукцион Авито Авто • Санкт-Петербург

**Участие в аукционе Авито Авто**

18 декабря 2025 • Пробег 177 320 км • Аукцион Авито Авто • Санкт-Петербург

**Участие в аукционе Авито Авто**

24 декабря 2025 • Пробег 177 320 км • Аукцион Авито Авто • Санкт-Петербург

**Участие в аукционе Авито Авто**

25 декабря 2025 • Пробег 177 320 км • Аукцион Авито Авто • Санкт-Петербург

**Участие в аукционе Авито Авто**

29 декабря 2025 • Пробег 177 320 км • Аукцион Авито Авто • Санкт-Петербург

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 177 320 км.

## 3 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

**21 марта 2017 года**

Пробег: 27 937 км

**18 марта 2019 года**

Пробег: 43 456 км

**18 марта 2020 года**

Пробег: 52 019 км

## Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 31 января 2014

Цвет: Серебристый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

## Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 19 марта 2025 года — 18 марта 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Посмотреть все опции VIN на сайте

Обозначение модели: Golf/Variant/4Motion

Дата производства: 15.01.2014

Модельный год: 2014

Период производства: 2013 - 2017

Рынок: Европа

Двигатель: CJZA

Диапазон номеров двигателя: 174985

Двигатель: 1200CC / 105hp / 77kW TSI

Тип коробки передач: PYT(7A)

Код цвета салона: TW

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.