



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 31 марта 2026 года

Renault KAPTUR, 2019



19 июня 2025

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 45 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X7LASRBA662922255
Госномер: E529PT147
Номер кузова:
X7LASRBA662922255
Номер двигателя: C209721

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9968366887
Год выпуска: 2019
Тип ТС: Легковой универсал
Цвет: Белый черный

Объём двигателя: 1998 см³
Мощность: 143 л.с.
Последний пробег: 101 596 км
Предыдущие госномера:
B204CB198

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Были кузовные ремонты
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 3 владельца
- ℹ 2 объявления на Авито
- ℹ 27 записей в истории эксплуатации
- ℹ 1 техосмотр
- ℹ Есть результаты диагностики
- ℹ 2 объявления на других площадках
- ℹ Пробег — 101 596 км

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Есть полис ОСАГО
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 31.03.2026 11:06. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 3 владельца

1-й владелец

Период владения: 27 апреля 2019 — 28 февраля 2022

Срок владения: 2 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 22 июля 2022 — 15 июня 2025

Срок владения: 2 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Санкт-Петербург

3-й владелец

Период владения: 4 июля 2025 — н.в.

Срок владения: 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ленинградская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

19 октября 2019 года в 13:10

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Renault KAPTUR — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

7 декабря 2021 года в 09:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

Renault KAPTUR — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера


Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

25 октября 2019 года

Стоимость ремонта: 17 690 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 2 739 ₽

Стоимость механических работ: 6 ₽

Стоимость запасных частей: 14 945 ₽

Общая стоимость: 17 690 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Защита молдинга двери задней правой

Дверь задняя правая - снятие/установка

Расширитель крыла задний правый

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Защитная накладка дверь задняя правая - снятие/
установка

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/
установка

Расширение крыла заднего правого снятие/
установка

Уплотнитель наружный опускного стекла двери
задней правой - снятие/установка

21 ноября 2020 года

Стоимость ремонта: 63 356 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 2 927 ₽

Стоимость механических работ: 2 ₽

Стоимость запасных частей: 60 427 ₽

Общая стоимость: 63 356 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Датчик парковки задний средний левая окраска новая деталь

Датчик парковки задний средний окраска новая деталь

Датчик задний внутренний левый парковки окраска новой детали

Датчик задний внутренний правый парковка окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Защита накладка средняя бампер задний

Задний фартук бампер задний - снятие/установка

Датчик парковки задний средний левый

Задний фонарь левый нижний снятие/установка

Датчик парковки задний средний правый

Задний фонарь правый нижний снятие/установка

Датчик задний внутренний левый парковки

Брызговик задний левый - снятие/установка

Датчик задний внутренний правый парковки

Брызговик задний правый - снятие/установка

Фонарь задний левый

Датчик/и системы парковки задний снятие/
установка

Фонарь задний наружный правый

Расширение крыла заднего левого снятие/установка

Брызговик задний левый

Расширение крыла заднего правого снятие/
установка

Брызговик задний правый

Бампер задний - снятие/установка

8 декабря 2021 года

Стоимость ремонта: 215 540 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 32 460 ₽

Стоимость механических работ: 29 770 ₽

Стоимость запасных частей: 153 050 ₽

Общая стоимость: 215 540 ₽

Частичный ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Ремонт

Дверь задняя левая отремонтировать

Бампер задний - полировка отремонтировать

Форточка задняя левая укрыть

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер покрасить

Ручка наружная дверь передняя левая окрасить

Накладка зеркала наружная левая окрасить

Дверь задняя левая ремонтная окраска

Боковина задняя левая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска новая деталь

Дверь передняя левая окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Фара левая	Дверь передняя левая - снятие/установка
Боковой поворотник передний левый	Дверь передняя левая - замена (снята)
Крыло переднее левое	Облицовка двери задней левой - снятие/установка
Расширитель крыла переднего левого	Стекло двери задней левой - снятие/установка
Дверь передняя левая	Защитная накладка дверь задняя левая - снятие/установка
Защита накладка дверь передняя левая	Декоративную планку переднюю рамы окна заднюю левую снять/установить
Наклейка рамы окна задняя левая	Расширение крыла заднего левого снятие/установка
Зеркало наружное левое	Обтекатель бампера передний - снятие/установка
Стекло зеркала наружное левое	Обтекатель нижний бампера передний с установкой
Защита молдинга двери задней левой	Накладка противотуманная фара левая - снятие/установка
Наклейка рамы окна задняя левая	Накладка противотуманная фара правая - снятие/установка
Расширитель крыла задний левый	Фара противотуманная левая - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка	Фара противотуманная правая - снятие/установка
Фара левая - снятие/установка	Соты решетки радиатора снятие/установка
Фара - отрегулировать	
Крыло переднее левое - снятие/установка	
Решетка обтекателя - снятие/установка	

Дверь задняя левая - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка

Уплотнитель двери задний левый - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Дверь передняя левая антикоррозионная защита

Дверь передняя левая антикоррозийная обработка полостей

Крышка багажника - снятие/установка

Крепление левой полки багажника снятие/установка

Облицовку левую багажника снятие/установка

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

📘 Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.



Заказать
выездную
диагностику

Осмотр от 15 февраля 2022 года

Источник: Дилер

Пробег: 27 000 км

Регион: Санкт-Петербург

Замечания по состоянию: Крыша — Плёнка;



[Посмотреть ещё 5 фото на сайте](#)



Посмотреть
фотографии
на сайте

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

16 февраля 2022 года

Цена: 1 295 000 ₽ ↓ 265 000 ₽

Пробег: 27 000 км

Регион: Ленинградская область, Кудрово



[Посмотреть ещё 20 фото на сайте](#)

Описание

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУПЕРВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ И ПРИ ОБМЕНЕ НА ВАШ АВТОМОБИЛЬ!!!

СТАВКИ СНИЖЕНЫ!!!

Состояние нового автомобиля!

Один владелец!

Пройдены все ТО!

Мы предлагаем Вашему вниманию...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время

Цена

Пробег



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

16 февраля 2022 17:20	1 560 000 ₽	27 000 км
19 февраля 2022 11:25	1 530 000 ₽ ↓ 30 000 ₽	Не менялся
21 февраля 2022 18:38	1 495 000 ₽ ↓ 35 000 ₽	Не менялся
24 февраля 2022 12:14	1 620 000 ₽ ↑ 125 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

6 июня 2025 года

Цена: 1 365 000 ₽ **↓ 60 000 ₽**

Пробег: 101 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 17 фото на сайте](#)

Описание

ПТС оригинал.

Место осмотра

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, Порошкино, Торговая, 22

Комплектация «Style»:

Активная безопасность:

– Антиблокировочная система

– Система курсов...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
6 июня 2025 21:50	1 425 000 ₽	101 000 км
19 июня 2025 13:50	1 365 000 ₽ ↓ 60 000 ₽	Не менялся

i 2 объявления на других площадках

16 февраля 2022 года

Цена: 1 780 000 ₽ **↑ 220 000 ₽**

Пробег: 25 000 км **↓ 2 000 км**

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

17 февраля 2022 года

Цена: 1 560 000 ₽

Пробег: 27 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 407 900 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 119 585 — 1 839 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 337 500 — 1 464 200 ₽

27 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 27 событий и 3 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:
27 апреля 2019 — 28 февраля 2022

Срок владения:
2 года 10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

27 апреля 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Первая продажа

27 апреля 2019 • Дилер • St.-Petersburg

ДТП

19 октября 2019 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

25 октября 2019 • Audatex

Кузовной ремонт

23 ноября 2019 • Пробег 6 894 км • Дилер • Санкт-Петербург

AUDATEX работа (из AUDATEX), AUDATEX ремонт (из AUDATEX), AZT окрасочная работа (из AUDATEX), AZT подготовительная окрасочная работа (из AUDATEX)

Текущий ремонт

23 ноября 2019 • Пробег 6 894 км • Дилер • Санкт-Петербург

Прочие работы

Текущий ремонт

25 апреля 2020 • Пробег 11 211 км • Дилер • St.-Petersburg

ОО автомобиль TO RENAULT эксплуатация, ДО воздушный фильтр замена, ДО Фильтр системы вентиляции салона замена, Комплекс шиномонтажа 4-х колес R17 внедорожник, Сход-развал (Регулировка углов установки колес), Прием колес на хранение(без декоративных колпаков и заглушек в центр дисков)

Текущий ремонт

7 ноября 2020 • Пробег 15 447 км • Дилер • St.-Petersburg

выдача колес после хранения, Комплекс шиномонтажа 4-х колес R17 внедорожник, Сход-развал (Регулировка углов установки колес), Прием колес на хранение(без декоративных колпаков и заглушек в центр дисков)

● **Расчет стоимости ремонта**

21 ноября 2020 • Audatex

● **Кузовной ремонт**

24 апреля 2021 • Дилер

● **Текущий ремонт**

7 ноября 2021 • Пробег 25 512 км • Дилер • Санкт-Петербург

выдача колес после хранения, Комплекс шиномонтажа 4-х колес R15 сталь, Прием колес на хранение(без декоративных колпаков и заглушек в центр дисков)

● **ДТП**

7 декабря 2021 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

● **Расчет стоимости ремонта**

8 декабря 2021 • Audatex

● **Расчет стоимости ремонта**

11 декабря 2021 • Audatex

● **Оценка авто**

23 января 2022 • Пробег 27 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

● **Диагностический осмотр**

15 февраля 2022 • Пробег 27 000 км • Данные о диагностиках • Санкт-Петербург

● **Размещение первого объявления на других площадках**

16 февраля 2022 • Пробег 27 000 км • Объявления на других площадках • Санкт-Петербург

● **Размещение первого объявления на Авито**

16 февраля 2022 • Пробег 27 000 км • Авито • Ленинградская область, Кудрово

● **Размещение второго объявления на других площадках**

17 февраля 2022 • Пробег 27 000 км • Объявления на других площадках • Санкт-Петербург

● **Кузовной ремонт**

25 февраля 2022 • Дилер

2 владелец

Период владения:

22 июля 2022 — 15 июня 2025

Срок владения:

2 года 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

Смена владельца

22 июля 2022 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Продажа

22 июля 2022 • Пробег 27 297 км • Дилер • Кудрово Ленинградская область, Кудрово

Продажа

22 июля 2022 • Пробег 27 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Размещение второго объявления на Авито

6 июня 2025 • Пробег 101 000 км • Авито • Санкт-Петербург

Продажа

3 июля 2025 • Пробег 101 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

4 июля 2025

Данные о техосмотре

Пробег 101 596 км



3 владелец

Период владения:

4 июля 2025 — н.в.

Срок владения:

9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:


Ленинградская область

Смена владельца

4 июля 2025 • Данные о регистрации • Ленинградская область

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 101 596 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

4 июля 2025 года

Пробег: 101 596 км

Действителен: До 4 июля 2027 года

Номер диагностической карты: 104541042500583

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 3 июля 2025 года — 2 июля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Captur Kaptur (HNA)

Код модели: Captur Kaptur (HNA)

Модельный год: 04 2019

Тип автомобиля: H5AA

Двигатель: F4R410

Диапазон номеров двигателя: C209721

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: H5AA;

Заводской номер автомобиля: H093129;

Тип двигателя: F4R;

Тип и индекс двигателя: F4R410;

Заводской номер двигателя: C209721;

Тип коробки передач: DP8;

Тип и индекс коробки передач: DP8511;

Заводской номер коробки передач: M082927;

Уровень комплектации: EA3;

Дополнение к комплектации: SAN913;

Дополнение ограниченной серии: ENPB01;

Размещение рулевого колеса: Левостороннее;

Климатический пояс: Холодный климат;

Цветовая гамма салона: HARM01;

Тип системы кондиционирования воздуха: Автоматическая система кондиционирования воздуха;

Задний бампер: BCAR02;

Технические и законодательные требования страны: TLRP21;

Типы радио: RAD28C;

Заводской номер автомобиля: H;

Передний подлокотник: С передним подлокотником;

Дополнительное обозначение: RENAULT;

Система помощи при запуске двигателя: ADFR-Помощь при запуске холодного двигателя;

Тип боковой подушки безопасности: Передняя боковая подушка безопасности;

Тип коробки передач/количество передач: 4-ступенчатая АКП;

Вид топлива или энергии: Бензин;

Система стабилизации траектории движения: ESPHSA - Система

стабилизации траектории с функцией помощи при трогании на уклоне;

Датчик слепых зон: SDANGM — Без датчика слепых зон;

Нормы выбросов: E05C;

Система снижения токсичности ОГ: SSPREM;

Управление расходом энергии: SSESМ;

Тип включения стеклоочистителя: ALEVA — С автоматическим включением стеклоочистителя и автоматическим включением наружного освещения;

Коммерческое событие: PRUPTB;

Функция экстренного вызова и помощи: SSCALL - Без экстренного вызова и помощи;

Обивка сиденья: Велюр;

Интеллектуальная система парковки: ITPK3 - Задние датчики и задняя видеокамера;

Тип колесного диска: 17-дюймовые легкосплавные колесные диски;

Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVAREL - Только электрическое управление;

Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVCИPE - Для водителя - импульсный режим / для пассажира - только электропривод;

Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой;

Ходовые качества: 4x4;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Уровень системы навигации: NAV0G2;
Количество оттенков: 2TON - Два оттенка;
Дополнительные фары: PROJA2 - Противотуманный фонарь 02;
Ветровое стекло с подогревом: PBCH-C ветровым стеклом с подогревом;
Защита колесного диска: Да;
Розетка для электроаксессуаров: PRIAC2;
Специальные функции колес: RDIF09;
Запасное колесо: RSGALT;
Тип наружных зеркал заднего вида: RET02 - Наружные зеркала заднего вида 02;
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RETC;
Регулятор скорости движения: Система регулирования скорости RV;
Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья;
Блок управления трансмиссией (TCU): SSTCU;
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP03C;
Погружной подогреватель двигателя: СТНAB1 - Плавкий предохранитель салона No. 1;
Тонировка стекол: VSTLAR - Темная тонировка сбоку и сзади;
Противоугонные устройства: ALAR01 - Сигнализация No. 1
DRIVER'S SEAT BELT REMINDER WARNING;
CONTEXT CRITERION;
CARD MODEL RANGE;
AIRBAG WITH DEACTIVATOR;
COMMERCIAL VERSION;
WITHOUT STRIPPING;
COMMERCIAL EVENT TYPE B;
3 REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT;
ANTI-GRIT PROTECTION KIT;
EXTREME COLD CLIMATE;
INTERIOR STYLING 01;
CANNE THERMIQUE HABITACLE 01;
WITHOUT ADDITIONAL FOR VERSION ADAPTATION;
SEAT UPHOLSTERY FABRIC 09;
LEFT-HAND DRIVE;
CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING;
APPROVAL REGULATION 04;
BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER;
WITH MODE ECO;
17 ALUMINIUM WHEELS;
SEAT WITH ISOFIX;
WITHOUT SERVICE REDUCTION FUNCTION;
FOG HEADLIGHTS 02;
WITHOUT BLIND SPOT SENSOR;
SEAT WITH HEATING;
DOCUMENTATION PHASE 1;
COLD START ASSISTANCE;
NO SAFETY DEVICE;
SPACE-SAVING SPARE WHEEL;
EURO 5 OBD IUPR EXPORT;
DRIVER'S + PASSENGER'S FRONT AIRBAG;
PETROL;
AA ENGINE LEVEL;
SOP03C - DOOR OPENING/CLOSING SYSTEM 433 MHZ NORMAL;
FRONT ARM REST;
STANDARD TYRE;
EA3 EQUIPMENT LEVEL;
DOOR MIRRORS 02;
NAVIGATION AID 2 LEVEL 0;
WHEEL DISC PROTECTOR;
TYPE OF GAS R134A;
ELECTRIC DOOR LOCKING;
REAR SENSORS + REAR CAMERA;
CENTRE REAR SEAT BELTS 3 PERSONS;

TWO COLOURS (BICOLOUR);
ACCESSORIES SOCKET 2;
ELECTRIC REAR WINDOW;
ONE-TOUCH DRIVER'S WINDOW AND ELECTRIC PASSENGER'S WINDOW;
NO EXTERIOR FUEL FILTER;
BODY COLOUR DOOR MIRRORS;
RAISED ROAD TYPE;
DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS;
LIGHTS + AUTOMATIC WIPER;
R87 GOM FOR XHA FAMILY;
XHA FAMILY;
STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE;
COLOUR 2: METALLIC GREY;
TECH-LEGISL RP21;
WITH GEAR CHANGE INDICATOR;
RAIN FORD AND RIVER KIT;
DUST KIT;
WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION;
STANDARD MAPS;
WITHOUT TMC SERVICE;
REAR SEATS AIR DUCT;
WITHOUT AHA SERVICE;
ESP HILL START ASSIST;
FRONT SIDE AIRBAG;
SMARTPHONE REPLICATION;
SIDE + REAR TINTED WINDOWS;
HEATED REAR SCREEN;
HEATED WINDSHIELD;
WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE;
STANDARD ROOF;
WITHOUT SIDE OBSTACLE DETECTION;
WITHOUT ENERGY SMART MANAGEMENT;
WITHOUT CONN TELEMATICS;
F4R ENGINE;
DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1;
TECHNICAL DEVELOPMENT A;
COUNTER UNITS IN KILOMETRES;
REAR BUMPER 02;
MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE;
WHITE 369 + BLACK 676;
WITHOUT SMOKING ACCESSORIES;
CLIMATE CONTROL;
ECO CHALLENGE ONBOARD;
WITHOUT ROOF BAR;
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM;
CRUISE CONTROL;
DIFFERENT WHEEL 09;
WITHOUT STOP AND START;
RENAULT BRAND;
WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER;
LEATHER STEERING WHEEL;
EMERGENCY BRAKE ASSIST;
WITHOUT PARTICLE FILTER;
WITHOUT DECANter FILTRE;
4X4 TRANSMISSION;
FRONT SEAT TYPE 01;
4-SPEED AUTOMATIC GEARBOX;
RA42D;
FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT;
WITHOUT ADDITIONAL DEFINITION/WITHOUT LIMITED EDITION;
GEOGRAPHICAL COUNTRY RUSSIA

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.