



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 17 марта 2026 года

Renault DUSTER, 2014

VIN: X7LHSRH8551555968

Госномер: С790ХМ178

Номер кузова:

X7LHSRH8551555968

Номер двигателя: D297786

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7852988520

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 102 л.с.

Последний пробег: 237 418 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

ℹ Найдены страховые выплаты: был виновником

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 18 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 237 418 км

ℹ 1 техосмотр

Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ 2 владельца

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Есть полис ОСАГО

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 17.03.2026 09:36. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ 2 владельца

1-й владелец

Период владения: 29 ноября 2014 — 26 июня 2017

Срок владения: 2 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 26 июня 2017 — н.в.

Срок владения: 8 лет 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

26 января 2016 года в 13:50

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Renault DUSTER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



20 января 2019 года в 15:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Renault DUSTER — автомобиль из отчёта

Повреждения

ЗАДНИЙ БАМПЕР ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai — другой участник

Повреждения

КАПОТ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

28 февраля 2019 года в 12:50

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Renault DUSTER — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Nissan Almera — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

13 февраля 2016 года

Стоимость ремонта: 16 994 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 ₽

Стоимость механических работ: 8 ₽

Стоимость запасных частей: 16 981 ₽

Общая стоимость: 16 994 ₽

Ремонт

Дверь передняя правая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Измерение

Передняя и задняя оси измерить

Схождение переднее регулировка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее правое	Амортизатор стойка передняя правая/кузов - отсоединение/закрепление
Подкрылок передний правый	Амортизатор передний правый - снятие/установка
Брызговик передний правый	Дверь передняя правая - снятие/установка
Амортизатор передний правый	Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка	Личинка замка двери передняя правая - снятие/установка
Фара - отрегулировать	Накладку планку наружная стекла двери передняя правая - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка	Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Брызговик передний правый - снятие/установка	Шина передняя правая - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка	Колесо переднее правое - отбалансировать
Колесо (колеса) снятие/установка дополнительные работы	
Амортизатор стойка(и) передняя - снятие/установка дополнительная работа	
Амортизационная стойка/повреждение кузова передний правый отсоединение-закрепление	

i **Найдены страховые выплаты: был виновником**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в феврале 2016 года

Сумма: 17 501 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 590 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 480 000 — 1 020 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 519 500 — 655 200 ₽

18 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 18 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

26 ноября 2014 • Пробег 0 км • Дилер • Санкт-Петербург

Установка доп. оборудования

26 ноября 2014 • Дилер • Санкт-Петербург

Установка блокиратора КПП, Переустановка 4-х колес, Установка иммобилайзера BLACK BUG BASTA, Укладка ковров салона, Установка сигнализации StarLine A61 (Renault), Шиномонтаж 4-х колес (сборка, балансировка)

1 владелец

Период владения:

29 ноября 2014 — 26 июня 2017

Срок владения:

2 года 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

29 ноября 2014 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

9 марта 2015 • Дилер • Санкт-Петербург

Диагностика а/м по 13 пунктам , Комплекс работ по замене масла, Мойка ЭКСПРЕСС

ДТП

26 января 2016 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

13 февраля 2016 • Audatex

Регламентное ТО

22 ноября 2016 • Пробег 25 301 км • Дилер • Санкт-Петербург

Промывка масляной ситемы двигателя, ОО автомобиль ТО RENAULT эксплуатация, ОО щетка очистителя ветрового стекла сн.и уст. х 2, ДО воздушный фильтр замена, ДО Фильтр системы вентиляции салона замена, ДО свеча зажигания замена

2 владелец

Период владения:

26 июня 2017 — н.в.

Срок владения:
8 лет 9 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Смена владельца

26 июня 2017 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

26 июня 2018 • Пробег 89 500 км • Дилер • Санкт-Петербург

ОО моторное масло слив масла, ДО воздушный фильтр замена, ДО Фильтр системы вентиляции салона замена, КО Мойка двигателя и моторного отсека

Текущий ремонт

20 ноября 2018 • Пробег 117 056 км • Дилер • Санкт-Петербург

ОО моторное масло слив масла

ДТП

20 января 2019 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Визит на сервис

16 февраля 2019

СТО ЕвроАвто

Пробег 127 712 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Бампер задний арматурные работы разборка (Акция)
- Бампер задний арматурные работы сборка (Акция)
- Бампер задний малярные работы (Акция)
- Бампер задний финишная полировка (Акция)
- Крышка багажника арматурные работы разборка (Акция)
- Крышка багажника арматурные работы сборка (Акция)
- Крышка багажника малярные работы (Акция)
- Крышка багажника финишная полировка (Акция)
- Арматурные работы: Парковочный радар/парктроник (к-кт) -- замена
- Кузовные работы: Крышка багажника ремонт
- Стекло лобовое (ветровое) - Замена
- Усилитель заднего бампера - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

- К-кт для вклейки стекол
- Бампер задний
- Заклёпка
- Датчик парковки
- Клей
- Усилитель заднего бампера
- Стекло лобовое (ветровое)
- Заклёпка

ДТП

Текущий ремонт

21 мая 2019 • Пробег 144 072 км • Дилер • Санкт-Петербург

ДО охлаждающая жидкость замена, ОО передняя и задняя подвески пров. геометрии, ДО передняя и задняя подвески юстировка, ОО передние тормозные колодки замена, ОО лампа освещения номерного знака замена, ОО подшипник ступицы переднего колеса замена x 1, Консервация ДВС(+мойка)

Прохождение технического осмотра

13 июня 2019 • Пробег 147 915 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

21 декабря 2020

СТО ЕвроАвто

Пробег 183 747 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Стекло лобовое (ветровое) - Замена (стоимость расходных материалов не включена)
- Арматурные работы: Накладка стекла двери передней левой - Замена
- Арматурные работы: Накладка стекла двери передней правой - Замена
- Регулировка уровня антифриза

Затраченные материалы и запчасти:

- Стекло лобовое (ветровое)
- Накладка стекла переднего левого
- Накладка стекла переднего правого
- К-кт для клейки стекол
- Антифриз
- Вода дистиллированная

Визит на сервис

5 июня 2023

СТО ЕвроАвто

Пробег 215 024 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Малярные работы: Дверь передняя левая -Окраска внутренней части
- Малярные работы: Дверь передняя правая -Окраска внутренней части
- Порог левый арматурные работы для малярных работ
- Порог левый финишная полировка
- Порог левый малярные работы
- Арматурные работы: дверь пер правая снятие установка
- Арматурные работы: дверь пер правая разборка сборка для окраски внутренней части
- Арматурные работы: дверь пер левая снятие установка
- Арматурные работы: дверь пер левая разборка сборка внутренней части
- Арматурные работы: дверь задняя левая снятие установка
- Арматурные работы: разборка сборка проемов левых дверей
- Накладка на порог (наружная) - Снятие-установка 2шт.
- Крыло переднее правое - Замена (стоимость окраски детали не включена)
- Крыло переднее правое (без учета молдингов) арматурные работы для малярных работ
- Крыло переднее правое (без учета молдингов) финишная полировка
- Крыло переднее правое (без учета молдингов) малярные работы

- Малярные работы: Крыло переднее правое -Антикор
- Малярные работы: Порог левый -Удаление коррозии
- Крыло заднее левое - Ремонт: 1 (+2)
- Крыло заднее левое (без учета молдингов) арматурные работы для малярных работ
- Крыло заднее левое (без учета молдингов) финишная полировка
- Крыло заднее левое (без учета молдингов) малярные работы
- Малярные работы: Капот -Окраска внутренней части
- Крыло заднее правое (без учета молдингов) арматурные работы для малярных работ
- Крыло заднее правое (без учета молдингов) финишная полировка
- Крыло заднее правое (без учета молдингов) малярные работы
- Порог правый арматурные работы для малярных работ
- Порог правый финишная полировка
- Порог правый малярные работы
- Малярные работы: Порог правый -Удаление коррозии
- Крышка багажника арматурные работы для малярных работ
- Крышка багажника финишная полировка
- Крышка багажника малярные работы
- Малярные работы: Проем задней правой двери
- Арматурные работы: Дверь задняя правая -Снятие
- Восстановительная (гляцевая) полировка кузова-кроссовер: 1 (-238)
- Арматурные работы: дверь передняя правая снятие/установка
- Арматурные работы: капот снятие/установка

Затраченные материалы и запчасти:

- Крыло переднее правое
- Заклёпка
- Заклёпка
- Рамка под номер

Визит на сервис

6 мая 2025

СТО ЕвроАвто

Пробег 237 418 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:


- Крыло переднее левое - Замена (стоимость окраски детали не включена)
- Крыло переднее левое (без учета молдингов) арматурные работы для малярных работ (Акция)
- Крыло переднее левое (без учета молдингов) финишная полировка (Акция)
- Крыло переднее левое (без учета молдингов) малярные работы (Акция)
- Арматурные работы: Молдинг крыла переднего левого -Снятие
- Малярные работы: Крыло переднее левое -Антикор
- Материалы

Затраченные материалы и запчасти:

- Крыло переднее левое
- Крепеж (клоп)
- Заклёпка
- Заклёпка
- Заклёпка
- Заклёпка

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 237 418 км.



1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

13 июня 2019 года

Пробег: 147 915 км

Действителен: До 13 июня 2021 года

Номер диагностической карты: 13760051900788

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 23 июня 2025 года — 22 июня 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Duster

Код модели: Duster

Модельный год: 10 2014

Тип автомобиля: HSA8

Двигатель: K4M690

Диапазон номеров двигателя: D297786

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: HSA8;

Заводской номер автомобиля: H222591;

Тип двигателя: K4M;

Тип и индекс двигателя: K4M690;

Заводской номер двигателя: D297786;

Тип коробки передач: JR5;

Заводской номер коробки передач: A082034;

Уровень комплектации: E1;

Дополнение к комплектации: SAN913;

Дополнение ограниченной серии: ENPB01;

Размещение рулевого колеса: Левостороннее;

Климатический пояс: Холодный климат;

Цветовая гамма салона: HARM01;

АБС: Да;

Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный;

Тип системы кондиционирования воздуха: Обычная система отопления с рециркуляцией воздуха;

Технические и законодательные требования страны: TLRUSS;

Типы радио: RAD28C;

Заводской номер автомобиля: H;

Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: C
предупреждением о непристегнутом ремне безопасности водителя;

Дополнительное обозначение: RENAULT;

Оборудование для курения: Нет;

Подголовник заднего сиденья: 2ATRPH — Два подголовника задних сидений с полной регулировкой по высоте;

Подушка безопасности водителя: AIRBA1 - С подушкой безопасности водителя;

Тип боковой подушки безопасности: Без передней боковой подушки безопасности;

Подушка безопасности пассажира: Нет;

Тип коробки передач/количество передач: 5-ступенчатая МКП;

Вид топлива или энергии: Бензин;

Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний ремень безопасности;

Система стабилизации траектории движения: Нет;

Ремни безопасности: Инерционные катушки ремней безопасности с регулировкой по высоте;

Воздуховод в зоне задних сидений: Да;

Освещение багажного отделения: Да;

Технические параметры (См идентификационную табличку): CEI2;

Багажник на крыше / опоры багажника крыши: BARLON - Продольные опоры;

Обивка сиденья: Велюр;

Тип колесного диска: 16-дюймовые колесные диски;

Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVARMA - Механический привод;

Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVAVEL - Для водителя — только электрический привод / для пассажира — только



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

электрический привод;
Стекло с обогревом: Да;
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с отделкой из пеноматериала;
Ходовые качества: 4x2;
Дополнительные фары: Нет;
Дневные ходовые огни: SRUNLI - Без дневных ходовых огней ;
Специальные функции колес: RDIF01;
Защита днища кузова: KITGRV - С комплектом антигравийной защиты;
Радар обнаружения препятствий: SRDPRO - Без радара обнаружения препятствий;
Запасное колесо: RSNORM;
Тип наружных зеркал заднего вида: RETROE-С электроприводом;
Тип регулировки сиденья водителя: COFIXE - Неподвижный каркас;
Тип регулировки сиденья переднего пассажира: PAFIXE-Неподвижный каркас сиденья пассажира;
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RENTC;
Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Да;
Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья;
Тип заднего сиденья: FBANAR;
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP03;
Тонировка стекол: VT - С тонировкой;
Счетчик пробега: Километры
DRIVER'S SEAT BELT REMINDER WARNING;
WITHOUT INTERIOR IDENTIFICATION;
MODEL RANGE SHEET;
COMMERCIAL VERSION;
WITHOUT CENTRAL DIFFERENTIAL BLOCK;
WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION;
2 REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT;
ANTI-GRIT PROTECTION KIT;
WITHOUT EXTERIOR NAME BADGE;
FLYWHEEL CONTROL 1;
VERY COLD CLIMATE;
INTERIOR STYLING 01;
WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION ADAPTATION;
SEAT RE-UPHOLSTERY FABRIC NO 01;
LEFT-HAND DRIVE;
CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING;
BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER;
FRONT SEATBELT WITHOUT PRETENSIONER;
16 METAL WHEELS;
WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT;
DRIVER'S SEAT WITH FIXED SUB-FRAME;
SEAT WITH HEATING;
WITHOUT PASSENGER AIRBAG;
DOCUMENTATION PHASE 1;
SANS ANTIPATINAGE DES ROUES;
DOC PERIOD 2008;
BODY COLOURED ACCESSORY 1;
STANDARD SPARE WHEEL;
WITHOUT EXCESS SPEED HORN;
EURO 4 EXPORT DEPOLLUTION OBD;
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS 2;
PETROL;
NIVEAU DE MOTORISATION A8;
SOP03 - DOOR OPENING/CLOSING SYSTEM 03;
STANDARD TYRE;
E1 EQUIPMENT LEVEL;
2 DOOR MIRRORS ELECTRIC ADJUSTMENT;
WITHOUT THIRD FUNCTION;
WHEEL DISC PROTECTOR;
LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING;
TANK CAP WITH KEY;

3-SEAT REAR MIDDLE SEAT BELTS;
MANUAL REAR WINDOW;
ELECTRIC FRONT WINDOW;
NO EXTERIOR FUEL FILTER;
NON-BODY COLOURED EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS;
REINFORCED SUSPENSION;
DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS;
WITHOUT PROXIMITY RADAR;
H79 5 DOOR SUV;
WITHOUT DRIVING ASSISTANCE;
X79 FAMILY;
STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE;
TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY RUSSIA;
WITHOUT HOT COUNTRIES AIR CONDITIONING CONTROL;
RAIN FORD AND RIVER KIT;
DUST KIT;
HEIGHT-ADJUSTABLE STEERING WHEEL;
REAR SEATS AIR DUCT;
WITHOUT ESP;
DOOR HANDLE TYPE 1;
NO FRONT SIDE AIRBAG;
TINTED WINDOWS;
HEATED REAR SCREEN;
K4M ENGINE;
WITHOUT HEADLIGHT WASHER;
WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS;
COUNTER UNITS IN KILOMETRES;
MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE;
GLACIER WHITE BODYWORK PAINT;
WITHOUT SMOKING ACCESSORIES;
STANDARD HEATER RECYCLE;
LONGITUDINAL BARS;
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM;
ROUE DIFFERENTE 01;
RENAULT BRAND;
WHEEL TRIMS 01;
WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER;
WITHOUT CENTRAL DOOR LOCKING WHEN VEHICLE IS IN MOTION;
WITH PEDESTRIAN IMPACT PROTECTION;
FOAM STEERING WHEEL;
WITHOUT REAR FLOOR PROTECTION;
REAR SEAT FUNCTIONALITY;
POWER ASSISTED STEERING;
WITHOUT DECANTER FILTRE;
4X2 TRANSMISSION;
5-SPEED MANUAL GEARBOX;
RADIO 28C;
FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT;
WITHOUT SUPPLEMENT FOR DEFINITION / WITHOUT LIMITED SERIES;
AVTOFRAMOS PRODUCTION PLANT;
DRIVER AIRBAG

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.