

MOSKVICH 3, 2023

VIN: X7LJA13BAC1004302 Госномер: E195KA147

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта



- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Был в лизинге**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	Юридические риски	Возможны ●
	ДТП и происшествия	Есть, 2 ●
	Владельцы	1, юрлицо ●
	Коммерция	Лизинг ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	70 024 км ●
	История обслуживания	17 записей
	История продаж	0 записей

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN X7LJA13BAC1004302

Госномер E195KA147

Номер ЭПТС 164301080495520

Номер кузова X7LJA13BAC1004302

Номер СТС 9963613903

Тип ТС Легковой комби (хэтчбек)

Цвет Серый

Двигатель 1 499 см³ / 136 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Юридические риски

Обратите внимание на информацию, которая отмечена оранжевым кружком — её стоит обсудить с продавцом.

● Был в лизинге

Возможно, автомобилем по-прежнему владеет лизинговая компания. Если у арендатора есть долги перед ней, машину не удастся зарегистрировать в ГИБДД.

Был в лизинге с 22 мая 2024 г. — 29 июня 2026 г.

Арендатор: ООО "СТРОИТЕЛЬ 47"

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 03.07.2026, 14:57. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ЭПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер ЭПТС:	164301080495520
Статус паспорта:	действующий
Утилизационный сбор:	Российская Федерация - уплачен
Таможенное оформление:	Отсутствует
Таможенные ограничения:	Отсутствует
Другие ограничения:	Отсутствует
Последнее регистрационное действие:	Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 24.05.2024

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 20 000 – 30 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 19 января 2025 года

Источник Audatex: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость запасных частей:	20 000 – 30 000 ₽
Общая стоимость:	20 000 – 30 000 ₽


Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло

Клей комплект лобового стекла

Лобовое стекло - снятие/установка

Второе происшествие от 5 марта 2026 года



● ДТП: лёгкие повреждения

СЗФО, Санкт-Петербург, Приморский, N 65 • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 300 000 – 400 000 ₽

ДТП от 5 марта 2026 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

СЗФО, Санкт-Петербург, Приморский, N 65

MOSKVICH 3 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя дверь


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

LADA 2172 PRIORA — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера



Расчёт стоимости ремонта от 28 мая 2026 года

Источник Audatex: 300 000 – 400 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	50 000 – 75 000 ₽
Стоимость механических работ:	50 000 – 75 000 ₽
Стоимость запасных частей:	150 000 – 200 000 ₽
Общая стоимость:	300 000 – 400 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонт окраска
 Дверь передняя левая ремонт окраска
 Дверь передняя правая ремонт окраска
 Корпус зеркала наружный левый ремонт окраска
 Дверь задняя левая ремонт окраска
 Дверь задняя правая ремонт окраска
 Крыша ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Эмблема на капоте
 Фара левая
 Фара правая
 Фара ближнего света левая
 Фара ближнего света правая
 Лобовое стекло
 Клей комплект лобового стекла
 Ручка наружная дверь передняя левая
 Наружный правый стекло двери передней правой
 Молдинг левый дверь задняя
 Релинг крыши правый
 Молдинг колесной арки задний левый
 Колесный диск передний правый
 Эмблема капота - снятие/установка
 Фару ближнего света левую снять/установить
 Фару ближнего света правую снять/установить
 Лобовое стекло - снятие/установка
 Шина передняя правая - снятие/установка

Колесо переднее правое - снятие/установка
Колесо/колеса снятие/установка и балансировка
Релинг крыши правый - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка
Декоративная накладка наружная двери задней левой
Облицовка двери передняя правая - снятие/установка
Направляющая стекла двери передняя правая снятие/установка
Декоративная накладка арки колеса задняя
Фара - отрегулировать
Бампер передний - снятие/установка
Капот - снятие/установка
Шумоизоляционный материал капота - снятие/установка
Замок капота - снятие/установка
Релинг крыши левый - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Молдинг наружный двери передней левой с установкой
Декоративная полоса рама окна передняя левая задняя снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла передний левый наружный - снятие/установка
Стекло двери передней левой - снятие/установка
Уплотнитель стекла двери передний внутренний левый - снятие/установка
Направляющая стекла двери передняя левая снятие/установка
Направляющая стекла двери передняя левая снятие/установка
Наружное зеркало двери переднее левое - снятие/установка
Треугольное стекло переднее левое - снятие/установка
Корпус наружного зеркала заднего вида левый - снятие/установка
Дверь задняя левая - снятие/установка
Облицовка двери задней левой - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла задний левый наружный - снятие/установка
Декоративная планка передняя рама окна дверь задняя левая с установкой
Направляющая окна двери задняя левая - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла задний левый внутренний снятие/установка
Направляющая стойка задняя левая снятие/установка
Молдинг верхний двери задней левой с установкой
Декоративная полоска задней рамы двери задняя левая - снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Декоративная планка наружная дверь передняя правая снятие/установка
Декоративная полоса рама окна передняя правая задняя снятие/установка
Стекло двери передней правой - снятие/установка
Уплотнитель стекла двери передний внутренний правый - снятие/установка
Направляющая стекла двери передняя правая снятие/установка
Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Наружное зеркало двери переднее правое - снятие/установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Декоративная накладка наружной двери задней
Уплотнитель опускного стекла задний правый наружный - снятие/установка
Декоративная планка передняя рама окна дверь задняя правая снятие/установка
Треугольное стекло переднее правое - снятие/установка
Направляющая окна двери задняя правая - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла задний правый внутренний снятие/установка
Направляющая стойка задняя правая снятие/установка
Молдинг верхний двери задней правой снятие/установка

Декоративная полоска задней рамы двери задняя правая - снятие/установка
 Стекло двери задней левой - снятие/установка
 Ручка двери задняя левая наружная - снятие/установка
 Стекло двери задней правой - снятие/установка
 Ручка двери задняя правая наружная - снятие/установка
 Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

70 024 км ●

В среднем 23 341 км в год



История эксплуатации



23 августа 2024

9 578 км

● **Регламентное ТО**

Дилер
Санкт-Петербург

13 декабря 2024

20 208 км

● **Регламентное ТО**

Дилер
Санкт-Петербург

19 января 2025

21 413 км

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

18 марта 2025

21 413 км

● **Текущий ремонт**

Дилер
Санкт-Петербург

9 апреля 2025

29 247 км

● **Регламентное ТО**

Дилер
Санкт-Петербург

29 июля 2025

41 998 км

● **Регламентное ТО**

Дилер
Санкт-Петербург

5 сентября 2025

49 405 км

● **Регламентное ТО**

Дилер
Санкт-Петербург

8 декабря 2025

56 012 км

● **Текущий ремонт**

Дилер
Санкт-Петербург

6 февраля 2026

59 925 км

● **Регламентное ТО**

Дилер
Санкт-Петербург

5 марта 2026

● **ДТП**

Данные о ДТП
СЗФО, Санкт-Петербург, Приморский, N 65

6 мая 2026

65 058 км

● **Текущий ремонт**

Дилер
Санкт-Петербург

28 мая 2026

68 428 км

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

18 июня 2026

70 024 км

● **Регламентное ТО**

Дилер
Санкт-Петербург

1 владелец

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.



24 мая 2024 — н.в. • 2 года 2 месяца • **Юрлицо**

Коммерческое использование

● Найдены сведения о лизинге

Возможно, автомобилем по-прежнему владеет лизинговая компания. Если у арендатора есть долги перед ней, машину не удастся зарегистрировать в ГИБДД.

Был в лизинге с 22 мая 2024 г. — 29 июня 2026 г.

Арендатор: ООО "СТРОИТЕЛЬ 47"

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Цена

1 155 600 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)