

Ford FOCUS, 2011

VIN: X9FKXXEVBKBJ20281 Госномер: K530CT147

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта



- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Был кузовной ремонт**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 6 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	151 848 км ●
	Владельцы	5 за всё время ●
	История обслуживания	49 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN _____ X9FKXXEEBKBJ20281

Госномер _____ K530CT147 • E072KH198 • M381PB190

Номер ПТС _____ 47HE735732

Номер кузова _____ X9FKXXEEBKBJ20281

Номер двигателя _____ BJ20281

Номер СТС _____ 9972829105

Тип ТС _____ Легковой комби (хэтчбек)

Цвет _____ Белый

Двигатель _____ 1 999 см³ / 149 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кондиционер _____ A/C с двухзон. автом. темпер.контр.

Кузов _____ 5-дверный седан

Дата производства _____ 18/09/2011

Привод _____ LHD FWD

Двигатель _____ 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS)

Цвет кузова _____ Frozen White

Еще 274 записи в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 17.06.2026, 19:07. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 47HE735732

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 30 000 – 40 000 ₽

● **Кузовной ремонт**

Расчёт стоимости ремонта от 10 декабря 2012 года

Источник Audatex: 30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	10 000 – 20 000 ₽
Общая стоимость:	30 000 – 40 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер покраска для ремонта

Крыло переднее правое окраска при ремонте

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний

Крыло переднее правое


Кузовной ремонт от 22 декабря 2012 года

Сервис: Дилер, Москва

Выполненные работы:

С/у облицовки переднего бампера, AZT подготовительная окрасочная работа, Крыло перед.правое - с/у (бампер и фара сняты), AZT окрасочная работа, Дополнительное рабочее время для облицовки переднего бампера. Замена (Автомобили с омывателем фар), Регулировка фар, Подбор краски, AUDATEX работа, Переоборудование облицовки переднего бампера (облицовка бампера снята), Крыло переднее правое ремонт, ДОП ВРЕМЯ К: ОБЛИЦОВКУ БАМПЕРА ПЕР ЗАМ (Т/С С СИСТЕМОЙ ПАРКОВКИ) ВКЛ: ОТВЕРСТИЯ ПРОБИТЬ

Второе происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 100 000 – 150 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 8 февраля 2014 года

Источник Audatex: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
--------------------	-------------

Стоимость механических работ: до 10 000 Р
Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 Р
Общая стоимость: 100 000 – 150 000 Р

Частичный ремонт

А-стойка наружная правая отремонтировать
Рама крыши левая отремонтировать

Ремонт

Дверь задняя левая ремонтировать
Дверь передняя правая ремонтировать
Капот ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)


Бампер премиум окраска
Капот ремонт окраска
Крыло переднее правое ремонт окраска
Дверь задняя левая ремонт окраска
А-стойка наружная правая ремонт окраска
Рама крыши левая ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Спойлер передний левый
Капот
Фара левая в сборе
Фара правая в сборе
Лампа поворотная правая
Крыло переднее правое
Брызговик передний левый
Молдинг правый ветрового стекла
Дверь передняя правая
Корпус зеркала правый
Наружное зеркало правое
Поворотное зеркало правое
Стекло зеркала наружное правое
Дверь задняя левая
Накладка порога правая
Молдинг крыши левый
Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Дополнительное время к: облицовку бампера переднего замена
Дополнительное время к: облицовку бампера переднего замена
Фара левая - заменить (снята)
Фара правая - заменить (снята)

Фара отрегулировать
 Брызговик передний левый - снятие/установка
 Крыло переднее правое - снятие/установка
 Капот - заменить (снят)
 Капот - снятие/установка
 Декоративная планка правая ветрового стекла снятие/установка
 Дверь передняя правая - снятие/установка
 Дверь передняя правая - замена (дверь снята)
 Корпус наружного зеркала заднего вида правый - снятие/установка
 Указатель поворота в наружном зеркале правом снятие/установка
 Дверь задняя левая - снятие/установка
 Дверь задняя левая - замена (дверь снята)
 Накладка порога передняя правая снятие/установка
 Молдинг левый крыши снятие/установка
 Надбавка времени основные операции
 Углозащитная лента передняя правая - снятие/установка
 Облицовка верхняя А-стойка правая - снятие/установка
 Облицовку нижнюю моторного отсека снять/установить
 Фильтр глушителя шума впуска - снятие/установка
 Память неисправностей считать и стереть
 Программирование после отсоединения

Третье происшествие от 13 апреля 2014 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 10 000 – 20 000 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 23 июня 2014 года

Источник Audatex: 10 000 – 20 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	10 000 – 20 000 ₽
Общая стоимость:	10 000 – 20 000 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая но отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний окраска для ремонта

Боковина задняя левая наружная окраска. При ремонте

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний

Надбавка времени основные операции

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Дополнительное время к: облицовку бампера заднего замена


Кузовной ремонт от 9 июля 2014 года

Сервис: Дилер, Москва

Выполненные работы:

Бампер задний ремонт, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX работа, AUDATEX ремонт, Замена облицовки заднего бампера, Подбор краски, Снятие/установка облицовки заднего бампера

Четвёртое происшествие от 11 ноября 2015 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Москва • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • до 10 000 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • до 10 000 ₽

ДТП от 11 ноября 2015 года

Тип происшествия:


Столкновение

Регион:
Москва

Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Rover Discovery — другой участник



Расчёт стоимости ремонта от 24 ноября 2015 года

Источник Audatex: до 10 000 ₽

Частичный ремонт

Дверь передняя левая до окна отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая до окраски ремонт. Окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надбавка времени основные операции

Дверь передняя левая - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла двери передней левой наружный - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка

Облицовка задней двери передней левой с установкой

Расчёт стоимости ремонта от 15 декабря 2015 года

Источник Audatex: до 10 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: до 10 000 ₽

Ремонт

Дверь передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надбавка времени основные операции

Дверь передняя левая - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка

Стекло окно двери передней левой - снятие/установка


Стеклоподъемник передний левый - снятие/установка (облицовка двери снята)

Уплотнитель опускного стекла двери передней левой наружный - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка

Облицовка задней двери передней левой с установкой

Пятое происшествие от 24 февраля 2018 года



- ДТП: есть повреждения

Москва • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 50 000 – 75 000 ₽

ДТП от 24 февраля 2018 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Москва

Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения


Правое переднее крыло

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот



Расчёт стоимости ремонта от 13 апреля 2018 года

Источник Audatex: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 40 000 – 50 000 ₽

Общая стоимость: 50 000 – 75 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Датчик задний наружный левый парковки окраска поверхности

Датчик задний внутренний левый парковки окраска поверхности

Датчик задний внутренний правый парковочный окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Спойлер бампера задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Усилитель бампера задний окраска поверхности

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дополнительное время к: облицовку бампера заднего замена

Крышка багажника - замена (снята)

Крышка багажника - снятие/установка

Типовую эмблему заменить

Бампер задний

Кронштейн средний бампера задний

Болт

Крепёж бампера задний саморез отделка детали

Болт

Крепежные зажимы

Болт

Усилитель бампера задний

Спойлер бампера задний

Крышка багажника

Обозначение модели

Комплект клея для стекла заднего

Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали

Проставка

Отражатель левый

Надбавка времени основные операции

Светоотражатель задний левый снятие/установка

Отражатель задний правый снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Бампер задний - усилитель - снятие/установка

Кронштейн левый бампера задний - снятие/установка

Расширитель крыла/арки задний левый снятие/установка

Расширитель крыла/арки задний правый снятие/установка

Брызговик задний левый - снятие/установка

Брызговик задний правый - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка


Колесо заднее левое - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Фонарь задний левый - снятие/установка

Фонарь задний правый - снятие/установка

Шестое происшествие от 7 сентября 2018 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Москва • Столкновение • 2 участника

ДТП от 7 сентября 2018 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Москва

Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai — другой участник


Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло



Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

151 848 км ●

В среднем 12 654 км в год



● 32 000 км — пробег странно снизился

Что это значит

Вероятно, показания округлили в меньшую сторону или занесли небрежно. Снижение небольшое, до 10 000 км — на скрутку не тянет.

Дата

23 сентября 2014

Где

Москва

Источник

Дилер

История эксплуатации

30 сентября 2011

Первая продажа

Дилер

Москва

30 сентября 2011

Установка доп. оборудования

Дилер

Москва



1-й владелец

1 октября 2011 — 5 июля 2015 (3 года 9

месяцев) · Физическое лицо · Московская область

1 октября 2011

Первичная регистрация

23 октября 2011

1 101 км

Данные о регистрации
Московская область

● Текущий ремонт
Дилер
Москва

18 апреля 2012

14 479 км

● Текущий ремонт
Дилер
Москва

31 октября 2012

23 733 км

● Текущий ремонт
Дилер
Москва

10 декабря 2012

● Расчет стоимости ремонта
Audatex

22 декабря 2012

24 643 км

● Кузовной ремонт
Дилер
Москва

25 декабря 2012

24 700 км

● Сервисное обращение
Партнер Автотеки
Химки (МО)

2 мая 2013

26 655 км

● Текущий ремонт
Дилер
Москва

21 мая 2013

26 981 км

● Текущий ремонт
Дилер
Москва

28 ноября 2013

29 395 км

● Текущий ремонт
Дилер
Москва

8 февраля 2014

● Расчет стоимости ремонта
Audatex

10 февраля 2014

30 454 км

● Визит на сервис
Дилер

10 февраля 2014

30 454 км

● Визит на сервис
Дилер

13 апреля 2014

● ДТП
Данные о ДТП

22 апреля 2014

31 263 км

● Текущий ремонт
Дилер
Москва

27 мая 2014

33 071 км

● Текущий ремонт
Дилер

23 июня 2014

Москва

● **Расчет стоимости ремонта**
Audatex

9 июля 2014

33 691 км

● **Кузовной ремонт**
Дилер
Москва

23 сентября 2014

32 000 км

● **Текущий ремонт**
Дилер
Москва

20 октября 2014

35 803 км

● **Текущий ремонт**
Дилер
Москва

15 апреля 2015

38 210 км

● **Текущий ремонт**
Дилер
Москва

19 мая 2015

38 630 км

● **Регламентное ТО**
Дилер
Москва

30 мая 2015

38 041 км

● **Текущий ремонт**
Дилер
Москва



2-й владелец

5 июля 2015 — 10 февраля 2019 (3 года 8 месяцев) · Физическое лицо · Москва

5 июля 2015

● **Смена владельца**
Данные о регистрации
Москва

11 ноября 2015

● **ДТП**
Данные о ДТП
Москва

24 ноября 2015

48 169 км

● **Расчет стоимости ремонта**
Audatex

15 декабря 2015

48 169 км

● **Расчет стоимости ремонта**
Audatex

15 сентября 2016

60 000 км

● **Прохождение технического осмотра**
Данные о техосмотре

24 февраля 2018

● **ДТП**
Данные о ДТП
Москва

13 апреля 2018

81 094 км

● **Расчет стоимости ремонта**
Audatex

4 сентября 2018

84 441 км

● **Визит на сервис**

Дилер
г Москва

7 сентября 2018

● **ДТП**

Данные о ДТП
Москва

8 февраля 2019

87 700 км

● **Прохождение технического осмотра**

Данные о техосмотре



3-й владелец

10 февраля 2019 — 13 октября 2019 (8 месяцев) · Физическое
лицо · Санкт-Петербург

10 февраля 2019

● **Смена владельца**

Данные о регистрации
Санкт-Петербург

2 октября 2019

96 982 км

● **Визит на сервис**

СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург



4-й владелец

13 октября 2019 — 22 декабря 2024 (5 лет 3
месяца) · Физическое лицо · Санкт-Петербург

13 октября 2019

● **Смена владельца**

Данные о регистрации
Санкт-Петербург

15 октября 2019

97 371 км

● **Визит на сервис**

СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург

19 октября 2019

97 625 км

● **Визит на сервис**

СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург

25 июля 2020

104 832 км

● **Визит на сервис**

СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург

8 октября 2020

106 797 км

● **Прохождение технического осмотра**

Данные о техосмотре

8 октября 2020

106 797 км

● **Визит на сервис**

СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург

14 ноября 2020

107 865 км

● **Визит на сервис**

СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург

16 октября 2021

119 033 км

● **Визит на сервис**

СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург

11 апреля 2022

128 975 км

● **Визит на сервис**

СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург

28 ноября 2022

143 674 км

● **Визит на сервис**

СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург

26 марта 2023

151 848 км

● **Визит на сервис**

СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург



5-й владелец

22 декабря 2024 — н.в. (1 год 7 месяцев) · Физическое
лицо · г. Санкт-Петербург

22 декабря 2024

● **Смена владельца**

Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

5 владельцев



1-й владелец

1 октября 2011 — 5 июля 2015 • 3 года 9 месяцев • Физлицо • Московская область



2-й владелец

5 июля 2015 — 10 февраля 2019 • 3 года 8 месяцев • Физлицо • Москва



3-й владелец

10 февраля 2019 — 13 октября 2019 • 8 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург



4-й владелец

13 октября 2019 — 22 декабря 2024 • 5 лет 3 месяца • Физлицо • Санкт-Петербург



5-й владелец

22 декабря 2024 — н.в. • 1 год 7 месяцев • Физлицо • г. Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

599 900 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)