

Ford FOCUS, 2012

VIN: X9FKXXEVBKCR72952 Госномер: M676AT178

Рекомендация

Можно осмотреть



- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Был в ДТП
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 3 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	153 022 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	22 записи
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN X9FKXXEEBKCR72952

Госномер M676AT178

Номер ПТС 47NM317227

Номер кузова X9FKXXEEBKCR72952

Номер двигателя CR72952

Номер СТС 78XE133508

Тип ТС Легковой хэтчбек (комби)

Цвет Белый

Двигатель 1 596 см³ / 104 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кондиционер Кондиц.возд., управл. вручную

Кузов 5-дверный седан

Дата производства 20/02/2012

Привод LHD FWD

Двигатель 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma

Цвет кузова Frozen White

Еще 278 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 22.09.2026, 13:49. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.

● Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Номер: 47НМ317227

● Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 24 935 ₽

● Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 17 773 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 18 февраля 2013 года

Источник Audatex: 24 935 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	15 724 ₽
Стоимость механических работ:	8 550 ₽
Стоимость запасных частей:	661 ₽
Общая стоимость:	24 935 ₽

Ремонт

Дверь передняя правая отремонтировать
Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая окраска при ремонте
Дверь задняя окраска при ремонте
Бампер задний окраска для ремонта
Боковина задняя окраска при ремонте

Окраска поверхности

Укрыть стекло заднее окраска поверхности
Подбор цвета окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крепеж набор бампер задний
Болт
Гайка
Болт

Защитная пленка задняя правая

Расчёт стоимости ремонта от 26 февраля 2013 года

Источник Audatex: 17 773 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	8 992 ₽
Стоимость механических работ:	7 200 ₽
Стоимость запасных частей:	1 581 ₽
Общая стоимость:	17 773 ₽

Ремонт

Бампер передний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер покраска для ремонта

Крыло переднее правое окраска при ремонте

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)


Крепеж набор бампер передний

Болт

Болт

Крепеж зажимы

Второе происшествие от 10 августа 2016 года



- ДТП: нет данных о повреждениях
Европротокол

-
- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 16 976 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 16 августа 2016 года

Источник Audatex: 16 976 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	9 654 ₽
--------------------	---------

Стоимость механических работ:	5 460 Р
Стоимость запасных частей:	1 862 Р
Общая стоимость:	16 976 Р

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали

Подбор колера окраски новых деталей

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Защитная пленка задняя левая

Брызговик задний левый

Надбавка времени основные операции

Брызговик задний левый - снятие/установка

Защитная пленка задняя левая заменить

Светоотражатель задний левый снятие/установка

Отражатель задний правый снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Фонарь задний левый - снятие/установка

Фонарь задний правый - снятие/установка

Облицовка внутренняя арка колеса задняя левая снятие/установка

Спойлер бампера задний - снятие/установка

Полка багажника - снятие/установка

Спойлер бампера задний нижний - снятие/установка

Расширитель крыла/арки задний левый снятие/установка

Расширитель крыла/арки задний правый снятие/установка

Брызговик задний правый - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Облицовка средней стойки левая с установкой

Спинка сиденья задняя левая с установкой

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Фильтр глушителя шума впуска - снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Память неисправностей считать и стереть

Программирование после отсоединения

Третье происшествие от 18 сентября 2016 года



- ДТП: нет данных о повреждениях
Санкт-Петербург, Приморский • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 59 447 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 24 сентября 2016 года

Источник Audatex: 59 447 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	22 469 ₽
Стоимость механических работ:	10 465 ₽
Стоимость запасных частей:	26 513 ₽
Общая стоимость:	59 447 ₽

Ремонт

Дверь передняя правая отремонтировать
Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска
Дверь передняя правая ремонт окраска <50%
Дверь задняя правая ремонт окраска <50%
Бампер задний ремонтная окраска
Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Ручка наружная дверь передняя правая окраска поверхности
Накладка ручки двери передняя правая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Корпус зеркала правый окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Подбор колера окраски новых деталей

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее правое
Брызговик передний правый
Зеркало наружное правое
Поворотное зеркало наружное правое
Стекло зеркала наружное правое
Корпус зеркала правый
Защитная пленка задняя правая
Комплект клея бокового стекла правого
Колёсный колпак передний правый
Колёсный колпак задний правый
Фара - отрегулировать
Крыло переднее правое - снятие/установка
Накладка обтекателя - снятие/установка
Электродвигатель стеклоочистителя - инициализировать
Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Корпус наружного зеркала заднего вида правый - снятие/установка
Указатель поворота в наружном зеркале правом снятие/установка
Защитная пленка задняя правая заменить
Память неисправностей считать и стереть
Надбавка времени основные операции
Спойлер передний - снятие/установка
Накладка противотуманная фара левая - снятие/установка
Накладка противотуманная фара правая - снятие/установка
Решетка воздуховода бампер передний снятие/установка
Противотуманные фары - обе - снятие/установка
Номерной знак передний - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Решетка радиатора - снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Стекло окно двери переднее правое - снятие/установка
Стеклоподъемник передний правый - снятие/установка (облицовка двери снята)
Уплотнитель опускного стекла двери передней правой наружный - снятие/установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Облицовка двери задней правой - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка
Стекло окна двери задней правой - снятие/установка
Стеклоподъемник задний правый снятие/установка (облицовка снята)
Уплотнитель задний правый - снятие/установка
Светоотражатель задний левый снятие/установка
Отражатель задний правый снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Фонарь задний правый - снятие/установка
Спойлер бампера задний - снятие/установка
Полка багажника - снятие/установка
Накладка порога двери задней правой - снятие/установка
Расширитель крыла/арки задний правый снятие/установка
Окно боковой стенки правое - снятие/установка

Брызговик задний правый - снятие/установка
 Лючок топливного бака - снятие/установка
 Облицовка средней стойки правой с установкой
 Обивка D-стойки крыши правая снятие/установка
 Облицовку нижнюю моторного отсека снять/установить
 Колесо заднее правое - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег


По нашим данным

153 022 км ●

В среднем 11 770 км в год



История эксплуатации



13 марта 2014

29 521 км

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

31 января 2015

44 486 км

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

31 января 2016

55 610 км

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

10 августа 2016

● **ДТП**

Данные о ДТП

16 августа 2016

63 770 км

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

18 сентября 2016

● **ДТП**

Данные о ДТП
Санкт-Петербург, Приморский

24 сентября 2016

65 304 км

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

24 января 2017

70 243 км

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

20 апреля 2017

72 000 км

● **Прохождение технического осмотра**

Данные о техосмотре

18 марта 2018

82 725 км

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

25 марта 2018

82 811 км

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

30 марта 2019

98 178 км

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

30 апреля 2020

109 466 км

● **Прохождение технического осмотра**

Данные о техосмотре

11 июля 2022

124 707 км

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

6 марта 2024

140 835 км

● **Визит на сервис**

Дилер
Санкт-Петербург

11 апреля 2025

● **Визит на сервис**

Дилер

148 809 км

16 июня 2025

150 556 км

27 ноября 2025

153 022 км

Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

Дилер

Санкт-Петербург

● **Визит на сервис**

Дилер

Санкт-Петербург

1 владелец



14 апреля 2012 — н.в. • 14 лет 6 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

617 300 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)