

Ford FOCUS, 2012

VIN: X9FKXXEЕВКСТ74040 Госномер: O227OY60

Рекомендация

Можно осмотреть



- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Похоже, пробег скручен**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	Пробег	93 787 км, скручен ●
	ДТП и происшествия	Есть, 4 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Владельцы	2 за всё время ●
	История обслуживания	24 записи
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	X9FKXXEEBKCT74040
Госномер	O227OY60 • У950АС178
Номер ПТС	47НО300439
Номер кузова	X9FKXXEEBKCT74040
Номер двигателя	СТ74040
Номер СТС	9921317799
Тип ТС	Легковой хэтчбек (комби)
Цвет	Черный
Двигатель	1 595 см³ / 125 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кондиционер	А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Кузов	5-дверный седан
Дата производства	06/12/2012
Привод	LHD FWD
Двигатель	1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
Цвет кузова	Panther Black (Metallic)

Еще 276 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 19.09.2026, 13:02. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 31 августа 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Номер: 47НО300439

● **Не найдены неоплаченные штрафы**

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Кузовной ремонт**


Кузовной ремонт от 13 февраля 2013 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

С/у противотуманной фары (Одной). Не включает регулировку.

Второе происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 15 574 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 11 октября 2013 года

Источник Audatex: 15 574 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	3 538 ₽
Стоимость механических работ:	6 ₽
Стоимость запасных частей:	12 030 ₽
Общая стоимость:	15 574 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Боковина задняя левая не отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний окраска для ремонта

Боковина задняя левая наружная окраска. При ремонте

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Фонарь задний левый

Защитная плёнка задняя левая

Надбавка времени основные операции

Фонарь задний левый - снятие/установка

Светоотражатель задний левый снятие/установка

Отражатель задний правый снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка


Спойлер бампера задний - снятие/установка

Расширитель крыла/арки задний левый снятие/установка

Брызговик задний левый снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Третье происшествие от 7 декабря 2013 года



● ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 29 498 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 10 декабря 2013 года

Источник Audatex: 29 498 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	7 564 ₽
Стоимость механических работ:	13 ₽
Стоимость запасных частей:	21 921 ₽
Общая стоимость:	29 498 ₽

Ремонт

Боковина задняя внутренняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Боковина задняя внутренняя левая окраска поверхности

Окраска новой детали

Боковина задняя левая наружная окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Боковина задняя левая

Защитная плёнка задняя левая

Клеевой комплект боковина
Клей боковое стекло левое
Боковина задняя левая - заменить
Спойлер передний - снятие/установка
Накладка противотуманная фара левая - снятие/установка
Накладка противотуманная фара правая - снятие/установка
Решетка воздуховода бампер передний снятие/установка
Противотуманные фары - обе - снятие/установка
Номерной знак передний - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Дверь задняя левая - снятие/установка
Обивка двери задней левой детали снятие/установка
Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка
Стекло окна двери задней левой - снятие/установка
Облицовку нижнюю моторного отсека снять/установить

Четвёртое происшествие от 10 февраля 2014 года



● ДТП: нет данных о повреждениях
Европротокол

● Кузовной ремонт

Кузовной ремонт от 31 июля 2014 года

Сервис: Дилер, St.-Petersburg

Выполненные работы:

AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX работа, AUDATEX ремонт, Снятие/установка облицовки заднего бампера

Кузовной ремонт от 31 июля 2014 года

Сервис: Дилер, St.-Petersburg

Выполненные работы:

Подбор краски/Проверка подбора краски, С/у наружной ручки двери, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, Дверь задняя с/у, Замена одного стекла задней двери, Замена панели задней части боковины кузова (слева), С/у панели обивки задней двери

Кузовной ремонт от 31 июля 2014 года

Сервис: Дилер, St.-Petersburg

Выполненные работы:

AZT окрасочная работа, AUDATEX работа, Замена 2 противотуманных фар, Установка решетки радиатора, С/у облицовки переднего бампера

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Результаты диагностики


В онлайн-отчёте есть 1 диагностика.

Пробег

По нашим данным

от 140 554 км ● Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 46 767 км. В реальности пробег может быть больше.



● 104 000 км — пробег долго не менялся

Что это значит

Похоже на простой. Спросите, почему машиной не пользовались и где она стояла: в тёплом боксе или на улице под дождём.

Дата

2 июля 2020

Источник

Данные о техосмотре

● 55 233 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

104000 → 55233

Дата

18 ноября 2021

Где

Великие Луки

Источник

Fit Service

История эксплуатации

28 декабря 2012

Первая продажа

Дилер

Санкт-Петербург

28 декабря 2012

Установка доп. оборудования

Дилер

Санкт-Петербург



1-й владелец

	29 декабря 2012 — 15 июля 2016 (3 года 7 месяцев) · Физическое лицо · Псковская область
29 декабря 2012	Первичная регистрация Данные о регистрации Псковская область
13 февраля 2013	Кузовной ремонт Дилер Санкт-Петербург
25 июня 2013 17 759 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
11 октября 2013 32 881 км	Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
11 октября 2013	Расчет стоимости ремонта Audatex
7 декабря 2013	ДТП Данные о ДТП
10 декабря 2013	Расчет стоимости ремонта Audatex
23 декабря 2013 46 060 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
10 февраля 2014	ДТП Данные о ДТП
27 марта 2014 61 761 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
31 июля 2014	Кузовной ремонт Дилер St.-Petersburg
31 июля 2014	Кузовной ремонт Дилер St.-Petersburg
31 июля 2014	Кузовной ремонт Дилер St.-Petersburg
9 июля 2016 68 000 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
	 2-й владелец

	15 июля 2016 — н.в. (10 лет 3 месяца) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
15 июля 2016	Смена владельца Данные о регистрации Санкт-Петербург
19 июля 2018 102 000 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
2 июля 2020 104 000 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
9 июля 2020	Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака Данные о регистрации Санкт-Петербург
18 ноября 2021 55 233 км	Визит на сервис Fit Service Великие Луки
23 июня 2022 60 238 км	Визит на сервис Fit Service Великие Луки
21 августа 2026 93 787 км	Визит на сервис Fit Service Великие Луки
21 августа 2026 93 787 км	Диагностический осмотр Данные о диагностиках

2 владельца

По состоянию на 31 августа 2026 года



1-й владелец

29 декабря 2012 — 15 июля 2016 • 3 года 7 месяцев • Физлицо • Псковская область



2-й владелец

15 июля 2016 — н.в. • 10 лет 3 месяца • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

587 100 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)