

Toyota CAMRY, 2017

VIN: XW7BF4FK10S176415 Госномер: E736OX198



+4 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Похоже, пробег скручен
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	Пробег	150 556 км, скручен ●
	ДТП и происшествия	Есть, 2 ●
	Владельцы	3, среди них юрлицо ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	История обслуживания	45 записей
	История продаж	1 запись
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN XW7BF4FK10S176415
Госномер E736OX198 • K663BK799 • У698РТ178
Номер ПТС 78ОТ853690
Номер кузова XW7BF4FK10S176415
Номер двигателя J017521
Номер СТС 9918579613
Тип ТС Легковой седан
Цвет Черный металлик
Двигатель 2 494 см³ / 181 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства 11.2017
Описание ACV51,ASV5#,AVV50,GSV50
Обозначение модели CAMRY/HYBRID
Код модели ASV50L-RETNKX

Опции

АКПП/МКПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES

Еще 5 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 16.07.2026, 14:16. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78OT853690

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 19 марта 2019 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Выборгский, Сампсониевское • Столкновение • 3 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 100 000 – 150 000 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 200 000 – 300 000 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 200 000 – 300 000 ₽

ДТП от 19 марта 2019 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Выборгский, Сампсониевское

Toyota CAMRY — автомобиль из отчёта

Повреждения

Оба бампера, п.гнз, реш.радиатора, з.панель, з.парктр., п.парктр., кр.багажника

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Skoda Octavia — другой участник

Повреждения

П.бампер

н.гнз

реш.радиатора


капот



Toyota Camry — другой участник

Повреждения

З.бампер



Расчёт стоимости ремонта от 29 марта 2019 года

Источник Audatex: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	75 000 – 100 000 ₽
Общая стоимость:	100 000 – 150 000 ₽

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Номерной знак передний левый

Рамка номерного знака передняя левая

Бампер передний

Решётка радиатора
Решетка радиатора нижняя
Бампер задний
Крышка багажника
Дополнительные работы для сверления отверстий для
Датчик/ки система парковки передний снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - замена (снятие)
Решетка радиатора - снятие/установка
Крышка багажника снятие/установка
Крышка багажника - замена (снята)
Бампер задний - снятие/установка
Бампер задний - замена (снятие)
Дополнительные работы для сверления отверстий для
Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка
Память неисправностей считать и стереть
Система высокого напряжения мера безопасности

Расчёт стоимости ремонта от 26 апреля 2019 года

Источник Audatex: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость механических работ:	40 000 – 50 000 ₽
Стоимость запасных частей:	150 000 – 200 000 ₽
Общая стоимость:	200 000 – 300 000 ₽

Ремонт

Передняя панель отремонтировать
Боковина задняя левая отремонтировать
Боковина задняя отремонтировать
Панель крепления фона заднего левого отремонтировать
Панель крепления фонарь задний отремонтировать
Панель пола задняя отремонтировать
Поперечина задка отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%
Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Панель пола задняя окраска поверхности
Поперечина задка окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали
Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Усилитель замка панели окраска поверхности
Панель задка окраска для новой детали
Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Абсорбер бампера передний
Решётка радиатора
Решетка радиатора нижняя
Накладка решётки радиатора
Замок нижний капота
Фара левая
Усилитель замка панели
Планка верхняя радиатора
Бампер задний
Балка бампера задняя
Панель задка
Крышка багажника
Уплотнитель крышки багажника
Эмблема изготовителя
Обозначение модели
Глушитель задний
Пленка бампера передняя
Пленка фары
Дополнительные работы для сверления отверстий для
Датчик/ки система парковки передний снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - замена (снятие)
Абсорбер бампера передний - снятие/установка
Решетка радиатора - снятие/установка
Фара левая в сборе - заменить
Накладка решетки радиатора - снятие/установка
Опора замковой панели - снятие/установка
Панель задка - заменить
Крышка багажника снятие/установка
Крышка багажника - замена (снята)
Бампер задний - замена (снятие)
Дополнительные работы для сверления отверстий для
Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка
Опора бампера задняя замена
Глушитель задний - снятие/установка
Стапель переоборудование
Транспортное средство на стапель - установить
Декоративная планка решетка радиатора снятие/установка
Декоративная планка правая решетки радиатора снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка
Оба задних фонаря наружных - снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Вентиляционная решетка задняя - снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Фронтальный датчик подушки безопасности левый - снятие/установка
Фронтальный датчик подушки безопасности правый - снятие/установка
Звуковой сигнал(ы) снятие/установка
Колесо снятие/установка дополнительные работы
Крышка моторного отсека левая снятие/установка
Кожух двигателя правый снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Колесо заднее правое - снятие/установка
Передок восстановление геометрии
Задняя часть восстановление геометрии

Расчёт стоимости ремонта от 2 мая 2019 года

Источник Audatex: 200 000 – 300 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость механических работ:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость запасных частей:	150 000 – 200 000 ₽
Общая стоимость:	200 000 – 300 000 ₽

Ремонт

Передняя панель отремонтировать
Боковина задняя левая отремонтировать
Боковина задняя отремонтировать
Панель крепления фона заднего левого отремонтировать
Панель крепления фонарь задний отремонтировать
Панель пола задняя отремонтировать
Поперечина задка отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%
Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Передняя панель окраска поверхности
Панель пола задняя окраска поверхности
Поперечина задка окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали
Бампер задний окраска новой детали


Окраска новой детали

Панель задка окраска для новой детали
Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Опора замковой панели - снятие/установка
Панель задка - заменить
Крышка багажника снятие/установка
Крышка багажника - замена (снята)
Бампер задний - замена (снятие)
Опора бампера задняя замена
Номерной знак передний
Рамка номерного знака передняя
Бампер передний
Абсорбер бампера передний
Решётка радиатора
Решетка радиатора нижняя
Накладка решётки радиатора
Замок нижний капота
Фара левая
Усилитель замка панели
Планка верхняя радиатора
Бампер задний
Облицовка бампер задний
Балка бампера задняя
Панель задка
Крышка багажника
Уплотнитель крышки багажника
Замок крышки багажника
Фонарь задний наружный
Облицовка щитка заднего
Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - замена (снятие)
Абсорбер бампера передний - снятие/установка
Решетка радиатора - снятие/установка
Фара левая в сборе - заменить
Накладка решетки радиатора - снятие/установка
Уплотнитель задний левый - снятие/установка
Уплотнитель задний правый - снятие/установка
Оба задних фонаря наружных - снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Колесо снятие/установка дополнительные работы
Колесо заднее левое - снятие/установка
Колесо заднее правое - снятие/установка
Передок восстановление геометрии
Задняя часть восстановление геометрии
Отсек пола багажника разобрать/собрать
Аккумуляторная батарея с/у
Транспортное средство на стапеле поставить/снять
Стапель переставить

Второе происшествие от 20 апреля 2021 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Центральный, Смольнинское • Столкновение • 2 участника

ДТП от 20 апреля 2021 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Центральный, Смольнинское

Toyota CAMRY — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen Polo — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть



Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

от 183 550 км ● Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 32 994 км. В реальности пробег может быть больше.



● 57 042 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

90036 → 57042

Дата

18 июня 2020


Где

Санкт-Петербург

Источник

Дилер

История эксплуатации



29 июня 2018

10 235 км

6 июля 2018

10 235 км

20 ноября 2018

20 574 км

20 ноября 2018

20 574 км

27 ноября 2018

20 574 км

27 ноября 2018

20 574 км

26 декабря 2018

20 574 км

3 января 2019

24 102 км

6 января 2019

20 574 км

28 февраля 2019

25 635 км

2 марта 2019

25 636 км

2 марта 2019

25 635 км

2 марта 2019

25 635 км

Москва

● **Регламентное ТО**

Дилер

Москва

● **Регламентное ТО**

Дилер

Москва

● **Регламентное ТО**

Дилер

Москва

● **Текущий ремонт**

Дилер

Москва

● **Текущий ремонт**

Дилер

Москва

● **Регламентное ТО**

Дилер

Москва

● **Визит на сервис**

Дилер

Москва

● **Визит на сервис**

Дилер

● **Визит на сервис**

Дилер

Москва

● **Визит на сервис**

Дилер

● **Визит на сервис**

Дилер

● **Визит на сервис**

Дилер

● **Текущий ремонт**

Дилер

Москва



2-й владелец

7 марта 2019 — 5 января 2020 (10 месяцев) · Физическое
лицо · Санкт-Петербург

● **Смена владельца**

Данные о регистрации

7 марта 2019

19 марта 2019

Санкт-Петербург

ДТП

Данные о ДТП

Санкт-Петербург, Выборгский, Сампсониевское

29 марта 2019

26 212 км

Расчет стоимости ремонта

Audatex

26 апреля 2019

Расчет стоимости ремонта

Audatex

27 апреля 2019

28 000 км

Текущий ремонт

Дилер

г. Санкт-Петербург

27 апреля 2019

28 000 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

2 мая 2019

26 212 км

Расчет стоимости ремонта

Audatex

10 июня 2019

36 329 км

Регламентное ТО

Дилер

г. Санкт-Петербург

10 июня 2019

36 329 км

Регламентное ТО

Дилер

Санкт-Петербург

13 июня 2019

36 329 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

13 июня 2019

36 329 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

2 ноября 2019

46 325 км

Регламентное ТО

Дилер

г. Санкт-Петербург

2 ноября 2019

46 325 км

Регламентное ТО

Дилер

Санкт-Петербург

28 декабря 2019

47 900 км

Оценка авто

Дилер

Санкт-Петербург

30 декабря 2019

47 900 км

Продажа

Дилер

Санкт-Петербург

30 декабря 2019

Продажа

Дилер

47 900 км	г. Санкт-Петербург
30 декабря 2019	Текущий ремонт
47 900 км	Дилер
	г. Санкт-Петербург
30 декабря 2019	Текущий ремонт
47 900 км	Дилер
	г. Санкт-Петербург
30 декабря 2019	Текущий ремонт
47 900 км	Дилер
	Санкт-Петербург
	3-й владелец
	5 января 2020 — н.в. (6 лет 7 месяцев) · Физическое
	лицо · Санкт-Петербург
5 января 2020	Смена владельца
	Данные о регистрации
	Санкт-Петербург
18 июня 2020	Регламентное ТО
90 036 км	Дилер
	Санкт-Петербург
18 июня 2020	Регламентное ТО
57 042 км	Дилер
	Санкт-Петербург
15 января 2021	Регламентное ТО
90 036 км	Дилер
	Санкт-Петербург
15 января 2021	Регламентное ТО
67 024 км	Дилер
	Санкт-Петербург
20 апреля 2021	ДТП
	Данные о ДТП
	Санкт-Петербург, Центральный, Смольнинское
4 октября 2021	Регламентное ТО
90 036 км	Дилер
	Санкт-Петербург
4 октября 2021	Регламентное ТО
77 421 км	Дилер
	Санкт-Петербург
2 августа 2022	Регламентное ТО
90 036 км	Дилер
	Санкт-Петербург
2 августа 2022	Регламентное ТО
90 036 км	Дилер

15 июля 2026

150 556 км

Санкт-Петербург

Размещение первого объявления на Авито
Авито
Санкт-Петербург

3 владельца

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.



1-й владелец

16 декабря 2017 — 29 января 2019 • 1 год 2 месяца • **Юрлицо** • Москва • ООО МЕРИДИАН



2-й владелец

7 марта 2019 — 5 января 2020 • 10 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург



3-й владелец

5 января 2020 — н.в. • 6 лет 7 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 998 000 ₽ — цена в объявлении выше нашей оценки

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже

Наша оценка

Выше

до 1 784 400 ₽

1 784 400 — 1 988 800 ₽

от 1 988 800 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

15 июля 2026 года

Цена: 1 998 000 ₽
Пробег: 150 556 км
Продавец: Дилер
Регион: Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)