



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 29 января 2026 года

Skoda RAPID, 2017

VIN: XW8AC1NH8NK124831

Госномер: B743HH126

Номер кузова:

XW8AC1NH8NK124831

Номер двигателя: 275843

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 2650995999

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой хэтчбек (комби)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 110 л.с.

Последний пробег: 155 000 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 1 объявление на других площадках

ℹ 8 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 155 000 км

ℹ 1 техосмотр

ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ 1 владелец по ПТС

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Есть полис ОСАГО

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 29.01.2026 09:28. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 12 мая 2017 — н.в.

Срок владения: 8 лет 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ставропольский край

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

16 сентября 2025 года в 18:00

Тип происшествия: Наезд на пешехода

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Skoda RAPID — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

26 марта 2019 года

Стоимость ремонта: 66 399 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 18 919 ₽

Стоимость механических работ: 10 509 ₽

Стоимость запасных частей: 36 692 ₽

Общая стоимость: 66 399 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать

Пол багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний карем. окраска <50%

Пол багажника окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Облицовка бампера задняя - снятие/установка
Спойлер бампера задний	Крышка багажника - подогнать
Гаситель удара задний	Облицовка бампера задняя - заменить
Крепление планки бампера заднего	Крышка багажника - снятие/установка
Крышка багажника	Крышка багажника - замена (снята)
Замок крышки багажника	Мембрана клапана правая
Комплект клея для стекла заднего	Спинка сиденья задняя - снятие/установка
Очищающий раствор	Облицовка бокового багажника задняя левая - снятие/установка
Праймер заднего стекла	Облицовка бокового багажника задняя правая - снятие/установка
Обрезная нить	Облицовка багажника снятие/установка
Апликатор	Облицовка багажника снятие/установка
Облицовка передней панели задняя	Фиксатор замка крышки задка снятие/установка
Облицовка панели передней верхней снятие/установка	Уплотнитель двери задка/крышки багажника

Антикоррозийная обработка

Кузовные детали антикоррозийная защита

Задняя дверь антикоррозийная защита

Крышка багажника антикоррозийная обработка полостей

✓ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

i **1 объявление на других площадках**

18 июля 2021 года

Цена: 999 999 ₽

Пробег: 155 000 км

Регион: Пятигорск

Авито Оценка — 1 035 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 400 000 — 1 475 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 932 100 — 1 180 600 ₽

8 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 8 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:

12 мая 2017 — н.в.

Срок владения:

8 лет 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Ставропольский край

Первичная регистрация

12 мая 2017 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Ставропольский край

Первая продажа

12 мая 2017 • Дилер • Пятигорск

Регламентное ТО

12 мая 2017 • Дилер • Пятигорск

псо

Регламентное ТО

11 апреля 2018 • Пробег 9 706 км • Дилер • Пятигорск

то 1

Расчет стоимости ремонта

26 марта 2019 • Пробег 16 605 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

21 апреля 2021

Данные о техосмотре

Пробег 29 543 км



Размещение первого объявления на других площадках

18 июля 2021 • Пробег 155 000 км • Объявления на других площадках •


Пятигорск

ДТП

16 сентября 2025 • Данные о ДТП • Ставропольский край

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 155 000 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

21 апреля 2021 года

Пробег: 29 543 км

Действителен: До 21 апреля 2023 года

Номер диагностической карты: 095071032100035

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 10 мая 2025 года — 9 мая 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 25 мая 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"

Причины отзыва: На на автомобилях Rapid выпущенных в определённый период; может оказаться; что в комплект бортового инструмента вложена не надлежащим образом сваренная буксирная проушина. В случае применения буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность её обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке. При этом буксируемый автомобиль теряет возможность передвижения; а натянутый буксирный трос при обрыве может быть резко отброшен в сторону людей или предметов; провоцируя риск возникновения ДТП и получения травм!

Работы и рекомендации: Все пользователи подпадающих под мероприятие автомобилей будут оповещены о том; что имеющуюся в комплекте бортового инструмента буксирную проушину нельзя использовать; пока она не будет заменена. С появлением детали на рынке; ориентировочно в первом квартале 2018 года; все дефектные буксирные проушины будут заменены. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Rapid

Дата производства: 28.04.2017

Модельный год: 2017

Период производства: 2013 - 2022

Рынок: Чехия

Двигатель: CWVA

Диапазон номеров двигателя: 275843

Двигатель: 1600CC / 110hp / 81kW SRE

Тип коробки передач: NJV(5S)

Код цвета салона: EQ



Посмотреть все опции VIN на сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.