



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 29 января 2026 года

Skoda KODIAQ, 2019

VIN: XW8LC6NS0LH402127

Госномер: E451BM198

Номер кузова:

XW8LC6NS0LH402127

Номер двигателя: A60543

Номер ПТС: 40PE111666

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9960161397

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Бежевый

Объём двигателя: 1 395 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 134 258 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

i Есть результаты диагностики

i Не продавался на Авито

i 13 записей в истории эксплуатации

i Пробег — 134 258 км

i Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 1 владелец по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 29.01.2026 13:08. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 28 сентября 2019 — н.в.

Срок владения: 6 лет 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

22 июня 2025 года в 12:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Skoda KODIAQ — автомобиль из отчёта


Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

3 февраля 2025 года

Стоимость ремонта: 47 486 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 16 191 ₽

Стоимость механических работ: 5 160 ₽

Стоимость запасных частей: 25 877 ₽

Общая стоимость: 47 486 ₽

Ремонт

Крышка багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Крышка багажника ремонт окраска <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Спойлер бампера задний	Спойлер бампера задний просверлить (дополнительная работа)
Молдинг в бампере задний	Оба задних фонаря снятие/установка
Надпись "SKODA"	Облицовка бампера задняя - снятие/установка
Обозначение модели	Крышка багажника нижняя - снятие/установка
Надпись "4X4"	Крышка багажника - снятие/установка
Светоотражатель задний наружный	Оба задних фонаря - снятие/установка
Спойлер бампера задний - снятие/установка	Рефлектор задний внешний левый с установкой

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Задняя дверь антикоррозийная защита

Крышка багажника антикоррозийная обработка полостей

23 июня 2025 года

Стоимость ремонта: 157 638 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 14 473 ₽

Стоимость механических работ: 5 848 ₽

Стоимость запасных частей: 137 059 ₽

Общая стоимость: 157 638 ₽

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Праймер заднего стекла
Спойлер бампера задний	Обрезная нить
Молдинг в бампере задний	Аппликатор
Датчик парковки задний левый внутренний	Светоотражатель задний наружный
Крышка багажника	Крышка багажника - снятие/установка
Замок крышки задний	Крышка багажника - замена (снята)
Эмблема задняя	Покрытие бампера заднего заменить
Надпись "SKODA"	Спойлер бампера задний просверлить (дополнительная работа)
Обозначение модели	Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Надпись "4X4"	Оба задних фонаря снятие/установка
Комплект клея для стекла заднего	Облицовка бампера задняя - снятие/установка
Очищающий раствор	

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Задняя дверь антикоррозийная защита

Крышка багажника антикоррозийная обработка полостей

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.



Заказать
выездную
диагностику

Результаты диагностики

Наш партнёр проверил автомобиль на скрытые дефекты: от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции.

Осмотр от 8 июля 2024 года

Источник: Fit Service

Пробег: 111 207 км

Двигатель

Рулевое управление, подвеска и тормозная система

Задние тормозные
колодки 70%

Передние тормозные
колодки 70%

Электрика и безопасность/отопление и вентиляция

Осмотр на подъемнике

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

☺ Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 2 182 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 647 000 — 3 150 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 2 007 800 — 2 400 600 ₽

13 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 13 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
28 сентября 2019 — н.в.

Срок владения:
6 лет 5 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

28 сентября 2019 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Первая продажа

28 сентября 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

15 декабря 2019 • Пробег 6 433 км • Дилер • Санкт-Петербург

Подготовительно-заключительные работы,Защита ДВС снятие установка ,Сервис по замене масла .

Визит на сервис

6 апреля 2020 • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

29 августа 2020 • Пробег 31 892 км • Дилер • Санкт-Петербург

Фильтрующий элемент воздушного фильтра с/у,Свеча зажигания заменить,Инспекционный сервис с сервисом по замене масла,Дополнительный объем инспекционного сервиса,Салонный фильтр заменить,Подготовительно-заключительные работы,Бесконтактная мойка кузова,Дополнительная защита ДВС снятие установка, Sk

Регламентное ТО

17 апреля 2021 • Пробег 46 210 км • Дилер • Санкт-Петербург

Инспекционный сервис с сервисом по замене масла ,Салонный фильтр заменить,Подготовительно-заключительные работы,Бесконтактная мойка кузова,Защита ДВС снятие установка VW,Мойка подкапотного пространства (двигатель, кожухи, шумоизоляция),Сервис по замене тормозной жидкости ,Промывка двигателя

Визит на сервис

11 мая 2021 • Пробег 46 210 км • Дилер • Санкт-Петербург

Регистрационное действие: Изменение данных в связи с изменением адреса владельца автомобиля

Визит на сервис

8 июля 2024

Fit Service

Пробег 111 207 км • Омск

FITSERVICE

Выполненные работы:

- Цепь/ремень привода ГРМ - снятие и установка
- Ремень привода вспомогательных агрегатов -снятие и установка
- Сальник передний коленчатого вала - замена
- Сальник(и) передние распределительных валов (оба/все) - снятие и установка
- Диагностика ходовой части
- Сайлентблок задней левой цапфы - замена
- Сайлентблок задней правой цапфы - замена
- Рычаги нижние задней подвески (оба) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка
- Углы установки колес (автомобили полнорегулируемой конструкции) - регулировка
- Слесарные работы

Затраченные материалы и запчасти:

- Комплект ремня ГРМ
- Ремень поликлиновый
- Сальник коленчатого вала
- Сальник распределительного вала
- Сайлентблок рычага подвески
- Сайлентблок рычага подвески
- Кольцо уплотнительное
- Очиститель карбюратора (аэрозоль)

Рекомендации:

- Масло двигателя восстановить уровень
- На холодный проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долить.

Диагностический осмотр

8 июля 2024 • Пробег 111 207 км • Данные о диагностиках

Расчет стоимости ремонта

3 февраля 2025 • Пробег 125 991 км • Audatex

ДТП


22 июня 2025 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

23 июня 2025 • Пробег 134 258 км • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 134 258 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 3 ноября 2025 года — 2 ноября 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: **Kodiaq**

Дата производства: **06.09.2019**

Модельный год: **2020**

Период производства: **2018 - 2022**

Рынок: **Чехия**

Двигатель: **CZDA**

Двигатель: **1400CC / 150hp / 110kW TSI**

Тип коробки передач: **SYJ(6A)**

Код цвета салона: **AD**



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.