


Volkswagen TIGUAN, 2013

VIN: XW8ZZZ5NZEG101463 Госномер: O164HX178



+3 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Можно осмотреть

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Был в ДТП
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

Подробнее в онлайн-отчёте



📅	ДТП и происшествия	Есть, 2 ●
🏠	Юридические риски	Нет ●
📉	Аварийные аукционы	Нет ●
📄	Пробег	145 450 км ●
👤	Владельцы	2 за всё время ●
🔧	История обслуживания	20 записей
📅	История продаж	1 запись
📅	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN _____ XW8ZZZ5NZEГ101463
Госномер _____ О164НХ178
Номер ПТС _____ 40НТ215568
Номер кузова _____ XW8ZZZ5NZEГ101463
Номер двигателя _____ D73994
Номер СТС _____ 4755331865
Тип ТС _____ Легковой универсал
Цвет _____ Черный
Двигатель _____ 1 390 см³ / 122 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства _____ 21.06.2013
Двигатель _____ САХА
Двигатель _____ 1400CC / 122hp / 90kW TSI
Диапазон номеров двигателя _____ 73994
Обозначение модели _____ Tiguan
Модельный год _____ 2014

Еще 4 записи в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 06.08.2026, 14:33. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 40НТ215568

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 19 февраля 2014 года



- ДТП: нет данных о повреждениях
Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 97 415 ₽

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 143 931 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 13 марта 2014 года

Источник Audatex: 97 415 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	75 000 – 100 000 ₽
Общая стоимость:	75 000 – 100 000 ₽

Ремонт

Бампер передний отремонтировать
Капот отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная краска
Капитальный ремонтная краска
Наружное зеркало правое ремонтная краска
Дверь задняя правая ремонтная краска

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска новая деталь
Дверь передняя правая окраска новая деталь
Порог передний правый окраска новая деталь
А-стойка наружная правая на окраска новая деталь

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - измерить
Развал задних колес - регулировка (комплект работ)
Схождение задних колес - регулировка
Развал передних колес - регулировка (комплект работ)
Продольная накладка шкива регулировки
Схождение передних колес - регулировка

Запасная часть для частичной замены

Боковая рама правая
Усилитель А-стойки внутренний правый

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Кронштейн наружный правый бампер передний
Крыло переднее правое
Раскос крыла правый
Заглушина крыла правая
Подкрылок передний правый
Облицовка крыла переднего правого
Полка аккумуляторной батареи
Обрезная нить
Очищающий раствор
Комплект клея лобового стекла
Дверь передняя правая
Петля нижняя двери передней правой
Уплотнитель наружный дверь передняя правая
Облицовка нижняя двери передней правой
Крепление наружное зеркало правое
Облицовка нижняя дверь задняя правая
Брызговик передний порог правый
Корпус суппорта левый
Колесный диск передний левый
Колпак колеса передний левый
Колпак колеса передний правый
Опора двигателя правая
Аккумуляторная батарея 12В/60А-Ч
Аккумуляторная батарея снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - заменить (снята)
Полка аккумуляторной батареи - снятие/установка
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Стойка крыла передняя правая снятие/установка
Облицовка крыла переднего правого - снятие/установка
Крыло переднее правое - уплотнить (сопутствующие работы)
Крепление накладка левая/правая облицовки бампера
Дверь передняя правая - замена (снята)
Облицовка нижняя двери 3 правая - снятие/установка
Усилитель порога передний внутренний правый замена (сопутствующие работы)
Воздушный фильтр в сборе снятие/установка
Резинометаллическая опора правая - снятие/установка

Тормозная система - прокачать
Колесный диск/ошиновка передний левый - снятие/установка
Тормозной шланг передний левый - отсоединение/закрепление
Суппорт передний левый - отсоединить/закрепить
Суппорт передний левый - снятие/установка
Капот - снятие/установка
Петлевая стойка правая - детали снять
Петлевая стойка правая - заменить
Петлевая стойка правая - детали установить
Нижняя поперечная наконечник наружный передний правый замена
Уплотнитель двери передний правый снятие/установка
Накладка порога правая внутренняя - снятие/установка
Облицовка верхняя стойка правая - снятие/установка
Сиденье заднее правое - снятие/установка
Кузов на стапеле - измерить
Бампер передний - разобрать/собрать (снять)
Шумоизоляция капота - снятие/установка
Лобовое стекло - снятие/установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Ручка двери задняя правая - снятие/установка
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери задней наружный правый - снятие/установка
Щиток приборов - снятие/установка
Консоль - снятие/установка
Консоль передняя - снятие/установка
Полка щитка приборов - снятие/установка
Перчаточный ящик - снятие/установка
Сторона правая восстановление геометрии

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей
Петлевая стойка правая антикоррозийная защита
Дверь передняя правая антикоррозийная защита
Нижний лонжерон правый антикоррозийная защита
Капота/к обработка полостей
Дверь передняя правая обработка полостей
А-стойка/порог правый/консервация обработка полостей

Антигравийная защитная обработка

Крыло переднее правое антикоррозийная защита
Крыло переднее правое обработка полостей

Расчёт стоимости ремонта от 18 июня 2014 года

Источник Audatex: 143 931 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	40 000 – 50 000 ₽
Стоимость запасных частей:	75 000 – 100 000 ₽
Общая стоимость:	100 000 – 150 000 ₽

Ремонт

Усилитель А-стойки внутренний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Дверь задняя правая ремонтная краска

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная краска

Капитальный ремонтная краска

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Дверь передняя правая окраска новая деталь

Порог окраска новая деталь

А-стойка наружная правая окраска новая деталь

В-стойка окраска новая деталь

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Развал задних колес - регулировка (комплект работ)

Схождение задних колес - регулировка

Развал передних колес - регулировка (комплект работ)

Продольная накладка шкива регулировки

Схождение передних колес - регулировка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Кронштейн наружный правый бампер передний

Крыло переднее правое

Раскос крыла правый

Заглушина крыла правая

Подкрылок передний правый

Облицовка крыла переднего правого

Полка аккумуляторной батареи

Аппликатор

Обрезная нить

Очищающий раствор

Комплект клея лобового стекла

Активатор лобового стекла

Праймер ветрового стекла


Распорка

Дверь передняя правая

Петля нижняя двери передней правой

Уплотнитель наружный дверь передняя правая
Шумоизоляция двери передней правой
Облицовка нижняя двери передней правой
Крепление наружное зеркало правое
Облицовка нижняя дверь задняя правая
Боковая рама правая
Корпус суппорта левый
Колесный диск передний правый
Колпак колеса передний правый
Опора двигателя правая
Аккумуляторная батарея снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Полка аккумуляторной батареи - снятие/установка
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Стойка крыла передняя правая снятие/установка
Облицовка крыла переднего правого - снятие/установка
Капот - снятие/установка
Крыло переднее правое - уплотнить (сопутствующие работы)
Лобовое стекло - снятие/установка
Крепление накладок левая/правая облицовки бампера
Петлевая стойка правая - детали снять
Петлевая стойка правая - заменить
Петлевая стойка правая - детали установить
Сегмент наружный правый обшивки порога - замена
Центральная стойка ремонт деталь правая замена
Дверь передняя правая - замена (снята)
Уплотнитель двери передний правый снятие/установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Облицовка нижняя двери 3 правая - снятие/установка
Накладка порога правая внутренняя - снятие/установка
Воздушный фильтр в сборе - снятие/установка
Резинометаллическая опора правая - снятие/установка
Тормозная система - прокачать
Тормозной шланг передний левый - отсоединение/закрепление
Суппорт передний левый - отсоединить/закрепить
Суппорт передний левый - снятие/установка
Колесный диск/ошиновка передний правый - снятие/установка
Кузов на стапеле - измерить
Ручка двери задняя правая - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери задней наружный правый - снятие/установка
Щиток приборов - снятие/установка
Консоль - снятие/установка
Консоль передняя - снятие/установка
Полка щитка приборов - снятие/установка
Перчаточный ящик - снятие/установка
Кузов измерить передний измерительный прибор

Второе происшествие от 18 июня 2021 года



● ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег


По нашим данным

145 450 км ●

В среднем 16 161 км в год



История эксплуатации



	Данные о регистрации Санкт-Петербург
19 февраля 2014	ДТП Данные о ДТП
13 марта 2014	Расчет стоимости ремонта Audatex
18 июня 2014	Расчет стоимости ремонта Audatex
6 августа 2016 49 000 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
10 марта 2018 65 000 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
	 2-й владелец 13 марта 2018 — н.в. (8 лет 5 месяцев) · Физическое лицо · Ленинградская область
13 марта 2018	Смена владельца Данные о регистрации Ленинградская область
13 июля 2018 71 847 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
16 ноября 2018 79 500 км	Размещение первого объявления на Авито Авито Ленинградская область, Подпорожье
17 марта 2019 85 302 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
14 сентября 2019 95 515 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
8 октября 2019 101 503 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
17 января 2020 108 063 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
12 сентября 2020 120 514 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
26 февраля 2021	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре

130 380 км	4 июня 2021	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
134 397 км	18 июня 2021	ДТП Данные о ДТП
135 377 км	19 июня 2021	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
142 646 км	28 декабря 2021	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург
145 450 км	31 октября 2022	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург

2 владельца



1-й владелец

17 июля 2013 — 13 марта 2018 • 4 года 8 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург



2-й владелец

13 марта 2018 — н.в. • 8 лет 5 месяцев • Физлицо • Ленинградская область

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

16 ноября 2018 года

Цена: 690 000 ₽

Пробег: 79 500 км

Регион: Ленинградская область, Подпорожье

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)