



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 4 апреля 2026 года

Volkswagen POLO, 2020

VIN: XW8ZZZCKZMG008307

Госномер: K907AP716

Номер кузова:

XW8ZZZCKZMG008307

Номер двигателя: CWV838188

Тип ПТС: Электронный

Номер СТС: 9932312019

Год выпуска: 2020

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Многоцветный

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 110 л.с.

Последний пробег: 109 730 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 11 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 109 730 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ 1 владелец

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Есть полис ОСАГО

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 04.04.2026 13:47. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец**

По состоянию на 28 февраля 2026 года

Период владения: 16 декабря 2020 — н.в.

Срок владения: 5 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Республика Татарстан

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

8 марта 2022 года в 10:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Mazda — другой участник


Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

12 марта 2022 года

Стоимость ремонта: 100 945 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 11 235 ₽

Стоимость механических работ: 4 350 ₽

Стоимость запасных частей: 85 360 ₽

Общая стоимость: 100 945 ₽

Окраска поверхности

Шарнир левый крышки багажника окрасить

Шарнир правой крышки багажника окрасить

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надпись задняя	Петля крышки задка левой снятие/установка
Комплект клея для стекла заднего наружного	Петля крышки задка правой стороны снятие/установка
Очищающий раствор	Бампер задний - снятие/установка
Обрезная нить	Облицовка бампер задний - заменить
Габаритный фонарь задний наружный	Бампер задний
Габаритный фонарь задний наружный правый	Спойлер бампера задний
Облицовка крыши задняя - снятие/установка	Крышка багажника
Дверь задка снятие/установка	Шарнир левый крышки багажника
Крышка задней стенки - заменить (снята)	Шарнир правой крышки багажника
Оба задних фонаря снятие/установка	

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 437 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 050 000 — 2 000 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 380 000 — 1 610 000 ₽

11 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 11 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
16 декабря 2020 — н.в.

Срок владения:
5 лет 4 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Республика Татарстан

Первичная регистрация

16 декабря 2020 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Республика Татарстан

Сервисное обращение

26 апреля 2021 • Пробег 7 000 км • Партнер Автотеки • Набережные Челны

Текущий ремонт

26 апреля 2021 • Пробег 7 000 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Предварительная проверка; Поликлиновой ремень снять и установить; Передний подкрылок снять и установить; Защита картера двигателя снятие/установка; Снятие и установка 1-ого колеса

Текущий ремонт

14 июня 2021 • Пробег 10 853 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Защитная сетка радиатора установка; Развал-схождение проверка

Регламентное ТО

14 августа 2021 • Пробег 15 648 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Инспекционный сервис с заменой масла.; Защита картера двигателя снятие/установка; Салонный фильтр снять и установить; Проверка электрооборудования и сканирование ЭБУ

ДТП

8 марта 2022 • Данные о ДТП • Республика Татарстан (Татарстан)

Расчет стоимости ремонта

12 марта 2022 • Пробег 27 994 км • Audatex

Регламентное ТО

15 января 2023 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Защита картера двигателя снятие/установка; Салонный фильтр снять и установить; Мойка технологическая; Инспекционный сервис с заменой масла; Развал-схождение передней и задней оси регулировка

Текущий ремонт

26 января 2023 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции .; Мойка технологическая

Текущий ремонт

8 марта 2023 • Пробег 50 539 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Видеорегиистратор установка со скрытой проводкой; Камера заднего вида установка


Текущий ремонт

30 ноября 2025 • Пробег 109 730 км • Дилер • Санкт-Петербург

Инспекционный сервис с заменой масла; Защита двигателя с/у; В-27 Фильтр салонный - с/у;

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 109 730 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 7 декабря 2025 года — 6 декабря 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: Российская Федерация - уплачен

Таможенное оформление: Отсутствует

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: Отсутствует

Последнее регистрационное действие: Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 16.12.2020

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой.

В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 18 марта 2022 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"

Причины отзыва: На автомобилях Volkswagen, выпущенных в определённый период, функции мобильных онлайн-служб не всегда могут быть доступны в полном объёме.

Работы и рекомендации: На автомобилях, на которые распространяется действие сервисного мероприятия, будет обновлено ПО блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.