



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 24 января 2026 года

Volkswagen POLO, 2021



11 янв 2022

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 5 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XW8ZZZCKZNG016576

Госномер: A710OX147

Номер кузова:

XW8ZZZCKZNG016576

Номер двигателя: CWV952219

Тип ПТС: Электронный

Номер СТС: 9938267422

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковой хэтчбек (комби)

Объём двигателя: 1598 см³

Мощность: 110 л.с.

Последний пробег: 39 432 км

Недостатки

 Был в ДТП

 Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

 1 объявление на Авито

 10 записей в истории эксплуатации

 Пробег — 39 432 км

 Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

 Не найдены ограничения на регистрацию

 Нет сведений о розыске

 Залог не найден

 1 владелец по ПТС

 Не найдены сведения о страховых выплатах

 Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

 Не найдено разрешение на работу в такси

 Не найдены сведения об использовании в каршеринге

 Нет сведений об арбитражных делах

 Нет сведений об участии в торгах

 Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 24.01.2026 13:16. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 18 января 2022 — н.в.

Срок владения: 4 года

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Ленинградская область

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

25 января 2022 года в 10:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Задний бампер с накладкой и светотрожателем, крышка багажника.

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai Santa FE — другой участник

Повреждения

Передний бампер.

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

2 сентября 2024 года в 09:20

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai — другой участник

Повреждения


Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

23 марта 2022 года

Стоимость ремонта: 141 725 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 22 128 ₽

Стоимость механических работ: 14 040 ₽

Стоимость запасных частей: 104 837 ₽

Общая стоимость: 141 725 ₽

Ремонт

Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать

Стапель без номера

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина левая ремонтная окраска <50%

Панель крепления фонаря задняя левая ремонтная окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Подкрылок задний левый
Направляющая левая бампера	Облицовка замков панель
Абсорбер бампера	Задняя часть глушителя
Крепление планки бампера заднее	Колесо снятие/установка дополнительные работы
Щиток задка	Колесо заднее левое - снятие/установка
Кронштейн датчика задний левый	Дверь задка снятие/установка
Кронштейн датчика задний правый	Крышка задней стенки - заменить (снята)
Кронштейн датчика задний	Оба задних фонаря снятие/установка
Крышка багажника	Отверстия системы парковки задние сверление (дополнительные работы)
Надпись задняя	Бампер задний - снятие/установка
Комплект клея для стекла заднего	Облицовка бампер задний - заменить
Очищающий раствор	Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка
Обрезная нить	Абсорбер бампера задний - снятие/установка
Габаритный фонарь задний наружный	Крепежные планки / кронштейны для
Габаритный фонарь задний внутренний левый	Подкрылок задний левый - снятие/установка
Отражатель левый	
Защита боковина задняя левая	

Подкрылок задний правый - снятие/установка
Панель задняя - замена (сопутствующие работы)
Облицовка багажника снятие/установка
Облицовка замковой панели задняя - снятие/
установка
Облицовка багажника левая - снятие/установка

Облицовка багажника правая - снятие/установка
Антигравийный щиток боковой стенки задний
Глушитель задний/часть - снятие/установка
Уплотнитель двери задка снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Панель задка антикоррозийная защита полости
Крышка задка антикоррозионная защита
Щиток задка антикоррозийная обработка полостей
Крышка багажника антикоррозийная обработка полостей

Антигравийная защитная обработка

Кузов защита днища нанести
Панель задняя внутренняя защиту низа кузова
Щиток задка антикоррозийное покрытие нанести

10 сентября 2024 года

Стоимость ремонта: 131 153 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 22 252 ₽

Стоимость механических работ: 13 500 ₽

Стоимость запасных частей: 95 041 ₽

Общая стоимость: 131 153 ₽

Частичный ремонт

Верхняя стойка левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Порог наружный левый частичная окраска <50%

Верхняя стойка левая ремонтная окраска <50%

Окраска поверхности

Ручка наружная дверь передняя левая окраска поверхности

Накладка ручки двери передняя левая окраска поверхности

Крепление переднего брызговика левая окраска поверхности

Окраска новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Запасная часть для частичной замены

Боковая рама передняя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя левая	Нижний лонжерон ремонтная деталь наружная передняя
Стеклоподъемник передний левый	Порог двери частичный левый замена
Крепление ручки двери передней левой	Сиденья задние - снятие/установка
Личинка двери передняя левая	Уплотнитель внутренней двери передней левой снятие/установка
Замок двери передний левый	Запорная планка двери передняя левая - снятие/установка
Дверь задняя левая	Облицовка порога внутренняя левая - снятие/установка
Дверь передняя левая - замена (дверь снята)	Планка порога внутренняя левая снятие/установка
Дверь задняя левая - снятие/установка	Облицовка средней стойки левая - снятие/установка
Дверь задняя левая - замена (дверь снята)	
Сегмент порога наружный передний левый детали снять	

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Дверь передняя левая антикоррозионная защита

Дверь задняя левая антикоррозионная защита

Дверь передняя левая антикоррозийная обработка полостей

Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей

10 июня 2025 года

Стоимость ремонта: 130 419 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 23 906 Р

Стоимость механических работ: 14 355 Р

Стоимость запасных частей: 91 663 Р

Общая стоимость: 130 419 Р

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Ручка наружная дверь передняя левая ремонтная окраска

Окраска поверхности

Накладка ручки двери передняя левая окраска поверхности

Шарнир нижний дверь задняя левая окрасить

Окраска новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Верхняя стойка нижняя левая окраска для новой детали

Запасная часть для частичной замены

Боковая рама передняя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя левая

Дверь задняя левая - снятие/установка

Стеклоподъемник передний левый

Дверь задняя левая - замена (дверь снята)

Крепление ручки двери передней левой

Адаптер шланга нижний

Личинка двери передняя левая

В-стойка левая нижняя частично заменить

Дверь задняя левая

Сиденье переднее левое снятие/установка

Кожух кронштейна ручки двери

Настил пола в сборе - снятие/установка

Кожух кронштейна ручки двери

Транспортное средство на ступень - установить /
снять

Дверь передняя левая - снятие/установка

Боковой левый восстановление геометрии

Дверь передняя левая - замена (дверь снята)

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Дверь передняя левая антикоррозийная обработка
полостей

Дверь передняя левая антикоррозийная защита

Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей

Дверь задняя левая антикоррозийная защита

Верхняя стойка нижняя лакокрасочное обработка
полостей

Верхняя стойка левая антикоррозийная защита

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

22 декабря 2021 года

Цена: 1 354 300 ₽

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 4 фото на сайте](#)

Описание

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Датчики света
- Электрообогрев лобового стекла
- Подогрев задних сидений
- Мультифункциональное рулевое колесо
- К...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
22 декабря 2021 11:18	1 354 300 ₽	-
27 декабря 2021 16:05	Не менялась	Не менялся
28 декабря 2021 16:05	Не менялась	Не менялся
11 января 2022 08:26	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 433 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 070 000 — 2 050 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 318 900 — 1 505 200 ₽

10 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 10 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Размещение первого объявления на Авито

22 декабря 2021 • Пробег 0 км • Авито • Санкт-Петербург

Первая продажа

15 января 2022

Дилер

Санкт-Петербург

Период владения:

18 января 2022 — н.в.

Срок владения:

4 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Ленинградская область

Первичная регистрация

18 января 2022 • Данные о регистрации • Ленинградская область

ДТП

25 января 2022 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Расчет стоимости ремонта

23 марта 2022 • Audatex

Визит на сервис

6 апреля 2024

СТО ЕвроАвто

Пробег 32 743 км • Ленинградская область, Кириши

Выполненные работы:

- ШиномонтажR15 - Балансировка 4-х колес
- ШиномонтажR15 - Разборка/сборка 4-х колес
- ШиномонтажR15 - Снятие/установка 4-х колес
- Регулировка углов установки колес передняя ось

Затраченные материалы и запчасти:

- Мешки для колес

ДТП

2 сентября 2024 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта



10 сентября 2024 • Пробег 39 432 км • Audatex

Визит на сервис

19 апреля 2025

СТО ЕвроАвто

Пробег 47 216 км • Ленинградская область, Кириши

Выполненные работы:

- ШиномонтажR15 - Балансировка 4-х колес
- ШиномонтажR15 - Разборка/сборка 4-х колес
- ШиномонтажR15 - Снятие/установка 4-х колес


euro auto
ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Расчет стоимости ремонта

10 июня 2025 • Пробег 39 432 км • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 39 432 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: Российская Федерация - уплачен

Таможенное оформление: Отсутствует

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: Отсутствует

Последнее регистрационное действие: Российская Федерация - Постановка на регистрационный учет - 18.01.2022

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.