



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 24 декабря 2025 года

KIA CERATO, 2020

VIN: XWEFE41CBLC001665

Госномер: K210PA198

Номер кузова:

XWEFE41CBLC001665

Номер двигателя: G4NALH150779

Тип ПТС: Электронный

Номер СТС: 9924342299

Год выпуска: 2020

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Синий

Объём двигателя: 1999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 92 287 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

ℹ Не продавался на Avito

ℹ 7 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 92 287 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ 1 владелец по ПТС

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 24.12.2025 14:07. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 7 августа 2020 — н.в.

Срок владения: 5 лет 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

2 февраля 2024 года в 11:12

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

KIA CERATO — автомобиль из отчёта

Повреждения

задний бампер, крышка багажника.

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Subaru Outback — другой участник

Повреждения

передний бампер

передний номерной знак.

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

22 февраля 2024 года

Стоимость ремонта: 255 413 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 34 153 ₽

Стоимость механических работ: 15 747 ₽

Стоимость запасных частей: 205 513 ₽

Общая стоимость: 255 413 ₽

Частичный ремонт

Боковина задняя правая часть задняя отремонтировать

Ремонт

Панель крепления фонарь задний отремонтировать

Стапель без номера

Перекок бампера/нижний

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя правая частичная замена ремонт окраска <50%

Панель крепления фона задняя правая ремонтная окраска <50%

Окраска поверхности

Защита указателя поворота окраска поверхности

Шарнир крышка багажника левая окрасить

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Облицовка бампера задняя окраска новая деталь

Задний спойлер окраска новой детали

Окраска новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Датчик задний внутренний правый парковки
Кронштейн правый бампер задний	Датчик задний наружный правый парковки
Гаситель удара задний правый	Щиток задка
Облицовка левая нижняя бампера заднего	Держатель задний левый поперечный
Антенна задняя Keyless Entry	Держатель задний правый поперечный
Облицовка бампера задняя	Крепление поперечной тяги левое
Балка бампера задняя	Крепление поперечной тяги правое

Крышка багажника	Бампер задний - заменить
Уплотнитель крышки багажника	Крышка багажника - заменить
Шарнир крышка багажника левая	Дополнительные работы для герметика крышки багажника
Закрыв панель задняя	Фиксатор замка крышка багажника снятие/установка
Обозначение модели	Заглушина задняя - заменить
Надпись версии	Подкрылок задний левый - снятие/установка
Эмблема производителя задняя	Подкрылок задний правый - снятие/установка
Задний спойлер	Подкрылок задний - снятие/установка
Фонарь задний наружный правый в сборе	Облицовка щитка задка - снятие/установка
Поворотник задний левый	Напольный мат багажника снятие/установка
Поворотник задний правый	Облицовка полки под задним стеклом - снятие/установка
Антигравийная пленка задняя правая	Дополнительное время для диагностики
Подкрылок задний левый	Дополнительное время для диагностики
Подкрылок задний правый	Облицовка грузового отделения правая - снятие/установка
Облицовка задняя багажника	Обивка/и боковых внутренних крышка задняя снятие/установка
Декоративная плёнка боковины задней правой - заменить	
Крепление правого бампера заднего - снятие/установка	
Оба указателя поворота задние снятие/установка	

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

ⓘ Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 787 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 295 000 — 2 450 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 716 000 — 2 037 700 ₽

7 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 7 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Первая продажа

6 августа 2020 • Пробег 0 км • Дилер • Санкт-Петербург

Период владения:

7 августа 2020 — н.в.

Срок владения:

5 лет 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

7 августа 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

1 марта 2021 • Пробег 14 761 км • Дилер • Санкт - Петербург

ТО-1 Cerato BD (2018) (бензиновый, 2.0, АТ-6, Передний, СВ)***; ЗАЩИТА КАРТЕРА-СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ; УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС-ПРОВЕРКА

Регламентное ТО

18 августа 2021 • Пробег 28 944 км • Дилер • Санкт - Петербург

ТО-2 Cerato BD (2018) (бензиновый, 2.0, АТ-6, Передний, СВ)***; УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС-ПРОВЕРКА; ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ. СК

Регламентное ТО

28 января 2022 • Пробег 42 663 км • Дилер • Санкт - Петербург

ТО-3 Cerato BD (2018) (бензиновый, 2.0, АТ-6, Передний, СВ)***; ЗАЩИТА КАРТЕРА-СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ; УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС-ПРОВЕРКА

ДТП


2 февраля 2024 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

22 февраля 2024 • Пробег 92 287 км • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 92 287 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Статус паспорта: действующий

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможенное оформление: Отсутствует

Таможенные ограничения: Отсутствует

Другие ограничения: СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (07.08.2020)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Cerato

Дата производства: 14.02.2020

Модельный год: 2020

Код модели: DJS42G61F

Рынок: CKD

Рынок: C40

Завод: K9

Диапазон номеров двигателя: G4NALH150779

Номер коробки передач: RBLRDH579528U04

Код цвета салона: WK - BLACK

Опции: Кузов: SEDAN - 4DR 5P;

Рабочий объем двигателя: 2000 CC - NU;

Двигатель: DOHC - MPI;

Топливо: GASOLINE - UNLEADED;

АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.