


## KIA MAGENTIS / OPTIMA, 2017

VIN: XWEGW413BH0003600 Госномер: X114BB178



### Рекомендация

Не стоит рисковать

● Пострадала безопасность авто

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 3 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	148 414 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	22 записи
	История продаж	1 запись
	Коммерция	Нет ●

## Сведения об автомобиле

### Данные ПТС

VIN	XWEGW413BH0003600
Госномер	X114BB178
Тип ПТС	Оригинал
Номер кузова	XWEGW413BH0003600
Номер двигателя	HH340940
Номер СТС	4751856554
Тип ТС	Легковой седан
Цвет	Черный
Двигатель	2 359 см <sup>3</sup> / 187 л.с.

### Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

### Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства	02.02.2017
Диапазон номеров двигателя	G4KJHH340940
Обозначение модели	Optima
Рынок	CIS
Код модели	D4S4L6A1F
Модельный год	2017

Еще 11 записей в [онлайн-отчёте](#)

### Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

### Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

## Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

---

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

---

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 01.06.2026, 20:28. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

---

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

---

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

---

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 30 апреля 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.


---

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

## Повреждения автомобиля

### Первое происшествие от 2 марта 2019 года



● **ДТП: есть повреждения**

Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 6 участников

### ДТП от 2 марта 2019 года

Тип происшествия:  
Наезд на стоящее ТС

Регион:  
Санкт-Петербург

## KIA MAGENTIS / OPTIMA – автомобиль из отчёта

### Повреждения

Левая задняя часть бампера

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


## KIA Sorento – другой участник

### Повреждения

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь



## KIA Ceed – другой участник

### Повреждения


Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь


Левое переднее крыло



## ВАЗ (Lada) "Нива" ВАЗ-2121 и модификации – другой участник

### Повреждения


Левое переднее крыло



### Toyota Corolla – другой участник

#### Повреждения

- Правое заднее крыло
- Правая задняя часть бампера
- Левая задняя часть бампера
- Левое заднее крыло
- Капот
- Багажник



### Второе происшествие от 30 сентября 2019 года



- ДТП: лёгкие повреждения  
Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта  
Источник Audatex • 30 000 – 40 000 Р

## ДТП от 30 сентября 2019 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

### KIA MAGENTIS / OPTIMA – автомобиль из отчёта

#### Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь


Правое заднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

### Ford Focus – другой участник

#### Повреждения

Левое заднее крыло



## Расчёт стоимости ремонта от 6 ноября 2019 года

Источник Audatex: 30 000 – 40 000 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	20 000 – 30 000 ₽
Общая стоимость:	30 000 – 40 000 ₽

### Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)


Бампер задний

Спойлер бампера задний

Молдинг бампера задний

Бампер задний - заменить

## Третье происшествие от 28 июня 2020 года



- ДТП: лёгкие повреждения  
Ленинградская область • Столкновение • 2 участника

---

- Расчёт стоимости ремонта  
Источник Audatex • 500 000 – 750 000 ₽

---

- Расчёт стоимости ремонта  
Источник Audatex • 400 000 – 500 000 ₽

---

- Кузовной ремонт

### ДТП от 28 июня 2020 года

Тип происшествия:  
Столкновение  
Регион:  
Ленинградская область

### KIA MAGENTIS / OPTIMA – автомобиль из отчёта

#### Повреждения


Левая задняя часть бампера  
Левое заднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

### Toyota Avensis – другой участник

#### Повреждения

Левая передняя часть  
Правая передняя часть



---

### Расчёт стоимости ремонта от 10 июля 2020 года

Источник Audatex: 500 000 – 750 000 ₽

#### Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость механических работ:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость запасных частей:	500 000 – 750 000 ₽
Общая стоимость:	500 000 – 750 000 ₽

---

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20-50%)

Дверь задняя левая ремонтная окраска

Боковина задняя правая в сборе ремонтная окраска

---

### Окраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали

Щиток задний окраска новой детали

Облицовка заднего спойлера окраска новой детали

Датчик задний средний левый парковка окраска новой детали

Датчик задний средний правый парковка окраска новой детали

Датчик задний наружный левый парковки окраска новой детали

Крышка багажника окраска новой детали

Молдинг крышки багажника окраска новой детали

Боковина задняя левая в сборе окраска новой детали

Панель крепления фонаря задняя левая окраска новой детали

Усилитель лонжерона задний левая окраска

---

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Наклейка дверь задняя левая

Бампер задний

Облицовка средняя бампера заднего

Кронштейн левый бампер задний

Балка бампера задняя

Кабельный жгут бампера задний

Датчик мертвой зоны левый

Щиток задка

Спойлер бампера задний

Облицовка заднего спойлера  
Датчик задний средний левый парковки  
Датчик задний наружный левый парковки  
Крышка багажника  
Уплотнитель крышки багажника  
Петля левая крышка багажника  
Петля правая крышка багажника  
Замок крышки багажника  
Молдинг крышки багажника  
Эмблема  
Комплект клея для стекла заднего  
Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали  
Прокладка заднего стекла  
Подкладки стекла задние  
Габаритный фонарь задний наружный  
Габаритный фонарь задний наружный правый  
Габаритный фонарь задний внутренний левый  
Габаритный фонарь задний внутренний правый  
Боковина задняя левая в сборе  
Панель крепления фонаря задняя левая  
Брызговик задний левый  
Герметизация стекла бокового заднего левого  
Герметизация стекла бокового заднего правого  
Крепёж бокового стекла задний левый  
Крепёж бокового стекла заднего правого  
Усилитель лонжерона задний левый  
Подкрылок задний левый  
Облицовка крышки багажника  
Облицовка щитка заднего  
Запасная часть глушителя левая  
Задняя часть глушителя правая  
Крепление фонарь габаритный задний левый - замена  
Усилитель лонжерона задний левый замена  
Молдинг левый крыши снятие/установка  
Обивка крыши отсоединение/закрепление  
Накладка порога левая снятие/установка  
Уплотнитель задний левый - снятие/установка  
Боковина задняя левая - заменить  
Подкрылок задний правый - снятие/установка  
Шарнир крышки багажника правый снятие/установка  
Бампер задний - заменить  
Крышка багажника - заменить  
Заглушина задняя - заменить  
Облицовка багажника правая снятие/установка  
Механизм местного сиденья задний в сборе - снятие/установка  
Система выпуска отработавших газов - отсоединить/закрепить  
Глушитель задний левый снятие/установка  
Глушитель задний правый снятие/установка  
Молдинг правый крыши снятие/установка  
Обивка двери задней левой детали снятие/установка  
Стекло двери задней левой - снятие/установка  
Ручка двери задняя левая - снятие/установка  
Уплотнитель опускного стекла задний левый наружный - снятие/установка

Дверь задняя левая - снятие/установка  
Датчик контроля мертвых зон задний правый - снятие/установка  
Облицовка боковины задняя правая - снятие/установка  
Боковое стекло заднее правое - снятие/установка  
Заднее стекло - снятие/установка  
Ремень безопасности задний пассажирский сиденье левый снятие/установка  
Уплотнение молдинга с/у

---

## Расчёт стоимости ремонта от 23 июля 2020 года

Источник Audatex: 400 000 – 500 000 ₽

### Детализация стоимости

Стоимость окраски:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость механических работ:	50 000 – 75 000 ₽
Стоимость запасных частей:	300 000 – 400 000 ₽
Общая стоимость:	400 000 – 500 000 ₽

---

## Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Порог двери внутренний левый отремонтировать  
Панель пола задняя в сборе отремонтировать  
Лонжерон задний левый отремонтировать

---

## Окраска поверхности

Порог двери внутренний левая окраска поверхности  
Боковая рама передняя левая в сборе окраска поверхности  
Панель пола задняя в сборе окраска поверхности  
Лонжерон задний левая окраска поверхности

---

## Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний в окраска новая деталь

---

## Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали  
В-стойка наружная левая окраска для новой детали  
Панель крепления фонаря задняя левая окраска для новой детали  
Боковина задняя левая окраска для новой детали  
Боковина задняя внутренняя левая окраска поверхности

---

## Измерение

Транспортное средство целиком замер с регулировкой

---

## Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя левая  
Молдинг передний дверь задняя левая

Полоска в дверь задняя левая  
Молдинг задний дверь задняя левая  
Молдинг двери задний левый  
Облицовка двери задней левой  
Уплотнитель задний левый  
Накладка порога задняя левая  
Облицовка порога задняя левая  
Молдинг порога левый  
В-стойка наружная левая  
Бампер задний  
Бампер задний  
Держатель нижний левый бампер задний  
Кронштейн наружный левый бампер задний  
Крепление верхнее левое бампера заднего  
Кабельный жгут бампера задний  
Фонарь задний наружный левый в сборе  
Противотуманный фонарь задний левый  
Панель крепления фонаря задняя левая  
Боковина задняя левая  
Подкрылок задний левый  
Брызговик задний левый  
Молдинг боковины задний левый  
Решётка вентиляционная отдушина задняя  
Комплект клея бокового стекла левого  
Заливная труба  
Заливная камера  
Боковина задняя внутренняя левая  
Облицовка нижней внутренней стойки левой  
Боковая облицовка задняя левая в сборе  
Датчик ABS задний левый  
Тяга левая стабилизатора задняя  
Поворотный кулак задний левый  
Ступица задняя левая  
Тормозной шланг задний левый  
Амортизатор задний левый  
Упор задний левый  
Подушка пружины верхняя левая  
Винтовая пружина задняя левая  
Шарнирный вал задний левый в сборе  
Рычаг подвески нижний задний  
Продольный рычаг подвески задний левый  
Поперечный рычаг подвески задний левый  
Тяга рычаг подвески задняя левая  
Колёсный диск задний левый  
Шина задняя левая  
Вентиль задний левый  
Тормозная жидкость  
Заклепка  
Болт  
Гайка  
Шайба  
Болт  
Упорная пластина

Болт  
Демпфер  
Накладка панели пола левая  
Усилитель внутренний задний пола левый  
Усилитель пола левый  
Дверь задняя левая - заменить  
Облицовки порога - снятие/установка  
Верхняя стойка наружная левая - заменить  
Декоративный молдинг крыши левый - снятие/установка  
Углозащитная лента передняя левая - снятие/установка  
Уплотнитель задний левый - снятие/установка  
Держатель фонаря задний левый заменить  
Боковина задняя левая - заменить  
Боковина внутренняя левая - замена  
Жгут проводов бампера задний - снятие/установка  
Бампер задний в сборе - заменить  
Крышка багажника - снятие/установка  
Прокладка крышка багажника задняя снятие/установка  
Лючок топливного бака - снятие/установка  
Тормозная система - прокачать  
Колесо заднее левое - снятие/установка  
Колесо заднее правое - снятие/установка  
Колесо (колеса) заднее снятие/установка дополнительные работы  
Шина задняя левая - снятие/установка  
Датчик частоты вращения задний левый снятие/установка  
Рычаг подвески задней оси снятие/установка  
Рычаг подвески задний нижний - отсоединение/закрепление  
Рычаг подвески задний левый - снятие/установка  
Рычаг подвески задней оси снятие/установка  
Оба поворотных кулака задние - снятие/установка  
Газонаполненный амортизатор задний - снятие/установка (дополнительные работы)  
Газонаполненный амортизатор задний левый снятие/установка  
Винтовая пружина задняя левая - снятие/установка  
Винтовая пружина задняя замена дополнительная работа  
Ручной тормоз - отрегулировать  
Тормозной шланг задний левый - снятие/установка  
Стабилизатор задний - снятие/установка  
Коробка переключения передач задняя левая - снятие/установка  
Стапель переоборудование  
Транспортное средство на стапель - поставить/снять  
Дверь передняя левая с установкой  
Облицовка верхняя А-стойка левая - снятие/установка  
Облицовка верхняя А-стойка правая - снятие/установка  
Облицовка верхняя внутренняя стойки правая снятие/установка  
Напольный коврик - снятие/установка  
Ковер пола багажника в сборе снятие/установка  
Обивка крыши снятие/установка  
Сиденье переднее левое снятие/установка  
Сиденье переднее правое снятие/установка  
Вставка центральной консоли - снятие/установка  
Боковое стекло заднее левое - снятие/установка  
Топливный бак - снятие/установка  
Облицовка задка - снятие/установка

Крышка грузового отсека - снятие/установка  
Средняя часть глушителя - снятие/установка

---

### Кузовной ремонт от 31 августа 2020 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

#### Выполненные работы:

Молдинг пр крыши с/у 82850r00; молдинг л крыши с/у 82850r00; уплотнитель з л - с/у 83120r00; обивка крыши отсоед-/закреп б/н; ручка двери з л - с/у 83650r00; упл опускного стекла з л нар - с/у 83211r00; накладка порога л с/у б/н; обивка двери зад лев детали с/у 83300r00; стекло двери з л - с/у 83411r00; дверь з л - с/у б/н; шарнир крышки багажника прав с/у б/н; облицовка боковины з пр - с/у 87961r00; боковое стекло з пр - с/у 87811r00; датчик контроля мертвых зон з пр - с/у 95813r00; датчик слепых зон - адаптация; заднее стекло - с/у вкл: сиденье з и необходимые облицовки - с/у 87111r00; подкрылок з пр - с/у ; м/местн сиденье з в сборе - с/у б/н; бампер з - заменить вкл: бампер з, оба задние фонари - с/у. съемные детали - переустановить. 86651r0; облицовка багажника пр с/у 85731r00; крышка багажника - заменить вкл: крышка багажника, оба фонари з вну и необх съемные детали с/у 69200; система выпуска ог - отсоед-/закрепить б/н; уплотнение молдинг с/у ; антиграв наклейка зад лев крыла - замена; антигр. накл. задн.прав. крыла - замена; антиграв.наклеек.задн.лев двери - замена; глушитель з л с/у 28700r00; ремень безоп задн пасс сид л с/у 89802r00; колесо заднее левое - с/у; ступель - переоборудовать а/м снятие/установка ; устранение перекоса задней части кузова; боковина з л - заменить б/н; крепление фонарь габаритный з л - зам б/н; усилит лонжерон з л замен б/н; заглушина з - заменить б/н; водост.желобок задн.лев- ремонт; бампер з окраска новой детали 99bbbtr0; щиток задка окраска новой детали 99tmxtr0; облиц задн спойлера окраска новой детали le 2771; датч з ср л парковк окраска новой детали le 2781; дтч з нар л парковки окраска новой детали le 2783; крышка багажника окраска новой детали 99gtxtr0; молд крыш багаж окраска новой детали 99tmytr0; боковина з л в сб окраска новой детали le 3481; пан креп фонаря з л окраска новой детали 99oeltr0; усил лонжерона з л окраска le 3965; дверь з л ремонтная окраска 99ldltr0; боковина з пр в сб ремонтная окраска li 3482

---

### Кузовной ремонт от 31 января 2021 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

#### Выполненные работы:

Арматурные работы

### Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

#### Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

## Пробег

По нашим данным

**148 414 км** ●

В среднем 16 490 км в год



## История эксплуатации

30 июня 2017

● **Первая продажа**  
Дилер  
Санкт-Петербург



1 июля 2017 – н.в. (8 лет 11 месяцев) · Физическое  
лицо · Ленинградская область

1 июля 2017

● **Первичная регистрация**  
Данные о регистрации  
Ленинградская область

22 июля 2017

2 865 км

● **Регламентное ТО**  
Дилер  
Санкт-Петербург

17 апреля 2018

15 896 км

● **Регламентное ТО**  
Дилер  
Санкт-Петербург

2 февраля 2019

30 910 км

● **Регламентное ТО**  
Дилер  
Санкт-Петербург

2 марта 2019

● **ДТП**  
Данные о ДТП  
Санкт-Петербург

30 сентября 2019

● **ДТП**  
Данные о ДТП  
Санкт-Петербург

19 октября 2019

● **Регламентное ТО**  
Дилер

<b>45 238 км</b>	Санкт-Петербург
6 ноября 2019	● <b>Расчет стоимости ремонта</b> Audatex
<b>46 144 км</b>	
19 июня 2020	● <b>Прохождение технического осмотра</b> Данные о техосмотре
<b>54 000 км</b>	
28 июня 2020	● <b>ДТП</b> Данные о ДТП Ленинградская область
10 июля 2020	● <b>Расчет стоимости ремонта</b> Audatex
<b>24 000 км</b>	
23 июля 2020	● <b>Расчет стоимости ремонта</b> Audatex
<b>7 501 км</b>	
31 августа 2020	● <b>Кузовной ремонт</b> Дилер Санкт-Петербург
<b>45 239 км</b>	
31 октября 2020	● <b>Регламентное ТО</b> Дилер Санкт-Петербург
<b>60 227 км</b>	
31 января 2021	● <b>Кузовной ремонт</b> Дилер Санкт-Петербург
<b>60 227 км</b>	
30 октября 2021	● <b>Регламентное ТО</b> Дилер Санкт-Петербург
<b>75 464 км</b>	
3 сентября 2022	● <b>Регламентное ТО</b> Дилер Санкт-Петербург
<b>90 029 км</b>	
7 января 2023	● <b>Текущий ремонт</b> Дилер Санкт-Петербург
<b>95 513 км</b>	
22 июля 2023	● <b>Регламентное ТО</b> Дилер Санкт-Петербург
<b>104 168 км</b>	
26 июля 2025	● <b>Регламентное ТО</b> Дилер Санкт-Петербург
<b>136 831 км</b>	
19 мая 2026	● <b>Размещение первого объявления на Авито</b> Авито Санкт-Петербург
<b>148 414 км</b>	

## 1 владелец

По состоянию на 30 апреля 2026 года



1 июля 2017 — н.в. • 8 лет 11 месяцев • Физлицо • Ленинградская область

## Коммерческое использование

### ● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

### ● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

### ● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

## Цена

### 1 499 000 ₽ — цена в объявлении совпадает с нашей оценкой

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



## История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

### Объявление на Авито

19 мая 2026 года

Цена: 1 499 000 ₽ ↓ 20 000 ₽

Пробег: 148 414 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

### Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)