


KIA CEE D, 2014

VIN: XWEHM512AE0003880 Госномер: C718OC178



+10 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 9 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	91 600 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	30 записей
	История продаж	2 записи
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN XWENM512AE0003880

Госномер C718OC178

Номер ПТС 39HX637759

Номер кузова XWENM512AE0003880

Номер двигателя G4FGDZ802911

Номер СТС 7827760153

Тип ТС КОМБИ (ХЭТЧБЕК)

Цвет Серый

Двигатель 1 591 см³ / 129 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства 18.12.2013

Диапазон номеров двигателя G4FGDZ802911

Обозначение модели Ceed

Рынок EUR

Код модели A2S6D2617

Модельный год 2014

Еще 11 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 31.07.2026, 19:35. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 39НХ637759

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 10 341 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 4 620 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 10 марта 2015 года

Источник Audatex: 10 341 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	до 10 000 ₽
Общая стоимость:	10 000 – 20 000 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Молдинг бампера задний
Крепёж бампера задний смотри по частям
Зажим крепежный
Болт
Болт
Болт
Болт
Молдинг бампера задний снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Номерной знак задний - снятие/установка
Светоотражатель задний левый снятие/установка
Отражатель задний правый снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 21 июля 2015 года

Источник Audatex: 4 620 ₽


Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Общая стоимость:	до 10 000 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)


Консоль тоннеля двигателя снятие/установка
Облицовки облицовки нижней внутренней стойки снятие/установка
Настил пола - снятие/установка
Поиск неисправностей
Память неисправна считать

Второе происшествие от 29 ноября 2015 года



- ДТП: нет данных о повреждениях
Европротокол

Третье происшествие от 10 февраля 2019 года



- ДТП: лёгкие повреждения
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская, п Бугры • Наезд на стоящее ТС • 2 участника
- Страховая выплата
На потерпевшего • 9 000 ₽
- Страховая выплата
На потерпевшего • 36 986 ₽
- Страховая выплата
На потерпевшего • 74 216 ₽

ДТП от 10 февраля 2019 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская, п Бугры

KIA CEE D — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя дверь

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Страховая выплата

Дата: 2019 год

На потерпевшего: 9 000 ₽

Страховая выплата

Дата: 2019 год


На потерпевшего: 36 986 ₽

Страховая выплата

Дата: 2019 год

На потерпевшего: 74 216 ₽

Четвёртое происшествие от 22 апреля 2019 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская, п Бугры • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 75 526 ₽

ДТП от 22 апреля 2019 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская, п Бугры

KIA CEE D — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Peugeot 207 — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть



Расчёт стоимости ремонта от 15 августа 2019 года

Источник Audatex: 75 526 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	40 000 – 50 000 ₽
Общая стоимость:	75 000 – 100 000 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя правая ремонтная окраска

Окраска поверхности

Подбор колера окраска поверхности

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая

Пленка внутренняя дверь ремонт задняя правая

Пленка передняя дверь рамы задняя правая

Накладка рамы окна задняя правая
Пленка задняя дверь ремонтная задняя правая
Защита порога
Защитная плёнка двери задней правой
Дверь задняя правая - заменить
Защитная пленка правая заменить
Фонарь(и) номерного знака снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Крепление номерного знака заднее
Облицовка нижняя бампера задняя снятие/установка
Молдинг бампера задний снятие/установка
Светоотражатель задний левый снятие/установка
Отражатель задний правый снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Колесо заднее правое - снятие/установка
Укрывочные работы разобрать/собрать

Пятое происшествие



● Кузовной ремонт

Кузовной ремонт от 30 августа 2019 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Мойка кузова для сервисного обслуживания; ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ - ЗАМЕНА; ФОНАРЬ
НОМЕРНОГО ЗНАКА - С/У; БАМПЕР ЗАДН. - С/У; НАКЛАДКА БАМПЕРА ЗАДНЯЯ - С/У; МОЛДИНГ
БАМПЕРА ЗАДНЕГО - С/У; СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ ЗДН ЛЕВ - С/У; СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ ЗДН ПР С/У;
СТЕКЛО БОКОВОЕ З ПР - С/У; ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У; КОЛЕСО З ПР - С/У; КРЫЛО ЗАДНЕЕ
ПРАВОЕ - РЕМОНТ; ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ - ОКРАСКА; КРЫЛО ЗАДНЕЕ ПР ОКРАСКА; БАМПЕР
ЗАДНИЙ - ОКРАСКА; ПОДБОР КОЛЕРА

Кузовной ремонт от 14 октября 2019 года


Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

КРЫЛО П Л - С/У ВКЛ: БАМПЕР П, ФАРЫ, 3-УГ СТЕКЛО И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ С/У.
НЕ ВКЛ: ФАРЫ - ОТ; ПОДКРЫЛОК П Л - С/У 86451R00; БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ (БАМПЕР СНЯТ)
ВКЛ: РЕШЁТКИ И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У. СЪЕМН ДЕТАЛИ - ПЕ; КОЛЕСО П Л -

С/У 52910R00; ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 18600A00; БАМПЕР П ОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ 99ABFTR0; КРЫЛО П Л РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА 991FLTR0; ФАРА ЛЕВАЯ - ПОЛИРОВКА; ПОДБОР КОЛЕРА; Мойка (планировщик)

Шестое происшествие от 19 сентября 2019 года



- ДТП: лёгкие повреждения
Санкт-Петербург, Выборгский • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 36 986 ₽

ДТП от 19 сентября 2019 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Выборгский

KIA CEE D — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое переднее крыло


Левая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volvo FH — другой участник

Повреждения

Правая боковая часть рамы



Расчёт стоимости ремонта от 24 сентября 2019 года

Источник Audatex: 36 986 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	20 000 – 30 000 ₽
Общая стоимость:	30 000 – 40 000 ₽

Ремонт

Фара левая полировка

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонтная окраска


Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Спойлер бампера передний
Кронштейн бампер нижний левый
Крепёж бампера передний смещение отдел детали
Болт
Болт
Эмблема передняя
Подкрылок передний левый
Крыло переднее левое - снятие/установка
Подкрылок передний левый - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Колесо переднее левое - снятие/установка
Фара - отрегулировать

Седьмое происшествие от 23 августа 2021 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Выборгский, Шувалово-Озерки • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 39 318 ₽

ДТП от 23 августа 2021 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Санкт-Петербург, Выборгский, Шувалово-Озерки

KIA CEE D — автомобиль из отчёта

Повреждения

передний бампер, накладка на передний бампер, правая передняя фара, правое переднее крыло, накладка правого переднего крыла


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

KIA Rio — другой участник

Повреждения

ЗАДНИЙ БАМПЕР

ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ КРЫЛО



Расчёт стоимости ремонта от 3 сентября 2021 года

Источник Audatex: 39 318 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	20 000 – 30 000 ₽
Общая стоимость:	30 000 – 40 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонтная окраска


Окраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали
Подбор колера окраски новых деталей

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Защита порога левая
Бампер задний
Кронштейн наружный левый бампер задний
Молдинг бампера задний
Отражатель левый
Брызговик задний левый
Защитная пленка левая заменить
Бампер задний - заменить
Кронштейн бампера задний левый - замена
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка

Восьмое происшествие от 10 марта 2023 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Выборгский • Столкновение • 2 участника

ДТП от 10 марта 2023 года

Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
Санкт-Петербург, Выборгский

KIA CEE D — автомобиль из отчёта

Повреждения

левое заднее крыло


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai Solaris — другой участник


Повреждения

Передний бампер

правое переднее крыло



Девятое происшествие от 8 марта 2024 года



● ДТП: лёгкие повреждения

СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 93 614 ₽

ДТП от 8 марта 2024 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский

KIA CEE D — автомобиль из отчёта

Повреждения

передний бампер, левое заднее крыло.

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 21 мая 2024 года

Источник Audatex: 93 614 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	50 000 – 75 000 ₽
Общая стоимость:	75 000 – 100 000 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя левая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний
Брызговик задний левый
Бампер задний - заменить
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Вентиляционная решетка задняя левая снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Аккумуляторная батарея 12В / 45АЧС/У
Стекло левое боковое укрыть

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

91 600 км ●

В среднем 7 633 км в год



История эксплуатации

	14 октября 2014 — н.в. (11 лет 10 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
14 октября 2014	● Первичная регистрация Данные о регистрации Санкт-Петербург
10 марта 2015	● Расчет стоимости ремонта Audatex
21 июля 2015	● Расчет стоимости ремонта Audatex
7 октября 2015	● Регламентное ТО Дилер
29 ноября 2015	● ДТП Данные о ДТП
9 марта 2016	● Сервисное обращение Партнер Автотеки Санкт-Петербург
8 октября 2016	● Регламентное ТО Дилер
8 октября 2017	● Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
8 октября 2017	● Регламентное ТО Дилер

23 июня 2018

28 600 км

Сервисное обращение

Партнер Автотеки

Санкт-Петербург

14 сентября 2018

31 708 км

Регламентное ТО

Дилер

г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, 55/1

10 февраля 2019

ДТП

Данные о ДТП

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская, п Бугры

22 апреля 2019

ДТП

Данные о ДТП

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская, п Бугры

15 августа 2019

40 803 км

Расчет стоимости ремонта

Audatex

30 августа 2019

Кузовной ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

15 сентября 2019

41 782 км

Регламентное ТО

Дилер

г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, 55/1

19 сентября 2019

ДТП

Данные о ДТП

Санкт-Петербург, Выборгский

24 сентября 2019

Расчет стоимости ремонта

Audatex

3 октября 2019

42 000 км

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

14 октября 2019

Кузовной ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

11 декабря 2020

49 273 км

Регламентное ТО

Дилер

г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, 55/1

23 августа 2021

ДТП

Данные о ДТП

Санкт-Петербург, Выборгский, Шувалово-Озерки

3 сентября 2021

Расчет стоимости ремонта

Audatex

6 ноября 2021

Регламентное ТО

Дилер

55 224 км	г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, 55/1
6 ноября 2022	Регламентное ТО
61 142 км	Дилер
	г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, 55/1
10 марта 2023	ДТП
	Данные о ДТП
	Санкт-Петербург, Выборгский
8 марта 2024	ДТП
	Данные о ДТП
	СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский
21 мая 2024	Расчет стоимости ремонта
	Audatex
12 апреля 2026	Размещение первого объявления на Авито
88 315 км	Авито
	Санкт-Петербург
15 апреля 2026	Участие в аукционе Авито Авто
88 315 км	Аукцион Авито Авто
	Санкт-Петербург

1 владелец

 14 октября 2014 — н.в. • 11 лет 10 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 000 000 ₽ — цена в объявлении выше нашей оценки

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Лот на аукционе Авито Авто

15 апреля 2026 года

Результат: Не выкуплен

Пробег: 88 315 км

Регион: Санкт-Петербург

Объявление на Авито

12 апреля 2026 года

Цена: 1 000 000 ₽

Пробег: 91 600 км ↑ 3 285 км

Регион: Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)