



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 21 февраля 2026 года

KIA CEE'D, 2014

VIN: XWENN812BF0013037

Госномер: С923КВ178

Номер кузова:

XWENN812BF0013037

Номер двигателя: EZ879785

Номер ПТС: 39НУ085919

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7827765483

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 591 см³

Мощность: 129 л.с.

Последний пробег: 37 563 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 14 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 37 563 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ 1 владелец

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ Есть полис ОСАГО

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 21.02.2026 18:09. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ 1 владелец

Период владения: 12 сентября 2014 — н.в.

Срок владения: 11 лет 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

24 августа 2016 года в 07:20

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

Количество участников: 2

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

14 марта 2017 года

Стоимость ремонта: 81 357 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 26 639 ₽

Стоимость механических работ: 27 600 ₽

Стоимость запасных частей: 27 118 ₽

Общая стоимость: 81 357 ₽

Частичный ремонт

Крыша сбоку слева отремонтировать

Крыша сбоку отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыша сбоку слева ремонт. Окраска <50%

Крыша сбоку правая ремонтная окраска <50%

Окраска новой детали

Крыша окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Клей комплект лобового стекла

Оба шарнира двери задка замена

Крепёж лобового стекла смена отделки деталей

Обивка крыши снятие/установка

Сепаратор

Головная нижняя передняя балка левая - снятие/установка

Фиксатор

Головная подушка безопасности правая - снятие/установка

Зажим крепежный

Лобовое стекло - снятие/установка

Крыша

Радиомачту - снятие/установка

Облицовки облицовки верхней А-стойки снятие/установка

Оба молдинга крыши - снятие/установка

Крыша - заменить

Облицовки облицовки в с-стойки снятие/установка

Дверь задка снятие/установка

18 марта 2017 года

Стоимость ремонта: 240 259 ₺

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 19 440 ₺

Стоимость механических работ: 34 200 ₺

Стоимость запасных частей: 186 619 ₺

Общая стоимость: 240 259 ₺

Частичный ремонт

Лонжерон передний левый отремонтировать

Лонжерон передний правый отремонтировать

Ремонт

Капот отремонтировать

Дверь передняя правая отремонтировать

Перекок передка ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонтная окраска

Крыло переднее левое ремонтная окраска

Крыло переднее правое ремонтная окраска

Дверь передняя правая ремонтная окраска

A-стойка наружная правая ремонтная окраска

Окраска поверхности

Лонжерон передний левая окраска

Петли капота левые + окраска поверхности

Лонжерон передний правый окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Кронштейн бампера передний снятие/установка

Радиатор - снятие/установка

Капот - снятие/установка

Колесо переднее левое - снятие/установка

Петля капота левая - снятие/установка

Кондиционер - опорожнить и заправить

Петля капота правая - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Замок капота - снятие/установка

Бампер передний

Уплотнитель передний капот снятие/установка

Спойлер бампера передний

Крылья передние - оба - снятие/установка

Решётка бампера передняя

Подкрылок передний левый - снятие/установка

Абсорбер бампера передний

Бампер передний - заменить

Кронштейн бампер нижний левый

Панель передка снятие/установка

Усилитель в бампер передний

Конденсатор - снятие/установка

Кронштейн нижний правый бампер

Сигнал звуковой высокого тона снятие/установка

Кронштейн крепления бампера переднего

Усилитель крепления бампера передний	Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Решётка радиатора	Шумоизоляция капота - снятие/установка
Эмблема передняя	Брызговик передний правый - снятие/установка
Шарнир левый капота	Дверь передняя правая - снятие/установка
Шарнир правый капота	Обивка двери передняя правая - снятие/установка
Уплотнитель передний капота	Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Фара левая	Уплотнитель опускного стекла передний правый наружный - снятие/установка
Фара правая	Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Фонарь противотуманный дневного света левый	Стапель переоборудование
Подкрылок передний левый	
Панель передка в сборе	
Нижняя защита двигателя	

5 июня 2017 года

Частичный ремонт

Лонжерон передний левый отремонтировать

Лонжерон передний правый отремонтировать

Ремонт

Дверь передняя правая отремонтировать

Крыло переднее правое полировать ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

A-стойка наружная правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Лонжерон передний левый окраска поверхности

Лонжерон передний правый окраска поверхности

Шарнир левый капота окрасить

Шарнир правый капота окрасить

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Рамка номерного знака передняя	Нижняя защита двигателя
Бампер передний	Кронштейн бампера передний снятие/установка
Спойлер бампера передний	Капот - снятие/установка
Облицовка левая бампер передний	Петля капота левая - снятие/установка
Решётка бампера передняя	Петля капота правая - снятие/установка
Абсорбер бампера передний	Замок капота - снятие/установка
Кронштейн левый бампера переднего	Уплотнитель передний капот снятие/установка
Кронштейн нижний правый бампер	Фары - обе - снятие/установка
Кронштейн внутренний левый бампер передний	Панель передка снятие/установка
Кронштейн крепления бампера переднего	Подкрылок передний левый - снятие/установка
Усилитель крепления бампера передний	Крепление нижнее правое бампер передний - снятие/установка
Усилитель в бампер передний	Бампер передний - заменить
Решётка радиатора	Конденсатор - снятие/установка
Эмблема передняя	Сигнал звуковой высокого тона снятие/установка
Шарнир левый капота	Радиатор - снятие/установка
Шарнир правый капота	Колесо переднее левое - снятие/установка
Уплотнитель передний капота	Кондиционер - опорожнить и заправить
Фара левая	Фара - отрегулировать
Фара правая	Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Противотуманная фара левая	Декоративный молдинг крыши правый - снятие/установка
Подкрылок передний левый	
Панель передка в сборе	

Дверь передняя правая - снятие/установка
Обивка двери передняя правая - снятие/установка
Стекло двери передней правой - снятие/установка
Электронный блок управления дверь передняя правая - снятие/установка
Хомут опоры ручки двери передний правый снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Уплотнитель двери передний правый - снятие/установка
Углозащитная лента передняя правая - снятие/установка
Передок восстановление геометрии

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

ⓘ **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Авито Оценка — 927 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 680 000 — 1 420 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 890 600 — 1 057 600 ₽

14 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 14 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:
12 сентября 2014 — н.в.

Срок владения:
11 лет 6 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

12 сентября 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Визит на сервис

2 декабря 2014 • Пробег 3 186 км • Дилер • Санкт-Петербург

То 0

Визит на сервис

28 июля 2015 • Пробег 11 183 км • Дилер • Санкт-Петербург

Не открывается багажник

Визит на сервис

25 августа 2015 • Пробег 14 964 км • Дилер • Санкт-Петербург

то 1 7670

Визит на сервис

14 июня 2016 • Пробег 21 552 км • Дилер • Санкт-Петербург

Бесплатный осмотр по акции

ДТП

24 августа 2016 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Сервисное обращение

14 марта 2017 • Пробег 26 850 км • Партнер Автотеки • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

14 марта 2017 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

18 марта 2017 • Audatex

Визит на сервис

1 мая 2017 • Пробег 26 941 км • Дилер • Санкт-Петербург

То 2 8704

Расчет стоимости ремонта

5 июня 2017 • Пробег 26 850 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

17 июня 2017 • Пробег 26 851 км • Audatex

Визит на сервис

27 апреля 2018 • Пробег 37 563 км • Дилер • Санкт-Петербург

То 3


Визит на сервис

29 апреля 2018 • Пробег 37 563 км • Дилер • Санкт-Петербург

Установка комплекта заземляющих пластин топливного насоса

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 37 563 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 27 апреля 2025 года — 26 апреля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Seed

Дата производства: 30.06.2014

Модельный год: 2015

Код модели: A2W5D261F

Рынок: EUR

Рынок: C40

Завод: S4

Диапазон номеров двигателя: G4FGEZ879785

Номер коробки передач: NAESL2047135

Код цвета салона: WK - BLACK

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD;
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE;
Кузов: WAGON - 5DR 5P;
Рабочий объем двигателя: 1600 CC - GAMMA;
Двигатель: DOHC - MPI;
Топливо: GASOLINE - UNLEADED;
АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.