

KIA CEE'D, 2014

VIN: XWEHN812BF0013414 Госномер: C594BO178

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта



- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 6 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	249 800 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	39 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN XWEHN812BF0013414
Госномер C594BO178
Номер ПТС 39HY093360
Номер кузова XWEHN812BF0013414
Номер двигателя EZ892434
Номер СТС 7827751941
Тип ТС УНИВЕРСАЛ
Цвет Коричневый
Двигатель 1 591 см³ / 129 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства 06.08.2014
Диапазон номеров двигателя G4FGEZ892434
Обозначение модели Ceed
Рынок EUR
Код модели A2W5D261F
Модельный год 2015

Еще 11 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 30.06.2026, 10:29. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.


● Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 39НУ093360

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 75 000 – 100 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 18 сентября 2018 года

Источник Audatex: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	50 000 – 75 000 ₽
Общая стоимость:	75 000 – 100 000 ₽

Ремонт

Дверь передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Крыло переднее левое окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний

Эмблема передняя

Крыло переднее левое

Панель передка в сборе

Кронштейн бампера передний снятие/установка

Замок капота - снятие/установка

Фара правая - снятие/установка

Крыло переднее левое - снятие/установка

Бампер передний - заменить

Панель передка снятие/установка

Сигнал звуковой высокого тона снятие/установка

Радиатор - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Дверь передняя левая - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка


Стекло двери передней левой - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла передний левый наружный - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка

Второе происшествие от 18 ноября 2019 года



- ДТП: лёгкие повреждения
Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Страховая выплата
На потерпевшего • 41 600 ₽

- Страховая выплата
На потерпевшего • 110 495 ₽

ДТП от 18 ноября 2019 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

KIA CEE'D — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Ford Galaxy — другой участник

Повреждения

Левое переднее крыло

Левая передняя часть



Страховая выплата

Дата: 2019 год


На потерпевшего: 41 600 ₽

Страховая выплата

Дата: 2019 год

На потерпевшего: 110 495 ₽

Третье происшествие от 25 февраля 2020 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

ДТП от 25 февраля 2020 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

KIA CEE'D — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Renault — другой участник


Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера



Четвёртое происшествие от 1 октября 2021 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

ДТП от 1 октября 2021 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

KIA CEE'D — автомобиль из отчёта

Повреждения

передний бампер, накладка левой ПТФ

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


KIA — другой участник

Повреждения


правое заднее крыло

обе правых двери

правый порог



Пятое происшествие от 12 ноября 2023 года



- ДТП: лёгкие повреждения
Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 12 ноября 2023 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС
Регион:
Санкт-Петербург


KIA CEE'D — автомобиль из отчёта

Повреждения
передний бампер

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ГАЗ — другой участник

Шестое происшествие от 24 октября 2025 года



- ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 150 000 – 200 000 ₽

ДТП от 24 октября 2025 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

KIA CEE'D — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть



Расчёт стоимости ремонта от 25 октября 2025 года

Источник Audatex: 150 000 – 200 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость запасных частей:	100 000 – 150 000 ₽
Общая стоимость:	150 000 – 200 000 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать
Боковина задняя внутренняя отремонтировать
Колеровка ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя правая ремонтная окраска

Окраска поверхности

Боковина задняя внутренняя окраска

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая
Пленка передняя дверь рамы задняя правая
Накладка рамы окна задняя правая
Пленка задняя дверь ремонтная задняя правая
Защита порога
Крепёж бампера задний
Зажим крепежный
Болт
Болт
Болт
Болт
Защитная плёнка двери задней правой
Герметизация стекла бокового заднего правого
Подкрылок задний правый
Фиксатор уплотнителя
Фиксатор уплотнителя
Заклепки динамиков
Заклепки динамиков
Дверь задняя правая - заменить
Дополнительные работы для герметика двери задней правой
Защитная пленка правая заменить
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Колесо заднее правое - снятие/установка
Уплотнитель задний правый - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка
Боковое стекло заднее правое - снятие/установка
Сиденье заднее среднее в сборе - снятие/установка
Расширитель крыла/арки задний правый снятие/установка
Облицовку панели задка заднюю снять/установить
Облицовка панель пола задняя снятие/установка
Настил багажника снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

249 800 км ●

В среднем 20 816 км в год



История эксплуатации

	28 сентября 2014 — н.в. (11 лет 10 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
28 сентября 2014	Первичная регистрация Данные о регистрации Санкт-Петербург
7 июня 2015	Регламентное ТО Дилер
11 января 2016	Регламентное ТО Дилер
27 октября 2016	Регламентное ТО Дилер

25 февраля 2020

ДТП
Данные о ДТП

22 мая 2020

140 814 км

Санкт-Петербург

Текущий ремонт

Дилер

St.-Petersburg

25 апреля 2021

157 443 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

31 августа 2021

164 705 км

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

25 сентября 2021

165 650 км

Регламентное ТО

Дилер

Санкт-Петербург

1 октября 2021

ДТП

Данные о ДТП

Санкт-Петербург

16 октября 2021

160 127 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

12 ноября 2022

180 001 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

6 ноября 2023

200 467 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

12 ноября 2023

ДТП

Данные о ДТП

Санкт-Петербург

20 апреля 2024

210 000 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

15 июня 2024

210 790 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

20 июня 2024

210 790 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

20 июня 2024

210 790 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

5 октября 2024

220 001 км

Текущий ремонт

Дилер

Санкт-Петербург

24 мая 2025 239 000 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
22 октября 2025 244 751 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
24 октября 2025	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
25 октября 2025	Расчет стоимости ремонта Audatex
20 декабря 2025 210 793 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
9 мая 2026 249 800 км	Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург

1 владелец



28 сентября 2014 — н.в. • 11 лет 10 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

856 600 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)