



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 11 февраля 2026 года

KIA SOUL, 2020



18 мая 2020

VIN: XWEJ381EBKC000914

Госномер: B144EY147

Номер кузова:

XWEJ381EBKC000914

Номер двигателя: KH8824726

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9921314329

Год выпуска: 2020

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1591 см³

Мощность: 123 л.с.

Последний пробег: 29 009 км

Предыдущие госномера:
B144EY147

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

i 1 объявление на Авито

i 10 записей в истории эксплуатации

i Пробег — 29 009 км

i Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 1 владелец по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 11.02.2026 13:57. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

По состоянию на 31 января 2026 года

Период владения: 19 июня 2020 — н.в.

Срок владения: 5 лет 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

27 ноября 2023 года в 20:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


KIA SOUL — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ЗИЛ — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

5 декабря 2023 года

Стоимость ремонта: 268 635 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 29 893 ₽

Стоимость механических работ: 31 304 ₽

Стоимость запасных частей: 207 438 ₽

Общая стоимость: 268 635 ₽

Частичный ремонт

Верхняя стойка левая часть задняя отремонтировать

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Боковина задняя внутренняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Верхняя стойка левая частичная замена окраска <50%

Окраска поверхности

Боковина задняя внутренняя левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Зеркало заднего вида переднее левое окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Шарнир в дверь задний левая окраска поверхности

Шарнир нижний дверь задняя левая окраска поверхности

Боковина задняя левая часть/задняя окраска для новой детали

Запасная часть для частичной замены

Боковина задняя левая в сборе

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя левая

Зеркало заднего вида переднее левое

Замок двери передний левый

Дверь задняя левая

Ответная часть замка передняя левая

Шарнир в дверь задний левый

Полоска в двери передняя левая

Шарнир нижний дверь задняя левая

Полоска передней двери передняя левая

Полоска в дверь задняя левая

| | |
|---|---|
| Молдинг передний дверь задняя левая | Уплотнитель задний левый - снятие/установка |
| Декоративная панель пола двери задняя левая | Облицовка порога двери задняя левая - снятие/установка |
| Антигравийная защита задняя левая | Крышка багажника - снятие/установка |
| Комплект клея бокового стекла левого | Уплотнитель двери задка - снятие/установка |
| Гайка левая | Бампер задний в сборе - снятие/установка |
| Герметик кузова | Боковина задняя левая часть замена |
| Герметик кузова | Механизм местного сиденья задний в сборе - снятие/установка |
| Дверь передняя левая - заменить | Дисковое колесо заднее левое снятие/установка |
| Дверь передняя левая - отрегулировать | Крыло переднее левое - снятие/установка |
| Петлю двери переднюю левую снятие-установка (дополнительные работы) | Зеркало наружное левое - разобрать/собрать |
| Дополнительные работы для герметика двери передней левой | Углозащитная лента передняя левая - снятие/установка |
| Панель замка передняя левая - снятие/установка | Обивка верхней стойки левой нижней с установкой |
| Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка | Облицовка порога передняя левая - снятие/установка |
| Дверь задняя левая - заменить | Облицовка заглушки задняя снятие/установка |
| Дополнительные работы для герметика двери задней левой | Ковер пола багажника снятие/установка |
| Дверь задняя левая - подогнать по проему | Фары - отрегулировать |
| Петли двери задние левые замена | Стапель переоборудование |
| Петля двери задняя левая снятие/установка (дополнительные работы) | Транспортное средство на стапель - поставить/снять |
| Обивка крыши отсоединение/закрепление | Боковой левый восстановление геометрии |

18 января 2024 года

Стоимость ремонта: 217 596 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 34 372 ₽

Стоимость механических работ: 12 702 ₽

Стоимость запасных частей: 168 347 ₽

Общая стоимость: 217 596 ₽

Частичный ремонт

Верхняя стойка левая часть задняя отремонтировать

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Порог двери наружный левый отремонтировать

Боковина задняя левая в сборе отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Порог двери наружный левый ремонт. Окраска <50%

Верхняя стойка левая частичная замена окраска <50%

Боковина задняя левая в сборе ремонтная окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Зеркало заднего вида переднее левое окраска новая деталь

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь передняя левая

Дверь задняя левая - заменить

Зеркало заднего вида переднее левое

Дополнительные работы для герметика двери задней левой

Дверь задняя левая

Дверь задняя левая - подогнать по проему

Бампер задний

Петля двери задняя левая снятие/установка (дополнительные работы)

Декоративные полосы

Дверь передняя левая - заменить

Бампер задний в сборе - заменить

Дверь передняя левая - отрегулировать

Крыло переднее левое - снятие/установка

Петлю двери переднюю левую снятие-установка (дополнительные работы)

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Дополнительные работы для герметика двери передней левой

Дисковое колесо заднее левое снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка

Фары - отрегулировать

20 января 2024 года

Стоимость ремонта: 341 969 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 48 406 ₽

Стоимость механических работ: 33 397 ₽

Стоимость запасных частей: 260 166 ₽

Общая стоимость: 341 969 ₽

Частичный ремонт

Верхняя стойка левая часть задняя отремонтировать

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать

Боковина задняя внутренняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт. Окраска <50%

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Верхняя стойка левая частичная замена окраска <50%

Боковина задняя правая частичная замена ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Боковина задняя внутренняя левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер передний в окраска новая деталь

Зеркало заднего вида переднее левое окраска новая деталь

Бампер задний в окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Шарнир в дверь задний левая окраска поверхности

Шарнир нижний дверь задняя левая окраска поверхности

Боковина задняя левая часть/задняя окраска для новой детали

Запасная часть для частичной замены

Боковина задняя левая в сборе

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний

Замок двери передний левый

Бампер передний

Ответная часть замка передняя левая

Боковой отражатель передний правый

Полоска в двери передняя левая

Подкрылок передний правый

Полоска передней двери передняя левая

Дверь передняя левая

Зеркало заднего вида переднее левое

| | |
|---|---|
| Дверь задняя левая | Петля двери задняя левая снятие/установка (дополнительные работы) |
| Шарнир в дверь задний левый | Бампер задний в сборе - заменить |
| Шарнир нижний дверь задняя левая | Обивка крыши отсоединение/закрепление |
| Полоска в дверь задняя левая | Уплотнитель задний левый - снятие/установка |
| Молдинг передний дверь задняя левая | Облицовка порога двери задняя левая - снятие/установка |
| Декоративная панель пола двери задняя левая | Накладка порога левая - снятие/установка |
| Бампер задний | Крышка багажника - снятие/установка |
| Декоративные полоски | Уплотнитель двери задка - снятие/установка |
| Антигравийная защита задняя левая | Боковина задняя левая часть замена |
| Комплект клея бокового стекла левого | Механизм местного сиденья задний в сборе - снятие/установка |
| Гайка левая | Дисковое колесо заднее левое снятие/установка |
| Герметик кузова | Оба крыла передние - снятие/установка |
| Герметик кузова | Зеркало наружное левое - разобрать/собрать |
| Бампер передний - заменить | Углозащитная лента передняя левая - снятие/установка |
| Дверь передняя левая - заменить | Обивка верхней стойки левой нижней с установкой |
| Дверь передняя левая - отрегулировать | Облицовка порога передняя левая - снятие/установка |
| Петлю двери переднюю левую снятие-установка (дополнительные работы) | Облицовка заглушки задняя снятие/установка |
| Дополнительные работы для герметика двери передней левой | Ковер пола багажника снятие/установка |
| Панель замка передняя левая - снятие/установка | Аккумуляторная батарея - снятие/установка |
| Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка | Дисковое колесо заднее правое снятие/установка |
| Дверь задняя левая - заменить | Фары - отрегулировать |
| Дополнительные работы для герметика двери задней левой | Стапель переоборудование |
| Дверь задняя левая - подогнать по проему | Транспортное средство на стапель - поставить/снять |
| Петли двери задние левые замена | Боковой левый восстановление геометрии |

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

18 мая 2020 года

Цена: 1 169 900 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

ДАКАР - официальный дилер KIA в Санкт-Петербурге.

Являемся крупнейшим дилером KIA в Северо-Западном округе.

АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ:

- 1. Таллинское шоссе, 202Д
- 2. Богатырский проспект, 14
- 3. ул. Кр...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

| Дата и время | Цена | Пробег |
|----------------------|-------------|--------|
| 18 мая 2020 18:05 | 1 169 900 ₽ | - |

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 568 300 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 260 000 — 2 300 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 505 600 — 1 709 500 ₽

10 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 10 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Размещение первого объявления на Авито

18 мая 2020 • Пробег 0 км • Авито • Санкт-Петербург

Первая продажа

16 июня 2020 • Дилер • Санкт-Петербург

Период владения:
19 июня 2020 — н.в.

Срок владения:
5 лет 9 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

19 июня 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

4 октября 2020

Максимум
Пробег 5 995 км • Санкт-Петербург

Тонировка задняя полусфера



Визит на сервис

30 января 2021

Максимум
Пробег 14 600 км • Санкт-Петербург

Система смазки - промывка ТО - 1 Осмотр ЛКП



Визит на сервис

16 августа 2021

Максимум
Пробег 29 009 км • Санкт-Петербург

Осмотр ЛКП ПЗР KIA ТО - 2



ДТП

27 ноября 2023 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

5 декабря 2023 • Audatex

Расчет стоимости ремонта


18 января 2024 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

20 января 2024 • Audatex

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 29 009 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 9 июня 2025 года — 8 июня 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Soul

Дата производства: 13.11.2019

Модельный год: 2019

Код модели: SKW5D261F

Рынок: CKD

Рынок: C40

Завод: K9

Диапазон номеров двигателя: G4FGKH882426

Номер коробки передач: RAKXK27067381AD

Код цвета салона: WK - BLACK

Опции: Кузов: WAGON - 5DR 5P;

Рабочий объем двигателя: 1600 CC - GAMMA;

Двигатель: DOHC - MPI;

Топливо: GASOLINE - UNLEADED;

АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.