

Geely ATLAS, 2021

VIN: Y4K8762Z2MB302867 Госномер: O347XT198

Рекомендация

Можно осмотреть



- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Был в ДТП
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 2 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	30 081 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	8 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN _____ Y4K8762Z2MB302867

Госномер _____ О347ХТ198

Тип ПТС _____ Оригинал

Номер кузова _____ Y4K8762Z2MB302867

Номер двигателя _____ JLD4G24K8JA3105582

Номер СТС _____ 9962799508

Тип ТС _____ Легковой универсал

Цвет _____ Серый

Двигатель _____ 2 378 см³ / 148 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 10.09.2026, 19:16. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 31 августа 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**


Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

● **Не найдены неоплаченные штрафы**

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 13 мая 2021 года



● **ДТП: нет данных о повреждениях**

Европротокол

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 49 794 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 139 651 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 21 мая 2021 года

Источник Audatex: 49 794 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	5 379 Р
Стоимость механических работ:	880 Р
Стоимость запасных частей:	43 535 Р
Общая стоимость:	49 794 Р

Проверка

Аккумуляторная батарея

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний
Бампер задний снизу
Защита задняя
Крепление датчик задний левый наружный
Крепление датчик задний правый наружный
Крепление датчик задний левый внутренний
Крепление датчик задний правый внутренний
Задний правый туманный фонарь
Отражатель бампера задний левый
Рефлектор правый бампер задний
Бампер задний - замена (снятие)
Датчики задние системы парковки снятие/установка
Бампер задний снятие-установка
Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка
Память неисправна считать

Расчёт стоимости ремонта от 18 июня 2021 года

Источник Audatex: 139 651 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	17 757 Р
Стоимость механических работ:	17 840 Р
Стоимость запасных частей:	103 814 Р
Общая стоимость:	139 651 Р

Ремонт

Крышка багажника отремонтировать
Обивка нижняя дверь задка отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника ремонт окраска <50%
Обивка нижняя дверь задняя ремонтная окраска

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Датчик системы парковки задний с окраской новой детали

Окраска новой детали

Поперечина бампера задняя окраска поверхности

Щиток задний окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний

Бампер задний снизу

Защита задняя

Поперечина бампера задняя

Датчик системы парковки задний с правой стороны

Щиток задка

Крепление датчик задний левый наружный

Крепление датчик задний правый наружный

Крепление датчик задний левый внутренний

Крепление датчик задний правый внутренний

Обозначение модели

Надпись производителя

Эмблема

Задний правый туманный фонарь

Рефлектор правый бампер задний

Накладка дополнительная глушителя правая

Заглушка буксирная правая

Фиксатор замка крышки багажника - снятие/установка

Монограмма двери задка снятие/установка

Уплотнитель крышки багажника - снятие/установка

Бампер задний - усилитель - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Датчики задние системы парковки снятие/установка

Заглушина задняя - заменить

Ковер задний снятие/установка

Облицовка боковина левая - снятие/установка

Облицовка боковина правая - снятие/установка

Механизм местного сиденья задний в сборе - снятие/установка

Стапель переоборудование

Транспортное средство на стапель - поставить/снять

Рычаг задний стеклоочистителя задний - снятие/установка

Спойлер крышки задка снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

Облицовка нижняя крышки багажника - снятие/установка

Покрытие нижней двери задка снятие-установка

Бампер задний снятие-установка

Датчик/ки системы парковки задний снятие/установка

Фонарь задний внутренний левый - снятие/установка

Фонарь задний внутренний правый - снятие/установка


Память неисправна считать

Клемма аккумуляторной батареи разобрать/собрать

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка консервация пустот

Второе происшествие от 5 января 2026 года



● ДТП: лёгкие повреждения

СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский, Парголово • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 5 января 2026 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский, Парголово

Geely ATLAS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

30 081 км ●

В среднем 30 081 км в год



История эксплуатации

13 мая 2021

● **ДТП**
Данные о ДТП



14 мая 2021 — н.в. (5 лет 4 месяца) · Физическое
лицо · Санкт-Петербург

14 мая 2021

● **Первичная регистрация**
Данные о регистрации
Санкт-Петербург

21 мая 2021

● **Расчет стоимости ремонта**
Audatex

18 июня 2021

● **Расчет стоимости ремонта**
Audatex

8 июня 2022

20 251 км

● **Визит на сервис**
Дилер
Санкт-Петербург

22 декабря 2022

30 081 км

● **Визит на сервис**
Дилер
Санкт-Петербург

6 марта 2024

● **Регистрационное действие: Изменение данных в связи с
изменением адреса владельца автомобиля**
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

5 января 2026

● **ДТП**
Данные о ДТП
СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский, Парголово

1 владелец

По состоянию на 31 августа 2026 года



14 мая 2021 — н.в. • 5 лет 4 месяца • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 547 300 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)